incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

DAF-021

La Ceja del Tambo

INSTITUTO CEJEÑO DE RECREACION Y DEPORTE
Nro. Rad: 0167
incerde Fch. Rad.: 18/10/2024 11:23:08
Recibe: No presenta

Señor
CARLOS VALLEJO
Importec de Oriente S.A.S.

REFERENCIA:	Solicitud de cotización económica/ Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto Cejeño de La Recreación y El Deporte -INCERDE-

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO, identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 39.169.709 y actuando en calidad de Directora Administrativa y Financiera del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte – INCERDE – a través del presente me permito acudir a sus servicios con miras a solicitar de manera atenta y respetuosa cotización integral para proveer al Instituto servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto

Lo anterior, por cuanto a la fecha el Instituto se encuentra en la fase preliminar para adelantar un licitatorio bajo la modalidad de mínima cuantía y con miras a lograr suministrar a la institución el abastecimiento del objeto contractual apodado como: "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos tecnológicos del Instituto Cejeño de La Recreación y El Deporte -INCERDE-

Así las cosas, por medio de la presente solicitamos una cotización integral y conocer el valor estimado de los ítems que se relacionan en adjunto al presente oficio.

Frente al particular atentos a su amable respuesta,

Cordialmente,

DIANA PATRICIA ECHEVERRI ARANGO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboro y proyecto: Diana Patricia Echeverri A. / Directora Administrativa y Financiera
Reviso y aprobó: Luis Adrián Chica Ríos/Gerente General

Calle 19 No. 13-94
Telefax: 604 448 4497
incerdeceja@une.net.co
incerde@laceja-antioquia.gov.co
La Ceja del Tambo - Antioquia
www.incerde-laceja-antioquia.gov.co

IMPORTEC DE ORIENTE SAS
NIT 901257291 -9
carrera 29#4b-118 - La Ceja
3506559888
carlos33vallejo@hotmail.com

Cotización
No. 19

SEÑOR (ES)	INCERDE - Municipio de La ceja			**FECHA DE EXPEDICION**
DIRECCION	vitrina cll65			22/10/2024
CIUDAD	La ceja			**FECHA DE VENCIMIENTO**
TELENONO	3506559888	**NIT**	**1001112**	26/10/2024

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Análisis y asesoría para implementación del PETIC	2,300.000	1	0	2,300.000
Mantenimiento Preventivo de PC de escritorio, Portátil, AIO (limpieza física general, lubricación de ventiladores y sistema de refrigeración, cambio de pasta térmica, limpieza de contactos electrónicos, mantenimiento físico de teclado, mouse, monitor y cableado del equipo). limpieza del registro de sistema operativo, virus informáticos, archivos temporales, elementos de inicio inservibles o dañinos y desfragmentación de unidad de almacenamiento).	108.000	1	0	108.000
Formateo de PC (Escritorio, Portátil, AIO), Instalación sistema operativo configuración de periféricos internos e instalación de programas utilitarios	105.000	1	0	105.000
Backup 1-20 Gigas	55.000	1	0	55.000
Backup 20-50 Gigas	98.000	1	0	98.000
Backup 50-100 Gigas	110.000	1	0	110.000
Instalación y/o configuración de dispositivos periféricos para PC	88.000	1	0	88.000
Montaje, configuración y soporte de servidores. Valor por hora de servicio	155.000	1	0	155.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso al sistema de facturación	150.000	1	0	150.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso al sistema administrativo	160.000	1	0	160.000
Servicio de configuración y/o reparación de acceso a la base de datos	158.000	1	0	158.000
Servicio técnico para instalación de sw	59.000	1	0	59.000
Solución a problemas por infección de virus informáticos	88.000	1	0	88.000

Reparación de registro de Sistema Operativo	115.000	1	0	115.000
Solución a problemas por bajo rendimiento de PC (Escritorio, Portátil, AIO)	112.000	1	0	112.000
Configuración de entorno de red y recursos compartidos: direccionamiento de punto de red, rutas y unidades virtuales de información, activación de recursos de Hardware y Backup.	145.000	1	0	145.000
Configuración con filtrado seguro y/o directivas se seguridad a punto de acceso inalámbrico	80.000	1	0	80.000
Mantenimiento de impresora de punto: (desarmada, limpieza y revisión del sistema de cabezales de impresión, limpieza interna al sistema, mantenimiento el sistema de piñones, armada)	155.000	1	0	155.000
Mantenimiento preventivo de impresora Láser (desarmada, limpieza y revisión de unidad fusora, limpieza y revisión de piñones, limpieza y revisión de acetado y rodillos de presión, revisión de bandejas fijas y bypass, revisión de dúplex y piñones, mantenimientos general y armada)	165.000	1	0	165.000
Mantenimiento preventivo de impresora de inyección de tinta recarga continua: (desarmada, limpieza y revisión del sistema de cabezales de impresión, limpieza interna al sistema de carga, almohadillas, mantenimiento el sistema de piñones, armada)	128.000	1	0	128.000
Configuración de impresora (Descarga de controlador, limpieza de registro, Instalación de Hardware)	92.000	1	0	92.000
Configuración de escáner	145.000	1	0	145.000
Servicio técnico impresora de inyección	69.000	1	0	69.000
Servicio técnico impresora láser corporativa	172.000	1	0	172.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas con la calidad de impresión	113.000	1	0	113.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de atasco del sistema mecánico de arrastre de papel	100.000	1	0	100.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de Bloqueo por actualización de firmware.	98.000	1	0	98.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de bloqueo del dispositivo por contadores de control del fabricante.	115.000	1	0	115.000

Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de escáner integrado	112.000	1	0	112.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas de escáner ADF	125.000	1	0	125.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en la main board	155.000	1	0	155.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en el cabezal de inyección	133.000	1	0	133.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en el depósito de tinta	114.000	1	0	114.000
Servicio técnico a impresora de inyección recarga continua, para solución problemas en los encode	132.000	1	0	132.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas en la unidad fusora	159.000	1	0	159.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de atasco del sistema mecánico de arrastre de papel	144.000	1	0	144.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de escáner integrado	133.000	1	0	133.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas de escáner ADF	145.000	1	0	145.000
Servicio técnico a impresora láser, para solución problemas en la main board	150.000	1	0	150.000
mantenimiento escáner (desarmada, limpieza y revisión del sistema de piñones, limpieza y revisión del sistema de escáner revisión del dúplex, armada)	144.000	1	0	144.000
Mantenimiento preventivo UPS interactiva	98.000	1	0	98.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas sin altura; desmontada de la caja de paso y montaje posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.	92.000	1	0	92.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas con altura moderada (hasta 3,5 metros); desmontada de la caja de paso y montaje posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.	123.000	1	0	123.000
Mantenimiento cámaras de seguridad estáticas con altura hasta 6 metros (sin andamios); desmontada de la caja de paso y montaje	166.000	1	0	166.000

posterior, revisión componentes, desarmada y limpieza interna.				
mantenimiento cámaras de seguridad PTZ, desarmada, limpieza interna, revisión componentes, desmontada y montada	190.000	1	0	190.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas sin altura.	105.000	1	0	105.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas con altura moderada (hasta 3,5 metros).	140.000	1	0	140.000
Corrección posicional o de enfoque a cámaras de seguridad estáticas con altura hasta 6 metros (sin andamios).	122.000	1	0	122.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – sin altura	96.000	1	0	96.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – con altura moderada (hasta 3,5 metros)	100.000	1	0	100.000
Servicio técnico cámaras de vigilancia – con altura hasta 6 metros (sin andamios)	134.000	1	0	134.000
Instalación cámara de seguridad sin altura	90.000	1	0	90.000
Instalación cámara de seguridad con altura moderada (hasta 3,5 metros)	105.000	1	0	105.000
Instalación cámara de seguridad con altura hasta 6 metros (sin andamios)	132.000	1	0	132.000
Servicio técnico para configuración, reparación de DVR (Dispositivo concentrador y centro de administración y monitoreo del sistema de video vigilancia)	100.000	1	0	100.000
Servicio de configuración de acceso remoto a sistema de video seguridad con puertos abiertos.	97.000	1	0	97.000
Cable eléctrico de interior para punto de datos o señal de video, 1M.	3.500	1	0	3.500
Cable eléctrico de exterior para punto de datos o señal de video 1M.	4.000	1	0	4.000
Cable de interior para transmisión de datos o señal de cámara de seguridad 1M.	3.500	1	0	3.500
Cable de exterior para transmisión de datos o señal de cámara de seguridad 1M.	4.000	1	0	4.000
Instalación de cable en interiores o exterior sin altura, 1M	4.000	1	0	4.000
Instalación de cable en interior o exterior con altura moderada (hasta 3,5 metros), 1M.	7.000	1	0	7.000
Instalación de cable en interior o exterior – con altura hasta 6 metros (sin andamios), 1M.	8.500	1	0	8.500
Mano de obra para adecuación, instalación y puesta en marcha de puntos nuevos en canaleta desde el rack principal	166.000	1	0	166.000

Mano de obra reorganización de rack principal, ponchada de cableado, peinada de rack, configuración de redes alámbricas e inalámbricas	720.000	1	0	720.000
Programación mikrotick para levantar servicios de internet y creación de vlan, separación de mbps por cada puerto para repartir internet específico a puntos estratégicos, incluyendo adecuar la conexión estable de todos los servicios que se van a instalar configurando la línea con switche administrable.	735.000	1	0	735.000
Visita técnica diagnostico – monitoreo puto de red	88.000	1	0	88.000
Punto eléctrico regulado y no regulado, conexión y adecuación de punto	62.000	1	0	62.000
kit punto de monitoreo (video balum pasivo - fuente 12v 2a - caja organizadora - utp (exterior) - sellante anti fluidos)	65.000	1	0	65.000
Switche de 5 puertos base 10/100/1000	106.000	1	0	106.000
Switche de 8 puertos base 10/100/1000	178.000	1	0	178.000
Switche de 16 puertos base 10/100/1000 rackeable	970.000	1	0	970.000
Switche de 24 puertos base 10/100/1000 rackeable	1'380.000	1	0	1'380.000
Router o repetidor inalámbrico multifunción 300Mbps	112.000	1	0	112.000
Router inalámbrico multifunción inteligente de doble banda 1200Mbps	275.000	1	0	275.000
licencia software kaspersky total security 2024	114.000	1	0	114.000
pantalla portátil 14"	485.000	1	0	485.000
pantalla portátil 15.6"	532.000	1	0	532.000
memoria ram ddr3 4gb pc - portátil	133.000	1	0	133.000
memoria ram ddr3 8gb pc - portátil	245.000	1	0	245.000
memoria ram ddr3l 4gb pc - portátil	143.000	1	0	143.000
memoria ram ddr3l 8gb pc - portátil	209.000	1	0	209.000
memoria ram ddr4 4gb pc - portátil	115.000	1	0	115.000
memoria ram ddr4 8gb pc - portátil	216.000	1	0	216.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 256 gb	280.000	1	0	280.000
disco sólido sata de 240 gb	266.000	1	0	266.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 512 gb	375.000	1	0	375.000
disco sólido sata de 480 gb	375.000	1	0	375.000
unidad de estado sólido m.2 mvme de 1 Tb	650.000	1	0	650.000
disco sólido sata de 1 Tb	620.000	1	0	620.000
Disco duro mecánico para PC de 2 Tb	650.000	1	0	650.000
Disco duro mecánico para PC de 4 Tb	810.000	1	0	810.000
mouse USB óptico corporativo, para trabajo de oficina	45.000	1	0	45.000
Teclado USB corporativo, para trabajo de oficina	70.000	1	0	70.000

tarjeta de red base 10/100/1000	100.000	1	0	100.000
batería para ups 12 v a 7 amp	100.000	1	0	100.000
patch cord de 1,8 mts cobre 100% certificado categoría 6e	25.000	1	0	25.000
cable utp cobre 100 % categoría 6e certificado para adecuación de nuevos puntos de red oficinas	4.000	1	0	4.000
face plate doble para jack categoría 6e certificado	35.000	1	0	35.000
jack certificado categoría 6e rj45 certificado	35.000	1	0	35.000
canaleta x metro medidas 10 mm x 12 mm certificada	13.000	1	0	13.000
caja sellada sobreponer largo 7cm ancho 4cm alto 11.5cm	15.000	1	0	15.0000
Plug rj 45 certificado	4.000	1	0	4.000
Cámara para exterior tipo bala turbo HD de 2 Megapíxeles, imagen a color, 24/7 lente de 2.8mm, IR hasta 20 metros, exterior IP/67, 4 tecnologías	266.000	1	0	266.000
Cámara para interior tipo domo, 2 Megapíxeles, imagen a color, 24/7 lente de 2.8mm, IR hasta 20 metros	245.000	1	0	245.000
Kit de mantenimiento escáner cama plana tipo DS-6500	250.000	1	0	250.000

Subtotal	$17,891,176
IVA (19.00%)	$3,399,324
Total	$21,290,500

