

REDES ELECTRICAS ORLANDO HERRERA SAS
NIT 900.657.546-4
MANZANA 16 CASA 21 BARRIO BALKANES
Tel: (0571) 3102605759
Espinal - Colombia
orlandoherrera2@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. FE 60

Señores	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DEL ESPINAL ESP		
NIT	890.704.204-7	**Teléfono**	(038) 2390201 - Ext. 000
Dirección	CR 6 7 80 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Espinal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2024, 09:43
Expedición	16/10/2024, 09:44
Vencimiento	31/10/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero eléctrico principal electrobombas 1, 2 y 3 PTAP Chicoral que incluye limpieza de totalizador general, breakers, variador de velocidad, borneras automáticas, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes y barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos	1.00	1,925,000.00	2,290,750.00
2	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero banco de condensadores PTAP Chicoral que incluye limpieza de totalizador general, breakers automáticos y tomas, contactores, borneras, condensadores, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes y barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos	1.00	2,239,000.00	2,664,410.00
3	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero bomba de lavado e iluminación externa PTAP Chicoral que incluye limpieza de breker principal, brekers automáticos, contactores, borneras, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes y barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos	1.00	1,426,000.00	1,696,940.00
4	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero sistema de cloro PTAP Chicoral que incluye limpieza de brekers automáticos, borneras, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes y barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos.	1.00	1,136,000.00	1,351,840.00
5	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero sistema de hidroxicloruro PTAP Chicoral que incluye limpieza de brekers automáticos, borneras, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos	1.00	1,257,000.00	1,495,830.00
6	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo tablero eléctrico principal electrobombas estación de bombeo Guayabal que incluye limpieza de brekers automáticos, variadores siemens, borneras, otros elementos eléctricos, ajuste de puntos calientes y barrajes, limpieza de cofre tablero interior y exterior con eliminación de residuos	1.00	3,385,000.00	4,028,150.00
7	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo bomba dosificadora eberle de 0,5 HP que incluye: limpieza de bobinado, secado de humedad, aplicación de barniz dieléctrico y revisión y ajuste de conexiones eléctricas salida de motor, pintura	1.00	1,252,000.00	1,489,880.00
8	006	Cambio de rodamientos motor bomba EBERLE	2.00	76,000.00	180,880.00
9	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de caja reductora eberle que incluye: lavado de caja, engrase, pintura, cambio de empaquetadura	1.00	2,424,000.00	2,884,560.00
10	006	Cambio de retenedores	1.00	25,000.00	29,750.00
11	006	Cambio de rodamientos	2.00	91,000.00	216,580.00
12	006	Rectificación alojamiento rodamiento caja reductora motor 0,5 HP	1.00	160,000.00	190,400.00
13	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo bomba dosificadora OBL de 0,5 HP que incluye: limpieza de bobinado, secado de humedad, aplicación de barniz dieléctrico y revisión y ajuste de conexiones eléctricas salida de motor, pintura	1.00	1,252,000.00	1,489,880.00
14	006	Cambio de rodamientos motor bomba OBL	1.00	76,000.00	90,440.00
15	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de caja reductora OBL que incluye: lavado de caja, engrase, pintura.	1.00	2,424,000.00	2,884,560.00
16	006	Kop Kit Light OBL KKL-VP8.5-PP-SV (M/R)	1.00	3,061,000.00	3,642,590.00
17	006	Kit OBL D108	1.00	2,460,000.00	2,927,400.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
18	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de bomba dosificadora EMEC que incluye limpieza de diafragma, revisión de tarjeta, revisión de tambor, cambio de oring, cambio de esfera en cerámica, cambio resortes válvula dosificadora.	2.00	1,828,000.00	4,350,640.00
19	006	V. succ EMEC LPV (B/C/D/E/F) 16x22	2.00	592,500.00	1,410,150.00
20	006	V. desc EMEC LPV (B/C/D/E/F) 8x12	2.00	592,500.00	1,410,150.00
21	006	Válvula pie EMEC PVDF 1/2 6X8	2.00	286,200.00	681,156.00
22	006	Válvula inyección EMEC PVDF 1/2 6X8	2.00	286,200.00	681,156.00
23	006	Manguera de succión EMEC PVC 16x22 x 5ml	2.00	89,700.00	213,486.00
24	006	Manguera de descarga EMEC PE 8x12 x 5ml	2.00	46,400.00	110,432.00
25	006	Mantenimiento preventivo y/o correctivo general de electrobomba siemens de 5 HP que incluye: limpieza de bobinado, secado de humedad, aplicación de barniz dieléctrico, revisión y ajuste de conexiones eléctricas salida de motor, pintura, cambio de sello mecánico y empaquetadura	1.00	2,055,000.00	2,445,450.00
26	006	Cambio de rodamiento motor 5 HP	2.00	225,000.00	535,500.00
27	006	Rectificación eje motor 5 HP	1.00	256,000.00	304,640.00
28	006	Rectificación tapa motor 5 HP	1.00	149,000.00	177,310.00
29	006	Cambio de tornillería	1.00	15,000.00	17,850.00
30	006	Rectificación alojamiento rodamiento bomba motor 5 HP	1.00	100,000.00	119,000.00
31	006	Rectificación eje sello 5 motor HP	1.00	87,000.00	103,530.00
32	006	Mantenimiento preventivo de motor y bomba cabezote hidrolavadora Karcher HD 9/18 de 6,7 kw que incluye: limpieza de bobinado, secado de humedad, aplicación de barniz dieléctrico, revisión y ajuste de conexiones eléctricas salida de motor, cambio de rodamientos, cambio de retenedores, cambio de empaquetadura, cambio de rodillos, cambio de empaques, cambio de aceite	1.00	2,623,000.00	3,121,370.00
33	006	Reparación motor de hidrolavadora Krcher HD 9/18 de 6,7 kw que incluye: bobinado, aplicación de barniz dieléctrico, ajuste o cambio de conexiones eléctricas, cambio de rodamientos, cambio de retenedores, cambio de empaquetadura, rectificación eje motor, rectificación tapa motor, reparación bomba hidrolavadora con cambio de rodillos, cambio de empaques, cambio de aceite	1.00	4,340,000.00	5,164,600.00

Total items: 33

Total Bruto	42,354,000.00
IVA 19%	8,047,260.00
Total a Pagar	50,401,260.00

Valor en Letras:
Cincuenta millones cuatrocientos un mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 50,401,260.00

Observaciones:
Valor acta No. 2 contrato de prestación de servicios 53-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764059572381 aprobado en 20231108 prefijo FE desde el número 46 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 6*1000
CUFE: b17ac0713685a07d45d557dd5d79c496e0722cf3526286a6de4b8906b4758dfef43843d6a1e2c43ff827d4ebab3c12e6