AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	**CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO**	CÓDIGO : GF-F-02	
		FECHA : 2021-05-04	VERSIÓN : V-7

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SUPERVISOR(A) (ES): **ARNULFO PARRADO AGUILERA**

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C. - C.E - NIT - RUT- ID No.
2101	**FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S**	**9007402195**

FECHA INICIO	12/10/2023	FECHA TERMINACIÓN	15/12/2023	No. RP COMPROMISO(S) VIGENCIA	1021223, , ,

Objeto del Contrato:

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de elementos, repuestos, materiales y mano de obra para los equipos de aires acondicionados, conforme a lo establecido en el anexo No.1 "Especificaciones Técnicas Minimas" - Zona Norte.

CONTRATO	**VALOR $**				
INICIAL	**65.257.562,00**	PAGOS ACUMULADOS (2)	32.506.000,00		
VR. ACTUAL (1)	**65.257.562,00**	**VR. A PAGAR (3)**	29.808.000,00	**SALDO CONTRATO** (=1-2-3)	2.943.562,00

EL CONTRATISTA PRESENTA SOPORTES EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO CERTIFICADO, ASI:

DICIEMBRE	DICIEMBRE	Otro:	Certificado Representante Legal del 18 de Diciembre

Régimen: Responsable de IVA

VR. ANTES DE IVA	VR. IVA
25.048.739,56	4.759.260,44

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALMENTE LA LEY 1474 DE 2011,

)R LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **29.808.000,00** CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 31/10/2023 - 14/12/2023

Usos Presupuestales:

RP	RUBRO	VALOR PAGO	USO PRESUPUESTAL	DISTRIBUCIÓN
1021223	A-03-03-01-001	20.865.600,00	A-02-02-02-008-007-01-5	20.865.600,00
1021323	A-03-03-01-001	8.942.400,00	A-02-02-02-008-007-01-5	8.942.400,00
		29.808.000,00		**29.808.000,00**

OBSERVACIONES y ANEXOS: (Relacione No(s). FACTURA(S) en caso que aplique; escriba comentarios que considere relevantes para el pago; informe o relacione los anexos o documentos adicionales; tenga en cuenta que puede afectar varios rubros presupuestales y/o dependencias de gasto; solicite ayuda para diligenciar de ser el caso).

Factura No. FEL 39724
CUFE : 99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff
Pago correspondiente al segundo pago del contrato 2101-2023 , para lo cual se ha realizado la revisión de los documentos confirmando que se cumple con lo estipulado en el artículo 12 de la Ley 2063 de 2020 y el articulo 12 del Decreto 1805 de 2020.

Firmado digitalmente por Arnulfo Parrado Aguilera

FIRMA SUPERVISOR(A)(ES) Y/O INTERVENTOR(A)(ES)

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Piso techo 36000 APARTADO	1.00	333,613	19,00	63.387	333,613
0010002000003		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Minisplit 24000 APARTADO	3.00	316,807	19,00	180.580	950,420
0010002000003		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Piso techo 12000 APARTADO	11.00	307,563	19,00	642.807	3,383,193
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ MANGUERAS DE - METRO	1.00	62,185	19,00	11.815	62,185
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	1.00	42,017	19,00	7.983	42,017
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	6.00	3,361	19,00	3.832	20,168
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	1.00	37,815	19,00	7.185	37,815
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ TERMOSTATO	1.00	341,176	19,00	64.824	341,176
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ GAS - UNIDAD	3.00	85,714	19,00	48.857	257,143
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	1.00	37,815	19,00	7.185	37,815
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	1.00	42,017	19,00	7.983	42,017
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	6.00	3,361	19,00	3.832	20,168
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 GESTIÓN DOCUMENTAL SEDE APARTADÓ TERMOSTATO	1.00	341,176	19,00	64.824	341,176
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 GESTIÓN DOCUMENTAL SEDE APARTADÓ GAS - UNIDAD	3.00	85,714	19,00	48.857	257,143
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	1.00	37,815	19,00	7.185	37,815

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	1.00	42,017	19,00	7.983	42,017
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	6.00	3,361	19,00	3.832	20,168
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	1.00	37,815	19,00	7.185	37,815
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	1.00	42,017	19,00	7.983	42,017
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	6.00	3,361	19,00	3.832	20,168
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISO TECHO 36000 RECEPCIÓN SEDE APARTADÓ PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	1.00	37,815	19,00	7.185	37,815
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	1.00	42,017	19,00	7.983	42,017
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	6.00	3,361	19,00	3.832	20,168
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA BREAKER 2X20A-UNIDAD	1.00	122,689	19,00	23.311	122,689
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA SENSORES DE TEMPERATURA	1.00	174,790	19,00	33.210	174,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA CONTACTORES - UNIDAD	2.00	226,891	19,00	86.218	453,782
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO - METRO	1.00	25,210	19,00	4.790	25,210
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	3.00	25,210	19,00	14.370	75,630

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL



FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINACIÓN SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	3.00	25,210	19,00	14.370	75,630
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 BODEGA P3 SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	3.00	25,210	19,00	14.370	75,630
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTA P3 SEDE CARTAGENA CONTROLES REMOTO - UNIDAD	1.00	140,336	19,00	26.664	140,336
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA CORREAS - UNIDAD	1.00	154,622	19,00	29.378	154,622
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA CONTACTORES - UNIDAD	1.00	226,891	19,00	43.109	226,891
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA TERMINALES - UNIDAD	4.00	3,361	19,00	2.555	13,445
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA TERMOSTATO - UNIDAD	1.00	341,176	19,00	64.824	341,176
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA GAS - UNIDAD	3.00	85,714	19,00	48.857	257,143
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR Y ACCESORIOS - UNIDAD	1.00	425,210	19,00	80.790	425,210
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	2.00	25,210	19,00	9.580	50,420
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA GAS - UNIDAD	3.00	85,714	19,00	48.857	257,143

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	6.00	110,084	19,00	125.496	660,504
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	6.00	25,210	19,00	28.740	151,261
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	1.00	85,714	19,00	16.286	85,714
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	6.00	110,084	19,00	125.496	660,504

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	6.00	25,210	19,00	28.740	151,261
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	1.00	85,714	19,00	16.286	85,714
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	6.00	110,084	19,00	125.496	660,504
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	8.00	25,210	19,00	38.319	201,681
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	2.00	85,714	19,00	32.571	171,429
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	6.00	110,084	19,00	125.496	660,504
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	6.00	25,210	19,00	28.740	151,261
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	2.00	85,714	19,00	32.571	171,429
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	6.00	110,084	19,00	125.496	660,504
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	6.00	25,210	19,00	28.740	151,261
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	2.00	85,714	19,00	32.571	171,429
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	474,790	19,00	90.210	474,790
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	1.00	481,513	19,00	91.487	481,513
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	1.00	212,605	19,00	40.395	212,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	12.00	110,084	19,00	250.992	1,321,008
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	12.00	25,210	19,00	57.479	302,521
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	1.00	145,378	19,00	27.622	145,378
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	1.00	112,605	19,00	21.395	112,605
0010002000003		MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	1.00	85,714	19,00	16.286	85,714

Total Bruto	25,048,739.56
IVA	4,759,260.44
Total a Pagar	**$ 29.808.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Efectivo 29.808.000,00 Cuota 1 Vence el 2024-01-19

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

NIT : 900,740,219 - 5
CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO
VALLEDUPAR - COLOMBIA
5704040
friokingimportaciones@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN		
NIT	900,477,169 - 8	**Teléfono**	4430020
Dirección	Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín	**Vendedor**	DIANA ZAMBRANO
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3
Correo	impuestosarn@reincorporacion.gov.co	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEL 39724

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-12-19	18:46:15
Expedición	2023-12-21	12:29:35
Vencimiento	2024-01-19	

Código	Referencia	Descripción	Can	V. Unit	IVA %	VALOR IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Veintinueve Millones Ochocientos Ocho Mil Pesos

OBSERVACIONES

#$02-12-00;2101-2023;arnulfoparrado@reincorporacion.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : LUIS YEPES

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764060831867 **aprobado en** 2023-11-29 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEL **desde el número** 39268 **al** 45622

CUFE :99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

ORIGINAL

	INFORME PERIÓDICO DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS	CÓDIGO: BS-F-36	
		FECHA 2022-03-30	VERSIÓN V-1

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

1. No. Contrato o convenio y año	2101			
2. Nombre del contratista o conviniente	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S			
3. C.C o Nit	9.007.402.195			
4.Objeto	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de elementos, repuestos, materiales y mano de obra para los equipos de aires acondicionados, conforme a lo establecido en el anexo No.1 "Especificaciones Técnicas Minimas" - Zona Norte.			
Fecha de Suscripción:	6/10/2023			
Fecha de inicio:	12/10/2023			
Fecha de terminación:	15/12/2023			
Tipo Modificación	**Número**	**Tiempo (mes y días)**	**Fecha de Suscripción**	**Fecha de Finalización**

II PLAZO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN

PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO	*100,00%*
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (en relación a los bienes y/o servicios recibidos)	*45,68%*
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	*Semanal*

III AVANCE FINANCIERO

Concepto	
1.Valor Inicial del Contrato o convenio	*$ 65.257.562,00*
2. Valor Adición (es) y/o liberación (es)	*$ 0,00*
3. Valor Total del Contrato o convenio	*$ 65.257.562,00*
4. Pagos Acumulados	*$ 32.506.000,00*
5. Valor a Pagar	*$ 29.808.000,00*
6. Saldo del contrato	*$ 2.943.562,00*
Porcentaje de pagos realizados	*49,81%*
Porcentaje de pagos a realizar	*45,68%*

IV AVANCE EJECUCIÓN CONTRACTUAL -Tomadas del Acuerdo Marco- Cláusula 7
Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:

1. Actividad establecida en el contrato o convenio	**Desarrollo de la Actividad**
1.Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, de acuerdo con los requisitos y términos establecidos en los Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Anexo No. 1 Especificaciones Técnicas, propuesta y los demás documentos del proceso de selección.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
2. Entregar dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, el cronograma de los mantenimientos preventivos de los aires acondicionados descritos en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
3. Vincular para la ejecución del contrato al menos el 5% del personal requerido, el cual debe pertenecer a los sujetos de especial protección constitucional de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1860 de 2021, para lo cual deberá entregar al supervisor los documentos que acredite dicha condición, en los términos y junto con los demás requisitos establecidos para el equipo de trabajo.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
4. Entregar dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la presentación de la Supervisión, cronograma para realizar las visitas necesarias y solicitadas por las diferentes sedes, con el propósito de garantizar el mantenimiento correctivo de los equipos; solicitudes que deben estar aprobadas por la supervisión de acuerdo con las condiciones del Anexo No.1 Especificaciones Técnicas.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
5. Disponer de maquinaria, insumos, equipos y herramientas necesarias para garantizar el optimo y oportuno desarrollo de las actividades propias de las prestación del servicio de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo de los equipos y/o elementos, para cumplir con el objeto descrito, sin que su uso genere costos adicionales para la entidad, teniendo en cuenta que deben ser suministrados por el CONTRATISTA para prestar el servicio requerido.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*

6. Elaborar y presentar los reportes técnicos por el contratista donde conste el servicio que se prestó en la sede, así como diligenciar la hoja de vida del respectivo equipo para el seguimiento por parte del supervisor del contrato. El reporte debe contener la información complementaria de todas y cada una de las visitas de Mantenimiento Preventivo y Mantenimiento Correctivo.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
7. Realizar las pruebas necesarias después de la instalación de los equipos de aires acondicionados (aplica para zona centro) (verificación de circuito eléctrico, arranque del equipo, enfriamiento) que permitan recibir a satisfacción los equipos, incluyendo las condiciones establecidas en el Anexo No.1 Especificaciones Técnicas.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
8. Suministrar e instalar los repuestos nuevos, originales y homologados por el fabricante que sean requeridos con el propósito de garantizar el funcionamiento de los equipos y/o elementos. Se deberá dar garantía de estos repuestos técnicamente por parte del CONTRATISTA por un periodo mínimo de doce (12) meses contados a partir de la instalación del repuesto.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
9. Reemplazar los repuestos o elementos que, como consecuencia de condiciones de obsolencia técnica, no se encuentren disponibles en el mercado, por repuestos o elementos, funcionalmente equivalentes o superiores con el propósito de garantizar, como mínimo, las mismas condiciones de operatividad, previa justificación escrita, el cual se pagará con base a los valores ofertados por el contratista. En caso de dichos repuestos no estén en el listado de bolsa de repuestos, deberá procederse conforme al procedimiento establecido en el presente documento.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
10. El personal deberá contar con los elementos de protección personal y el certificado de trabajo en alturas si se requiere y deberán ser presentados antes de la prestación del servicio, en cumplimiento de la normatividad vigente. En caso de requerirse trabajo en alturas, el contratista deberá certificar la presencia de un Coordinador para trabajo en alturas en cumplimiento de la normatividad vigente.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
11. Recolectar y transportar por su cuenta y a su cargo los elementos de residuos resultantes del desarrollo de las actividades de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo sin generar sobrecostos para la entidad, cumpliendo con los requisitos legales ambientales aplicables al tipo de residuo que se generen. Adicionalmente, el Contratista deberá entregar certificación de disposición final de los residuos en caso de requerirse, la cual será verificada por el supervisor.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
12. Reponer los equipos en caso de perdida o que se vean afectados como consecuencia de una indebida manipulación del contratista en el momento de realizar los mantenimientos, para lo cual el contratista deberá asumir la reposición del bien por uno igual o de mejores características y el cual deberá ser avalado por el supervisor del contrato.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
13. Acoger con diligencia las solicitudes de cambio de personal derivadas de la insatisfacción en la prestación del servicio. El contratista deberá allegar las hojas de vida para aprobación por parte de la entidad, así mismo cuando se requiera de cambios de personal por razones de fuerza mayor.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
14. Desinstalar los aires que por solicitud del Supervisor sean reportados, incluyendo remoción de tuberias, accesorios y/o elementos que hagan parte de su instalación actual.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
15. Adjuntar en los mantenimientos preventivos de los equipos de aire acondicionado registro fotográfico de las actividades realizadas en cada uno de los equipos, junto con el registro de la placa y/o sticker de características técnicas y/o identificación dada por la ARN.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
16. Elaborar, previo requerimiento y autorización del supervisor del contrato, un diagnostico de los equipos desinstalados y disponibles en el lugar donde se llevará a cabo la instalación de estos, con el propósito de determinar cuales y cuantos son los repuestos y materiales necesarios. El diagnostico debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. Una vez aprobado, no se admiten modificaciones posteriores y ello no exime de responsabilidad para habilitar los equipos y dejarlos en correcto funcionamiento.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
17. Realizar el mantenimiento correctivo, el cual será posible ejecutar una vez se tenga diagnostico previo de los repuesto y labores a realizar autorizados únicamente por el supervisor del contrato sin permitirse hacer modificaciones posteriores al recibo de dicha autorización (sin eximir de responsabilidad el habilitar el equipo en correcto funcionamiento), incluido los repuestos de los equipos de aire acondicionado existentes en las oficinas de la ARN, los cuales deben realizarse en el lugar donde se encuentre ubicado el equipo y cumplir.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
18. Responder por las averías, deterioros o perdidas que sufran los elementos a entregar durante su transporte desde el lugar de ubicación del contratista hasta el sitio pactado por la entrega, para lo cual deberá reemplazarlos de inmediato.	*No aplica para este periodo de medición.*
19. Realizar el aseo de los sitios donde se llevó a cabo la actividad de instalación o mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos de aire acondicionado.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
20. Presentar la facturación correspondiente a los servicios prestados anexando soporte de recibo a satisfacción (hoja de vida del equipo) en el cual se debe discriminar las actividades realizadas y en el caso que corresponda, la descripción de los repuestos que se cambiaron, adjuntando registro fotográfico del estado final de los equipos una vez intervenidos, donde se evidencie las características del equipo tales como marca, identificación de placa, características técnicas y demás que permitan su plena identificación. Este documento debe estar firmado por el funcionario o profesional administrativo de las sedes de la ARN y debe ser entregado en un plazo no mayor a 10 días calendarios una vez finalizada la actividad encomendada.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
21. Garantizar, una vez realizadas las actividades de instalación y/o mantenimientos preventivos y/o correctivos, que los muros, pisos y/o techos o cubiertas, pintura, impermeabilizaciones y/o resanes queden en perfecto estado, sin presentar afectaciones al inmueble. Las afectaciones que sufra el inmueble con ocasión de las actividades señaladas deberán ser subsanadas por el contratista sin que ello implique costos adicionales por la ARN.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
22. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vinculo laboral con la ARN. En todo caso el Contratista deberá conformar bajo su responsabilidad, el equipo de trabajo que le permitan cumplir la totalidad de las obligaciones objeto del presente proceso de selección.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
23. Entregar un informe final de carácter técnico en medio magnético, que describa el estado final de los equipos de aires acondicionados intervenidos, en el cual contenga como mínimo los siguientes aspectos: identificación del equipo, ubicación (sede y oficina), condición de funcionamiento en la que se encuentra el equipo, señalar si a futuro requiere alguna intervención adicional o reemplazo, y emitir un diagnostico detallado del equipo. Este informe debe ser presentado para efectos de recibir el ultimo pago.	*No aplica para este periodo de medición.*

24. Realizar los mantenimientos preventivos sin costo, en la zona correspondiente, ofrecidos en el marco del proceso de selección.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
25. Disponer del coordinador administrativo, en la zona correspondiente, ofrecido en el marco del proceso de selección.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*
26. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual y que se hayan indicado en la oferta, en el pliego electrónico SECOP II, su anexo complementario, Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas", y en los demás documentos del proceso, y en las adendas.	*El contratista cumple con lo especificado en la obligación*

V LOGROS O METAS CUMPLIDAS

1. Producto o Servicio	Relación de las evidencias
Producto y/o servicio No 2.	

VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


NA

VII CERTIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del presente contrato, certifico que el objeto y obligaciones se han venido cumpliendo a satisfacción para el periodo del 12 al 30 de octubre del 2023, por lo cual se autoriza el pago.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 26/12/2023

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA 

C.C No. 479,356

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de :

http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/Aviso-de-privacidad.aspx

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
99b0a3b44400451296d3ab7f47ebd8d99f87c35806051a32901d3915e0bd5f35f1aa733a681f4e806380347c7259d5ff

Número de Factura: FEL-39724
Fecha de Emisión: 19/12/2023
Fecha de Vencimiento: 19/01/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
Nombre Comercial: FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.
Nit del Emisor: 900740219
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 18 D 20 42
Teléfono / Móvil: 3145451501
Correo: friokingimportaciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION ARN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900477169
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: Avenida Carrera 7 N° 32 - 44, Ciudadela San Martín
Teléfono / Móvil: 4430020
Correo: impuestosarn@reincorporacion.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0010002000003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Piso techo 36000 APARTADO	94	1,00	$ 333.613,45	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.386,55	19.00			$ 333.613,45
2	0010002000003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Minisplit 24000 APARTADO |	94	3,00	$ 316.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.579,83	19.00			$ 950.420,17
3	0010002000003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Piso techo 12000 APARTADO	94	11,00	$ 307.563,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 642.806,72	19.00			$ 3.383.193,28
4	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ MANGUERAS DE - METRO	94	1,00	$ 62.184,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.815,13	19.00			$ 62.184,87
5	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
6	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 DIGITALIZACIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07

7	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	94	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
8	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ TERMOSTATO	94	1,00	$ 341.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.823,53	19.00			$ 341.176,47
9	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ SEDE APARTADÓ GAS - UNIDAD	94	3,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
10	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	94	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
11	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
12	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ATENCIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
13	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 GESTIÓN DOCUMENTAL SEDE APARTADÓ TERMOSTATO	94	1,00	$ 341.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.823,53	19.00			$ 341.176,47
14	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 GESTIÓN DOCUMENTAL SEDE APARTADÓ GAS - UNIDAD	94	3,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
15	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	94	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
16	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
17	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
18	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	94	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
19	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81

20	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 OFICINA ATENCIÓN SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
21	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PISO TECHO 36000 RECEPCIÓN SEDE APARTADÓ PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04
22	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	94	1,00	$ 37.815,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.184,87	19.00			$ 37.815,13
23	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ BORNERAS - UNIDAD	94	1,00	$ 42.016,81	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.983,19	19.00			$ 42.016,81
24	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 24000 AUDITORIO P1 SEDE APARTADÓ TERMINALES - UNIDAD	94	6,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,93	19.00			$ 20.168,07
25	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA BREAKER 2X20A-UNIDAD	94	1,00	$ 122.689,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.310,92	19.00			$ 122.689,08
26	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA SENSORES DE TEMPERATURA	94	1,00	$ 174.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.210,08	19.00			$ 174.789,92
27	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA CONTACTORES - UNIDAD	94	2,00	$ 226.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.218,49	19.00			$ 453.781,51
28	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA GARAGE SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO - METRO	94	1,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
29	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
30	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINACIÓN SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
31	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 BODEGA P3 SEDE CARTAGENA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	3,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,75	19.00			$ 75.630,25
32	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTA P3 SEDE CARTAGENA CONTROLES REMOTO - UNIDAD	94	1,00	$ 140.336,13	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.663,87	19.00			$ 140.336,13

33	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA CORREAS - UNIDAD	94	1,00	$ 154.621,85	$ 0,00	$ 0,00	$ 29.378,15	19.00			$ 154.621,85
34	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA CONTACTORES - UNIDAD	94	1,00	$ 226.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.109,24	19.00			$ 226.890,76
35	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CENTRAL 90000 OFICINAS P2 SEDE MONTERIA TERMINALES - UNIDAD	94	4,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
36	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA TERMOSTATO - UNIDAD	94	1,00	$ 341.176,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.823,53	19.00			$ 341.176,47
37	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
38	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA COORDINADOR SEDE BARRANQUILLA GAS - UNIDAD	94	3,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
39	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR Y ACCESORIOS - UNIDAD	94	1,00	$ 425.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.789,92	19.00			$ 425.210,08
40	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	2,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,83	19.00			$ 50.420,17
41	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 OFICINA ASISTENTES SEDE BARRANQUILLA GAS - UNIDAD	94	3,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.857,14	19.00			$ 257.142,86
42	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
43	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
44	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04

45	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	6,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.495,80	19.00			$ 660.504,20
46	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	6,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
47	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15
48	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
49	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 CAFETERIA SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	1,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
50	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
51	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
52	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04
53	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	6,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.495,80	19.00			$ 660.504,20
54	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	6,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
55	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15
56	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
57	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 RACK SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	1,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29
58	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92

59	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
60	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04
61	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	6,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.495,80	19.00			$ 660.504,20
62	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	8,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.319,33	19.00			$ 201.680,67
63	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15
64	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
65	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 JEFE OPERATIVO SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	2,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.571,43	19.00			$ 171.428,57
66	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
67	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
68	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04
69	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	6,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.495,80	19.00			$ 660.504,20
70	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	6,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
71	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15

72	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
73	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 COORDINACION SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	2,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.571,43	19.00			$ 171.428,57
74	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
75	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
76	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04
77	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	6,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.495,80	19.00			$ 660.504,20
78	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	6,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.739,50	19.00			$ 151.260,50
79	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15
80	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
81	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 SALA DE JUNTAS SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	2,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.571,43	19.00			$ 171.428,57
82	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 474.789,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.210,08	19.00			$ 474.789,92
83	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	94	1,00	$ 481.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.487,39	19.00			$ 481.512,61
84	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA PLAQUETA - UNIDAD	94	1,00	$ 212.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.394,96	19.00			$ 212.605,04

85	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	94	12,00	$ 110.084,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.991,60	19.00			$ 1.321.008,40
86	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	94	12,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.478,99	19.00			$ 302.521,01
87	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA RODAMIENTOS - UNIDAD	94	1,00	$ 145.378,15	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.621,85	19.00			$ 145.378,15
88	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA DESAGÜES - UNIDAD	94	1,00	$ 112.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.394,96	19.00			$ 112.605,04
89	0010002000003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MINISPLIT 12000 ARCHIVO SEDE FONSECA GAS - UNIDAD	94	1,00	$ 85.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.285,71	19.00			$ 85.714,29

Notas Finales

#$02-12-00;2101-2023;arnulfoparrado@reincorporacion.gov.co#$

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-12-21 12:29:37
Documento generado el: 2023-12-21 12:29:35
Generado por: Proveedor Tecnológico Nit:830048145

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.048.739,56
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.048.739,56
IVA	4.759.260,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.759.260,44
Total neto factura (=)	29.808.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 29.808.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764060831867 Rango desde: 39268 Rango hasta: 45622 Vigencia: 2025-11-29

APARTADO

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha:	31 - 10 - 23
Área: digitalizacion	Supervisor:
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confort style	Tipo: Split
Modelo: HAC-24CSA	Capacidad: 24000
Serial:	Refrigerante: R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA: Corto en cableado y Bornes

ACCIONES CORRECTIVAS:
Cambiar cableado y Poner Terminales industriales

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha:	31 - 10 - 23		
Área:	Profecional administrativo	Supervisor:	
Sede:	ARN Apartado		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	Confor style	Tipo:	split
Modelo:	HAC-12CSA	Capacidad:	12000 BTU
Serial:		Refrigerante:	R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	13.5 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	24.3 °C	
PRESIÓN DE BAJA	115 PSI	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	6.1	
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	223 V~	

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Ruido Ventilador

CAUSA: Quedo OK

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

Edwin Gutierrez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [X]

CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	31 - 10 - 23
Área: Cordinador	Supervisor:
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: ConfortFresh	Tipo: Split
Modelo: KSd12	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	13.8 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	26.2°C	
PRESIÓN DE BAJA	125 PSI	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	5.6 Amp.	
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	219 V~	

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
OK

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	30-10-23
Área:	Atencion
Supervisor:	
Sede:	ARN Apartado

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	DAIKIN
Tipo:	Split
Modelo:	(FKS·K) FTKS12RL216
Capacidad:	12000 BTU
Serial:	
Refrigerante:	R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	14.0 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	27.2 °C	
PRESIÓN DE BAJA	140 PS	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	4.1 Amp.	
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	226 Vn	

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:
~~Corregir daño~~ OK

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | **TÉCNICO EJECUTANTE** | **SUPERVISOR**

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha:	31-10-23		
Área:	Asesor Justicia y Paz	**Supervisor:**	
Sede:	ARN		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	Multizone	**Tipo:**	Split
Modelo:	S13 C2 d B3	**Capacidad:**	12000 BTU
Serial:		**Refrigerante:**	R 22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Enfria Capacitor 35 uf posible fuga en Racores

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:
Reparar o Reeplacar equipo

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR

Edwin Gutierrez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha: 31-10-23	
Área: Sala de Reuniones	Supervisor:
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confortfresh	Tipo: Split
Modelo: YWRS12	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R 410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12.7 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	26.8 °C	
PRESIÓN DE BAJA	135 PSI	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
OK

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES

EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Felipe Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☒

CORRECTIVO: ☐

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 30-10-23	
Área: Atencion	Supervisor:
Sede: S ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confortfresh	Tipo: Split
Modelo: ESMS122	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Recibe señal del control y no Enfria

CAUSA: Posible fuga, corto circuito en Bornes del compresor

ACCIONES CORRECTIVAS:
Corregir daño

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

Edwin Gutierrez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	30-10-23
Área: Atencion	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: ConFortFresh	**Tipo:** Split
Modelo: ESMS122	**Capacidad:** 12000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Recibe señal del control, y no Arranca UCA

CAUSA: Receptor display Corto circuito en Borneo y Capacitor 35uf

ACCIONES CORRECTIVAS:
Corregir daño

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

PREVENTIVO: [X]

CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	30-10-23		
Área:	Gestion Documental	Supervisor:	
Sede:	ARN Apartado		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	Confortfresh	Tipo:	Split
Modelo:	YWRS12	Capacidad:	12000 BTU
Serial:		Refrigerante:	R4410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	24 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	30 °C	
PRESIÓN DE BAJA	30 ps	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
Congelamiento No enfria (Presenta fuga de Refrigeante)

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:
Corregir fuga y cargar

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Fabian Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha: 30-10-23	
Área:	Supervisor:
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: SAMSUNG	Tipo: SPLIT
Modelo: No Visible	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Arranca UCA (capacitor 30 uf terminales, Cable

CAUSA: Recalentamiento, corto circuito en Bornes, termico

ACCIONES CORRECTIVAS:
Reparar o Reemplazar

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES

EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☒

CORRECTIVO: ☐

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 30 - 10 - 23	
Área: Oficina Atencion	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Ciac	**Tipo:** Split
Modelo: CH21V-024-H3U2C	**Capacidad:** 24000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Arranca UCA (Capacitor 45 MF, Terminales y Cable

CAUSA: Recalentamiento y corto circuito Cableado y Bornes

ACCIONES CORRECTIVAS:
Reparar o Reemplazar

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR

Jolwin Gutierrez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 30 - 10 - 23	
Área: Recepcion	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: ConfortFresh	**Tipo:** Piso techo
Modelo: FAED036S13D26LPTM	**Capacidad:** 36000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R 22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
goteo

CAUSA: Sellar con silicona conector de la bandeja y manguera drenaje

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES

EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR **TÉCNICO EJECUTANTE** **SUPERVISOR**

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: [X]

CORRECTIVO: [ ]

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	30 - 10 - 23		
Área:	Auditorio Primer Piso	**Supervisor:**	
Sede:	ARN Apartado		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	ComforStyle	**Tipo:**	Split
Modelo:	HAC - 24CSA	**Capacidad:**	24000 BTU
Serial:		**Refrigerante:**	R 410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
No Arranca UCA

CAUSA: Corto en Bornes del Compresor y Cambiar Capacitor 55 mf

ACCIONES CORRECTIVAS:
Reparar o Reemplazar

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edwin Cabrera

RECIBIDO POR **TÉCNICO EJECUTANTE** **SUPERVISOR**

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha: 30-10-23	
Área: Auditorio Primer Piso	Supervisor:
Sede: ARN Aportado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confortfresh	Tipo: SPlit
Modelo: KS 012	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R 410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
OK

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Edwin Gutierrez

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: [X]
CORRECTIVO: [ ]

Fecha: 31-10-23	
Área: Tecnico administrativo	Supervisor:
Sede: ARM	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Blue line	Tipo: Split
Modelo: MSI-1219E2	Capacidad: 12000 BTU
Serial:	Refrigerante: R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	13.2 °C	
TEMPERATURA DE ÁREA	26.1 °C	
PRESIÓN DE BAJA	140 PSI	
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	4.8 Amp.	
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	225 V~	

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
OK

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

Edwin Gutierrez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-12-23	
Área: Digitador	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confor Stile	**Tipo:** Split
Modelo: HAC-24 CSA	**Capacidad:** 24000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		14.2
TEMPERATURA DE ÁREA		27.9
PRESIÓN DE BAJA		140psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		15.8
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		222 V~

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Bornes En Corto y Presenta Ruido interno en Compresor, Capacitor

CAUSA: Recalentamiento de condensacion

ACCIONES CORRECTIVAS: El Equipo queda en funcionamiento Nota: tener en Cuenta Estas unidades estan trabajando en Condiciones Extremas de sobre calor

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Terminales Electricas	5	
	Cable 3x10	1 mt	
	Capacitor	150 MF	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:** OK	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-12-23	
Área: Reintegradores	**Supervisor:**
Sede: ARN APARTADO	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORTFRESH	**Tipo:** MINI SPLIT
Modelo: ESMS122	**Capacidad:** 12000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		14.5°C
TEMPERATURA DE ÁREA		27.2°C
PRESIÓN DE BAJA		140 PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		5.9
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		224

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Corto circuito en borneras de compresor y capacitor.

CAUSA: Sobrecalentamiento de temperatura

ACCIONES CORRECTIVAS: Se remplaza capacitor y cableado del compresor

Queda en funcionamiento con encendido manual (Display malo)

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Terminales electricas	6	
	capacitor 35 UF	1	
	cable 3x10	0.5	

EQUIPO EN:	SERVICIO: X	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09 - 12 - 23	
Área: Reintegradores	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Ciac	**Tipo:** Split
Modelo: CH 21V-24-H3U2L	**Capacidad:** 24000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R 22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		12.9
TEMPERATURA DE ÁREA		26.9 °C
PRESIÓN DE BAJA		68 PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		15.7 A.
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		226 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
Corto Circuito En Bornes del Compresor y Capacitor 50 uf

CAUSA: Ya Presenta Ruido Interno Anormal En compresor

ACCIONES CORRECTIVAS: Se corrigio Daños y Cambio de Capacitor Ajuste de Refrigerante R22 Queda en funcionamiento

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	1 Capacitor 50 MF	1	
2	1 mt cable 3x10	1	
3	Terminales electricas	6	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:** OK	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-12-23	
Área: Asesor Jurídico	**Supervisor:**
Sede: AFN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confort fresh	**Tipo:** Split
Modelo: YWRS12	**Capacidad:** 12000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R410

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		12.3
TEMPERATURA DE ÁREA		24.8
PRESIÓN DE BAJA		142 PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		6.2 A.
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		224 ✓

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Se Recomienda Revisar condensadoras por Sobrecalentamiento de las mismas En los Balcones

CAUSA: Bajo de Refrigerante 30 PSI

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se Revisaron Racores por Posible fuga se Realizo Vacio y Carga de R410

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Refrigerante 410a	1 Kg	

EQUIPO EN:	SERVICIO: OK	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-12-23	
Área: Asesor Jurídico	Supervisor:
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: SAMSUNG	Tipo: split
Modelo: No se observa	Capacidad: 9000 BTU
Serial:	Refrigerante: R22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		12
TEMPERATURA DE ÁREA		26.2
PRESIÓN DE BAJA		60psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		5.2
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
Corto En Bornes del compresor

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:
Cambio de Cables y Terminales electricas

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	0.5 mts Cable 3X10	0.5 mt	
2	Terminales Electricas	6	
EQUIPO EN:	SERVICIO: OK	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09 - 12 - 23	
Área: Auditorio Primer Piso	**Supervisor:**
Sede: ARN Apartado	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Confortstile	**Tipo:** Split
Modelo: HAC-24 CSA	**Capacidad:** 24000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R 410 a

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		11.8
TEMPERATURA DE ÁREA		25.3
PRESIÓN DE BAJA		125 psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		13.0 Amp
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		225 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

Corto en Bornes del Compresor, Bajo de Refrigerante 80 psi

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Se Realizo Vacion, Cambio de cableado electrico y Carga de Refrigerante

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Terminales	8 t	
	Refrigerante	1 Kg 410	
	Cable 3x10	1 mt	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:** OK	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR **TÉCNICO EJECUTANTE** **SUPERVISOR**

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09 - 12 - 23
Área: Reintegradores	**Supervisor:**
Sede: ARN APARTADO	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORTFRESH	**Tipo:** Mini split
Modelo: ESMS 122	**Capacidad:** 12000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R410 A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		17.2°C
TEMPERATURA DE ÁREA		24.6°C
PRESIÓN DE BAJA		145 Psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		6.0
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		224

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Corto circuito en borneras de compresor

CAUSA: Sobrecalentamiento de temperatura

ACCIONES CORRECTIVAS: Se remplazan terminales electricas y se ajusta refigerante R410A.

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Terminales electricas	3	
	Refrigerante R410A	1 Kg	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR | **TÉCNICO EJECUTANTE** | **SUPERVISOR**

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-12-23	
Área: Asesor Jurídico	**Supervisor:**
Sede: ABN APARTADO	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Wal Multizone	**Tipo:** Mini split
Modelo: S13C2DB3	**Capacidad:** 13000 BTU
Serial:	**Refrigerante:** R22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		16°C
TEMPERATURA DE ÁREA		26.2°C
PRESIÓN DE BAJA		65 PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		5.9
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		224

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Fuga, capacitor malo corto circuito en borneras

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS: Se corrige Fuga en racor de baja se realizo vacio cambio de capacitor y carga de refrigerante

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Refrigerante R22	1 kg	
	Capacitor 35 uF	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

RECIBIDO POR **TÉCNICO EJECUTANTE** **SUPERVISOR**

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y/O REVISIÓN

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

INSTALACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☒

Fecha:	15 Diciembre		
Área:	oficina Asistente administrativo	Supervisor:	
Sede:	ARN	Ciudad:	Barranquilla

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	BlueLine	Tipo:	mini split
Modelo:	MSA-2410A12	Capacidad:	24.000btu
Serial:	010715334	Refrigerante:	R-410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		14°
TEMPERATURA DE ÁREA		23°
PRESIÓN DE BAJA		140 psi
PRESIÓN DE ALTA		— o —
AMPERAJE COMPRESOR		10,3 amperios
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		123 voltios

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Equipo presenta Fuga Unidad Condensadora y Cable de potencia en mal Estado

CAUSA: Tuerca Valvula 3/8" en mal estado ; Cable Cristalizado

ACCIONES CORRECTIVAS: Se procedio a cambio de tuerca ; Realizar Expander ; Realizar Vacio ; Carga de gas Refrigerante

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	2 Kilos de Gas Refrigerante		
	R-410A		
	1 metro Cable Encauchetado 3x12		
	1 tuerca flers 3/8"		
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y/O REVISIÓN

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

INSTALACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☑

Fecha:	15 Diciembre 2023		
Área:	Recepcion	Supervisor:	
Sede:	ARJ	Ciudad:	Barranquilla

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	DAIKIN	Tipo:	mini split
Modelo:	FTKS12RL216	Capacidad:	12.000 BTU
Serial:	0107165999	Refrigerante:	R-410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	14°	14°
TEMPERATURA DE ÁREA	22°	22°
PRESIÓN DE BAJA	138 PSI	138 PSI
PRESIÓN DE ALTA	— —	— —
AMPERAJE COMPRESOR	5,4 amperios	5,4 amperios
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	223 voltios	223 voltios

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Equipo presenta bomba de condensado en mal estado

CAUSA: DAÑO POR USO

ACCIONES CORRECTIVAS: Cambio de Bomba de Condensado. modelo PC-125A voltaje 220V/60Hz marca=) TAXIK Condensate Pump

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	Bomba de condensado		
EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO Y/O REVISIÓN

INSTALACIÓN: ☐
REVISIÓN: ☐
PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	15 Diciembre 2023		
Área:	Coordinador	Supervisor:	
Sede:	ARN	Ciudad:	Barranquilla

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	Confortfresh	Tipo:	mini split
Modelo:	TAC-24CSA/22	Capacidad:	24.000 BTU
Serial:	0107154462	Refrigerante:	R-407C

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		13°
TEMPERATURA DE ÁREA		23°
PRESIÓN DE BAJA		73 psi
PRESIÓN DE ALTA		— o —
AMPERAJE COMPRESOR		9,3 amperios
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		223 voltios

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Equipo presenta fuga serpentin Unidad Evaporadora

CAUSA: Deterioro

ACCIONES CORRECTIVAS: Se desmonta Unidad Evaporadora, se corrije fuga se procede a instala Equipo, REALIZAR VACIO y CARGA de gas Refrigerante R-407C

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	2 Kilos de Gas Refrigerante	2	
2	R-407C		
2	Varillas de Soldadura	2	
EQUIPO EN:	SERVICIO: /	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

RECIBIDO POR

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☑

Fecha:	1 / Dic / 2023		
Área:	Archivo - Sistema	**Supervisor:**	
Sede:	AEN Cartagena		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	York	**Tipo:**	Mini split
Modelo:	YHA9FKC24BAN-FX	**Capacidad:**	24000 BTU
Serial:	100001139160800068	**Refrigerante:**	R410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Aislamiento Térmico Lado condensador

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS: Se Realiza instalacion de Rubatex en Tuberia lado Condensador

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Rubatex 5/8	2	
	Cinta Vinilo	1	
	Regonte	1/128	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edgar Ruiz C.
RECIBIDO POR
P.A. SBC Jefe Seguridad

Manuel Vasquez Perez
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☑

Fecha: 1 Dic / 2023	
Área: Bodega Piso 3	Supervisor:
Sede: DFD Cartagena	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: ECOX	Tipo: Duct Split
Modelo: NXCMC24C1	Capacidad: 24.000
Serial: N/V	Refrigerante: R22.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Filamento Termico lado Condensador

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS: Se Realiza instalacion de Rubatex Tuberia lado Condensador

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Rubatex 5/8	2	
	Cinta Vinilo	1	
	Pegante	1/128	

EQUIPO EN:	SERVICIO:	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Edgar Ruiz E.
RECIBIDO POR

Manuel Vanegas Diaz
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

P.A. GT SBC Cartagena

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☑

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	1 / Dic / 2023		
Área:	Sala Junta Piso 3	**Supervisor:**	
Sede:	AEN Cartagena		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	York	**Tipo:**	Casseta
Modelo:	YNKFXC036BAAD~~FX~~	**Capacidad:**	36000
Serial:	331501015120000001	**Refrigerante:**	R410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:
Equipo Sin control Remoto

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:
Suministro de control Remoto

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Control Remoto	1	
	Con Baterias.		
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**

Edgar Ruiz.
RECIBIDO POR
P.A GT SBC. Cocina

TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

PREVENTIVO: ☐
CORRECTIVO: ☑

Fecha:	1/ Dic / 2023	Supervisor:	
Área:	Coordinacion.		
Sede:	HEN Cartagena		

DATOS DEL EQUIPO

Marca:	ConFresh.	Tipo:	Mini split
Modelo:	INFM18C18	Capacidad:	18000 BTU
Serial:	632299767 X6.	Refrigerante:	R410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO		
TEMPERATURA DE ÁREA		
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Instalacion de Aislamiento Termico Tubera lado Condensador

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS: Se Realiza instalacion de Rubatex Tubera lado Condensador

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	Rubatex 5/8	2.	
	Cinta Vinilo	1	
	Pegante	1/128.	

EQUIPO EN: **SERVICIO:** **FUERA DE SERVICIO:** **PTE. REPUESTO:**

Edgar Ruiz
RECIBIDO POR

Manuel Navarro Pico
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09-11-2023
Área:	Sala de juntas #1
Supervisor:	
Sede:	ARN FONSECA LA GUAJIRA

DATOS DEL EQUIPO

Marca: ConfortFresh	**Tipo:** mini-split
Modelo: TWC12OC-030NASF	**Capacidad:** 12000 BTU.
Serial: L192212673	**Refrigerante:** R-410A.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12°c	9°c
TEMPERATURA DE ÁREA	24°c	20°c
PRESIÓN DE BAJA	190 PSI	130PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	5.3 AMP	4.8 AMP
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	220V	224 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT TUBERIA	1	
2	CABLE DE SEÑAL	1	
3	CINTAS VINILOS	2	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	clavijas	1	
5	Base Metalica (PIE DE AMIGO)	1	

Lina Zoraida Galán Alcocer
RECIBIDO POR

Yelluber Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09-11-2023
Área: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	**Supervisor:**
Sede: ARN FONSECA LA GUAJIRA	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORT KING	**Tipo:** mini-split
Modelo: GWC12NB-D3NNA5A/I	**Capacidad:** 12000 BTU.
Serial: 6322996 4089	**Refrigerante:** R-410A.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12°C	10°C
TEMPERATURA DE ÁREA	24°C	20°C
PRESIÓN DE BAJA	100 PSI	135 PSI
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	4.2 Amp	3.8 Amp
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	224 V	225V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT DE TUBERIA	1	
2	CINTAS VINILOS	2	
3	CABLE SEÑAL	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	clavija	1	
5	PIE DE AMIGO	1	

Luis Zoraida Garcia Alarcon
RECIBIDO POR

Jalober Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09-11-2023
Área: GESTIÓN DOCUMENTAL	**Supervisor:**
Sede: ARN FONSECA LA GUAJIRA	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORTFRESH	**Tipo:** mini-split
Modelo: TAC-12C5A/Z2	**Capacidad:** 12000 Btu.
Serial: N/A	**Refrigerante:** R-410A.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12°c	8°c
TEMPERATURA DE ÁREA	23°c	21°c
PRESIÓN DE BAJA	115 psi	135 psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	4.9 Amp	4.9 Amp
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	230 V	224 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT DE TUBERIA	1	
2	CINTAS VINILOS	2	
3	CABLE SENAL	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	Clavijas	1	
5	PIE DE AMIGO	1	

Lina Zorcido Gorton Alcocer
RECIBIDO POR

Yelinbee Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: 09-11-2023	
Área: SALA DE JUNTAS #2	**Supervisor:**
Sede: ARN FONSECA (A GUAJIRA	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: BLUELINE	**Tipo:** mini-split
Modelo: MSI-1219E2	**Capacidad:** 12000 BTU
Serial: 340A13645050610081004S	**Refrigerante:** R-410A

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12°c	10°c
TEMPERATURA DE ÁREA	24°c	20°c
PRESIÓN DE BAJA	110psi	140 psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	3.6 AMP	3.6 AMP
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	226 V	220 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT DE TUBERIA.	1	
2	CABLE DE SEÑAL	1	
3	CABLE DE CORRIENTE	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	CINTAS VINILOS	2	
5	CLAVIJAS	1	
6	PIE DE AMIGO	1	

Lina Zorcida Gaitán Alarcón
RECIBIDO POR

Yellinger Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09-11-2023
Área: ENLACE DE COORDINACIÓN	**Supervisor:**
Sede: ARN FONSECA LA GUAJIRA	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORTFRESH	**Tipo:** mini-split
Modelo: TWC12OC-030NASF	**Capacidad:** 12000 Btu.
Serial: 923121722	**Refrigerante:** R-410A.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	12°C	9°C
TEMPERATURA DE ÁREA	24°C	20°C
PRESIÓN DE BAJA	80 psi	130 psi
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR	3.0 Amp	4.3 Amp
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	220 V	220 V

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT DE TUBERIA	1	
2	CINTAS VINILOS	2	
3	CABLE SEÑAL	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	clavijas	1	
5	PIE DE AMIGO	1	

Lina Zoraida Gaitán Moreno
RECIBIDO POR

Yellinger Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: X

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha:	09-11-2023
Área: ATENCIÓN AL USUARIO.	**Supervisor:**
Sede: ARN FONSECA LA GUAJIRA.	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: CONFORTFRESH	**Tipo:** mini-split
Modelo: 4WRS12	**Capacidad:** 12000 Btu.
Serial: E2015000010230357	**Refrigerante:** R-410A.

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	13°c	10°c
TEMPERATURA DE ÁREA	24°c	21°c
PRESIÓN DE BAJA		
PRESIÓN DE ALTA		
AMPERAJE COMPRESOR		
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN		

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO:

CAUSA:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	KIT DE TUBERIA	1	
2	CINTAS VINILO	2	
3	CABLE SEÑAL	1	
EQUIPO EN:	**SERVICIO:**	**FUERA DE SERVICIO:**	**PTE. REPUESTO:**
4	clavijas	1	

RECIBIDO POR

Yellinger Quintero
TÉCNICO EJECUTANTE

SUPERVISOR

Powered by CamScanner

REPORTE DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO: ☐

CORRECTIVO: ☒

FRIO KING
IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S

Fecha: Diciembre 5/2023	
Área: Salon Conferencias	Supervisor:
Sede: A-R P Montario	

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Trane	Tipo: Central
Modelo: TWE09A300C1A	Capacidad: 7.5 TNR
Serial: N 224412.75 H	Refrigerante: R22

CONDICIONES DEL EQUIPO

	ANTES	DESPUÉS
TEMPERATURA DE SUMINISTRO	23 ¿	22 ¿
TEMPERATURA DE ÁREA	22 ¿	22 ¿
PRESIÓN DE BAJA	65 PSI	68 ¿
PRESIÓN DE ALTA	250 PSI	250 ¿
AMPERAJE COMPRESOR	L1 2, L23 L34	L1-2/L23/L3/4
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	L1 14/L2.13/L3 15	L1 14/L2 13/L3 15

REPORTE DEL DAÑO

EVENTO REPORTADO: Aire no Enfria

CAUSA: N/O Prende el motor compresor

ACCIONES CORRECTIVAS: Instalacion de correa nueva en La unidad Evaporadora y Suche. computable

ÍTEM	MATERIAL	CANTIDAD	OBSERVACIONES
✓	correa	✓	NUEVO
✓	Suche Computable	✓	NUEVO

EQUIPO EN:	SERVICIO: ✓	FUERA DE SERVICIO:	PTE. REPUESTO:

Cindy Correa

RECIBIDO POR | TÉCNICO EJECUTANTE | SUPERVISOR

IT	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD [BTU/H]	SEDE	UBICACIÓN	TIPO DE SERVICIO	OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO				
							DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MINISPLIT	24.000	APARTADÓ	DIGITALIZACIÓN	CORRECTIVO	Equipo presenta corto en cable de alimentación de compresor y bornera	MANGUERAS DE - METRO	UND	1	$ 74.000	$ 74.000
							BORNERAS - UNIDAD	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	6	$ 4.000	$ 24.000
2	MINISPLIT	12.000	APARTADÓ	ASESOR DE JUSTICIA Y PAZ	CORRECTIVO	Equipo no enfria, capacitor de arranque quemado, fuga en racores de unidad condensadora	CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
							TERMOSTATO	UND	1	$ 406.000	$ 406.000
							GAS - UNIDAD	UND	3	$ 102.000	$ 306.000
4	MINISPLIT	12.000	APARTADÓ	ATENCIÓN	CORRECTIVO	Unidad condensadora no arranca, capacitor quemado, corto circuito en borneras y led de unidad evaporadora no recibe señal del control	CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
							BORNERAS - UNIDAD	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	6	$ 4.000	$ 24.000
5	MINISPLIT	12.000	APARTADÓ	GESTIÓN DOCUMENTAL	CORRECTIVO	Equipo presenta fuga de refrigerante en red de refrigeración	TERMOSTATO	UND	1	$ 406.000	$ 406.000
							GAS - UNIDAD	UND	3	$ 102.000	$ 306.000
6	MINISPLIT	12.000	APARTADÓ		CORRECTIVO	Unidad condensadora no arranca, capacitor quemado, corto circuito en borneras y led de unidad evaporadora no recibe señal del control	CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
							BORNERAS - UNIDAD	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	6	$ 4.000	$ 24.000
7	MINISPLIT	24.000	APARTADÓ	OFICINA ATENCIÓN	CORRECTIVO	Unidad condensadora no arranca, capacitor quemado, corto circuito en borneras y led de unidad evaporadora no recibe señal del control	CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
							BORNERAS - UNIDAD	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	6	$ 4.000	$ 24.000
8	PISO TECHO	36.000	APARTADÓ	RECEPCIÓN	CORRECTIVO	Equipo presenta fuga en bandeja de drenaje	PLAQUETA - UNIDAD	UND	1	$ 253.000	$ 253.000
9	MINISPLIT	24.000	APARTADÓ	AUDITORIO P1	CORRECTIVO	Unidad condensadora no arranca, capacitor quemado, corto circuito en borneras y led de unidad evaporadora no recibe señal del control	CAPACITORES DE ARRANQUE O MARCHA-UNIDAD	UND	1	$ 45.000	$ 45.000
							BORNERAS - UNIDAD	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	6	$ 4.000	$ 24.000
10	MINISPLIT	12.000	FONSECA	OFICINA GARAGE	CORRECTIVO	Equipo no tiene punto eléctrico	BREAKER 2X20A-UNIDAD	UND	1	$ 146.000	$ 146.000
							SENSORES DE TEMPERATURA	UND	1	$ 208.000	$ 208.000
							CONTACTORES - UNIDAD	UND	2	$ 270.000	$ 540.000
							MATERIAL DE AISLAMIENTO - METRO	UND	1	$ 30.000	$ 30.000
										TOTAL	$ 3.270.000

Abel Mauricio Jimenez Roa

Firmado digitalmente por Abel Mauricio Jimenez Roa

IT	TIPO DE EQUIPO	CAPACIDAD [BTU/H]	SEDE	UBICACIÓN	TIPO DE SERVICIO	OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO - DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	ESADO ACTIVIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	MINISPLIT	12.000	CARTAGENA	ARCHIVO	CORRECTIVO	Equipo presenta desgaste en aislamiento térmico de tubería de refrigeración, generando goteo constante	MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	3	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 90.000,00
2	MINISPLIT	12.000	CARTAGENA	OFICINA COORDINACIÓN	CORRECTIVO	Equipo presenta desgaste en aislamiento térmico de tubería de refrigeración, generando goteo constante	MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	3	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 90.000,00
4	MINISPLIT	12.000	CARTAGENA	BODEGA P3	CORRECTIVO	Equipo presenta desgaste en aislamiento térmico de tubería de refrigeración, generando goteo constante	MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	3	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 90.000,00
5	MINISPLIT	12.000	CARTAGENA	SALA DE JUNTA P3	CORRECTIVO	Falla en control remoto	CONTROLES REMOTO - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 167.000	$ 167.000
6	CENTRAL	90.000	MONTERIA	OFICINAS P2	CORRECTIVO	Equipo presenta falla en tablero eléctrico y correa de motor blower rota	CORREAS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 184.000	$ 184.000
							CONTACTORES – UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 270.000	$ 270.000
							TERMINALES - UNIDAD	UND	4	100% EJECUTADO	$ 4.000	$ 16.000
7	MINISPLIT	12.000	BARRANQUILLA	OFICINA COORDINADOR	CORRECTIVO	Equipo presenta fuga en red de refrigeración	TERMOSTATO - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 406.000,00	$ 406.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	3	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 306.000,00
8	MINISPLIT	12000	BARRANQUILLA	OFICINA ASISTENTES	MTTO PREVENTIVO	CONDENSADORA EN MAL ESTADO, SERPENTIN DETERIORADO Y OXIDADO, SE REQUIERE CAMBIO DE CONDENSADORA Y REAJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE	DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR Y ACCESORIOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 506.000,00	$ 506.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	2	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 60.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	3	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 306.000,00
9	MINISPLIT	12000	FONSECA	CAFETERIA	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 786.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 180.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 102.000,00
10	MINISPLIT	12000	FONSECA	RACK	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 786.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 180.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 102.000,00
11	MINISPLIT	12000	FONSECA	JEFE OPERATIVO	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD		1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 786.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	8	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 240.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	2	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 204.000,00
12	MINISPLIT	12000	FONSECA	COORDINACION	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 786.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 180.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	2	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 204.000,00
13	MINISPLIT	12000	FONSECA	SALA DE JUNTAS	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD		1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 786.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	6	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 180.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	2	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 204.000,00
14	MINISPLIT	12000	FONSECA	ARCHIVO	CORRECTIVO	INSTALACION DE EQUIPO	INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 565.000,00	$ 565.000,00
							INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR - UNIDAD - MANO DE OBRA	UND	1	100% EJECUTADO	$ 573.000,00	$ 573.000,00
							PLAQUETA - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 253.000,00	$ 253.000,00
							METRO LINEAL DE TUBERÍA X METRO	UND	12	100% EJECUTADO	$ 131.000,00	$ 1.572.000,00
							MATERIAL DE AISLAMIENTO X METRO	UND	12	100% EJECUTADO	$ 30.000,00	$ 360.000,00
							RODAMIENTOS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 173.000,00	$ 173.000,00
							DESAGÜES - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 134.000,00	$ 134.000,00
							GAS - UNIDAD	UND	1	100% EJECUTADO	$ 102.000,00	$ 102.000,00
												$ 20.984.000,00

Abel Mauricio Jimenez Roa

Firmado digitalmente por Abel Mauricio Jimenez Roa

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900740219	5	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4644	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
20-1	CRA 18 D 20 42	5704040	FRIOKINGIMPORTACIONES@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28387285	E	2023-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.877.600	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
25	28387285	2023-12-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 49734974	PEREZ ARANGO ESPERANZA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1464401
2	CC 49754278	ZAMBRANO SAMPAYO DIANA MILENA	2.150.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.150.000	344.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.150.000	86.000	COMFACESAR-CCF15	2.150.000	86.000	2.150.000	11.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	527.300	S	1464401
3	CC 77018384	GIL MAESTRE MOISES EDUARDO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFACESAR-CCF15	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1464401
4	CC 77021989	GIL SANCHEZ LUIS ALBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1464401
5	CC 77090616	MORALES ROMERO FRANKLIN JOSE	2.150.000	F																0			21	21	21	21	COLPENSION ES-25-14	1.505.000	240.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.505.000	60.200	COMFACESAR-CCF15	1.505.000	60.200	1.505.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	369.100	S	1464401
6	CC 77090616	MORALES ROMERO FRANKLIN JOSE	2.150.000	F											X					0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	573.334	91.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	573.334	23.000	COMFACESAR-CCF15	0	0	573.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	114.800	S	1464401
7	CC 77090616	MORALES ROMERO FRANKLIN JOSE	2.150.000	F										X						0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	71.667	8.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	71.667	0	COMFACESAR-CCF15	71.667	0	71.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	8.700	S	1464401
8	CC 77169176	GIL SANCHEZ LEONARDO FABIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1464401
9	CC 77193302	BORJA CALDERON JHOVANIS ENRIQUE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1464401
10	CC 1003231802	FRAGOSO MURGAS DIEGO ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1464401
11	CC 1003315164	OCHOA TORRES HERMES RICARDO	1.160.000	F																0			25	25	25	25	PROTECCION -230201	966.667	154.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	966.667	38.700	COMFACESAR-CCF15	966.667	38.700	966.667	67.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	299.400	S	1464401
12	CC 1003315164	OCHOA TORRES HERMES RICARDO	1.160.000	F												X				0			5	5	5	5	PROTECCION -230201	193.334	31.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	193.334	7.800	COMFACESAR-CCF15	193.334	0	193.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	38.800	S	1464401
13	CC 1003377073	SALCEDO BLANCHAR JORGE MARIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS-SUDASAKAWI - EPSIC1	1.160.000	46.400	COMFACESAR-CCF15	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	5432201
14	CC 1027951709	GUTIERREZ BENITEZ JHOJAN DARLEY	1.160.000	F		X														0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	77.334	12.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	24.000	S	1464401
15	CC 1040362735	GUTIERREZ ORTEGA EDWIN YONAIRO	1.160.000	F		X														0			2	2	2	2	PROTECCION -230201	77.334	12.400	0	0	EPS SURA-EPS010	77.334	3.100	COMFAMA ANTIOQUIA-CCF04	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	24.000	S	1464401
16	CC 1065570725	FULA ALTAMAR OSCAR JOSE	1.160.000	F											X					0			6	6	6	6	PROTECCION -230201	232.001	37.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	232.001	9.300	COMFACESAR-CCF15	0	0	232.001	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	46.500	S	1464401
17	CC 1065570725	FULA ALTAMAR OSCAR JOSE	1.160.000	F		X														0			9	9	9	9	PROTECCION -230201	348.000	55.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	348.000	14.000	COMFACESAR-CCF15	348.000	14.000	348.000	24.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	108.000	S	1464401
18	CC 1065573451	GAMEZ MEDINA BRENDA PAOLA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFACESAR-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1464401
19	CC 1065642413	YEPES BRAVO LUIS ALBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.500.000	240.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.500.000	60.000	COMFACESAR-CCF15	1.500.000	60.000	1.500.000	7.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	367.900	S	1464401
20	CC 1065647154	QUINTERO BARRAZA YELLINGER DE JESUS	1.300.000	F							X									0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFACESAR-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1464401
21	CC 1065807263	LARIOS SEGOVIA JHON CARLOS	1.160.000	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.121.334	179.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.121.334	44.900	COMFACESAR-CCF15	1.121.334	44.900	1.121.334	78.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	347.400	S	1464401
22	CC 1065807263	LARIOS SEGOVIA JHON CARLOS	1.160.000	F										X						0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	4.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	38.667	0	COMFACESAR-CCF15	38.667	0	38.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	4.700	S	1464401
23	CC 1065807712	MENDOZA LOPEZ YEIDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFACESAR-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1464401
24	CC 1065810337	DAZA BARON JAYDER ALFONSO	1.160.000	F	X															0			3	3	3	3	PROTECCION -230201	116.000	18.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	116.000	4.700	COMFACESAR-CCF15	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	1464401
25	CC 1065814046	CASTILLO GUEVARA JULIETH PAOLA	1.659.394	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.659.394	265.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.659.394	66.400	COMFACESAR-CCF15	1.659.394	66.400	1.659.394	8.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	407.100	S	1464401

| | | |

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

DIANA MILENA ZAMBRANO, identificada con CC **49.754.278**, y con tarjeta profesional No. **141410-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor fiscal** de la empresa **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SAS** identificada con Nit **900.740.219-5**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar (Cesar), luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la presentación de la postulación para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

*Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, que **SI** me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

Dada en Valledupar (Cesar) a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año 2023.

Cordialmente,

DIANA MILENA ZAMBRANO
C.C: 49.754.278
Revisor Fiscal
TP: 141410-T
FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S
Nit: 900.740.219 - 5
Cra. 18D 20 42 Br. Primero de Mayo
contabilidadfrioking1@gmail.com
contratacionfrioking@gmail.com
323 580 91 18 – 323 580 91 18
Valledupar – Cesar.

*El presente documento se suscribe con la firma digital o escaneada en atención al **Artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo del 2020**.*



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 49754278

ZAMBRANO SAMPAYO
APELLIDOS

DIANA MILENA
NOMBRES

Diana M. Zambrano S.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1982
CHIMICHAGUA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

25-ABR-2000 CHIMICHAGUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1230000-37085577-F-0049754278-20001018 05806 00292A 02 062749842


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
141410-T
DIANA MILENA
ZAMBRANO SAMPAYO
C.C. 49754278
RES. INSCRIPCION 114 DEL 14/06/2005
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)
256886
148981
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo estatuido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 3444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 C 5 7 0 0 4 5 0 3 2 1 A 6 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MILENA ZAMBRANO SAMPAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49754278 de CHIMICHAGUA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 141410-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060831867

(415)7707212489984(8020) 001876406083186 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900740219	5				

11. Razón social
FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód. 24

24. Dirección
CARRERA 18 D N 20 50 BRR PRIMERO DE MAYO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-11-29 / 08:14:53 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres GIL MAESTRE MOISES EDUARDO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 77018384 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-11-29 08:14:53

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060831867

(415)7707212489984(8020) 001876406083186 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900740219	5				

11. Razón social

FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES CR 18D 20 42 BRR PRIMERO DE MAYO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEL	39,268	45,622	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Señores
AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN -ARN-
L.C.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2101 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y NORMALIZACIÓN -ARN-, Y FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S, IDENTIFICADA CON EL NIT No. 900.740.219-5.

Objeto: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de elementos, repuestos, materiales y mano de obra para los equipos de aires acondicionados, conforme a lo establecido en el Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" - Zona Norte.

MOISES EDUARDO GIL MAESTRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.018.384 expedida en Valledupar, obrando en calidad de representante legal de la contratista **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S**., identificada con el Nit 900740219-5, e **ELIAS DANIEL VILLADIEGO PINTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.718.793 expedida en Bucaramanga, actuando en calidad de Ingeniero Mecánico Coordinador de proyectos de la empresa **FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S**., para manifestar lo siguiente:

Que durante la ejecución del contrato No. 2101 de 2023, el cual dio inicio el día 10 de octubre de 2023 y finalizó el día 15 de diciembre de 2023, no se genero ningún tipo de residuo peligroso, ya que los aires acondicionados objeto de mantenimiento preventivo y/o correctivo no tenían afectado el circuito de refrigeración, siendo esta parte del sistema de refrigeración de los aires acondicionados la cual genera residuos peligrosos, por lo tanto, al no generar durante la ejecución del contrato residuos peligrosos, no hay disposición final de los mismos.

Cordialmente,

MOISES EDUARDO GIL MAESTRE
Representante legal
C.C: 77.018.384 de Valledupar
FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S
Nit: 900.740.219 – 5
Cra. 18D 20 50 Br. Primero de Mayo
contratacionfrioking@gmail.com
(605) 570 40 40 – 323 580 91 18
Valledupar – Cesar.

ELIAS DANIEL VILLADIEGO PINTO.
C.C. No. 1.098.718.793 expedida en Bucaramanga.
Ingeniero Mecánico.
Matricula No. CN230-111062.
Correo electrónico: proyectosfrioking@gmail.com.