CONSORCIO ARAGON GTD	INSPECCION DE SEÑALIZACION		Fecha de actualizaciòn: 31/01/2024 Versión: 01
EMPRESA:	CONSORCIO ARAGÓN GTD	CIUDAD:	BOGOTA
FECHA:	30/07/24	AREA :	SALON COMUNAL AYACUCHO
NOMBRE INSPECTOR:	LUISA FERNANDA RINCÓN RIVEROS	CARGO:	RESIDENTE SSTMA

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se encuentra debidamente señalizada la ruta de evacuación?	X			
¿ Se cuenta con Planos de Evacuación donde se identifiquen las vías de salida hasta el punto de reunión final?	X			
¿ La señalización es inventariada y así mismo inspeccionada, mantenida y/o reacomodada, periódicamente?	X			
¿La señalización o salida de emergencias presenta algún tipo de obstrucción?		X		
¿Las escaleras poseen señalización de ruta de evacuación?	X			
¿Es de fácil identificación el punto de encuentro?	X			
¿ El Punto de Encuentro esta ubicado en un lugar seguro?	X			
¿Se cuenta con señalización fotoluminiscente?		X		
¿La señalización se encuentra ubicada adecuadamente?	X			
¿La señalización en general se encuentra clasificada de acuerdo a sus colores correspondientes?	X			
¿La señalización con mensajes corporativos se encuentra en optimas condiciones? Ej:Ahorremos agua, Ahorremos energía, Ahorremos papel, etc.…	X			
¿El sistema de apertura de las puertas es hacia afuera?	X			
¿Se cuenta con un sistema de iluminación de emergencia?	X			
¿Las dimensiones de las vías y salidas de evacuación son proporcionales al número de empleados y personas que permanecen en el lugar?	X			
¿ Las rutas de evacuación cuentan con algún tipo de iluminación alterna en caso que la iluminación convencional falle?	X			
¿ El lugar donde se encuentran las camillas es apropiado y esta señalizado?	X			
¿Se cuenta con detectores de fuego y rociadores?		X		
¿Existe algún sistema de alarma para advertir a los trabajadores en caso de emergencia?	X			

RECOMENDACIONES:	

ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA
1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	
NOMBRE COMPLETO:	LUISA FERNANDA RINCÓN RIVEROS
CARGO:	RESIDENTE SSTMA
FIRMA:	