EAS CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2

INFORME ARREGLOS LOCATIVOS UDS

Durante el mes de junio de 2024 se realizaron los siguientes mantenimientos en la unidad operativa:

- Pared zona de lavandería agrietada.
- Pared lateral baño adultos tercer piso escarapelada.
- Techo escarapelado salón actividades tercer piso.
- Sala de tercer piso escarapelada.
- Paredes traseras con filtraciones.
- Paredes en pasillos y salones niveles 2 y 3 con desprendimiento en pintura.
- Tapete en piso en pasillo y salón pre jardín levantado en bordes.
- Instalación de extractor en baño adultos piso 3 sin ventilación.
- Baño de lavacolas de niños superficies en mobiliarios en madera material poroso y en mesón baldosas fisuradas.
- Mueble en salón Luna Creciente, Media Luna y Oficina principal con bordes en deterioro y poroso.
- Mesones de la cocina agrietados.
- Anjeos en zona externa por costado de jardín deteriorado.
- Organización del cableado, se ajusta con canaletas.
- Lámparas de la cocina fundidas.
- Puerta de la cocina que no cierra.
- Mantenimiento de pintura en las puertas del primer piso.
- El tejado presenta goteras y algunas se encuentran en muy mal estado, se cambian tejas afectadas.
- El horno sin funcionamiento por mal estado.

Para el mes de agosto se realizó la instalación de camaras en los espacios de la UDS.

Paredes y techos agrietados, con humedad y desprendimiento en pintura.

ANTES





































DESPUÉS










Feliz









HOGAR INFANTIL
NIÑOS DEL
PROGRESO


Apágame








El Ogro

Cableado sin canaleta

ANTES





DESPUÉS





Baño de lavacolas de niños.

ANTES



DESPUÉS:





Mesones cocina.

ANTES



DESPUÉS





Muebles y armarios en mal estado.

ANTES:





DESPUES









Angeo en mal estado y roto.

ANTES











DESPUÉS







- **Pisos levantados.**

Pisos en mal estado y con desprendimiento


ANTES





DESPUÉS





Cambio de lamparas cocina:



Cambio tejado en mal estado:





Mantenimiento puertas:







Reparación horno



Instalacion de Camaras



Instalación extractor baño adultos



Cordialmente,

JUAN CARLOS PANCHE VIRGUEZ
Coordinador UDS