Florencia, 1 de octubre de 2024

ACTA POR NOVEDAD DEL VEHÍCULO DE PLACAS OET 525

La suscrita Directora Técnica Tributaria de la Gobernación del Caquetá reporta que el vehículo de placas OET 525, asignado para su uso por parte de la dependencia, reportó fallas mecánicas relacionadas con el sistema de refrigeración de agua lo que ocasionó la avería del motor y sistemas relacionados, por lo que se requirió al Profesional Universitario de Almacén para que diera un diagnóstico preliminar de los daños generados, reportando los siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN COMPONENTE/PARTE
1	EMPAQUETADURA MOTOR
2	BOMBA DE ACEITE
3	PISTONES
4	ANILLOS DE MOTOR
5	CAMISAS CILINDROS DE MOTOR
6	CASQUETA DE BIELA
7	CASQUETA DE BANCADA
8	MEDIA LUNA CIGÜEÑAL
9	BUJE EJE DE LEVAS
10	CUATRO (4) BUJES DE BIELA
11	JUEGO DE VÁLVULAS
12	CULATA
13	ENCAMISADO DE BLOQUE
14	RATIFICADA DE CIGÜEÑAL
15	TERMOSTATO
16	CILICONA ULTRA GRER
17	SOPORTE DE MOTOR
18	RADIADOR
19	BOMBA DE AGUA

Se deja constancia de los daños, siendo 1 de octubre de 2024.

CLAUDIA ANDREA RAMIREZ CAMACHO
Directora Técnica Tributaria

ELKIN OSORIO ESPAÑA
Profesional Universitario de Almacén

Radicado: N/A
Copia: N/A
Anexos: N/A
Proyectó: Joel Antonio Franco Quintero, Abogado Contratista