COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

CONSTANCIA DE VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL ASISTENCIA TÉCNICO - PRACTICA

Yo, Victor Manuel Santamaria Taloza, identificado con C.C 1093794426 de Los Patios, en mi calidad de Ingeniero de mina Auxiar 2 del expediente No. BEV-087, hago constar que (el) los profesionales:

1. Jenny Lorena Rey Cuadros
2. Jose Alfredo Guido
3. Andrea Margarita Cardenas (Sena)

Realizaron la visita de Acompañamiento Integral a mi explotación minera, durante los días: 25 del mes de Octubre, año 2024. La visita se desarrolló de manera cumplida y oportuna por parte de los profesionales encargados de realizar la visita.

En constancia se firma en el municipio de El Zulia a los 25 días del mes de octubre del año 2024.

Victor Manuel Santamaria T

Titular Minero/Representante/Encargado/ otro
Nombre: Victor Manuel Santamaria Taloza
Cedula: 1093794426
Cargo: Director de Operacion
Dirección: Av 7 4-17 la victoria
Teléfono: 3224300782

Jenny L. Rey C.

Profesional Acompañamiento Integral
Nombre: Jenny Lorena Rey Cuadros
MP o TP: 54218-188138 NTS.

Jose Alfredo Guido
7'223872
MP 15 2180305 DOY C

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA · Energía	FORMATO ACCIONES DE MEJORA	Página 1 de 1

I. DATOS DEL TITULAR MINERO

Nombre de la mina	La Aurora 2.	Tipo de título	Contrato de Concesión.	Título minero	BEU-081
Vereda	Porvenir.	Municipio	El Zulia.	Departamento	Norte de Santander
Nombre del titular	C.I. Minas La Aurora S.A.S.			CC o NIT	807004725-2

II. DATOS DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

Aspecto objeto de mejoramiento	Seguridad Minera	Fecha	D	D	2	5	M	M	1	0	A	A	A	A	2	0	2	4

III. ACCIONES O PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

RECOMENDACIONES Y/ ACCIONES DE MEJORA	PLAZO DE EJECUCIÓN *		OBSERVACIONES
*Se evidencia durante el recorrido en el nivel 1 sur implementación de tabiques que aislan la zona de incendio debidamente señalizada. Se recomienda construir una puerta regulación al inicio del nivel 1 sur con el objeto de mantener mayor aislamiento del bloque y continuar realizando monitoreo teniendo en cuenta los protocolos establecidos para este proceso.	I		Se recomienda realizar control de los tabiques en el bloque sur permanentemente
	C	X	
	M		
	L		
*Se evidencia aplicación de roca caliza como medida de control del polvo de carbón. Se recomienda realizar barrido y recolección del polvo depositado en rezagados y puertas, o aspersión con agua previo a la aplicación del material de inhertización en especial en la zona de la tubería interna en la parte inferior del malacate y en el nivel 1 norte desde el tambor 29 tambor de	I		
	C		
	M		
	L		
Ventilación hasta 10m antes del frente de desarrollo * Se recomienda sellar las labores inactivas en el Subnivel 1 m50 de manera que quede solo la bocle de ventilación y dejar un solo circuito definido.	I		Se deben hacer frente las zonas explotadas para que no hayan fugas de aire ni posibles conatos de incendio
	C	X	
	M		
	L		
*Se recomienda en todo el circuito principal del nivel manteo sellar todas las fugas de aire que hayan en los frentes de explotación cerca al tambor de ventilación para que no genere el cortocircuito.	I		
	C	X	
	M		
	L		

Las recomendaciones realizadas en el marco del presente programa no eximen al titular minero de la responsabilidad y/u obligaciones de las cuales es responsable frente a la autoridad minera. Así mismo, se exime al Ministerio de Minas y Energía frente de las responsabilidades que se presente por el no cumplimiento de las recomendaciones.

* **PLAZO DE EJECUCIÓN:** Inmediato (I): Periodo menor a un mes. Corto (C): Periodo entre uno y tres meses. Mediano (M): Periodo entre tres y seis meses. Largo (L): Periodo superior a seis meses

APRECIACIONES GENERALES:

Jenny L. Rey C

RESPONSABLE DE FORMULAR PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
NOMBRE: Jenny Lorena Rey Cuadros
C.C: 37 396 849
MP o TP: 54218-155688NTS

José Alfredo Barón
7223692
152183050 Byc

Fredy M. Cardenas R.
Héctor Manuel Cardenas R.
6044 267 / 54218 - 323722 NTS-
Victor Manuel Santamaría T.
1093794426

PERSONA QUE RECIBE LA VISITA
NOMBRES: Victor Manuel Santamaría Tolosa
C.C.: 1093794426
CARGO: Director de Operaciones

Powered by CamScanner

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Energía

FORMATO LISTA DE ASISTENTES

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Página __ de __

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION	Socialización reacciones a implemento en el TM BEJ-08! minita Aurora 2.	EVENTO ORGANIZADO O CITADO POR	Ministerio de Minas y Energía
CIUDAD	El Zulia, Norte de Santander.	LUGAR	Oficina SST mina la Aurora 2 TM BEJ-081
FECHA	25/10/2024.	HORA	7:00 am a .

No.	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	EMPRESA O TITULO MINERO	CARGO	GENERO	No DE CONTACTO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
01	Victor manuel Santander Tobar	7095794416	Minas la Aurora	D. Operativo	M	3278500282	Vman-el-25@hotmail.com	
02	Blanca Magaly Acevedo Villamizar	1092646371	Minas la Aurora	Inspectora SST	F	3107975523	blanma0595@gmail.com	
03	Andrea M. Cardenas Parra	60448264	SOMES - SENA	Pta. Esp. Ambiental	F	3142521961	ing.andreacardenas29@gmail.com	
04	Jenny Latorre Salcedo	1093535511	MINAS LA AURORA	Aprendiz Sena	F	3107914937		
05	JOSE ACEVEDO GAVIRIA	7223872	MINISTERIO MINAS	ASESOR VICEMINISTRO	M	3108777198	joseaprodog@hotmail.com	
06	Jenny Lorena Rey Cuadros	37396894	MinMinas.	contratista	F	3138666536	jlrey@minenergia.gov.co	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

No.	COMPROMISOS (*)	FECHA DE ENTREGA		RESPONSABLES

* Solo se diligencia en caso de establecer acuerdos y compromisos en las reuniones.
Nota: Incluir las filas que se requieran.

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos Personales de la entidad. Si usted no autoriza el tratamiento de su información en la base de datos para uso institucional, por favor comuníquelo a la persona responsable del espacio en el cual se encuentra. Consulte la Política en: www.minenergia.gov.co.

Powered by CamScanner