

Lista de planos		
Nombre de plano	Número de plano	Escala
GENERALIDADES E INDICE	101	
PLANTA P1	102	
PLANTA P1 DETALLES	103	
ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	104	
ISOMETRICOS	105	
ISOMETRICOS 2	106	


Lista de vistas				
Número de plano	Nombre de plano	Nombre de vista	Disciplina	Plantilla de vista
		{3D}	Coordinación	Ninguno
101				
101	GENERALIDADES E INDICE	3D - 1	Mecánica	Ninguno
101	GENERALIDADES E INDICE	3D - 2	Mecánica	Ninguno
102				
102	PLANTA P1	P1 - 1	Mecánica	Planta mecánica
102	PLANTA P1	P1 - 2	Mecánica	Planta mecánica
103				
103	PLANTA P1 DETALLES	P1 - BAÑO 1	Mecánica	Planta mecanica Detalle
103	PLANTA P1 DETALLES	P1 - BAÑO 2	Mecánica	Planta mecanica Detalle
103	PLANTA P1 DETALLES	P1 - BAÑO 3	Mecánica	Planta mecanica Detalle
103	PLANTA P1 DETALLES	P1 - COCINA	Mecánica	Planta mecanica Detalle
103	PLANTA P1 DETALLES	P1 - LAVA COLITAS	Mecánica	Planta mecanica Detalle
104				
104	ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	Corte A	Mecánica	Alzado mecánico
104	ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	Corte B	Mecánica	Alzado mecánico
104	ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	Corte C	Mecánica	Alzado mecánico
104	ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	Corte D	Mecánica	Alzado mecánico
104	ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E	Corte E	Mecánica	Alzado mecánico
105				
105	ISOMETRICOS	ISOMETRICO LAVACOLITA	Mecánica	Ninguno
105	ISOMETRICOS	ISOMETRICOS BAÑO 1	Mecánica	Ninguno
105	ISOMETRICOS	ISOMETRICOS BAÑO 2	Mecánica	Ninguno
106				
106	ISOMETRICOS 2	ISOMETRICO BAÑO 3	Mecánica	Ninguno
106	ISOMETRICOS 2	ISOMETRICO COCINA	Mecánica	Ninguno

VENTILACIÓN	DESCRIPCIÓN
A x B	Conductos de extraccion en lamina galvanizada Dimensiones AxB A: Dim medible en vista B: Dim no medible en vista
	L-RA-AxB - Rejilla de retorno

PLANTA EQUIPO	DESCRIPCIÓN
	UE -XX - Unidad de extarcción Extractor helicocentrifugo
	ODU-XX - Unidad condensadora del minisplit
	IDU-XX - Unidad interior del minisplit



1 3D - 1



2 3D - 2

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT.901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director: **ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ** M.P. 25700-38836
Coordinación: **ARQ. MERY GONZALEZ TERÁN** M.P. 2570067403CND
Especialista: **ING KEVIN MOLINA** M.P. SN230-132449
Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría: **JUAN DIEGO QUINTERO** M.P. 25202-32884 CND
Coordinación interventoría: **ARQ. MANUELA GIRALDO** M.P. A25802008-42136046
Especialista interventoría:
Revisor externo:


ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA


Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL
GENERALIDADES E INDICE

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 50**
HVAC_ 101
Versión: **V03** No. Plano: **101** de: **6**
Especialidad: **Electromecanica** Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**

PLANTA EQUIPO	DESCRIPCIÓN
	UE -XX - Unidad de extarcción Extractor helicocentrifugo
	ODU-XX - Unidad condensadora del minisplit
	IDU-XX - Unidad interior del minisplit
VENTILACIÓN	**DESCRIPCIÓN**
A x B	Conductos de extraccion en lamina galvanizada Dimensiones AxB A: Dim medible en vista B: Dim no medible en vista
	L-RA-AxB - Rejilla de retorno



1 P1 - 1
1 : 100



2 P1 - 2
1 : 100

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO
RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. MERY GONZÁLEZ TERÁN
M.P.2570067403CND

Especialista:
ING KEVIN MOLINA
M.P. SNZ30-132449

Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. AZ5802008-42136046

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL

PLANTA P1


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

HVAC_ 102


Versión: **V03** No. Plano: **102** de: **6**

Especialidad: **Electromecanica**
Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**


PLANTA EQUIPO	DESCRIPCIÓN
	UE -XX - Unidad de extarcción Extractor helicocentrifugo
	ODU-XX - Unidad condensadora del minisplit
	IDU-XX - Unidad interior del minisplit
VENTILACIÓN	DESCRIPCIÓN
A x B	Conductos de extraccion en lamina galvanizada Dimensiones AxB A: Dim medible en vista B: Dim no medible en vista
A / B	L-RA-AxB - Rejilla de retorno




1 P1 - BAÑO 1
1 : 25




2 P1 - BAÑO 2
1 : 25



5 P1 - LAVA COLITAS
1 : 25



3 P1 - BAÑO 3
1 : 25



4 P1 - COCINA
1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT.901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO
RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. MERY GONZÁLEZ TERÁN
M.P.2570067403CND

Especialista:
ING KEVIN MOLINA
M.P. SN230-132449

Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL

PLANTA P1 DETALLES


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

HVAC_ 103


Versión: **V03** No. Plano: **103** de: **6**

Especialidad: **Electromecanica**
Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**


PLANTA EQUIPO	DESCRIPCIÓN
	UE -XX - Unidad de extarcción Extractor helicocentrifugo
	ODU-XX - Unidad condensadora del minisplit
	IDU-XX - Unidad interior del minisplit
VENTILACIÓN	**DESCRIPCIÓN**
A x B	Conductos de extraccion en lamina galvanizada Dimensiones AxB A: Dim medible en vista B: Dim no medible en vista
A / B	L-RA-AxB - Rejilla de retorno




2 Corte D
1 : 50




1 Corte E
1 : 50



3 Corte C
1 : 50



4 Corte A
1 : 50



5 Corte B
1 : 50

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO
RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SANCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. MERY GONZÁLEZ TERÁN
M.P.2570067403CND

Especialista:
ING KEVIN MOLINA
M.P. SN230-132449

Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P.A25802008-42136046

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL


ALZADOS - CORTE A, B, C, D Y E

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 50**


HVAC_ 104

Versión: **V03** No. Plano: **104** de: **6**


Especialidad: **Electromecanica** Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**



1 ISOMETRICOS BAÑO 1



2 ISOMETRICOS BAÑO 2



3 ISOMETRICO LAVACOLITA

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO
RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. MERY GONZÁLEZ TERÁN
M.P. 2570067403CND

Especialista:
ING KEVIN MOLINA
M.P. SN230-132449

Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. 25802008-42136046

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO
PARA
SELLO
MINISTERIO
DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL
ISOMETRICOS

Fecha: **31/01/2024**
Escala:


HVAC_ 105

Versión: **V03** No. Plano: **105** de: **6**

Especialidad: **Electromecanica**
Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**



1 ISOMETRICO COCINA



2 ISOMETRICO BAÑO 3

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO
RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3020 de 2022 - Grupo 2

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ
M.P. 25700-38836

Coordinación:
ARQ. MERY GONZÁLEZ TERÁN
M.P.2570067403CND

Especialista:
ING KEVIN MOLINA
M.P. SN230-132449

Elaboró:

APROBACIONES

Director interventoría:
JUAN DIEGO QUINTERO
M.P. 25202-32884 CND

Coordinación interventoría:
ARQ. MANUELA GIRALDO
M.P. A25802008-42136046

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO
PARA
SELLO
MINISTERIO
DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

ELECTROMECANICA JARDÍN INFANTIL

ISOMETRICOS 2

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

HVAC_ 106

Versión: **V03** No. Plano: **106** de: **6**

Especialidad: **Electromecanica**
Archivo: **Z:\CHSJD\TEC\CHSJD_JI_HVAC_01_CLIMATIZACION.rvt**