





1 **PLAM_DETALLE_BAÑO_SERVICIOS_GENERALES**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO_NORTE_BAÑO_SERVICIOS_GENERALES**
Esc: **1 : 25**




3 **ALZADO_ESTE_BAÑO_SERVICIOS_GENERALES**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZADO_SUR_BAÑO_SERVICIOS_GENERALES**
Esc: **1 : 25**



5 **ALZADO_OESTE_BAÑO_SERVICIOS GENERALES**
Esc: **1 : 25**



6 **3D_BAÑO_SERVICIOS_GENERALES**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS


	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ZONAS_HÚMEDAS_PRIMER_NIVEL_BAÑO SG

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A401

Versión: **V 16** No. Plano: **A401** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_DETALLE BAÑO PMR**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO NORTE_BAÑO PMR**
Esc: **1 : 25**




3 **ALZADO ESTE_BAÑO PMR**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZADO SUR_BAÑO PMR**
Esc: **1 : 25**



5 **ALZADO OESTE_BAÑO PMR**
Esc: **1 : 25**



6 **3D_BAÑO PMR**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS


	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT.901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


INMUNOLÓGICO

ZONAS_HÚMEDAS_PRIMER_NIVEL_BAÑO_PMR


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A402


Versión: **V 16** No. Plano: **A402** de:
Especialidad: **ARQUITECTURA** Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 PLAM_ASEO
Esc: **1 : 25**




2 ALZADO_NORTE_ASEO
Esc: **1 : 25**




3 ALZADO_OCCI_ASEO
Esc: **1 : 25**




4 3D_ASEO
Esc:




5 PLAM_BASURAS
Esc: **1 : 37**



6 ALZADO_NORTE_BASURAS
Esc: **1 : 37**



7 ALZADO_SUR_BASURAS
Esc: **1 : 37**



8 3D_BASURAS
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CARACTERIZACIÓN DE PISOS


	Escalera	
	Piso en madera zapán	**P1**
	Piso porcelanato color beige mate. 56.6x56.6	**P2**
	Piso mosaico, tablón de arcilla y gravilla lavada para terrazas	**P3**

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
02	Puerta plegable en tablero melamínico color blanco 6mm estándar para mueble de aseo. Marco en melamina RH de 50 mm ancho.
03	Puerta con dos hojas en madera, cada hoja con doce módulos en vidriera y un módulo inferior en tablero de madera. Montante superior en forma de arco rebajado con con marcos radiales en madera y vidrio.
04	Mesón carpintería en madera con mueble inferior fabricado en tablero aglomerado (blanco), entrepaños ajustables y cajonera. Incluye lavadero plus 45 con estregadero y organizador.
05	Cielo Raso en Drywall RH para zonas húmedas Acabado en pintura antihongos.

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:
Verificador

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


INMUNOLÓGICO

ZONAS_HÚMEDAS_PRIMER_NIVEL_ASEO_BASURAS


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A403


Versión: **V 16** No. Plano: **A403** de:
Especialidad: **ARQUITECTURA** Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_BAÑO MUJERES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO NORTE_BAÑO MUJERES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



3 **ALZADO ESTE_BAÑO MUJERES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZO OESTE_BAÑO MUJERES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



5 **3D BAÑO MUJERES SEGUNDO PISO 205**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS


	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLIVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:
Verificador

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ZONAS_HÚMEDAS_SEGUNDO_NIVEL_BAÑO_MUJERES

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A404

Versión: **V 16** No. Plano: **A404** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO NORTE_BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



3 **ALZADO ESTE_BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZADO OESTE_BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL**
Esc: **1 : 25**



5 **3D_BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO		APROBACIONES	
Director:	Coordinación:	Dirección interventoría:	Coordinación interventoría:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO M.P. 8019 CND	**ARQ. OLGA CASTAÑEDA** M.P. A25802008-53165348	**MAX OJEDA GÓMEZ** M.P. 25700-00739	**ARQ. MARIANA MARTÍNEZ** M.P. A17862017-1088321680
Especialista:	Elaboró:	Especialista interventoría:	Revisor externo:
ARQ. JULIÁN ARDILA M.P. A25892009-80779463	**ARQ. CAMILA BOLÍVAR**		

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ZONAS_HÚMEDAS_SEGUNDO_NIVEL_BAÑO_HOMBRES

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A405

Versión: **V 16** No. Plano: **A405** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_BAÑO MUJERES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO NORTE_BAÑO MUJERES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**



3 **ALZADO ESTE_BAÑO MUJERES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZO OESTE_BAÑO MUJERES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**



5 **3D_BAÑO MUJERES TERCER NIVEL**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS


	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165345

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMENEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ZONAS_HÚMEDAS_TERCER_NIVEL_BAÑO_MUJERES

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A406

Versión: **V 16** No. Plano: **A406** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA** Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_BAÑO HOMBRES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**




2 **ALZADO_NORTE_BAÑO_HOMBRES_TERCER_NIVEL**
Esc: **1 : 25**



3 **ALZADO ESTE_BAÑO HOMBRES TERCER NIVEL**
Esc: **1 : 25**



4 **ALZADO OESTE_BAÑO HOMBRES TERCER NIVEL_1**
Esc: **1 : 25**



5 **3D_BAÑO HOMBRES TERCER NIVEL**
Esc:

CARACTERIZACIÓN DE MUROS


	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CONVENCIONES ZONAS HÚMEDAS

01	Barra de seguridad cromo 30" en acero inoxidable + Barra de seguridad en acero inoxidable abatible.
02	Kit Taza Báltica plus entrada posterior con fluxómetro de sensor o similar.
03	Dispensador de rollo papel higiénico en acero soporte del rollo 40mm, incluye suplemento para rollos con cono de 70mm.
04	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 0.70 m Alto: 1 m.
05	Grifería De Lavamanos Institucional Electrónica.
06	Lavamanos Free.
07	Dispensador de jabón de pared en acero inox.
08	Dispensador de toallas de papel dimensiones 0.28 x 20.3 x 10.2cm. Acabado en acero inoxidable satinado.
09	Puerta una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar,marco en melamina RH de 50 mm ancho.
10	Puerta y división flotante en acero inoxidable de H =1,80 m. Puerta batiente.
11	Piso porcelanato color beige mate 56.6x56.6
12	Muro en Superboard RH. Acabado en pintura antihongos.
13	Espejo 4mm, en cristal pulido, enmarcado en U de aluminio anodizado natural y adheridos a la pared. Ancho: 1.40m Alto: 0.70 m
14	Grifería para Lavamanos Institucional de Sensor Tubular Largo o similar.
15	Lavamanos corrido en concreto pigmentado fundido en sitio.
16	Orinal Gotta entrada posterior con sensor de fluxómetro o similar.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Dirección interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ZONAS_HÚMEDAS_TERCER_NIVEL_BAÑO_HOMBRES

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A407

Versión: **V 16** No. Plano: **A407** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_ESCALERA DE EMERGENCIA**
Esc: **1 : 25**




2 **3D_ESCALERA DE EMERGENCIA**
Esc:



3 **CORTE_ESCALERA DE EMERGENCIA**
Esc: **1 : 25**



4 **DETALLE ARRANQUE ESCALERA DE EMERGENCIA**
Esc: **1 : 10**



5 **DETALLE LLEGADA ESCALERA DE EMERGENCIA**
Esc: **1 : 10**


CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

NOTA: La escalera de emergencia cumple con la normativa NTC 1700 de Medios de evacuación, verificar informes presentados por el especialista de Seguridad Humana.



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802038-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


PUNTO_FIJO_ESCALERAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A408

Versión: **V 16** No. Plano: **A408** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**




1 **PLAM_RAMPA**
Esc: **1 : 75**




2 **CORTE LONGITUDINAL RAMPA**
Esc: **1 : 75**



3 **3D_RAMPA**
Esc:




4 **DETALLE_ARRANQUE RAMPA**
Esc: **1 : 25**



5 **DETALLE_LLEGADA RAMPA**
Esc: **1 : 25**

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE
INMUNOLÓGICO
PUNTO_FIJO_RAMPAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A409


Versión: **V 16** No. Plano: **A409** de:
Especialidad: **ARQUITECTURA** Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**

BARANDA TIPO 1

LONGITUD (m)	8.91 m
ALTO (m)	1.20 m

ESPECIFICACIONES


Baranda en aluminio perfil hueco redondo Ø45. Anclaje de pasamanos en platina rectangular 120,6.




Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


2



1 PLAM_BARANDA TERRAZAS
Esc: 1 : 25



2 CORTE_BARANDA TERRAZAS
Esc: 1 : 25




3 3D_BARANDA TERRAZAS
Esc:

BARANDA TIPO 2

LONGITUD (m)	2 m
ALTO (m)	0.90 m

ESPECIFICACIONES


Baranda en tubo longitudinal redondo acero inoxidable de 2" de diámetro. Anclajes en sujetadores y chazos de acero inoxidable.




Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


1



4 PLAM_BARANDA CENTRAL PRIMER NIVEL
Esc: 1 : 25



5 CORTE_BARANDA CENTRAL PRIMER NIVEL
Esc: 1 : 25



6 3D_BARANDA ENTRADA PRINCIPAL
Esc:

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE
INMUNOLÓGICO
DETALLES_BARANDAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A501


Versión: **V16** No. Plano: **A501** de:
Especialidad:
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

BARANDA TIPO 3

LONGITUD (m)	1.49 m
ALTO (m)	0.90 m

ESPECIFICACIONES


Baranda en tubo longitudinal redondo acero inoxidable de 2" de diámetro. Anclajes en sujetadores y chazos de acero inoxidable.




Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


1



1 PLAM_BARANDA NORTE - ESTE PRIMER NIVEL
Esc: 1 : 25



2 ALZADO_BARANDA ENTRADA NORESTE
Esc: 1 : 25




3 3D_BARANDA ENTRADA NORESTE
Esc:

BARANDA TIPO 4

LONGITUD (m)	2.38 m
ALTO (m)	0.90 m

ESPECIFICACIONES


Baranda en tubo longitudinal redondo acero inoxidable de 2" de diámetro. Anclajes en sujetadores y chazos de acero inoxidable.




Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


1



4 PLAM_BARANDA ENTRADA NOROESTE
Esc: 1 : 25



5 ALZADO_BARANDA ENTRADA NOROESTE
Esc: 1 : 25



6 3D_BARANDA ENTRADA NOROESTE
Esc:

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

DETALLES_BARANDAS


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A502


Versión: **V16** No. Plano: **A502** de:

Especialidad:

Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**



1 CF_1
Esc: 1 : 25



2 CF_2
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


CORTES_FACHADA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A503

Versión: **V16** No. Plano: **A503** de:

Especialidad:
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**



1 CF_3
Esc: 1 : 25



2 CF_4
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**


CONTIENE


INMUNOLÓGICO
CORTES_FACHADA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A504

Versión: **V16** No. Plano: **A504** de:
Especialidad: Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**



100
Hall y control de acceso
31.06 m²
PISO EN MADERA SAPÁN
PISO EN PIEDRA MUÑECA
PASOS DE ESCALERA EN PIEDRA MUÑECA
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2 PULGADAS
DETALLE ARRANQUE BARANDA RESTAURADA
CINTA ANTIDESLIZANTE DE 2 PULGADAS
PT01
N+ 0.01
N+ 0.52
N+ 1.10
2.00
1.00
1.00
1.32
1.58
2.50
0.21
0.26
0.31
0.29
0.30
0.30
0.30




1 **FACHADA AMPLIADA 1**
Esc: 1 : 50



2 **FACHADA AMPLIADA 2**
Esc: 1 : 50



3 **FACHADA AMPLIADA 3**
Esc: 1 : 50



4 **FACHADA AMPLIADA 4**
Esc: 1 : 50

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165349

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMENEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

DETALLES_FACHADAS_AMPLIADAS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A506

Versión: **V16** No. Plano: **A506** de:


Especialidad:
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**


DETALLE ESPECÍFICO 1

DESCRIPCIÓN


Detalle de frontón en piedra tallada, en el cuerpo central de fachada norte. El frontón se ubica sobre un vano con dintel almohadillado, rematado en la parte superior con arquitrabe denticulado y unas ménsulas localizadas sobre cada costado.

LOCALIZACIÓN






1 | **DET_ESPEC_1_ALZADO**
Esc: 1 : 10



2 | **DET_ESPEC_1_CORTE**
Esc: 1 : 10



3 | **DET_ESPEC_1_3D**
Esc:

DETALLE ESPECÍFICO 2

DESCRIPCIÓN


Detalle de cartela con la inscripción "Hospital San Juan de Dios" en el cuerpo central de la fachada norte. La cartela es de piedra y la inscripción fue hecha en bajorrelieve.

LOCALIZACIÓN





4 | **DET_ESPEC_2_ALZADO**
Esc: 1 : 10



5 | **DET_ESPEC_2_CORTE**
Esc: 1 : 10



6 | **DET_ESPEC_2_3D**
Esc:

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_ESPECÍFICOS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A507

Versión: **V16** No. Plano: **A507** de:

Especialidad:


Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**


DETALLE ESPECÍFICO 3

DESCRIPCIÓN


Detalle de arco de medio punto en piedra con almohadillado y voluta en la clave, sobre acceso principal en la fachada norte. La puerta es en carpintería de madera y reja ornamental metálica con motivos fitomorfos y geométricos, acabado en esmalte matre color delfines al atardecer ref tr236-t paleta de colores pintuco o similar

LOCALIZACIÓN






1 **DET_ESPEC_3_ALZADO**
Esc: 1 : 10



2 **DET_ESPEC_3_CORTE**
Esc: 1 : 10




3 **DET_ESPEC_3_3D**
Esc:


DETALLE ESPECÍFICO 4

DESCRIPCIÓN


Detalle de mansarda con tejas de latón tipo shingle dispuestas a modo de escamas, repujadas, cuyo remate inferior posee un repujado con motivos geométricos.

LOCALIZACIÓN






4 **DET_ESPEC_4_ALZADO**
Esc: 1 : 10



5 **DET_ESPEC_4_CORTE**
Esc: 1 : 10



6 **DET_ESPEC_4_3D**
Esc:

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_ESPECÍFICOS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A508

Versión: **V16** No. Plano: **A508** de:

Especialidad:


Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**


DETALLE ESPECÍFICO 5

DESCRIPCIÓN


Detalle de esquina en sillar de piedra muñeca con almohadillado, en el cuerpo lateral (oriente) de la fachada norte.

LOCALIZACIÓN






1 | **DET_ESPEC_5_ALZADO**
Esc: 1 : 10



2 | **DET_ESPEC_5_CORTE**
Esc: 1 : 10



3 | **DET_ESPEC_5_3D**
Esc:


DETALLE ESPECÍFICO 6


DESCRIPCIÓN

Detalle de vano para ventilación de cámara de aire sobre sillares de piedra en fachada sur.


NOTA: Para verificar la intervención estructural, remitirse a planimetría de proyecto de intervención estructural INM_EST_06

LOCALIZACIÓN






4 | **DET_ESPEC_6_ALZADO**
Esc: 1 : 10



5 | **DET_ESPEC_6_CORTE1**
Esc: 1 : 10



6 | **DET_ESPEC_6_PLANTA**
Esc: 1 : 10

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio:**CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio:**CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_ESPECÍFICOS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A509

Versión: **V16** No. Plano: **A509** de:

Especialidad:


Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**


DETALLE ESPECÍFICO 7

DESCRIPCIÓN


Detalle de escudo en piedra, en cuerpo central de la fachada norte. Cabe anotar que el escudo presenta más similitudes con el escudo del Nuevo Reino de Granada, que con el escudo nacional de Colombia.

LOCALIZACIÓN






1 | **DET_ESPEC_7_ALZADO**
Esc: 1 : 10



2 | **DET_ESPEC_7_CORTEs**
Esc: 1 : 10




3 | **DET_ESPEC_7_3D**
Esc:


DETALLE ESPECÍFICO 8

DESCRIPCIÓN


Detalle de mascarón con motivo zoomorfo (león), que funciona como desagüe en las canales entre el segundo piso y la mansarda.

LOCALIZACIÓN






4 | **DET_ESPEC_8_ALZADO**
Esc: 1 : 5



5 | **DET_ESPEC_8_CORTE**
Esc: 1 : 5



6 | **DET_ESPEC_8_3D**
Esc:

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_ESPECÍFICOS

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A510

Versión: **V16** No. Plano: **A510** de:

Especialidad:
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

VENTANA TIPO 1

ANCHO VANO (m)	1.20 m
ALTO VANO (m)	2.87 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de tres hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera.

Montante superior fijo con tres módulos de vidrio.

Al exterior el dintel es en arco rebajado y al interior es recto.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines del Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución


Cantidad por fase

5


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-01
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)




1 VT01_PLANTA
Esc: 1 : 25



2 VT01_3D
Esc:



3 VT01_ALZADO
Esc: 1 : 25



4 VT01_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 2

ANCHO VANO (m)	1.00 m
ALTO VANO (m)	2.87 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de dos hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Montante superior fijo con dos módulos de vidrio.

Al exterior el dintel es en arco rebajado y al interior es recto.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines del Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución


Cantidad por fase

6


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-02
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)




5 VT02_PLANTA
Esc: 1 : 25



6 VT02_3D
Esc:



7 VT02_ALZADO
Esc: 1 : 25



8 VT02_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 3

ANCHO VANO (m)	0.39 m
ALTO VANO (m)	2.09 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de cuerpo fijo con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo entablerado en madera en la parte inferior.

El dintel al interior y al exterior es en arco rebajado.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución


Cantidad por fase

4


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-03
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)




9 VT03_PLANTA
Esc: 1 : 25



10 VT03_3D
Esc:



11 VT03_ALZADO
Esc: 1 : 25



12 VT03_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 6

ANCHO VANO (m)	2.36 m
ALTO VANO (m)	1.17 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en forma de arco rebajado en madera maciza con montantes radiales y medias lunas en madera.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines del Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución


Cantidad por fase

1


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-06




13 VT06_PLANTA
Esc: 1 : 25



14 VT06_3D
Esc:



15 VT06_ALZADO
Esc: 1 : 25



16 VT06_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 7

ANCHO VANO (m)	1.29 m
ALTO VANO (m)	2.00 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de tres hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Al exterior y al interior el dintel es en arco adintelado.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución

Cantidad por fase

11


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-07
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)




17 VT07_PLANTA
Esc: 1 : 25



18 VT07_3D
Esc:



19 VT07_ALZADO
Esc: 1 : 25



20 VT07_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 8

ANCHO VANO (m)	1.32 m
ALTO VANO (m)	2.87 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de dos hojas abatibles, con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Montante superior fijo con dos módulos de vidrio.

Al exterior el dintel es en arco rebajado y al interior es recto.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restitución


Cantidad por fase

20


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-08
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)




21 VT08_PLANTA
Esc: 1 : 25



22 VT08_3D
Esc:



23 VT08_ALZADO
Esc: 1 : 25



24 VT08_CORTE
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT: 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 25**

CHSJD_IN_ARQ_A511

Versión: **V16** No. Plano: **A511** de:

Especialidad:

Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

VENTANA TIPO 9

ANCHO VANO (m)	1.28 m
ALTO VANO (m)	2.87 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de tres hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Montante superior fijo con tres modulos de vidrio.

Al exterior y al interior es recto.

Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Reja en hierro acabado en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-t paleta de colores pintuco o similar.


Fase: Restitución


Cantidad por fase

20

DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-09









1 VT09_PLANTA
Esc: 1 : 25

2 VT09_3D_EXTERIOR_INTERIOR
Esc:





3 VT09_ALZADO
Esc: 1 : 25

4 VT09_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 14

ANCHO VANO (m)	1.12 m
ALTO VANO (m)	2.90 m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de dos hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Montante superior fijo con dos módulos de vidrio.

Al exterior el dintel es en arco rebajado y al interior es recto.


Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Fase: Restitución

Cantidad por fase

3


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-14
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)






5 VT14_PLANTA
Esc: 1 : 25

6 VT14_3D
Esc:





7 VT14_ALZADO
Esc: 1 : 25

8 VT14_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 15

ANCHO VANO (m)	1.08 m
ALTO VANO (m)	2.88m

ESPECIFICACIONES

Ventana en madera maciza de tres hojas abatibles, cada una con cinco módulos de vidrio Energy Advantage 4 mm y un módulo con entablerado en madera en la parte inferior.

Montante superior fijo con tres módulos de vidriera.

Al exterior y al interior es recto.

Acabado en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Reja en hierro acabado en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-t paleta de colores pintuco o similar


Fase: Restitución

Cantidad por fase

1


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-15






9 VT15_PLANTA
Esc: 1 : 25

10 VT15_3D
Esc:





11 VT15_ALZADO
Esc: 1 : 25

12 VT15_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 17

ANCHO VANO (m)	0.98 m
ALTO VANO (m)	1.42 m

ESPECIFICACIONES


Ventana de lucarna en perfilería en PVC con dos batientes verticales color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de pintuco o similar, vidrio Energy Advantage 4 mm.


Fase: Restitución

Cantidad por fase

3


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-17
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)






13 VT17_PLANTA
Esc: 1 : 25

14 VT17_3D
Esc:





15 VT17_ALZADO
Esc: 1 : 25

16 VT17_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 18

DIÁMETRO VANO (m)	1.00 m

ESPECIFICACIONES

Ventana batiente de óculo en perfilería PVC acabado en pintura en aceite color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Estructura de óculo en madera con revestimiento en latón.


Fase: Restitución

Cantidad por fase

21


DETALLES TOMADOS DE LA VENTANA V-18
(Las medidas pueden varias por cada ventana del mismo Tipo)






17 VT18_PLANTA
Esc: 1 : 25

18 VT18_3D
Esc:





19 VT18_ALZADO
Esc: 1 : 25

20 VT18_CORTE
Esc: 1 : 25

VENTANA TIPO 19

ANCHO VANO (m)	0.98 m
ALTO VANO (m)	1.96 m


ESPECIFICACIONES

Ventana con marco en PVC ubicada en Sala de descanso para personal de servicios. Aislamiento perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado de 4mm.


Fase: Adecuación Funcional


Cantidad por fase

1



22 VT19_PLANTA
Esc: 1 : 25





23 VT19_ALZADO
Esc: 1 : 25

24 VT19_CORTE
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT: 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 25**

CHSJD_IN_ARQ_A512

Versión: **V16** No. Plano: **A512** de:

Especialidad:


Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

VENTANA TIPO 20


ANCHO VANO (m)	2.42 m
ALTO VANO (m)	2.40 m

ESPECIFICACIONES


Ventana con marco en PVC ubicada en oficina de gerencia general Aislamiento perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado de 4mm.



1 **VT20_PLANTA**
Esc: 1 : 25



2 **VT20_ALZADO**
Esc: 1 : 25



3 **VT20_CORTE**
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


3

VENTANA TIPO 21


ANCHO VANO (m)	0.98 m
ALTO VANO (m)	2.48 m

ESPECIFICACIONES


Ventana con marco en PVC ubicada en oficina de Dirección Científica. Aislamiento perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado de 4mm.



4 **VT21_PLANTA**
Esc: 1 : 25



5 **VT21_ALZADO**
Esc: 1 : 25



6 **VT21_CORTE**
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


1

VENTANA TIPO 22


ANCHO VANO (m)	2.38 m
ALTO VANO (m)	2.40 m

ESPECIFICACIONES


Ventana con marco en PVC ubicada en oficina de Dirección Administrativa. Aislamiento perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado de 4mm.



7 **VT22_PLANTA**
Esc: 1 : 25



8 **VT22_ALZADO**
Esc: 1 : 25



9 **VT22_CORTE**
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


1

VENTANA TIPO 23


ANCHO VANO (m)	7.93 m 4.72 m
ALTO VANO (m)	2.40 m

ESPECIFICACIONES


Ventana con marco en PVC para sala de juntas. Aislamiento perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado de 4mm.




10 **VT23_PLANTA**
Esc: 1 : 50



11 **VT23_ALZADO_1**
Esc: 1 : 25



12 **VT23_ALZADO 2**
Esc: 1 : 25



13 **VT23_CORTE**
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase

1

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00739

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:
Verificador

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A513

Versión: **V16** No. Plano: **A513** de:

Especialidad:

Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

PUERTA TIPO 01

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-01
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	2.10 m
ALTO VANO (m)	3.91 m

ESPECIFICACIONES

Puerta con dos hojas en madera maciza, cada hoja con un módulo superior en vidrio Energy Advantage 4 mm con reja ornamental en carpintería metálica y módulo inferior entablerado.

En la parte superior se encuentra un montante fijo en forma de arco con vidrio y reja ornamental metálica.


Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Acabado reja en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Fase: Restauración

Cantidad por fase


1




1 **PT01_PLANTA**
Esc: 1 : 25



2 **PT01_3D**
Esc:



3 **PT01_ALZADO**
Esc: 1 : 25



4 **PT01_CORTE**
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 04

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-04
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	1.84 m
ALTO VANO (m)	3.92 m

ESPECIFICACIONES

Puerta con dos hojas en madera maciza, cada hoja con un módulo superior en vidrio Energy Advantage 4 mm con reja ornamental en carpintería metálica y módulo inferior entablerado.

En la parte superior se encuentra un montante fijo en forma de arco rebajado con vidrio y reja ornamental metálica.


Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Acabado reja en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restauración

Cantidad por fase


1




5 **PT04_PLANTA**
Esc: 1 : 25



6 **PT04_3D**
Esc:



7 **PT04_ALZADO**
Esc: 1 : 25



8 **PT04_CORTE**
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 07

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-07
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	1.00 m
ALTO VANO (m)	3.89 m

ESPECIFICACIONES

Puerta con dos hojas en madera maciza, cada hoja con cinco módulos en vidrio Energy Advantage 4 mm y dos módulos inferiores en tablero de madera.


En la parte superior se encuentra un montante fijo en forma de arco rebajado con dos módulos de vidrio.

Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


CANTIDADES POR FASE

Propuesta


1




9 **PT07_PLANTA**
Esc: 1 : 25



10 **PT07_3D**
Esc:



11 **PT07_ALZADO**
Esc: 1 : 25



12 **PT07_CORTE**
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 09

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-09
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	2.34 m
ALTO VANO (m)	2.76 m

ESPECIFICACIONES

Puerta con dos hojas en madera maciza, cada hoja con un módulo superior en vidrio con reja ornamental en carpintería metálica y módulo inferior entablerado.


Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Acabado reja en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restauración

Cantidad por fase


1




13 **PT09_PLANTA**
Esc: 1 : 25



14 **PT09_3D**
Esc:



15 **PT09_ALZADO**
Esc: 1 : 25



16 **PT09_CORTE**
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 10

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-10
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	1.68 m
ALTO VANO (m)	3.83 m

ESPECIFICACIONES

Puerta con dos hojas en madera maciza, cada hoja con un módulo superior en vidrio Energy Advantage 4 mm con reja ornamental en carpintería metálica y módulo inferior entablerado.

En la parte superior se encuentra un montante fijo en forma de arco con vidrio y reja ornamental metálica.


Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Acabado reja en esmalte mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.

Fase: Restauración

Cantidad por fase


1




17 **PT10_PLANTA**
Esc: 1 : 25



18 **PT10_3D**
Esc:



19 **PT10_ALZADO**
Esc: 1 : 25



20 **PT10_CORTE**
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 14

DETALLES TOMADOS DE LA PUERTA P-14
(Las medidas pueden varias por cada puerta del mismo Tipo)

ANCHO VANO (m)	1.28 m
ALTO VANO (m)	2.93 m

ESPECIFICACIONES


Puerta en madera maciza de tres hojas batientes cada una con cuatro módulos Energy Advantage 4 mm y un módulo inferior en madera entablerada.

Acabado puerta en pintura en base aceite mate color Delfines al Atardecer Ref TR236-T paleta de colores pintuco o similar.


Fase: Restauración

Cantidad por fase


2




21 **PT14_PLANTA**
Esc: 1 : 20



22 **PT14_3D**
Esc:



23 **PT14_ALZADO**
Esc: 1 : 20



24 **PT14_CORTE**
Esc: 1 : 20

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO
DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A514

Versión: **V16** No. Plano: **A514** de:

Especialidad:

Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

PUERTA TIPO 26

ANCHO VANO (m)	1.10 m
ALTO VANO (m)	3.65 m

ESPECIFICACIONES


Puerta cortafuego una (1) hoja. Marco conformado en acero de alta resistencia. Hoja en acero galvanizado y vidrio cortafuegos multilaminado o cerámico. Acabado pintura semimate.

Apertura hacia el exterior con dispositivos de apertura antipánico. Otras especificaciones según recomendación del proveedor o consultor especialista.

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase

1



PT26_PLANTA
Esc: 1 : 25

PT26_ALZADO
Esc: 1 : 25

PT26_CORTE
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 27

ANCHO VANO (m)	1.10 m
ALTO VANO (m)	2.40 m


ESPECIFICACIONES

Puerta cortafuego una hoja. Marco en "u" calibre 20 . Núcleo honeycomb. Acabado pintura semimate. Apertura hacia el exterior con dispositivos de apertura antipánico.


Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


2



PT27_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT27_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT27_CORTE
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 28

ANCHO VANO (m)	0.93 m
ALTO VANO (m)	2.40 m


ESPECIFICACIONES

Puerta entamborada en tablero melamínico color blanco de 6 mm estándar, enchapado en canto pvc flexible similar al color de la puerta. Marco en melamina RH de 50 mm ancho. Incluye bisagras y chapa.


Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


10



PT28_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT28_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT28_CORTE
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 29

ANCHO VANO (m)	0.93 m
ALTO VANO (m)	2.40 m


ESPECIFICACIONES

Puerta corrediza una (1) hoja entamborada en tablero melamínico de 6 mm estándar, enchapado en canto pvc flexible similar al color de la puerta. Marco en melamina RH de 50 mm ancho. Incluye sistema de riel y chapa.


Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


2



PT29_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT29_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT29_CORTE
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 30

ANCHO VANO (m)	0.90 m
ALTO VANO (m)	2.40 m


ESPECIFICACIONES

Puerta entablerada (bandeja sencilla) Y estructura auto portante. Tablero estampado con venas horizontales en CR Calibre 20. Rejillas con divisores para ventilación. Marco en lámina perfilada CR Calibre 22. Perforación para carga. Incluye cerradura con manija, anclajes de nylon para sujeción a pared y bisagras. Acabado en pintura electrostática.


Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


2



PT30_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT30_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT30_CORTE
Esc: 1 : 25

PUERTA TIPO 31

ANCHO VANO (m)	0.90 m
ALTO VANO (m)	2.40 m


ESPECIFICACIONES

Puerta y marco en PVC. Aislamiento acústico perimetral con poliuretano expansivo o neopreno. Vidrio templado y laminado. Incluye bisagras y chapa.


Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


5



PT31_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT31_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT31_CORTE
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MSC. OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00424

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 25**

CHSJD_IN_ARQ_A515

Versión: **V16** No. Plano: **A515** de:

Especialidad:


Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**

PUERTA TIPO 32


ANCHO VANO (m)	1.22 m
ALTO VANO (m)	2.40 m

ESPECIFICACIONES


Puerta plegable en tablero melamínico color blanco 6mm estándar para mueble de aseo. Marco en melamina RH de 50 mm ancho. Incluye mecanismo deslizante y manijas.



PT32_PLANTA
Esc: 1 : 25



PT32_ALZADO
Esc: 1 : 25



PT32_CORTE
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


3

MUEBLE FIJO TIPO 1


ANCHO (m)	1.60m
PROFUNDO (m)	0.50 m
ALTO (m)	1.80 m

ESPECIFICACIONES


Mesón carpintería en madera con mueble inferior fabricado en tablero aglomerado (blanco), entrepaños ajustables y cajonera. Incluye lavadero plus 45 con estregadero y organizador.




1 M01_PLANTA
Esc: 1 : 25



2 M01_ALZADO
Esc: 1 : 25



3 M01_CORTE_1
Esc: 1 : 25



4 M01_CORTE_2
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


3

MUEBLE FIJO TIPO 2


ANCHO (m)	Variable
PROFUNDO (m)	0.60 m
ALTO (m)	0.90 m

ESPECIFICACIONES


Mueble fijo fabricado en tablero aglomerado y laminado melamínico. Puertas corredizas y entrepaños para almacenamiento. Color según restauración integral.



M02_PLANTA
Esc: 1 : 25



M02_ALZADO
Esc: 1 : 25



M02_CORTE
Esc: 1 : 25

Fase: Adecuación Funcional

Cantidad por fase


5

MUEBLE FIJO TIPO 3


ANCHO VANO (m)	0.93 m
PROFUNDO (m)	0.60 m
ALTO (m)	0.90 m

ESPECIFICACIONES


Mesón para cocina quarztone cloudy o similar. Mesón carpintería en madera con mueble inferior de cocina fabricado en tablero aglomerado (blanco), con puertas, entrepaños y cajoneras para almacenamiento. Incluye poceta lavaplatos Valencia 40x40 de bajoponer en acero inoxidable.



M03_PLANTA
Esc: 1 : 25



M03_ALZADO
Esc: 1 : 25



M03_CORTE
Esc: 1 : 25

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT: 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GOMEZ
M.P. 25700-00123

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


INMUNOLÓGICO
DETALLES_CARPINTERÍA

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **1 : 25**

CHSJD_IN_ARQ_A516

Versión: **V16** No. Plano: **A516** de:

Especialidad:
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16_D.rvt**



1 PLN_NIVEL 01_ACABADOS DE PISO
Esc: 1 : 100

2 PLN_NIVEL 02_ACABADOS DE PISO
Esc: 1 : 100

CARACTERIZACIÓN DE PISOS

Piso en madera zapán	P1
Piso porcelanato color beige mate. 56.6x56.6	P2
Piso mosaico, tablón de arcilla y gravilla lavada para terrazas	P3

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

Reforzamiento estructural.	
Muros existentes.	M1
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M2
Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M3
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M4
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M5
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M6
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M7
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M8
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M9
Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M10
Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	M11

CARACTERIZACIÓN DE CIELO RASO

Cielo Raso en Drywall 8 mm. Acabado en pintura acrílica.	CR1
Cielo Raso en Drywall RH para zonas humedas Acabado en pintura antihongos.	CR2
Cielo Raso en Drywall RF contra Incendios.	CR3

ETIQUETA DE ACABADOS

CRX / MX XX / PX

- Código de Cielo raso
- Código de Elemento
- Código de Piso
- Código de Muro

ETIQUETA DE ESPACIO

000
Xxxx Xxxx
00.00 m²

- Número de Espacio
- Nombre de Espacio
- Área de Espacio

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


ACABADOS_PISOS_PRIMER_Y_SEGUNDO_NIVEL

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A517

Versión: **V 16** No. Plano: **A517** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**



1 PLN_NIVEL 03_ACABADOS DE PISO
Esc: 1 : 75

CARACTERIZACIÓN DE PISOS

	Piso en madera zapán	P1
	Piso porcelanato color beige mate. 56.6x56.6	P2
	Piso mosaico, tablón de arcilla y gravilla lavada para terrazas	P3
	Junta de piso	

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	M1
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M2
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M3
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M4
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M5
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M6
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M7
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M8
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M9
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M10
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	M11

CARACTERIZACIÓN DE CIELO RASO

Cielo Raso en Drywall 8 mm. Acabado en pintura acrílica.	CR1
Cielo Raso en Drywall RH para zonas humedas Acabado en pintura antihongos.	CR2
Cielo Raso en Drywall RF contra Incendios.	CR3

ETIQUETA DE ACABADOS

CRX · MX XX · PX

- Código de Cielo raso
- Código de Elemento
- Código de Piso
- Código de Muro

ETIQUETA DE ESPACIO

- 000 — Número de Espacio
- Xxxx Xxxx — Nombre de Espacio
- 00.00 m² — Área de Espacio



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE


INMUNOLÓGICO
ACABADO_PISOS_TERCER_NIVEL


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A518

Versión: **V 16** No. Plano: **A518** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**





CARACTERIZACIÓN DE CIELO RASO

Cielo Raso en Drywall 8 mm, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura acrílica.	**CR1**
Cielo Raso en Drywall RH, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura antihongos.	**CR2**
Cielo Raso en Drywall RF, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura acrílica.	**CR3**

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

Reforzamiento estructural.	
Muros existentes.	**M1**
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**


CARACTERIZACIÓN DE PISOS

Piso en madera zapán	**P1**
Piso porcelanato color beige mate. 56.6x56.6	**P2**
Piso mosaico, tablón de arcilla y gravilla lavada para terrazas	**P3**

ETIQUETA DE ACABADOS



- Código de Cielo raso
- Código de Elemento
- Código de Piso
- Código de Muro



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


PLANTA_CIELO_RASO_PRIMER_NIVEL_SEGUNDO_NIVEL

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A519

Versión: **V 16** No. Plano: **A519** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**



2 PLN_ACABADOS_CIELO_RASO_TERCER_NIVEL
Esc: 1 : 75

N

CARACTERIZACIÓN DE CIELO RASO

Cielo Raso en Drywall 8 mm, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura acrílica.	**CR1**
Cielo Raso en Drywall RH, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura antihongos.	**CR2**
Cielo Raso en Drywall RF, estructura en viguetas y omegas G60 cal 24, Omegas c/d 407mm, viguetas 39mm c/d 813mm, tensores de alambre cal 14 cd 915mm. Acabado en pintura acrílica.	**CR3**

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

Reforzamiento estructural.	
Muros existentes.	**M1**
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**

CARACTERIZACIÓN DE PISOS

Piso en madera zapán	**P1**
Piso porcelanato color beige mate. 56.6x56.6	**P2**
Piso mosaico, tablón de arcilla y gravilla lavada para terrazas	**P3**

ETIQUETA DE ACABADOS



- Código de Cielo raso
- Código de Elemento
- Código de Piso
- Código de Muro



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00735

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


PLANTA_CIELO_RASO_TERCER_NIVEL


Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A520

Versión: **V 16** No. Plano: **A520** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**






N

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

	Propuesta eléctrica
	Propuesta hidrosanitario: Suministro
	Propuesta hidrosanitario: Desagües
	Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
	Propuesta de ventilación.

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

	Reforzamiento estructural.	
	Muros existentes.	**M1**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M2**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	**M3**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M4**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M5**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M6**
	Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M7**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M8**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	**M9**
	Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	**M10**
	Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	**M11**



MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN – LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


PLANTA_COORDINACIÓN_INSTALACIONES_PRIMER_Y_SEGUNDO_NIVEL

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**

CHSJD_IN_ARQ_A521

Versión: **V 16** No. Plano: **A521** de:

Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**



1 PLN_CIELO RASO PROPUESTO NIVEL 03
Esc: 1 : 75

CONVENCIONES DE INSTALACIONES

- Propuesta eléctrica
- Propuesta hidrosanitario: Suministro
- Propuesta hidrosanitario: Desagües
- Propuesta hidrosanitaria: Red contra incendios
- Propuesta de ventilación.

CARACTERIZACIÓN DE MUROS

Reforzamiento estructural.	
Muros existentes.	M1
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M2
Muro Nuevo. Muros en Superboard dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura acrílica "días de ocio" 2 a 3 manos.	M3
Muro Nuevo. Muros en Superboard una cara. Espesor 3.5cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M4
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M5
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M6
Muro Nuevo. Muros en Superboard RH en una cara y Superboard regular en la otra cara. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M7
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura antihongos.	M8
Muro nuevo. Muro en Drywall RF una cara. Espesor 10 cm. Acabado en pintura acrílica "día de ocio" 2 a 3 manos.	M9
Muro nuevo. Muro en Drywall RF dos caras. Espesor 12 cm. Acabado en pintura antihongos.	M10
Muro Nuevo. Muro en mampostería, bloque n 5. Acabado con pintura sobre pañete.	M11

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD Interventoría

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS
CARRERA 10 # 1-59 SUR
Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1
Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GOMEZ
M.P. 25700-09725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO


PLANTA_COORDINACIÓN_INSTALACIONES_TERCER_NIVEL

Fecha: **31/01/2024**
Escala: **Como se indica**


CHSJD_IN_ARQ_A522

Versión: **V 16** No. Plano: **A522** de:


Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**



3 ISOMÉTRICO TERCER PISO
Esc:



2 ISOMÉTRICO SEGUNDO PISO
Esc:



1 ISOMÉTRICO PRIMER PISO
Esc:



VISTA EXTERIOR FRONTAL



VISTA EXTERIOR POSTERIOR



HALL Y CONTROL DE ACCESO



OFICINA DE RECURSOS HUMANOS



SALA DE JUNTAS



SALA DE ESPERA GERENCIA GENERAL



OFICINA ÁREA FINANCIERA



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y MEMORIA

CONSORCIO
CONURMA – RINCÓN - LÓPEZ
NIT. 901615033-1

CONSORCIO CONURMA RINCÓN LÓPEZ
NIT: **90161533**
Representante legal: **ING JORGE ALBERTO SALAMANCA**

CONSORCIO RESTAURO SJD
Interventoria

CONSORCIO INTERESTAURO
NIT: **901.619.927-9**
Representante legal: **ARQ. MAX OJEDA GÓMEZ**

COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

CARRERA 10 # 1-59 SUR

Contrato Número 3019 de 2022 - Grupo 1

Realizar los estudios técnicos y proyectos de restauración de los Edificios Inmunológico, San Roque y San Jorge los cuales hacen parte del Complejo Hospitalario San Juan de Dios de Bogotá

DESARROLLO

Director:
ARQ. RAFAEL RINCÓN CALIXTO
M.P. 8019 CND

Coordinación:
ARQ. OLGA CASTAÑEDA
M.P. A25802008-53165348

Especialista:
ARQ. JULIÁN ARDILA
M.P. A25892009-80779463

Elaboró:
ARQ. CAMILA BOLÍVAR

APROBACIONES

Director interventoría:
MAX OJEDA GÓMEZ
M.P. 25700-00725

Coordinación interventoría:
ARQ. MARIANA MARTÍNEZ
M.P. A17862017-1088321680

Especialista interventoría:

Revisor externo:

ESPACIO PARA SELLO MINISTERIO DE CULTURA

Supervisión Ministerio: **CARLOS AMEZQUITA**
Apoyo Supervisión Ministerio: **CLAUDIA JIMÉNEZ**

CONTIENE

INMUNOLÓGICO

VISTAS_ISOMÉTRICAS_Y_RENDERS

Fecha: **31/01/2024**
Escala:

CHSJD_IN_ARQ_A523

Versión: **V 16** No. Plano: **A523** de:
Especialidad: **ARQUITECTURA**
Archivo: **Z:\CHSJD\ARQ\CHSJD_IN_ARQ_16.rvt**