DISICO S.A.
INGENIERIA

Bogotá D.C, 22 de octubre de 2024

RAMA JUDICIAL
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Bogotá D.C

Ref.

DISICO S.A dando alcance al **CONTRATO 205 DE 2023**, que tiene como objeto *"Adquisición e instalación de Unidades Ininterrumpidas de Potencia – UPS y Aires Acondicionados para cuartos de UPS de la Rama Judicial a nivel nacional".* Se dirige a ustedes para informar y aclarar sobre el reporte inicial que sobre los seriales de algunas seccionales. Esta medida ha sido necesaria debido a un trunque de información sobre seriales y códigos de barras, ocurrido en el almacén principal de DISICO SA, al momento del despacho, donde se confundieron ciertos seriales de las UPS y aires acondicionados. Este problema fue detectado únicamente durante la ejecución de la instalación de dichos equipos, gracias al registro fotográfico realizado en cada una de las instalaciones.

Adjunto a la presente, encontrarán los seriales corregidos y definitivos donde se han identificado inconsistencias. Agradecemos de antemano su comprensión y colaboración en esta situación.

Seccional	Sede	Dirección	Serial UPS Reportado	Serial UPS Instalado
Pasto	Mocoa	Palacio de Justicia	2402W0051002	2402W0051003
Pasto	Tumaco	Palacio de Justicia	2402W0050002	2402W0050001
Pasto	La Unión	Palacio de Justicia	2305P00863002	2305P0863002

Seccional	Sede	Dirección	Serial UPS Reportado	Serial UPS Instalado
Pasto	Túquerres	Palacio de Justicia	2305P00863003	2305P0852003
Pereira	Pereira	Calle 41 entre 7 y 8	2005W0449007	2402W0050003
Ibagué	Fresno	Calle 3 # 57/63	2402W005000	2402W0051002
Ibagué	Líbano	Cra 5 #6-25	2402W0051003	2402W0050002

Durante el proceso de instalación de los aires acondicionados, se presentaron inconvenientes relacionados con la identificación de los seriales. Aunque los equipos se encontraban dentro de sus cajas originales, al escanear el código de barras del rótulo fuera de la caja, se obtuvieron seriales incorrectos, que fueron identificados solamente en la ejecución de la instalación de los equipos, en el registro fotográfico. A continuación, relaciono los seriales verdaderos e instalados:

Seccional	Sede	Dirección	Serial AA Reportado	Serial AA Instalado
Barranquilla	Palacio de Justicia Soledad	Calle 20 # 20 - 26	Manejadora:156DDNP800ZP81100034 Condensadora: 14VU1WP400ZP41800143	Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022

Barranquilla	Palacio de Justicia Sabanalarga	Calle 19 #18-05	Manejadora: 1032230700014 Condensadora: 2032230700022	Manejadora: 103223070034 Condensadora: 2225230300143
Seccional	**Sede**	**Dirección**	**Serial AA Reportado**	**Serial AA Instalado**
Choco	Palacio de Justicia Quibdó	Calle 241-30	Manejadora:14VV3NP400ZP42000037 Condensadora:14VV14VV2WP400ZP419000050	Manejadora: 1226230300037 Condensadora: 2226230300050
Ibagué	Lérida	Av. 8 # 11-31	Manejadora:14VV3NP400ZP42000035 Condensadora:14VV2WP400ZP41900034	Manejadora: 000001226230300035 Condensadora: 000002226230300034
Ibagué	Líbano	Cra 5 # 6 - 25	Manejadora:1284HNNB00ZNB200383 Condensadora:156DEWP800ZP80800045	Manejadora: 2032230700045 Condensadora: 1679221000383
Ibagué	Melgar	Cra. 25 #4 - 59	Manejadora:14VV3NP400ZP42000005 Condensadora:14VV2WP400ZP41900045	Manejadora: 226230300045 Condensadora: 1032230700017
Ibagué	Purificación	Cra. 5 # 9-28	Manejadora: A8107D044102W00211 Condensadora: B8106D044102N00216	Manejadora: 026001441230800216 Condensadora: 026002441230800076

Ibagué	Guamo	Cra. 10 # 10-41	Manejadora:14VU1WP400ZP41800156 Condensadora:156DDNP800ZP8100017	Manejadora: 1032230700017 Condensadora: 225230300156
Seccional	Sede	Dirección	Serial AA Reportado	Serial AA Instalado
Pereira	Santa Rosa de Cabal	Calle 13 #16B -14	Manejadora: 15DEWP800ZP80800031 Condensadora: 14IS9NP200ZP21800250	Manejadora: 000001957230100250 Condensadora: 000002225230300148
Riohacha	San Juan del César	Calle 7#9-110	Manejadora: 14IT0WP200ZP21700227 Condensadora: 14IS9NP400ZP41800132	Manejadora: 1957230100253 Condensadora: 2032230700032
Riohacha	Villanueva	Calle12A# 8-27	Manejadora: 156DEWP800ZP80800020 Condensadora: 14VU0NP400ZP41800132	Manejadora: 1225230300132 Condensadora: 2032230700020

Damos un ejemplo de los rótulos que se encuentran en las cajas y los que se evidencian en la instalación. Cabe recalcar que no se evidencio antes, ya que en cada condensadora y manejadora tiene la placa con el serial del equipo.

Fotografías Rótulos en las cajas	Fotografías de los seriales instalados









Gracias a los eventos de garantía, se reemplazaron las siguientes UPS por nuevos equipos, lo que ha resultado en un cambio de número de serial. A continuación, se relacionan los seriales instalados:

Seccional	Sede	Dirección	Serial Reportado	Serial Instalado
Barranquilla	Centro Cívico	Calle 40#44-80	2402W0050003	2005W0449006
Riohacha	Villanueva	Calle 12 A #8-27	2306P1493002	2307P1498002

DISICO S.A. destaca que el cambio en los números de seriales no afecta las características técnicas ni el modelo de las UPS ni de los aires acondicionados instalados en cada sitio. Es decir, son exactamente los mismos, garantizando su óptima operación sin ningún inconveniente.

DISICO S.A.
INGENIERIA

Nelson Ríos Villamizar
Representante Legal
DISICO S.A