

3768
50_953210_393 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA PARA MEJORAR LA SUPERF
VEHICULAR EN TERRENOS QUE PRESENTAN MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO (PLACA HUELLA).
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Con el fin de proceder a completar las columnas: Código UNSPSC, Duración del contrato (intervalo: días, meses, años), Modalidad de selección, Fuente de los recursos, ¿Se r
UNSPSC (cada código sepa
Descripción
o de p
resent
el contr
o (interv
lidad de se
e l
or total est
ado en la v
80101505;80101602;80101603;80111600;80111601;80111706;80111707;80111708;80111709;80111710;80111715;80121609;80121704;80121706;80141500;80141501;80161500;80161501;80161504;80161506;81101500;81111811;81121500;85101601;86101713;90152101;93121704;93151507
50_953210_393 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA PARA MEJORAR LA SUPERFICIE DE TRÁNSITO VEHICULAR EN TERRENOS QUE PRESENTAN MAL ESTADO PARA TRANSITAR Y REQUIERE UN MEJORAMIENTO A MEDIANO PLAZO (PLACA HUELLA).
7
7
180
0
CCE-10
1
81.578.758 COP
81.578.758 COP