SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

Con el presente nos permitimos solicitar a la Empresa, la cotización de los siguientes elementos y/o servicios, de acuerdo con la siguiente información:

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : 28/10/2024
EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL: MARIO QUIÑONEZ TENORIO S.A.S
NIT: 835001939-4
ACTIVIDAD SOCIAL: _____ FABRICANTE: _____ DISTRIBUIDOR: _____
COMERCIALIZADOR: _____ PRESTADOR DE SERVICIO ___X__
MAYORISTA: _____ MINORISTA: ___X__
DIRECCIÓN: CARRERA 13 4 84 LA CURVA, BUENAVENTURA, VALLE
TELÉFONO FAX: 3113531136
E-MAIL:
VIGENCIA COTIZACIÓN : (3)(MESES)

FIRMA REPRESENTANTE ADMINISTRADORA: Karina Montano.

ITEM	EMBARCACION	DESCRIPCION	TIPO MANTENIMIENTO	CANTIDAD	VALOR INCLUIDO IVA
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOTES Y MOTORES			
1	Bote Pesquero 22 pies 225 en fibra de vidrio EMBARCACIÓN SULA	kit de botella dirección hidraulica	CORRECTIVO	1	$ 7.500.000
2	Bote 26 pies con accesorios, en fibra de vidrio EMBARCACIÓN PIANDE	kit de botella dirección hidraulica	CORRECTIVO	1	$ 7.500.000
3	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
4	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
5	Bote Taxi 29 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN FRAGATA	Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000
		kit de botella dirección hidraulica	CORRECTIVO	1	$ 7.500.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 477.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 657.000
		Retoque pintura exterior, Reparación de la quilla, Pintura interior, arreglo de borderas	CORRECTIVO	1	$ 4.850.000
6	Bote Taxi 18 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN CORALINA	kit de botella dirección hidraulica	CORRECTIVO	1	$ 7.500.000
		carpa para bote	CORRECTIVO	1	$ 2.850.000
7	Bote Pesquero 26 pies fibra de vidrio EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Resane y Re parcheo (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 3.250.000
		carpa para bote	CORRECTIVO	1	$ 4.700.000
		Refuerzo asiento de conducción (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 350.000
		kit de botella dirección hidraulica	CORRECTIVO	1	$ 7.500.000
		Refuerzo bancas pasajeros (fibra de vidrio)	CORRECTIVO	1	$ 477.000
		Refuerzo consola del timón	CORRECTIVO	1	$ 337.000
		Reparación Espejo	CORRECTIVO	1	$ 657.000
8	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
9	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
10	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
11	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa	CORRECTIVO	1	$ 450.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
12	Un Motor fuera de borda 60HP Yamaha serie 6C6L1037134 EMBARCACIÓN CORALINA	Sistema electrico	CORRECTIVO	1	$ 800.000
		kit bomba de agua	CORRECTIVO	1	$ 970.000
		Cambio de bujías (8 bujías por motor)	CORRECTIVO	1	$ 655.000
		Línea de combustible completa		1	$ 450.000
		Cable de alimentación de las baterías	CORRECTIVO	1	$ 1.350.000
		SUBTOTAL			**$ 83.880.000**
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTORES			
ITEM	**EMBARCACION**	**TIPO DE EQUIPO**	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**CANTIDAD**	**V/R TOTAL UNITARIO**
13	Un motor Yamaha fuera de borda 100 HP Largo. Trim. Serie No. 60CL1009920 EMBARCACIÓN SULA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
14	Un Motor fuera de borda 150HP - 2867 CC marca Suzuki, serie SM 910011 EMBARCACIÓN PIANDE	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
15	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142274 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
16	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 142449 EMBARCACIÓN LAGARTO AZUL	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
17	Un Motor fuera de borda 115HP Suzuki serie 042802 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
18	Un Motor fuera de borda 100HP Yamaha serie 60C1016516 EMBARCACIÓN FRAGATA	Revisión y mantenimiento del sistema de engranaje	PREVENTIVO	1	$ 2.900.000
		Guayas de aceleración (juego)	PREVENTIVO	1	$ 588.000
		Cambio del aceite de la caja incluye los filtros, empaques/ sellos de las transmisiones.	PREVENTIVO	1	$ 800.000
		Sistema de rodamiento	PREVENTIVO	1	$ 4.455.000
		Motor de arranque	PREVENTIVO	1	$ 1.720.000
		SUBTOTAL			**62.778.000**
ITEM	**EMBARCACION**	**DESCRIPCION DE REPUESTO**	**REPUESTOS**	**CANTIDAD**	**V/R TOTAL UNITARIO**
		SUBTOTAL			**-**
		TOTAL COTIZADO			**146.658.000**