MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
HOSPITAL CENTRAL
GRUPO MANTENIMIENTO Y CONTROL BIOMÉDICO

Nro. GS- 2024 - / DISAN-**HOCEN-GUMAE 29.25G**

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2024

Señora Coronel
ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ
Directora General
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Carrera 66A #43-18
Ciudad

ASUNTO: Evaluación final consolidada Proceso LP-007 2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS-AC-02-2023

De manera atenta y respetuosa, remitimos a la señora coronel, la evaluación técnica de las ofertas presentadas dentro del Proceso LP 007 2024, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS-AC-02-2023*", indicando que se surtió la reunión con todos y cada uno de los integrantes del comité, con el objetivo de revisar y consensuar los resultados de la citada evaluación concluyendo* lo siguiente a la fecha:

EVALUACIÓN TÉCNICA

OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO
LOTE 1 MAQUINA DE ANESTESIA CON CAPNOGRAFIA		
QUIRURGIL	RECHAZADO	1 **MÁQUINA DE ANESTESÍA - QUIRURGIL SAS** *** NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** EL OFERENTE APORTA MANUAL TÉCNICO DEL EQUIPO OFERTADO "1.1. - item 1 - MANUAL-MAQUINA-Atlas N5- español-01251024.PDF" DONDE SE EVIDENCIA TRADUCCIÓN INCOMPLETA E ILEGIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO OBSERVADO EN LAS TABLAS (INGLES) Y PÁRRAFOS (ESPAÑOL) RELACIONADOS EN LOS FOLIOS 260-264 DEL MANUAL APORTADO CON TRADUCCIÓN SIMPLE, LO CUAL NO COINCIDE CON LO DESCRITO EN EL MANUAL APORTADO EN SU LENGUA ORIGINAL EN DOCUMENTO "SEGUNDA PARTE OFERTA TÉCNICA PARTE 1 - FORPO LP-007-2024.PDF FOLIOS 208-284", INDUCIENDO AL ERROR E IMPIDIENDO VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS, TRANSGREDIENDO LO ESTABLECIDO EN EL ACÁPITE DE DOCUMENTOS DE IDIOMA EXTRANJERO, EN EL NUMERAL 3.1.6 DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LICITACIÓN PÚBLICA No LP-007 2024. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS Y LITERAL 21. CUANDO LA PROPUESTA SE ENCUENTRE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS TERGIVERSADOS, ALTERADOS O TENDIENTES A INDUCIR AL ERROR AL

		FONDO ROTATORIO DE LA OFICINA Y LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
XINGMEDICAL	RECHAZADO	1 **MÁQUINA DE ANESTESÍA- XINGMEDICAL**
		*** NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**
		* EL OFERENTE NO APORTO ADECUADAMENTE EL FORMATO "ANEXO NRO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS" EN EL LITERAL A. "DATOS DEL EQUIPO BIOMÉDICO OFERTADO", CONSIDERANDO QUE NO REALIZÓ OFRECIMIENTO AL NO DILIGENCIAR LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A LA "MARCA OFERTADA", MEDIANTE EL CUAL SE ENCUENTRA INCORPORADA LA DECLARACIÓN EXPRESA DEL OFRECIMIENTO POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SIENDO UN FORMATO OBLIGATORIO E IMPIDIENDO A LA ENTIDAD CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS. * OFERENTE NO ADJUNTA CERTIFICADO VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.
HOSPITECNICA	RECHAZADO	1 **MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		TODOS LOS ITEMS
		*** NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** - EL SOPORTE DEL REGISTRO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SGSST ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. LO ANTERIOR CON EL FIN DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 0312 DEL 2019 Y EVIDENCIAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA OFERENTE. ESTO CONLLEVA AL RECHAZO ACORDE A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL; 7 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES). ITEM 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
GBARCO S.A	SUBSANADO - CUMPLE	1 **MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		SUBSANO - CUMPLE
		TODOS LOS ITEMS
		SUBSANO - CUMPLE

UT LAS-BIO-2024	RECHAZADO	1	**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		* NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: - EL CERTIFICADO DE ARL APORTADO POR EL OFERENTE BIOSISTEMAS, EL CUAL CONFORMA LA UNION TEMPORAL, EN DOCUMENTO "Certificado Estandares Minimos ARL.PDF", NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLEDICOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS. - CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO, POR LO CUAL INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.	
REM EQUIPOS	RECHAZADO	1	**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		EL OFERENTE NO ADJUNTO CORRECTAMENTE LA DOCUMENTACION DEL SIGUIENTE ITEM EN CARACTERÍSTICAS CONTROL DE O2, ITEM 17. MEZCLADOR DE GASES ELECTRÓNICO O MECANICO, NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION EN **CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.**		
GYC MEDICAL	NO SUBSANO - RECHAZADO		**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.		
UT BIOPROMED 2024	SUBSANADO - CUMPLE	1	**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		SUBSANO - CUMPLE	
TECNICA ELETROMEDICA	SUBSANADO - CUMPLE	1	**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		SUBSANO - CUMPLE	
LA MUELA	SUBSANADO - CUMPLE	1	**MÁQUINA DE ANESTESÍA**
		SUBSANO - CUMPLE	

LOTE 2 ESPECIFICACIÓN CAMILLA QUIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGÍA LOTE 2 ESPECIFICACIÓN CAMILLA GINECOLÓGICA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
XINGMEDICAL	RECHAZADO	1	CAMILLA QUIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGÍA
		NO SUBSANO ITEMS: "* NO APORTO EN DEBIDA FORMA LAS FICHAS TÉCNICAS, MANUALES Y/O DOCUMENTOS, EL CERTIFICADO, EMITIDO POR EL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE NO SE ENCUENTREN DESCRITAS DENTRO DE LOS CATÁLOGOS, MANUALES Y/O FICHAS TÉCNICAS ANEXAS; EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM(DOCUMENTO EMITIDO POR EL FABRICANTE: PODRÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA / LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO NO DEBE SER MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO) ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO. - ITEM 4: CUBETA PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS EN ACERO INOXIDABLE : EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM, EN EL DOCUMENTO APORTADO "CARTA EM FONDO ROTATORIO" FOLIO: 3, NO SE OBSERVA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR FABRICA. - ITEM 5: GANCHO DE SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE : EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM, EN EL DOCUMENTO APORTADO "CARTA EM FONDO ROTATORIO" FOLIO: 3, NO SE OBSERVA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR FABRICA. - ITEM 7: MÍNIMO UN SOPORTE PORTA ATRIL : EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM, EN EL DOCUMENTO APORTADO "CARTA EM FONDO ROTATORIO" FOLIO: 3, NO SE OBSERVA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR FABRICA. - ITEM 36: EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM: EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR EL OFERENTE: "1. ISO 13485 CERTIFICATE.PDF , ISO13485 CERTIFICATE_BEIJING ETERNITY_2024.7.17 ES.PDF" , NO SE DESCRIBEN LOS EQUIPOS: CAMILLA QUIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGÍA Y CAMILLA GINECOLÓGICA. - ITEM 43: GANCHO DE SOPORTE PARA BOLSA DE DRENAJE : EL OFERENTE NO SUBSANA EL ITEM, EN EL DOCUMENTO APORTADO "CARTA EM FONDO ROTATORIO" FOLIO: 3, NO SE OBSERVA LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EMITIDA POR FABRICA. SUBSANO ITEMS: - ITEM 16: COLCHÓN HERMÉTICO A PRUEBA DE FLUIDOS, SIN COSTURAS, CON TECNOLOGÍA ANTI-ESCARAS AJUSTADO A LAS DIMENSIONES DEL EQUIPO, SOPORTADO CON EL DOCUMENTO: ""CER.ENTREGA DE ACCESORIOS.pdf, FOLIO 2"" , EL OEFERENTE SUBSANA EL ITEM - ITEM 41: ANEXAR CERTIFICADO VIGENTE EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO CON LA DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO... EL OFERENTE SUBSANA EL ITEM CON LOS DOCUMENTOS: 2024_07_29_Distribución_Xingmedical.pdf, 2024_10_10_Autorización_Comercialización_Xingmedical.docx.pdf - CERTIFICADO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN). DE LOS EQUIPOS OFERTADOS."	
		2	CAMILLA GINECOLÓGICA
		TODOS LOS ITEMS	

REM EQUIPOS	SUBSANO-CUMPLE	1	CAMILLA QUIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
		2	CAMILLA GINECOLÓGICA
		SUBSANO - CUMPLE	
LOTE 3 MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
QUIRURGIL	SUBSANO- CUMPLE	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
TECNICA ELETROMEDICA	SUBSANO- CUMPLE	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
XINGMEDICAL	RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
		NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.	
UT BIOPROMED 2024	SUBSANADO CUMPLE	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	

GBARCO	SUBSANADO CUMPLE	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			SUBSANO - CUMPLE
GYC MEDICAL	NO SUBSANO - RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
REM EQUIPOS	CUMPLE	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			SUBSANO - CUMPLE
UT LAS-BIO	RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			NO SUBSANO: SE EVIDENCIA QUE EL CERTIFICADO DE ARL APORTADO POR EL OFERENTE BIOSISTEMAS, EL CUAL CONFORMA LA UNION TEMPORAL, EN DOCUMENTO "Certificado Estandares Minimos ARL.PDF", NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLEDICOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.
DATAMEDIC	NO SUBSANADO - RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
MYD MEDICAL	RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			*** NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** - CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EN EL DOCUMENTO APORTADO POR EL OFERENTE "CERTIFICADO INGENIEROS + SOPORTES.pdf" NO SE ENCUENTRA RELACIONADO LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO OFERTADO. EN ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL. **POR LO CUAL INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.**

INCLISER	NO SUBSANADO-RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
UT FORPO	RECHAZADO	1	MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA
			* EL OFERENTE NO ADJUNTA CERTIFICADO VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. **EN CONSECUENCIA SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.** *EL OFERENTE EN LA ETAPA DE SUBSANACIÓN ADJUNTA DOCUMENTACION DE SONIA ANDREA HERNANDEZ ZAPATA LA CUAL ES EL PERSONAL ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST PERO NO SE EVIDENCIA DE CUAL EMPRESA DE LA UNIÓN TEMPORAL, EL REQUISITO DECIA QUE CADA UNA DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LA UNIÓN TEMPORAL DEBIAN CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 3, 9 Y 16 DE RESOLUCIÓN No. 0312 DEL 2019 Y LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 16 DE LA RESOLUCIÓN 4927 DE 2016 **EN CONSECUENCIA SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.**
LOTE 4 ELECTROBISTURÍ DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA			
OFERENTES	**RESULTADO**		**ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO**
BIOCLINICOS	CUMPLE	1	ELECTROBISTURÍ DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA
			SUBSANO - CUMPLE
LOTE 5 ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA			
OFERENTES	**RESULTADO**		**ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO**
QUIRURGIL	SUBSANADO -CUMPLE	1	ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA
			SUBSANO – CUMPLE

UT LAS-BIO-2024	RECHAZADO	1	**ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA**
		NO SUBSANO: SE EVIDENCIA QUE EL CERTIFICADO DE ARL APORTADO POR EL OFERENTE BIOSISTEMAS, EL CUAL CONFORMA LA UNION TEMPORAL, EN DOCUMENTO "Certificado Estandares Minimos ARL.PDF", NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLEDICOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.	
MYD MEDICAL	RECHAZADO	1	**ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA**
		- EL CERTIFICADO APORTADO POR EL OFERENTE "CERTIFICADO DISTRIBUCION CHISON-MYD-ESP_1.pdf Y CERTIFICADO DISTRIBUCION CHISON-MYD-ESP_2.pdf", EMITIDO POR FÁBRICA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, NO SE ENCUENTRA VIGENTE, NI CON LA DEBIDA TRADUCCIÒN AL CASTELLNO - NO SE EVIDENCIA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO, DEL LISTADO DE PROFESIONALES RELACIONADOS EN EL DOCUMENTO "CERTIFICADO INGENIEROS + SOPORTES.pdf" SEGUN CORRESPONDA SU CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y LA MARCA OFERTADO. ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO	
		TODOS LOS ITEMS	
UT BIOPROMED 2024	RECHAZADO	1	**ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA**
		NO SUBSANO: EL DOCUMENTO APORTADO "FDA CHison - Traduccion Oficial.pdf Y FDA K162172 EBit.pdf" SE ENCUENTRA VENCIDO, TENIENDO EN CUENTA LO VALIDADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL FDA https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K162172, ARCHIVO "K162172" . EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.	
ULTRASCHALL	RECHAZADO	1	**ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA**
		****EL OFERENTE NO ADJUNTO CORRECTAMENTE LA DOCUMENTACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS**** * ITEM 6. SONDA LINEAL QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DENTRO DE UN RANGO DE MÍNIMO 7 HZ -13HZ * ITEM 42. OFERENTE NO ANEXA A LA SUBSANACION CERTIFICACION VIGENTE DONDE LA EMPRESA REALIZA LA OFERTA DE UN UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. * ITEM 46. OFICIO DONDE MANIFIESTE SI CUENTA O NO CON SANCIONES ABIERTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL COLOMBIANA.	

TECNICA ELETROMEDICA	RECHAZADO	1	ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA
			NO SUBSANO: - CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA Y/O CE, Y/O UL, Y/O TÜV. TENIENDO EN CUENTA QUE APORTÓ DOCUMENTO "CE.PDF", SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA EN INGLES, INCUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACÁPITE DE DOCUMENTOS DE IDIOMA EXTRANJERO, EN EL NUMERAL 3.1.6. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO LICITACIÓN PUBLICA NO LP-007 2024, SIENDO NECESARIO QUE EL PROPONENTE PRESENTE EL DOCUMENTO CON LA TRADUCCIÓN OFICIAL AL CASTELLANO, EN ATENCIÓN AL LITERAL V), DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN 1959 DEL 2020, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. - CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA QUE CUENTA CON UN INGENIERO, TECNOLOGO O TÉCNICO, CON LA RELACION DE LOS NOMBRES Y UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO **EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.**
CEIMED SAS	NO SUBSANO - RECHAZADO	1	ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA
			NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.
INVERSIONES PROMEDCO	RECHAZADO	1	ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA
			* NO CUMPLE: - PANEL DE CONTROL CON RETROILUMINACIÓN; NO SE EVIDENCIA LA CONDICION DE RETROALIMENTACIÓN. NO SUBSANO: APORTÒ DOCUMENTO "1. Certificado Especificación Técnica_ Z60.PDF" EXPEDIDO POR EL SEÑOR "LIAN WEIHENG MIS INTERNATIONAL SALES SUPERVISOR", SIN EMBARGO, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO, EN ATENCIÒN A QUE LAS CERTIFICACIONES EMITIDAS POR FABRICA DEBEN ESTAR EXPEDIDAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL O GERENTE GENERAL DE FÁBRICA O DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y/O DE PRODUCTO DE FÁBRICA, Y CON FECHA DE EXPEDICIÒN NO SUPERIOR A 30 DIAS CALENDARIO ANTERIORES AL CIERRE DEL PROCESO
REM EQUIPOS	SUBSANADO CUMPLE	1	ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA
			SUBSANO - CUMPLE

LOTE 6 UNIDAD DE RADIOFRECUENCIA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
MEDCORE SAS	RECHAZADO	1	UNIDAD DE RADIOFRECUENCIA
		****EL OFERENTE NO ADJUNTO CORRECTAMENTE LA DOCUMENTACION DE LOS SIGUIENTES ITEMS**** **ITEM 1. QUE PERMITA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE RADIO FRECUENCIA PARA MANEJO DEL DOLOR A NIVEL DE COLUMNA LUMBAR, CERVICAL, TORÁCICO Y NIVEL FACIAL.** DOCUMENTOS DE SUBSANACION 2. RESPUESTA EVALUACION TECNICA 2.1 MANUAL IONIC ESPAÑOL pagina 5 no se especifican los difetenets tipos de procedimientos **ITEM 6. 1 PUERTO PARA CONECTAR PEDAL (PARA LOS DISPOSITIVOS QUE INCORPORAN EL PUERTO PARA EL INTERRUPTOR DE PIE)** NO SE EVIDENCIA ESPECIFICACION **ITEM 36. ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).** DOCUMENTOS DE SUBSANACION 2.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD el documento se encuentra en ingles, segun especificaciones se debe adjuntar con traduccion al idioma castellano **ITEM 42. DOCUMENTACION DEL INGENIERO** DOCUMENTOS DE SUBSANACION 2.6 CARTA DE ENTRENAMIENTO este documento debe estar dirigido a un personal de medcore **EN CONSECUENCIA, LA OFERTA ES RECHAZADA ACORDE A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ITEM 7 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES):** *** 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.**	
RP	CUMPLE	1	UNIDAD DE RADIOFRECUENCIA
		SUBSANO - CUMPLE	

LOTE 7 INCUBADORAS NEONATAL CERRADA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
QUIRURGIL	SUBSANADO - CUMPLE	1	INCUBADORAS NEONATAL CERRADA
		SUBSANO - CUMPLE	
HOSPITECNICA	RECHAZADO	1	INCUBADORAS NEONATAL CERRADA
		*** NO APORTO ADECUADAMENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** **-** EL SOPORTE DEL REGISTRO DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SGSST ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. LO ANTERIOR CON EL FIN DE VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN No. 0312 DEL 2019 Y EVIDENCIAR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA OFERENTE. ESTO CONLLEVA AL RECHAZO ACORDE A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL 7 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES). **POR LO TANTO, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.**	
TECNICA ELECTROMEDICA	NO SUBSANO -RECHAZADO	1	INCUBADORAS NEONATAL CERRADA
		NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.	
REM EQUIPOS	CUMPLE	1	INCUBADORAS NEONATAL CERRADA
		SUBSANO - CUMPLE	
MEQ	RECHAZADO	1	INCUBADORAS NEONATAL CERRADA
		* EL OFERENTE NO ADJUNTA CERTIFICADO VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. **EN CONSECUENCIA SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.**	

LOTE 9 BILIRRUBINOMETRO			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
LA MUELA	SUBSANADO - CUMPLE	1	BILIRRUBINOMETRO
		SUBSANO - CUMPLE	

LOTE 9 CAMILLA DE UROLOGÍA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
QUIRURGIL	NO SUBSANADO - RECHAZADO	1	CAMILLA DE UROLOGÍA
		NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.	
XINGMEDICAL	NO SUBSANADO - RECHAZADO	1	CAMILLA DE UROLOGÍA
		EL OFERENTE NO APORTO ADECUADAMENTE EL FORMATO "ANEXO NRO. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS" EN EL LITERAL A. "DATOS DEL EQUIPO BIOMÉDICO OFERTADO", CONSIDERANDO QUE NO REALIZÓ OFRECIMIENTO AL NO DILIGENCIAR LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A LA "FECHA DE FABRICACION", MEDIANTE EL CUAL SE ENCUENTRA INCORPORADA LA DECLARACIÓN EXPRESA DEL OFRECIMIENTO POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, SIENDO UN FORMATO OBLIGATORIO E IMPIDIENDO A LA ENTIDAD CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. POR LO TANTO, INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO 24 INDICADA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES NUMERAL NUMERAL 7 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES), "NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO".	
UT LAS-BIO-2024	RECHAZADO	1	CAMILLA DE UROLOGÍA
		NO SUBSANO: SE EVIDENCIA QUE EL CERTIFICADO DE ARL APORTADO POR EL OFERENTE BIOSISTEMAS, EL CUAL CONFORMA LA UNION TEMPORAL, EN DOCUMENTO "Certificado Estandares Minimos ARL.PDF", NO SE ENCUENTRA EXPEDIDO DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLEDICOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.	
REM EQUIPOS	SUBSANADO - CUMPLE	1	CAMILLA DE UROLOGÍA
		CUMPLE	

LOTE 10 ESPECIFICACIÓN MICROSCOPIO BINOCULAR LOTE 10 ESPECIFICACIÓN CENTRAL DE INCLUSIÓN			
OFERENTES	**RESULTADO**	**ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO**	
MACROSEARCH	RECHAZADO	1	**MICROSCOPIO BINOCULAR**
		2	**CENTRAL DE INCLUSIÓN**
		****EL OFERENTE NO ADJUNTO CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES ITEMS**** **ITEM 3. PANEL DE CONTROL O PANTALLA TÁCTIL DE MÍNIMO 4,3" PARA EL MANEJO Y AJUSTE DE PARAMETROS** DOCUMENTO DE SUBSANACION: el documento que adjuntaron viene firmado por el representante legal de la empresa oferente y esta debe estar por fabrica. **ITEM 4. PARÁMETROS PROGRAMABLES: PERMITE EL AJUSTE DE PARÁMETROS COMO TEMPERATURA, CONFIGURACIÓN PARA ENCENDIDO Y APAGADO AUTÓNOMO, PROGRAMANDO FECHA Y HORA** DOCUMENTOS SUBSANACION: el documento que adjuntaron viene firmado por el representante legal de la empresa oferente y esta debe estar por fabrica.	
		TODOS LOS ITEMS	
		****EL OFERENTE NO ADJUNTO CORRECTAMENTE LOS SIGUIENTES ITEMS**** **ITEM 36. ANEXAR CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD CERTIFICADORA COMPETENTE O LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS: FDA (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION) Y/O CE (COMISIÓN EUROPEA), Y/O UL (UNDERWRITERS LABORATORIES), Y/O TÜV (TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN).** DOCUMENTOS DE SUBSANACION pagina 3-5 : el documento anexado se encuentra en ingles por lo tanto no se tiene en cuenta, debido a que se solicita con traduccion oficial al idioma castellano. **ITEM 42. EL OFERENTE ANEXARA A LA PROPUESTA LA CERTIFICACIÓN VIGENTE DE QUE LA EMPRESA QUE REALIZA LA OFERTA CUENTA CON UN INGENIERO, TECNÓLOGO O TÉCNICO CON CAPACITACIÓN ESPECIFICA EN CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN RELACIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y LA MARCA DEL EQUIPO. EL SUPERVISOR VERIFICARÁ LA IDONEIDAD DEL PROFESIONAL REQUERIDO CON LOS SOPORTES DOCUMENTALES RESPECTIVOS AL MOMENTO DE BRINDAR LA CAPACITACIÓN, ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL CERTIFICADO, ASÍ COMO UN DOCUMENTO DONDE SEA VERIFICABLE EL TITULO.** DOCUMENTOS SUBSANACION el documento anexado se encuentra en ingles por lo tanto no se tiene en cuenta, debido a que se solicita con traduccion al idioma castellano. **ITEM 44. PROGRAMA SGSST** DOCUMENTOS SUBSANACION falto adjuntar el certificado de capacitacion del curso de 50 horas y/o 20 horas de sgsst.	
		EN CONSECUENCIA, LA OFERTA ES RECHAZADA ACORDE A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ITEM 7 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA (APLICA PARA TODOS LOS LOTES): *** 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.**	

KAIKA	SUBSANADO - CUMPLE	1	MICROSCOPIO BINOCULAR
		CUMPLE	
		2	CENTRAL DE INCLUSIÓN
		CUMPLE	
		TODOS LOS ITEMS	
		CUMPLE	

LOTE 11 GRABADORA HOLTER			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
GBARCO	RECHAZADO	1	GRABADORA HOLTER
		* EL OFERENTE EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTADOS EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN INICIAL ALLEGA EL MANUAL DE USUARIO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO ES RESISTENTE AL AGUA . EN CONSECUENCIA SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO NUMERAL 7. LITERAL 9. CUANDO LA OFERTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS.	
BTL	SUBSANADO - CUMPLE	1	GRABADORA HOLTER
		SUBSANO - CUMPLE	

LOTE 12 MARCAPASOS EXTERNO TEMPORAL UNICAMERAL			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
G BARCO	SUBSANADO - CUMPLE	1	MARCAPASOS EXTERNO TEMPORAL UNICAMERAL
		SUBSANO - CUMPLE	

LOTE 13 MESA DE PROCTOLOGÍA			
OFERENTES	RESULTADO	ASPECTOS DE NO CUMPLIMIENTO	
QUIRURGIL	SUBSANADO - CUMPLE	"	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	

XINGMEDICAL	NO SUBSANADO - RECHAZADO	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		NO ALLEGÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA, SE INCURRE EN LA CAUSAL DE RECHAZO ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 7. LITERAL 24. NO SUBSANAR LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA ELLO.	
G BARCO	SUBSANADO - CUMPLE	3	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
REM EQUIPOS	SUBSANADO - CUMPLE	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
		TODOS LOS ITEMS	
UT LAS-BIO-2024	RECHAZADO	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		***NO CUMPLE TODA VEZ QUE EL CERTIFICADO DE LA ARL AXA COLPATRIA SE ECNCUENTRA EXPEDIDO EL DIA 22/04/2024 POR TAL MOTIVO SE MANTIENE EL NO CUMPLIMIENTO**	
		TODOS LOS ITEMS	
MYD MEDICAL	RECHAZADO	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SE EVIDENCIA EN EL CERTIFICACIÓN APORTADO "CERTIFICADO INGENIEROS + SOPORTES.pdf" POR EL OFERENTE QUE NO SE ENCUTRA RELACIONADO LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO Y LA MARCA OFERTADO. ESTA CERTIFICACIÓN DEBE SER VERIFICABLE EL NOMBRE DEL PERSONAL	
		TODOS LOS ITEMS	
UT BIOPROMED 2024	SUBSANADO - CUMPLE	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	

TECNICA ELETROMEDICA	SUBSANADO - CUMPLE	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		SUBSANO - CUMPLE	
INCLISER	NO SUBSANO RECHAZADO	1	MESA DE PROCTOLOGÍA
		NO SUBSANO	

CONSOLIDADO EVALUACIÓN PROCESO LP-007 2024

Para los procesos adelantados bajo la modalidad de Licitación Pública, Concurso de Méritos y Selección abreviada con procedimiento de Menor cuantía, El Comité Técnico Evaluador asignado al proceso, será el responsable de efectuar la verificación y acreditación de los criterios e informará al COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR para que asigne el puntaje adicional, si corresponde.

Atentamente,

Comité Técnico

CPS-4 **KAREN TATIANA GARZÓN MORA**
Integrante Comité técnico

CPS-4 **ANDRICETH KARIME RODRIGUEZ MATIAS**
Integrante Comité técnico

CPS-4 **DEISY TERESA MEDINA SUÁREZ**
Integrante Comité técnico

Elaborado por: Andriceth Rodríguez
Fecha de elaboración: 01/11/2024
Ubicación C:\Users\eder.forero\Documents\oficios

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
hocen.guloc_bio@policia.gov.co
www.policia.gov.co