EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

CONTRATO: MN-MC-012-2024

"MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE NOBSA"

EDIZA INGENIEROS SAS

NIT 900.342.685-7

Numero de celular:
314-3954070

INFORME FINAL
LIQUIDACION

Scanned with CamScanner

EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	MN-MC-012-2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL DE NOBSA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE NOBSA-(BOYACA)
PLAZO INICIAL	1 mes
FECHA INICIACIÓN	13/09/2024
FECHA TERMINACIÓN	12/10/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$20.326.553,73 - (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$20.326.553,73 - (VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE)
CONTRATISTA	EDIZA INGENIEROS SAS – Nit: 900.342.685-7
SUPERVISOR	JUAN CAMILO BUSTACARA

ACTIVIDADES QUE SE EJECUTARON


DESMONTE DE CUBIERTA





Scanned with CamScanner


EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1







DESMONTE DE VIDRIO












Scanned with CamScanner









EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRANSPARENTE

ANTES






DURANTE










Scanned with CamScanner


EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1

DESPUES











SUMINISTRO E INSTALACION EN TEJA TERMOACUSTICA






Scanned with CamScanner


EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1























Scanned with CamScanner






PAÑETE LISO MUROS













EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1












FILOS PAÑETE











SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO EN BAÑOS

Baño mujeres



Baño hombres



SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS


Scanned with CamScanner

EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1















ASEO GENERAL




EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1











SERVICIO Y TRANSPORTE DE MANLIFT

TRANSPORTE EN CAMABAJA

Scanned with CamScanner

EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1





1 DIA MANLIFT









EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1





2 DIA DE MANLIFT










3 DIA DE MANLIFT

Scanned with CamScanner

EDIZA INGENIEROS S.A.S	Fecha : 25/07/2022 Version: 1









RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta que la mayor parte de la cubierta cuenta con correas separadas con distancias de 2.4m, se debe instalar correas intermedias que den soporte a las tejas plásticas ya que estas deben estar separadas como máximo 0.9m, lo anterior para que estas no se deformen con el paso del tiempo.
- El muro que se encuentra sobre la tarima principal se debe revisar y reforzar estructuralmente, ya que actualmente es inestable.

ELABORO
R/L LINA MARCELA AVILA Z.
EDIZA INGENIEROS
CONTRATISTA

Scanned with CamScanner