MARJORIE SOTO URRUTIA

MARJORIE SOTO URRUTIA NIT 1124292369
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FEVA - 100

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072882852 de 13/06/2024 - 13/12/2024 autoriza FEVA-62 a FEVA-500

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/11/2024 19:52
Fecha de Vencimiento	18/11/2024 19:52
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARJORIE SOTO URRUTIA
Nombre Comercial	FUMIGACIONES JYJ
CC	1124292369
Obligación	IVA
Email	jaclasi18@gmail.com
Teléfono	3205789330
Dirección	CRA 8 No 16B 09 APTO 02
Ciudad, Depart.	LETICIA, AMAZONAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Nombre Comercial	
NIT	800197268
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	571607999
Dirección	CR 7-6 C 54
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	38-005-2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, DE LAS 2 MOTOBOMBAS UBICADAS EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS UAE-DIAN	1	EA	$2,300,000.00		$2,300,000.00	$2,300,000.00

1

Subtotal	$2,300,000.00
Total a Pagar	$2,300,000.00

1.Se examinaron detenidamente y se repararon los sellos de uniones 2.Se procedió a lubricar los cojinetes según las especificaciones propias de la motobomba 3.Se realizo cambio de todos los rodamientos nuevas 4.Se remplazaron escobillas de arranque las cuales estaban deterioradas, para de esta manera obtener un mejor arranque con respecto a la corriente 5.Se realizo limpieza del sedimento de las bases delanteras donde se une el agua del pozo para realizar el recorrido y desplazamiento a los tanques de almacenamiento 6.Limpieza total por dentro y por fuera electrodos cables sulfatados entres otros contactos. 7.Se comprobó la elevación de la bomba de agua respecto a su base. 8.Se realizo el respectivo arranque de las misma para su buen funcionamiento este conforme a las necesidades antes del mantenimiento 9.Examinando la fuerza y presión del agua en su recorrido 10.Se verifico que fugas de aguas descompresión en alguna de las tuberías

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e67613565f24c8e9e689caf5c011e7f9c111a5e8dd56423d1d188ce9fed735a5269390411bc81a422d290febd0b271c3