I.C.P.B. S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALACIO BARNA S.A.	PREOPERACIONAL DE VIBRADOR PARA CONCRETO	Código: FT-SST-104 Versión: 1 Fecha: 22/08/2023

semana del 26 al 01 de Enero Equipo Nuevo: ☐ Alquilado: ☒ Otro: _____

Equipo No: Marca/ Referencia:

Proyecto: Placas polideportivas ACTIVIDAD:

Persona encargada SST: Mary Luz Quintero/Yeyenia Ossa (coordinadora SST)

Descripción	Lunes		Martes		Miercoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma)									Y					
El Cable de alimentación está en buen estado.									Y					
La coraza de la manguera se encuentra en buen estado.									Y					
El cabezote se encuentra en buen estado.									Y					
El motor se encuentra en buen estado.									Y					
La reata o correas se encuentran en buen estado.										Y				
Las uniones de cada parte del equipo están en buen estado.									Y					
Otros: Cuales:									Y					

Convenciones: C: Cumple **NC**: No Cumple: No Aplica. El equipo debe ser inspeccionado siempre antes del uso diario.

NOTA: Si el equipo es alquilado y no pasa la inspección técnica, favor reportar inmediatamente al responsable para su devolución.

FIRMA DEL OPERADOR DEL EQUIPO:

NOMBRE DEL OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	FIRMAS DIARIA						
1 Luis Fernando Valencia Jiménez							
2							
3							
4							
5							

Observaciones Derivadas de las Inspecciones:

Escaneado con CamScanner