STRUKTUR	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: STK-SST-FO-020
		VERSION: 001
	INSPECCION DE ESCALERAS DE EXTENSIÓN	FECHA: 05/2022

OBRA: Planta Struktur	**FRENTE DE TRABAJO:** Struktur		
NOMBRE CONTRATISTA O PERSONA A CARGO:	**FECHA:** 23/09/24	**NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:** TEC Alejandra Escobar	
FIRMA:		**FIRMA:** MAlejandra Escobar	

CONDICION A VERIFICAR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Los largueros presentan alguna deformidad (Fibra de vidrio o aluminio pandeado, corroído o agrietad) y/o añadidura.		✓		
Los peldaños o travesaños presentan deformidad o añadiduras.		✓		
Los peldaños se encuentran debidamente colocados y asegurados al peldaño.	✓			
La distancia entre peldaño y peldaño no es mayor a 35 cm.	✓			
Todos los pernos y los remaches están seguros.	✓			
La escalera cumple con las condiciones mínimas de aseo.	✓			
La soga y la polea estén en buenas condiciones y que la soga no esté desgastada ni enredada.	✓			
La escalera cuenta con zapatas o un sistema de sujeción apropiado.	✓			
Todos los pasadores de seguridad de los peldaños y otras piezas movibles están aceitados o engrasados.	✓			
La escalera se encuentra ubicada cerca de cableado eléctrico.	✓			
Se encuentra debidamente anclada tanto de la parte inferior, como de la parte superior y presenta estabilidad y firmeza para el trabajo sobre la misma.	✓			
Se cuenta con inspecciones anuales de los sistemas de acceso	✓			
Se cuenta con certificado de conformidad y hojas de vida de las escaleras	✓			
*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA LA ESCALERA PARA OPERAR**				

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ . **Fecha de Seguimiento:**

Scanned with CamScanner