

1



2



3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Se observan fisuras en algunos muros especialmente sobre las puertas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS		**FICHA No. 01**
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C	
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022
		ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros cerca a la junta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 02**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores edificio 2

2 Exteriores edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 03**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1




2

1 Interior edificio 2



3

2 Interior edificio 2



4

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2



5

6 Interior edificio 2



6


Observaciones:

Cielo raso destapado, sistema de cubierta en madera visible.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 04**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1




2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 1

6 Interior edificio 1

Observaciones:

Cielo raso destapado, sistema de cubierta en madera visible.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 05**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2

1 Interior edificio 1



3

2 Interior edificio 1



4

3 Interior edificio 1

4 Interior edificio 1

5 Exteriores edificio 1



5

6 Exteriores edificio 1



6

Observaciones:

Cielo raso destapado, sistema de entrepiso en madera visible. Evidencia de apiques en el exterior.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 06**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores edificio 1

2 Exteriores edificio 1

3 Exteriores edificio 1

4 Exteriores edificio 1


5 Exteriores edificio 1

6 Exteriores edificio 1

Observaciones:

Ninguna.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 07**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1




2



3



4



5



6

1 Interior edificio 1

2 Interior edificio 1

3 Interior edificio 1

4 Interior edificio 1

5 Interior edificio 1

6 Interior edificio 1

Observaciones:

Ninguna.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 08**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1




2



3



4



5



6

1 Interior edificio 1

2 Interior edificio 1

3 Interior edificio 1

4 Interior edificio 1

5 Interior edificio 1

6 Interior edificio 1


Observaciones:

En el primer piso se observan unos parales metálicos que sostienen un elemento de entrepiso metálico. En el segundo piso se observa el sistema de cerchas en madera de la cubierta correspondientes a la crujía 5.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			FICHA No. 09
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS




1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

3 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

4 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

5 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

6 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

Observaciones:

Se observan afectaciones en algunos elementos de madera pertenecientes a las cerchas de madera que componen la cubierta. Deterioro en las platinas de unión de los elementos de madera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			FICHA No. 10
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

2 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

3 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

4 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

5 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

6 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

Observaciones:

Se observan afectaciones en algunos elementos de madera pertenecientes a las cerchas de madera que componen la cubierta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 11**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

2 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

3 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

4 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

5 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

6 Interior edificio 2 – Sistema de cubierta

Observaciones:

Se observan afectaciones en algunos elementos de madera pertenecientes a las cerchas de madera que componen la cubierta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 12**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 03/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros, en zonas cercanas a la puerta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 13**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros, en zonas cercanas a la puerta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 14**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros, en zonas cercanas a la puerta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 15**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2




3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros, en zonas cercanas a la puerta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 16**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Fisuras cerca a la junta que separa la estructura aporticada de la estructura de mampostería.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 17**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exteriores estructura aporticada

2 Exteriores estructura aporticada

3 Exteriores estructura aporticada

4 Exteriores estructura aporticada

5 Exteriores estructura aporticada

6 Exteriores estructura aporticada

Observaciones:

Ninguna.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 18**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Exterior estructura aporticada

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras en muros cerca a las puertas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			FICHA No. 19
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras en muros cerca a las puertas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 20**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se evidencian fisuras importantes en los muros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 21**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS




1



2



3



4



5



6

1 Exteriores

2 Exteriores

3 Exteriores

4 Exteriores

5 Exteriores

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras en los muros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 22**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Afectación en acabados de los muros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 23**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Se observan fisuras importantes en los muros junto a las puertas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 24**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1




2



3



4



5



6

1 Exteriores edificio 2

2 Exteriores edificio 2

3 Exteriores edificio 2

4 Exteriores edificio 2

5 Exteriores edificio 2

6 Exteriores edificio 2

Observaciones:

Ninguna.


REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 25**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS



1



2



3



4



5



6

1 Interior edificio 2

2 Interior edificio 2

3 Interior edificio 2

4 Interior edificio 2

5 Interior edificio 2

6 Interior edificio 2

Observaciones:

Ninguna.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – ALCALDIA BARRIOS UNIDOS			
ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	BOGOTA D.C		**FICHA No. 26**
Ing. Iván Mauricio Guevara	Proyecto: GAL-22-696-ALCALDIA BARRIOS UNIDOS	FECHA: 12/05/2022	
			ALCALDIA BARRIOS UNIDOS