
	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE INFORME IDENTIFICACIÒN DE LA NECESIDAD	Código:	F-DE-005
		Versión:	1
		Fecha de Actualización:	6/09/2013
		Responsables:	Sec Planeación y OP

TIPO DE INFORME	VISITA TECNICA Y OCULAR
FECHA	1 DE NOVIEMBRE DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA NECESIDAD

LOCALIZACION	ZONA URBANA Y CENTRO POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
POBLACION AFECTADA	CENTRO POBLADO DE AGUACLARA: 335 CENTRO POBLADO EL SECRETO: 121 CASCO URBANO: 2029



2. DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES	ESTADO ACTUAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

CENTRO POBLADO AGUACLARA







FOTO N° 1 Bordillo de confinamiento parque principal Centro Poblado Aguaclara









FOTO N° 2: Bordillo de confinamiento parque principal Centro Poblado Aguaclara










FOTO N° 1 Bordillo de confinamiento parque principal Centro Poblado Aguaclara	FOTO N° 2: A Bordillo de confinamiento parque principal Centro Poblado Aguaclara

Observación No 1 Durante la visita se evidencia que le bordillo que confinamiento del parque principal se encuentra deteriorado, con presencia de lamas y suciedades, la pintura aplicada ya cumplió su vida útil, debido a la exposición a la intemperie, fatiga de los materiales y el trafico al que es expuesto generalmente, de esta manera generando mal aspecto a las infraestructuras.

CENTRO POBLADO EL SECRETO




FOTO N° 1 Bordillo de confinamiento parque principal Centro El Secreto




FOTO N° 2: A Bordillo de confinamiento parque principal Centro El Secreto




FOTO N° 3 Bordillo de confinamiento parque principal Centro El Secreto



FOTO N° 4: Bordillo de confinamiento parque principal Centro El Secreto

Observación No 2 Durante la visita se evidencia que le bordillo que confinamiento del parque principal se encuentra deteriorado, con presencia de lamas y suciedades, la pintura aplicada ya cumplió su vida útil, debido a la exposición a la intemperie, fatiga de los materiales y el trafico al que es expuesto generalmente, de esta manera generando mal aspecto a las infraestructuras.

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA




FOTO N° 1 Bordillo de confinamiento del parque principal



FOTO N° 2: Bordillo de confinamiento del parque principal





FOTO N° 3 Bordillo de confinamiento del parque principal






FOTO N° 4: Bordillo de confinamiento del parque principal





FOTO N° 5 Bordillo de confinamiento del parque principal






FOTO N° 6: Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano





FOTO N° 7 Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano






FOTO N° 8: Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano






FOTO N° 9 Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano




FOTO N° 10: Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano




FOTO N° 11 Principales separadores del municipio





FOTO N° 12: Bordillo de confinamiento principales calles y carreras del casco urbano

Observación No 3 Durante la visita realizada se pudo evidenciar que los bordillos de confinamiento existentes se encuentran deteriorados, con presencia de lamas y suciedades, la pintura aplicada ya cumplió su vida útil, debido a la exposición a la intemperie, fatiga de los materiales y el tráfico al que es expuesto generalmente, de esta manera generando mal aspecto a las infraestructuras, el casco urbano es una de las vitrinas mas grandes que tiene el municipio en los eventos que se realizan los cuales atraen a propios y visitantes, de esta manera se requiere de una intervención que permita mejorar las condiciones físicas de estos espacios.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Se recomienda priorizar las principales vías a intervenir conforme a los recursos disponibles, para luego contemplar el lavado y la limpieza con el fin de retirar suciedades e impurezas en las franjas de trabajo, esto con el fin de garantizar la adhesión de la pintura y la durabilidad de la misma, posteriormente se recomienda la aplicación de pintura como mínimo a una mano con el fin de conseguir un acabado uniforme en las franjas intervenidas, con esto consiguiendo embellecer las principales vías de los centros poblados y casco urbano, que permita la atracción y afianzamiento del turismo en el municipio.

RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA	**Vo/Bo DE QUEIN RECIBE LA VISITA**
NOMBRE: MARCIA LUCERO ALFONSO GAMEZ	NOMBRE: Guillermo Rosa B
CARGO:Profesional de Apoyo Secretaria de Planeacion y Obras Publicas	CARGO: Secretario de Planeacion
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ: Marcia Lucero Alfonso Gamez	FIRMA: