



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT: 900.788.754-1

ANEXO 5. INFORME DE IMPREVISTOS.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 663 41 77

Gerencia: gerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com / Ingeniería: Ingenieria@servimacons.com

Compras y/o Almacén: operativo@servimacons.com / Recursos Humanos: recursoshumanos@servimacons.com

Villavicencio-Meta

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES**INFORME DEL IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES DEL CONTRATO 1064 DE 2024****1. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2180 # 5**

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA	\$590.620,00
1.2	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE	\$8.716.741,00
	Total	\$9.307.361,00

1	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2180 # 5				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1,1	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA				
1,1,1	PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	\$ 95.620,00	\$ 95.620,00
1,1,2	SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
1,1,3	MANO DE OBRA (DESMONTAR Y MONTAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00
	SUBTOTAL				\$ 590.620,00
1,2	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE				
1,2,1	CAMBIO DE LATERALES BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
1,2,2	CAMBIO DE PISO BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
1,2,3	CAMBIO DE 2 COSTADOS DE 1" CON LAS ESQUINERAS	1	UND.	\$ 1.498.000,00	\$ 1.498.000,00
1,2,4	TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
1,2,5	TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
1,2,6	ESQ LE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
1,2,7	ESQ RE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
1,2,8	DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
	SUBTOTAL				\$ 8.716.741,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.comAdministración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

1	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2180 # 5				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	TOTAL EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2180 # 5				\$ 9.307.361,00

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

Por complejidad del terreno, fatiga del material y en algunos casos por tensiones específicas, se parte el pasador máster

El pasador máster de la cadena se partió en tres (3) partes. Para retirar el pasador partido con el equipo de oxicorte se procede a desangrar (perforación interna del pasador) el pasador para que este afloje, poder extraerlo y así retirar los pedazos partidos. Se instala el nuevo pasador, ajustando hasta que consiga llegar al tope requerido.

1.2 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE





SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.





SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



El desgaste de los componentes del balde se debe a la fricción de arrastre durante el trabajo de excavación, desgaste normal por uso y tiempo de trabajo en los cauces de ríos y excavaciones abiertas. Se utiliza el equipo de oxicorte para retirar los componentes desgastados, se procede a pulir y limpiar los empalmes para la instalación de las láminas nuevas de 12 mm, 8 mm y 15 mm, con sus respectivos refuerzos de laterales y piso. Finalmente se cambian los elementos de corte (dientes y esquineras) con sus respectivos tornillos y tuercas; por desgaste normal de trabajo. Se utilizan disco de pulir de 7" y electrodos 70/18x5/32" y 70/18 x1/8".

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

2. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2181 # 1

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES- RUEDA TENSORA ORUGA DERECHA	\$602.589,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA ORUGA IZQUIERDA	\$631.750,00
2.3	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE	\$7.219.741
	Total	\$8.453.080,00

2 EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2181 # 1					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES- RUEDA TENSORA ORUGA DERECHA				
2,1,2	PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	\$90.839,00	\$90.839,00
2,1,1	SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00
2,1,3	MANO DE OBRA (CORTAR CPN OXICORTE E INSTALAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
	SUBTOTAL				\$ 602.589,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA ORUGA IZQUIERDA				
2,2,2	SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
2,2,3	SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00
2,2,4	MANO DE OBRA (RECONSTRUIR ROSCA, FABRICAR TUERCA EXAGONAL Y PLATINAS PARA PINAR) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00
	SUBTOTAL				\$ 631.750,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

2	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2181 # 1				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
2,3	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE				
2,3,1	TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
2,3,2	TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
2,3,3	ESQ LH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
2,3,4	ESQ RH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
2,3,5	DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
2,3,6	CAMBIO DE PISO EN 5/8" Y REFORZAMIENTO ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
2,3,7	CAMBIO DE DOS LATERALES DEL BALDE Y REFORZAR CON TRAMOS DE ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
	SUBTOTAL				\$ 7.218.741,00
	TOTAL EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2181 # 1				\$ 8.453.080,00

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES- RUEDA TENSORA ORUGA DERECHA



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Debido al desgaste que se genera por trabajo en el alojamiento del pasador máster, este se debe remplazar por un pasador normal sobre medida para dar el ajuste requerido; resolviendo así el descarrilamiento de la cadena.

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA ORUGA IZQUIERDA



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



Por trabajo normal y complejidad del terreno se presenta un desajuste en el alojamiento del pin pasador máster.

De acuerdo a la información suministrado por el operador referente a la detección de problemas en la oruga derecha, se realiza una inspección evidenciando el pin pasador máster dañado y el resorte tensor y cadena despinado. Se procede a remplazar el pin pasador máster por uno sobre medida.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

2.3 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



El desgaste de los componentes del balde se debe a la fricción de arrastre durante el trabajo de excavación, desgaste normal por uso y tiempo de trabajo en los cauces de ríos y excavaciones abiertas.

Las láminas del balde se encontraban con bastante desgaste por la fricción con el material de excavación. Se procede a cambiar las láminas deterioradas cortando, biselando y punteando con soldadura. Se refuerzan los laterales y piso con zapatas de 1"; se reconstruyen las cuchillas.

Se utiliza lámina figurada de 1 m x 1,40 m x 15 mm, 1 m x 1 m x 12 mm y 1 m x 60 cm x 8 mm. Se utilizan electrodos 7018x5/32, 7018x1/8, 600x5/32, disco de pulir de 7" y botella de oxígeno.

Se realiza reforzamiento de cuchillas, cambio de base y elementos de corte (dientes y esquineras)

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

3. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2179 # 4

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
3.1	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE	\$7.727.146,00
	Total	\$7.727.146,00

3	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2179 # 4				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
3,1	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE				
3,1,1	TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
3,1,2	TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
3,1,3	ESQ LH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
3,1,4	ESQ RH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
3,1,5	DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
3,1,6	BASE T35	5	UND.	\$ 101.681,00	\$ 508.405,00
3,1,7	CAMBIO DE PISO EN 5/8" Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
3,1,8	CAMBIO DE DOS LATERALES DEL BALDE Y REFORZAR CON TRAMOS DE ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
	SUBTOTAL				\$ 7.727.146,00
	TOTAL EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2179 # 4				\$ 7.727.146,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

3.1 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



El desgaste de los componentes del balde se debe a la fricción de arrastre durante el trabajo de excavación, desgaste normal por uso y tiempo de trabajo en los cauces de ríos y excavaciones abiertas.

Las láminas del balde se encontraban con bastante desgaste por la fricción con el material de excavación. Se procede a cambiar las láminas deterioradas cortando, biselando y punteando con soldadura. Se refuerzan los laterales y piso con zapatas de 1"; se reconstruyen las cuchillas.

Se utiliza lámina figurada de 1 m x 1,40 m x 15 mm, 1 m x 1 m x 12 mm y 1 m x 60 cm x 8 mm. Se utilizan electrodos 7018x5/32, 7018x1/8, 600x5/32, disco de pulir de 7" y botella de oxígeno.

Se realiza reforzamiento de cuchillas, cambio de base y elementos de corte (dientes y esquineras)

Adicionalmente se hizo cambio de tuercas y tornillos de las zapatas.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

4. VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT-162

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
4.1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO	\$1.277.310,91
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS	\$3.452.100,84
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS	\$724.186,00
	Total	\$5.453.597,75

4	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT-162				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
4,1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO				
4,1,1	ELECTROVALVULA	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
4,1,2	BOMBILLO H3	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
4,1,3	SERVICIO PINTURA ENDEREZAR BOMPER	1	UND.	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
4,1,4	REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO	1	UND.	\$ 16.806,72	\$ 16.806,72
4,1,5	LAMPARAS LATERALES	1	UND.	\$ 324.369,75	\$ 324.369,75
4,1,6	EXPLORADORAS PRINCIPALES	1	UND.	\$ 194.957,98	\$ 194.957,98
	SUBTOTAL				\$ 1.277.310,91
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS				
4,2,1	12-R22,5 LLANTA BRIDGESTONE	2	UND.	\$ 1.726.050,42	\$ 3.452.100,84
	SUBTOTAL				\$ 3.452.100,84
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS				
4,3,1	BATERIA EXTREMA REFERENCIA 01 WEX 31H-1250P	2	UND.	\$ 362.093,00	\$ 724.186,00
	SUBTOTAL				\$ 724.186,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

4	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT-162				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	TOTAL VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT-162				\$ 5.453.597,75

4.1 SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO





SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S



Debido al mal estado de una parte del cableado del sistema eléctrico, se requiere adelantar el servicio técnico eléctrico especializado. A partir de la revisión se evidencia daño en los elementos electroválvula, bombillos, lámparas y exploradoras.

Se repara y pinta bómper.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS



Se remplazan las llantas delanteras que muestran desgaste normal por el trabajo en vías en afirmado y cauces de ríos para transporte de material, la instalación incluye el servicio de alineación y balanceo.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS



Debido a que el equipo no da encendido se envían las baterías a revisión, encontrando que no reciben carga.

Las baterías habiendo cumplido su vida útil, se remplazaron por baterías nuevas.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

5. VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT163

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
5.1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO	\$731.764,70
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE	\$5.141.176,00
	Total	\$5.872.940,70

5	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT163				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
5,1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO				
5,1,1	LAMPARAS COCUYOS 1020A	4	UND.	\$ 15.126,05	\$ 60.504,20
5,1,2	ELECTROVALVULA 24V	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
5,1,3	ENDEREZAR BOMPER DELANTERO	1	UND.	\$ 195.000,00	\$ 195.000,00
5,1,4	REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO	1	UND.	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00
	SUBTOTAL				\$ 731.764,70
5,2	SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE				
5,2,1	KIT DE EMBRAGUE FTR (DISCO+ PRENSA+ RODAMIENTO CLOSH)	1	UND.	\$ 2.941.176,00	\$ 2.941.176,00
5,2,3	VOLANTE FTR	1	UND.	\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00
5,2,5	4 TERMINALES DE GUAYA ROSCA IZQUIERDA	1	UND.	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
5,2,7	TERMINAL DE GUAYA ROSCA DERECHA	1	UND.	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
5,2,9	MANO DE OBRA (DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE VELOCIDADES, PRENSA, DISCO DE CLOHS, CAMBIAR VOLANTE Y TERMINALES)	1	UND.	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
	SUBTOTAL				\$ 5.141.176,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.




SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1 (Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

5	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT163				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	TOTAL VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT163				\$ 5.872.940,70

5.1 SUMINISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46
Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com
Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Debido al mal estado de una parte del cableado del sistema eléctrico, se requiere adelantar el servicio técnico eléctrico especializado. A partir de la revisión se evidencia daño en los elementos electroválvula, bombillos, lámparas y exploradoras.

Se repara y pinta bómper.

5.2 SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



Debido a la dureza de los cambios se procede a revisar el sistema de embrague evidenciando daño normal por uso en los elementos del mismo.

Se lleva a cabo el desarme de la prensa del clutch y se evidencia el desgaste masivo del disco, balinera y plato separador; siendo remplazados.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

6. VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR340EB032122 OJT-165

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
6.1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO	\$2.494.747,88
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS TRASERAS IZQUIERDA	\$3.675.630,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE Y TRANSMISION	\$13.918.907,52
	Total	\$20.089.285,40

6	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR340EB032122 OJT-165				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
6,1	SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO				
6,1,1	LAMPARA REF 1016 STOP TRIPLETA CON REGLETA TIPO STOP 12V (CUADRADO LED)	1	UND.	\$ 79.831,93	\$ 79.831,93
6,1,2	LAMPARA REF 1016 STOP TRIPLETA CON REGLETA TIPO STOP 12V (CUADRADO LED)	1	UND.	\$ 79.831,93	\$ 79.831,93
6,1,3	1020A LAMPARA REDONDA 2 7 LED 12V ARO AM-AM	4	UND.	\$ 15.126,05	\$ 60.504,20
6,1,4	FAROLA CHEVROLET NPR-NKR-NHR-FRR 2012-24HR/213-1139 LDEM/NV	1	UND	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
6,1,5	EXPLORADORA CHEVROLET FVR/FTR M12-14LH/213-2022AE/INV2	1	UND	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
6,1,6	EXPLORADORA CHEVROLET FVR/FTR M12-14LH/213-2022	2	UND	\$ 438.655,46	\$ 877.310,92
6,1,7	MANO DE OBRA REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO, PINTAR BASE DE LAS UNIDADES DERECHA	1	UND.	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00
6,1,8	MANO DE OBRA ENDEREZAR BOMPER DELANTERO	1	UND.	\$ 194.957,98	\$ 194.957,98
	SUBTOTAL				\$ 2.494.747,88
6,2	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS TRASERAS IZQUIERDA				

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

**SERVIMACONS****INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES****NIT: 900.788.754-1**

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

6	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR340EB032122 OJT-165				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
6,2,1	12-R22,5 LLANTA BRIDGESTONE	2	UND.	\$ 1.854.621,85	\$ 3.675.630,00
	SUBTOTAL				\$ 3.675.630,00
6,3	SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE Y TRANSMISION				
6,3,1	CORONA Y SPEED 6*37	1	UND.	\$ 4.117.647,06	\$ 4.117.647,06
6,3,2	PLANETARIOS 118959	2	UND.	\$ 336.134,45	\$ 672.268,90
6,3,3	SATELITE 108142	4	UND.	\$ 92.436,97	\$ 369.747,88
6,3,4	CRUCETA ESCUALIZACION 108141	1	UND.	\$ 336.134,45	\$ 336.134,45
6,3,5	JUEGO DE ARANDELAS DE AJUSTE	1	UND.	\$ 75.630,25	\$ 75.630,25
6,3,6	CANASTA DE ESCUALIZACION	1	UND.	\$ 840.336,13	\$ 840.336,13
6,3,7	RODILLO PILOTO 1308	1	UND.	\$ 235.294,12	\$ 235.294,12
6,3,8	RODILLO78815	1	UND.	\$ 420.168,07	\$ 420.168,07
6,3,9	RODILLO 72212	1	UND.	\$ 235.294,12	\$ 235.294,12
6,3,10	RODILLO 68462	1	UND.	\$ 252.100,84	\$ 252.100,84
6,3,11	RODILLO 42381	1	UND.	\$ 420.168,07	\$ 420.168,07
6,3,12	BRONCE DE SUPER	4	UND.	\$ 151.260,50	\$ 605.042,00
6,3,13	RETENEDOR SPEED	1	UND.	\$ 50.420,17	\$ 50.420,17
6,3,14	TUERCA SPEED	1	UND.	\$ 58.823,53	\$ 58.823,53
6,3,15	CARCASA	1	UND.	\$ 504.201,68	\$ 504.201,68
6,3,16	LAVADO Y LIMPIEZA DE REPUESTOS	1	UND.	\$ 42.016,81	\$ 42.016,81
6,3,17	MANO DE OBRA	1	UND.	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
6,3,18	EJE DE 36 ESTRIAS DE 1,5	2	UND.	\$ 714.285,71	\$ 1.428.571,42
6,3,19	KIT DE EMBRAGUE FTR (DISCO+ PRENSA+ RODAMINETO CLOSH)	1	UND.	\$ 2.605.042,02	\$ 2.605.042,02
6,3,20	CAMBIAR EL KIT DE EMBRAGUE	1	UND.	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
	SUBTOTAL				\$ 13.918.907,52
	VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR340EB032122 OJT-165				\$ 20.089.285,40

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.comAdministración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

6.1 SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO



Se realiza la revisión general de todo el sistema electrico, realizando cambio de exploradoras, bombillo y regleta de stop. Se hace cambio de plumillas.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

6.2 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS TRASERAS IZQUIERDA



Por desgaste normal de trabajo se remplazan dos llantas traseras.


Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION KID DE EMBRAGUE Y TRANSMISION





SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

El conductor informa ruido anormal en la diferencial trasera.

Se procede a revisar, evidenciando desajustes y daño en los elementos internos de la diferencial.

La causa de la falla se debe al uso normal de trabajo.

Debido a la dureza de los cambios se procede a revisar el sistema de embrague evidenciando daño normal por uso en los elementos del mismo.

Se lleva a cabo el desarme de la prensa del clutch y se evidencia el desgaste masivo del disco, balinera y plato separador; siendo remplazados.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

7. TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA	\$1.658.823,52
7.2	REPARACIÓN SISTEMA CAJA DE VELOCIDADES	\$7.934.360,00
7.3	REPARACION FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL	\$349.680,00
7.4	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN	\$6.506.400,00
7.5	REPARACIÓN DE CLUTCH	\$120.000,00
	Total	\$16.569.263,52

7	TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA				
7,1,1	12-R22,5 LLANTA BRIDGESTONE	1	UND	\$ 1.658.823,52	\$ 1.658.823,52
	SUBTOTAL				\$ 1.658.823,52
7,2	REPARACIÓN SISTEMA CAJA DE VELOCIDADES				
7,2,1	BUJE TOMA 16566	1	UND	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
7,2,2	PIN TOMA 16980	1	UND	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00
7,2,3	BALINERA TOMA 1212SLV-81504	1	UND	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
7,2,4	PIÑON CORREDIZO 4304316 - 4304514	1	UND	\$ 373.000,00	\$ 373.000,00
7,2,5	PIÑON 4304314 - 4304510	1	UND	\$ 403.000,00	\$ 403.000,00
7,2,6	PIÑON 2a. CORREDIZO-4302394	1	UND	\$ 348.000,00	\$ 348.000,00
7,2,7	PIÑON 1a. CORREDIZO RTLO-4303420	1	UND	\$ 283.000,00	\$ 283.000,00
7,2,9	PiVa CORREDIZO 16118	1	UND	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
7,2,10	ARANDELA CORREDIZO RT14915-4302398	4	UND	\$ 30.000,00	\$ 120.000,00
7,2,11	ARANDELA ESTRIA EXTERNA RT14915-4303603	2	UND	\$ 37.000,00	\$ 74.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

7	TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
7,2,12	ARANDELA CORREDIZO 16915-4300382	1	UND	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00
7,2,13	ARANDELA CORREDIZO-4302047	1	UND	\$ 39.000,00	\$ 39.000,00
7,2,14	VARILLA CORREDIZO 4304615	1	UND	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00
7,2,15	PIN CORREDIZO16918-4301254	1	UND	\$ 3.600,00	\$ 3.600,00
7,2,16	PIN ROSCADO REVER 4303336	4	UND	\$ 7.500,00	\$ 30.000,00
7,2,17	PIN 14750	2	UND	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00
7,2,18	PIN 4302082	2	UND	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00
7,2,19	EMPAQUETADURA CAJA 16918B-K3288	1	UND	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00
7,2,20	EMPAQUETADURA MONO 16918-K3341	1	UND	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00
7,2,21	RESORTE TAPA NARANJA 15918	3	UND	\$ 4.000,00	\$ 12.000,00
7,2,22	PIVA CORREDIZO RTO 14714	1	UND	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
7,2,23	ORING TOMA 23559	1	UND	\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
7,2,24	PIÑON MONO RTL20918 - 4300938	1	UND	\$ 425.000,00	\$ 425.000,00
7,2,25	PIÑON SPLITTER RTL20918-4303421	1	UND	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00
7,2,26	PIÑA MONOSHIFT 4300907-4300907	1	UND	\$ 125.000,00	\$ 125.000,00
7,2,27	PIN MONO 16918B-4303424	1	UND	\$ 26.000,00	\$ 26.000,00
7,2,28	RODILLO MONOSHIFT RT16718-4300902	1	UND	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00
7,2,29	SINCRONIZADOR MONO PAÑO K3492	1	UND	\$ 335.000,00	\$ 335.000,00
7,2,30	PLATO SINCRONIZADOR RTLO-4301840	1	UND	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
7,2,31	HORQUILLA MONOSHIFT 22823	1	UND	\$ 228.000,00	\$ 228.000,00
7,2,32	ARANDELA PIÑON MONO 4300912	1	UND	\$ 136.000,00	\$ 136.000,00
7,2,33	ARANDELA AJUSTE EJE DE SA 4301842	1	UND	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

7	TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
7,2,34	RETEN CAJA RT 14915-K2918	1	UND	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
7,2,35	RODILLO TORRE 16918-4301851	4	UND	\$ 115.000,00	\$ 460.000,00
7,2,36	SEPARADOR RODILLO 4303124	2	UND	\$ 24.000,00	\$ 48.000,00
7,2,37	BALINERA VOLANTE 306SS	1	UND	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
7,2,38	DISCO COMPACTO 2" 127760	1	UND	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
7,2,39	BALINERA EMBRAGUE SPICER 125437	1	UND	\$ 295.000,00	\$ 295.000,00
7,2,40	PIN ARAÑA MODERNA 236C13	1	UND	\$ 10.760,00	\$ 10.760,00
7,2,42	SHIMMS AJUSTE EMBRAGUE 107568	1	UND	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
7,2,43	DISCO CLUTCH 15x2 128462	2	UND	\$ 485.000,00	\$ 970.000,00
7,2,44	HORQUILLA CLUTCH 105C137	1	UND	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
7,2,45	PASADOR ANCLAJE CLUTCH CO 106C1142	1	UND	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00
7,2,46	BUJE CAREVACA 12815	4	UND	\$ 8.500,00	\$ 34.000,00
7,2,47	MANGUERA ENGRASAR BALINERA 296C158	3	UND	\$ 28.000,00	\$ 84.000,00
7,2,48	CODO MANGUERA 112R2505	2	UND	\$ 20.000,00	\$ 40.000,00
7,2,49	MANO DE OBRA REPARACIÓN E INSTALACIÓN	1	UND	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00
	SUBTOTAL				\$ 7.934.360,00
7.3	REPARACION FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL				
7,3,1	KIT RETENEDOR CIGÜEÑAL ISM	1	UND	\$ 229.680,00	\$ 229.680,00
7,3,2	MANO DE OBA INSTALACIÓN	1	UND	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
	SUBTOTAL				\$ 349.680,00
7,4	REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN				
7,4,1	RETEN SPEED 46-160-A1 1205A2731	1	UND	\$ 198.000,00	\$ 198.000,00
7,4,2	RETEN DIVISOR RT46-160-A1 1205X2728	1	UND	\$ 195.000,00	\$ 195.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

7	TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
7,4,3	RETENEDOR EJE DE SALIDA 4-A1 1205Y2729	1	UND	\$ 196.000,00	\$ 196.000,00
7,4,4	ARANDELA SATELITE 46 160- 1229 K 3001	8	UND	\$ 6.500,00	\$ 52.000,00
7,4,5	ARANDELA PLANETARIO-1229 L 3002	4	UND	\$ 25.000,00	\$ 100.000,00
7,4,6	ARANDELA SATELITE DIVISOR-1229 Q 2929	4	UND	\$ 8.900,00	\$ 35.600,00
7,4,7	ARANDELA DIVISOR 46 160 - 1229 S 4985	1	UND	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00
7,4,8	TRABA ROSCAS-277	1	UND	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00
7,4,9	SILICONA ULTRAGREY-47181	3	UND	\$ 14.000,00	\$ 42.000,00
7,4,10	O RING BOMBA DIVISOR-5X1034	2	UND	\$ 10.900,00	\$ 21.800,00
7,4,11	KIT RODAMIENTO DELANTERO KIT 4423	1	UND	\$ 1.940.000,00	\$ 1.940.000,00
7,4,12	PLANETARIO TRANSMISION - 2234 H 1438	4	UND	\$ 152.000,00	\$ 608.000,00
7,4,13	PLANETARIO EJE DE SALIDA-2234T1190	1	UND	\$ 404.000,00	\$ 404.000,00
7,4,14	TUERCA LATERAL 46160 - 2214 G 1125	2	UND	\$ 95.000,00	\$ 190.000,00
7,4,15	TUERCA LATERAL 2214 J 1128	2	UND	\$ 95.000,00	\$ 190.000,00
7,4,16	FILTRO DIFERENCIAL MERITO - A 3380 W 1687	1	UND	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00
7,4,17	VALVULINA MOBIL 85W140 X GARRAFA	2	UND	\$ 515.000,00	\$ 1.030.000,00
7,4,18	VALVULINA MOBIL 85W140XGALON	1	UND	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00
7,4,18	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN	1	UND	\$ 1.030.000,00	\$ 1.030.000,00
	SUBTOTAL				\$ 6.506.400,00
7,5	REPARACIÓN DE CLUTCH				
7,5,1	RECTIFICAR DISCOS DE CLUTCH	1	UND	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
7,5,2	RECTIFICAR 2 BASES EJE DE VIGIA CLUTCH	1	UND	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
	SUBTOTAL				\$ 120.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

7	TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
	TOTAL TRACTO CAMION INTERNATIONAL 3HSWYAHT8EN014421 OJT-166				\$ 16.569.263,52

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTA DELANTERA



Por deformación interna de la llanta se requirió hacer el remplazo.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.




SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

7.2 REPARACIÓN SISTEMA CAJA DE VELOCIDADES



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.





SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S



El conductor informa un ruido anormal y dureza de los cambios. Se procede a revisar la caja de velocidades, diferenciales 1 y 2 y sistema de embrague, evidenciando daño en los elementos internos, por desgaste normal y desajuste.

En términos generales se realiza cambio de algunos elementos internos (sincronizadores, rodamientos, balineras, etc).

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

7.3 REPARACION FUGA DE ACEITE EN EL RETENEDOR DEL CIGÜEÑAL



Durante el proceso de desmonte de la caja de cambios y embrague, se evidencia fuga de aceite motor por el retenedor trasero del cigüeñal, por lo que se reemplaza.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS


NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

7.4 REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN



Se realiza inspección general del sistema de embrague, caja de velocidades y diferencial 1 y 2 (transmisiones).

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

7.5 REPARACIÓN DE CLUTCH



Se rectificaron discos, prensa y plato separador.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

8. BULLDOZER CATERPILLAR CAT00D6KEFBH02765 # 2

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS TENSORAS	\$16.005.196,75
	Total	\$16.005.195,75

8	BULLDOZER CATERPILLAR CAT00D6KEFBH02765 # 2				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
8,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS TENSORAS				
8,1,1	RUEDA GUIA 2 REF. 3689791	2	UND	\$ 4.000.000,00	\$ 8.000.000,00
8,1,2	TOR HEX MM 12X25 P1,75,10,9. REF F791553	8	UND.	\$ 2.500,00	\$ 20.000,00
8,1,3	ARANDELA-12 MM REF SBE-10506812	8	UND.	\$ 558,00	\$ 4.464,00
8,1,4	TOR HEX MM 12X60 P1,75,10,9 OC:2795 REF.F792819	8	UND	\$ 4.100,00	\$ 32.800,00
8,1,5	KIT SEAL-CTC-2692729	1	UND.	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
8,1,6	SOLDADURA LINCOLN 7018 1/8 GRICON 15	5	UND.	\$ 16.386,55	\$ 81.932,75
8,1,7	ALQUILER MOTOSOLDADOR	2	UND.	\$ 180.000,00	\$ 360.000,00
8,1,8	OXIGENO INDUSTRIAL	1	UND.	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00
8,1,9	MANO DE OBRA DE INSTALACION IZQUIERDA	1	UND.	\$ 3.903.000,00	\$ 3.903.000,00
8,1,10	MANO DE OBRA DE INSTALACION DERECHA	1	UND.	\$ 3.308.000,00	\$ 3.308.000,00
	SUBTOTAL				\$ 16.005.196,75
	TOTAL BULLDOZER CTERPILAR CAT00D6KEFBH02765 # 2				\$ 16.005.196,75



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE RUEDAS TENSORAS



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46


Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)



El operador informa movimiento anormal en la rueda guía (ruedas tensoras). Se realiza inspección general al tren de rodaje evidenciando daño en los bujes de las ruedas (desmanzanada), lo anterior debido al desplazamiento y trabajo del equipo.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

NIT: 900.788.754-1 (Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Se remplazan las ruedas tensoras, reconstrucción del bastidor y guías de las ruedas.

Adicional se evidencia fuga de aceite hidráulico por el cilindro de escualización de la pala topadora.

Se cambió la empaquetadura del cilindro.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

9. BULLDOZER CATERPILLAR CAT00D6KEFBH02766 # 3

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
9.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	\$2.390.000,00
	Total	\$2.390.000,00

9 BULLDOZER CATERPILLAR CAT00D6KEFBH02766 # 3					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
9,1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO				
9,1,1	CARGA R134A	1	UND	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
9,1,2	KIT DE EMBRAGUE COMPRESOR CAT	1	UND	\$ 980.000,00	\$ 980.000,00
9,1,3	FILTRO ACUMULADOR CAT	1	UND	\$ 360.000,00	\$ 360.000,00
9,1,4	ACEITE 68	1	UND	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
9,1,5	NITROGENO	1	UND	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
9,1,6	LIMPIEZA GENERAL	1	UND	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
9,1,7	VALVULA EXPANSIÓN	1	UND	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
	SUBTOTAL				\$ 2.390.000,00
	TOTAL BULLDOZER CATERPILLAR CAT00D6KEFBH02766 # 3				\$ 2.390.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

9.1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO



El operador informa que el sistema de aire acondicionado no funciona.

Se procede al servicio técnico especializado evidenciando daños en el compresor, embrague, filtro secador y válvula expansión.

Se realiza el remplazo de las partes mencionadas y mantenimiento general del sistema

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

**SERVIMACONS****NIT: 900.788.754-1****(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)****SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S****INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES****10. CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT-172**

ITEM	ACTIVIDAD GENERAL	VALOR TOTAL SIN IVA
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE INYECCION, EMBRAGUE Y TRANSMISION	\$5.012.000,00
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCINES E IMPULSADORES DE VALVULAS	\$3.333.000,00
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS	\$1.078.992,00
10.4	SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DIFERENCIAL, SOPORTE CAJA Y BOOSTER DE FRENO	\$940.000,00
10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA	\$362.600,00
	Total	\$10.726.592,00

10	CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT-172				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
10,1	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE INYECCION, EMBRAGUE Y TRANSMISION				
10,1,2	DESMONTAR CULATA MOTOR PARA REVISION DE VALVULAS Y CILINDROS	1	UND.	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00
10,1,3	REALIZAR DIAGNOSTICO DE MOTOR Y TOMA DE COMPRESION	1	UND.	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
10,1,4	REALIZAR REVISION Y MANTENIMIENTO SENSOR FLUJO DE AIRE	1	UND.	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
10,1,5	REALIZAR PRUEBA DE INYECCION EN LABORATORIO	1	UND.	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
10,1,6	DESMONTAR CAJA DE VELOCIDADES PARA CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	1	UND.	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00
10,1,7	DESMONTAR TRANSMISION TRASERA PARA CORREGIR FUGA	1	UND.	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
10,1,8	ENCAMISAR CUPLIN TRANSMISION TRASERA	1	UND.	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
10,1,9	KIT DE EMBRAGUE	1	UND.	\$ 2.091.000,00	\$ 2.091.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.comAdministración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

**SERVIMACONS****NIT: 900.788.754-1**

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES**

10	CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT-172				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
10,1,10	EMPAQUE CULATA DE MOTOR	1	UND.	\$ 186.000,00	\$ 186.000,00
10,1,11	KIT ARANDELAS INYECTOR	1	UND.	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
10,1,12	REFRIGERANTE DE MOTOR	2	UND.	\$ 40.000,00	\$ 80.000,00
10,1,13	RETEN CUPLIN TRASERO	1	UND.	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
10,1,14	SILICONA	1	UND.	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00
10,1,15	SOLVENTE LAVADO	1	UND.	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00
10,1,16	CRUCETA CARDAN TRASERO	2	UND.	\$ 100.000,00	\$ 200.000,00
10,1,17	VALVULINA SPIRAX 90*1/4	3	UND.	\$ 40.000,00	\$ 120.000,00
	SUBTOTAL				\$ 5.012.000,00
10,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCINES E IMPULSADORES DE VALVULAS				
10,2,1	RECTIFICADA CULATA	1	UND.	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
10,2,2	JUEGO GORROS VALVULAS	1	UND.	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
10,2,3	BALANCINES VALVULAS	16	UND.	\$ 97.500,00	\$ 1.560.000,00
10,2,4	SILLA BALANCINES	16	UND.	\$ 48.750,00	\$ 780.000,00
10,2,5	EMPAQUE MULTIPLE ADMISION	1	UND.	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
10,2,6	EMPAQUE MULTIPLE ESCAPE	1	UND.	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00
10,2,7	EMPAQUE TAPAVALVULAS	1	UND.	\$ 75.000,00	\$ 75.000,00
	SUBTOTAL				\$ 3.333.000,00
10,3	SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS				
10,3,1	70R- 16 LLANTAS GOODYEAR	2	UND.	\$ 539.495,79	\$ 1.078.992,00
	SUBTOTAL				\$ 1.078.992,00
10,4	SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DIFERENCIAL, SOPORTE CAJA Y BOOSTER DE FRENO				
10,4,1	CAMBIO RETEN DIFERENCIAL DELANTERO DERECHO	1	UND.	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.comAdministración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

10	CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT-172				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
10,4,2	RETEN DIFERENCIAL DELANTERO	1	UND.	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
10,4,3	SOPORTE PRINCIPAL CAJA VELOCIDADES	1	UND.	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
10,4,4	DESMONTAR Y MONTAR BOSTER PARA MANTENIMIENTO	1	UND.	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
	SUBTOTAL				\$ 940.000,00
10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA				
10,5,1	BATERIA EXTREMA REFERENCIA 01 WEX -27AI-1000	1	UND	\$ 362.600,00	\$ 362.600,00
	SUBTOTAL				\$ 362.600,00
	TOTAL CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT-172				\$ 10.726.592,00

10.1 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE INYECCION, EMBRAGUE Y TRANSMISION



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)


Debido a la falla constante al momento del encendido del vehículo se requiere inspección técnica especializada, ya que presenta pérdida de potencia del motor.

El diagnóstico presentado por los técnicos revisión en laboratorio del sistema de inyección, desmonte de culata para la toma de compresión del motor, revisión de válvulas y cilindros.

Adicionalmente se revisa el sistema de embrague ya que al momento de hacer los cambios, el pedal del embrague presenta dureza.

Se reemplaza el embrague.

10.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCINES E IMPULSADORES DE VALVULAS







SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S



Se retira la culata para su rectificación, ya que los asientos de las válvulas presentaban un mal estado, lo que provocaba una pérdida de compresión en el motor. Según el diagnostico de la rectificadora, se observo daño en los balancines impulsadores de las válvulas y en las sillas de estas. Por lo tanto, es necesario realizar la rectificación y el mantenimiento de la culata, así como el cambio e instalación de balancines de válvulas, las sillas balancines y sus respectivos empaques de culata.

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS


NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

10.3 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS



Se rempazan las llantas delanteras por desgaste normal de uso y se envía a servicio de alineación y balanceo.



Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.

10.4 SUMINISTRO E INSTALACION RETEN DIFERENCIAL, SOPORTE CAJA Y BOOSTER DE FRENO



Se realiza mantenimiento al sistema de frenos, boster y soporte de la caja de velocidades.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)


SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

10.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERIA



El conductor informa que la camioneta no da encendido. Se procede a revisar la batería y se envía a carga; donde se informa que no recibe la carga y debe ser remplazada.

Se procede a su remplazo.


LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO

Representante Legal Suplente

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.

SERVIMACONS S.A.S.

CONTRATISTA

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES
(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

PRESUPUESTO EJECUTADO

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



PRESUPUESTOS IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

Contrato No. : 1064 de 2024

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	FECHA INF. INSPECCION MECANICO	FECHA DE INF. INSPECCION	FECHA REQUISICION	FECHA DEL OFICIO INF. INSPECCION	FECHA RADICADO	FECHA COTIZACION	No. COTIZACION	FECHA AUTORIZADO	FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR TOTAL FACTURADO SIN IVA	PROVEEDOR
1	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHDX2180 # 5																
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA																
1.1.1	PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	\$ 95.620,00	\$ 95.620,00												
1.1.2	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00	31/05/2024	31/05/2024	5/06/2024	5/06/2024	5/06/2024	14/06/2024	208232		8/07/2024	161456		PARTEQUIPOS
1.1.3	MANO DE OBRA (DESMONTAR Y MONTAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00							208230	19/06/2024	8/07/2024	161458	\$ 590.620,00	PARTEQUIPOS
	SUBTOTAL				\$ 590.620,00							302		12/07/2024	696		SERVIKOMATSU
1.2	REPARACION Y REFORZAMIENTO DE BALDE																
1.2.1	CAMBIO DE LATERALES BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00												
1.2.2	CAMBIO DE PISO BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00												
1.2.3	CAMBIO DE 2 COSTADOS DE 1" CON LAS ESQUINERAS	1	UND.	\$ 1.498.000,00	\$ 1.498.000,00												
1.2.4	TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024							
1.2.5	TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00												
1.2.6	ESQ LE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00												
1.2.7	ESQ RE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00												
1.2.8	DIENTE T3SRC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00												
	SUBTOTAL				\$ 8.716.741,00												
	TOTAL EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHDX2180 # 5				\$ 9.307.361,00												
2	EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHDX2181 # 1																
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES- RUEDA TENSORA ORUGA DERECHA																
2.1.2	PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	90.839,00	90.839,00												
2.1.1	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00	4/06/2024	4/06/2024	5/06/2024	5/06/2024	5/06/2024	18/06/2024	208413	19/06/2024	8/07/2024	161457	\$ 602.589,00	PARTEQUIPOS
2.1.3	MANO DE OBRA (CORTAR CPN OXICORTE E INSTALAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00												
	SUBTOTAL				\$ 602.589,00												
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA ORUGA IZQUIERDA																
2.2.2	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00												
2.2.3	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00	30/05/2024	30/05/2024	1/06/2024	1/06/2024	5/06/2024	14/06/2024	208230		8/07/2024	161454		PARTEQUIPOS
2.2.4	MANO DE OBRA (RECONSTRUIR ROSCA, FABRICAR TUERCA EXAGONAL Y PLATINAS PARA PINAR) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00							20766	19/06/2024	8/07/2024	161455	\$ 631.750,00	PARTEQUIPOS
												303		19/06/2024	679		OLIVARES AYALA ANNIBIS



Contrato No. : 1064 de 2024
Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[illegible]

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[illegible]



Contrato No. : 1064 de 2024

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[illegible]

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR340EB032122
OJT-165

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[illegible]

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META:

[illegible]

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META:

[illegible]



Contrato No. : 1064 de 2024

Contrato No. : 1064 de 2024

[illegible]



Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

[illegible]

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

TOTAL CAMIONETA 9FJUN84W0F0207097 OJT
172

PRESUPUESTOS IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES



Contrato No. : 1064 de 2024

Objeto: SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VR. UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	FECHA INF. INSPECCION MECANICO	FECHA DE INF. INSPECCION	FECHA REQUISICIÓN	FECHA DEL OFICIO INF. INSPECCION	FECHA RADICADO	FECHA COTIZACIÓN	No. COTIZACIÓN	FECHA AUTORIZADO	FECHA FACTURA	No. FACTURA	VALOR TOTAL FACTURADO SIN IVA	PROVEEDOR
	SUB TOTAL				\$ 102.594.463,12												
	IMPUESTOS Y DEDUCCIONES				\$ 13.993.884,77												
	VALOR ANTES DE IVA				\$ 116.588.347,89												
	IVA - 19%				\$ 22.151.786,10												
	TOTAL				\$ 138.740.133,99												

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO



SERVIMACONS

NIT: 900.788.754-1

INFORME DE IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

(Periodo Reportado: Del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2024)

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

SOPORTES

Dirección: Calle 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Sub Gerencia: subgerencia@servimacons.com / Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com

Administración: administracion@servimacons.com / Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta.



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2180 # 5

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:

contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.1 SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta

PARTEQUIPOS

NIT: 830.080.641-4

Operador Tecnológico
facture sas
NIT: 900399741-7
SOFTWARE PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

CLIENTE: 900788754-1		FECHA DE GENERACION 8/07/2024 12:00:00a. m.	FECHA DE VENCIMIENTO 7/08/2024 12:00:00a. m.	FACT. DE VENTA 161456
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S		FECHA EXPEDICION 8/07/2024 12:00:00a. m.	VENDEDOR CARLOS LEAL	CLIENTE 900788754-1
Dirección Factura: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta O VILLAVICENCIO Telefono		Dirección Destino: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta O VILLAVICENCIO (608) 6634177		TEL. CLIENTE SERVIMACONS
ORDEN DEL CLIENTE		CONDICION DE PAGO 30 DIAS		
		MODO DE PAGO otro		


Picklist

SEDE:

Bogota Carrera 68d # 17a - 84

#GUIA: U_Nguia

REFERENCIA	DESCRIPCION	unidM	CANT.	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8E8587	PASADOR MASTER CADENA 2180 #5	UNIDA	1	19	95.620,00	95.620,00



ORDEN DE COMPRA 2865 ENVIA A VILLAVIENICIO META CLL 46 N° 29 -10 BARRIO LA GRAMA
ENCOEXPRES CONTRAENTREGA Basado en Ofertas de ventas 209511. Generado desde INVASWMS
Basado en Entregas 208510.

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE 8 DIAS DE SU RADICACION
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008 el cliente recibe volante informativo con los
procedimientos de instalación del producto. consulte los terminos de garantías en nuestra página
www.partequipos.com

"AUTORETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGUÍ Y GIRÓN"


CONSTANCIA DE RECIBO: En señal de recibo a satisfacción de la mercancía y/o servicios entregados y/o
prestados por el vendedor, se firma por el comprador del bien y/o beneficiario del servicio o, en su defecto, por
la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, sin que se pueda alegar falta de
representación o indebida representación por razón de la persona que recibe, de acuerdo con la normatividad
comercial vigente y como se indica:

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA Y SELLO CARTERA

Total Bruto: 95.620,00
Descuento: 0,00
Subtotal: 95.620,00
Total IVA: 18.167,80
Total Retenciones: 0,00
Valor Total: 113.788,00



Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764070601926 del 14/05/2024 al 14/05/2026 de BGFE 160.001 al BGFE 170.000

BOGOTA
Carrera 68D #17A-84 PBX (1)4926260
Calle 6#28a-03 PBX (1)4926260

BARRANQUILLA
Av Circunvalar #10-204
Bodega 8 PBX (5)319 79 14

MEDELLIN
Calle 30 #41-30 Itagui PBX (4)448 58 78
Carrera 50 # 35 - 32 PBX (4)448 58 78

GIRON
Km 7 via Girón #4-80 PBX
(7)605 90 00

YUMBO
Calle 15 # 38 - 21
Acopi Yumbo PBX (2)3844002

CUFE: 635df8acd049160f79cbb640d865a07d0d4f5079a608eb0afc57af014db04e4354b4c85a2f95eb643f244dbb97df85

PARTEQUIPOS

NIT: 830.080.641-4

Operador Tecnológico
facture sas
NIT: 900399741-7
SOFTWARE PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

CLIENTE: 900788754-1	FECHA DE GENERACION 8/07/2024 12:00:00a. m.	FECHA DE VENCIMIENTO 7/08/2024 12:00:00a. m.	FACT. DE VENTA BGFE 161458
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S	FECHA EXPEDICION 8/07/2024 12:00:00a. m.	VENDEDOR CARLOS LEAL	CLIENTE 900788754-1
Dirección Factura: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta Q. VILLAVICENCIO Telefono	Dirección Destino: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta Q. VILLAVICENCIO (608) 6834177	ORDEN DEL CLIENTE	CONDICION DE PAGO 30 DIAS MODO DE PAGO otro
Picklist	SEDE: Bogota Carrera 68d # 17a - 84	#GUIA: U_Ngua	

REFERENCIA	DESCRIPCION	unidM	CANT.	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR 2180 #5	UNIDA	1	19	65.000,00	65.000,00

PARTEQUIPOS S.A.S.
NIT. 900.788.754-1
ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA
25 JUL 2024

SERVIMACONS S.A.S.
25 JUL 2024
RECIBIDO PARA REVISIÓN

PARTEQUIPOS S.A.S.
NIT. 830.080.641-4
08 JUL 2024
DES-PACHADO
FIRMA: *[Firma]*

ORDEN DE COMPRA 2864 ENVIAR A VILLAVICENCIO META CALLE 46 N°29- 10 BARRIO LA GRAMA CEL 3178474413 ENCOEXPRES CONTRAENTREGA EXCAVADORA 2180 #5 Basado en Ofertas de ventas 209524. Generado desde INVASWMS Basado en Entregas 208514.

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE 8 DIAS DE SU RADICACION
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008 el cliente recibe volante informativo con los procedimientos de instalación del producto consulte los terminos de garantías en nuestra pagina www.partequipos.com

"AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGUI Y GIRÓN"

CONSTANCIA DE RECIBO: En señal de recibo a satisfacción de la mercancía y/o servicios entregados y/o prestados por el vendedor, se firma por el comprador del bien y/o beneficiario del servicio o, en su defecto, por la persona que recibe la mercancía o el servicio en sus dependencias, sin que se pueda alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que recibe, de acuerdo con la normatividad comercial vigente y como se indica.

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA Y SELLO CARTERA

Total Bruto:	65.000,00
Descuento:	0,00
Subtotal:	65.000,00
Total IVA:	12.350,00
Total Retenciones:	0,00
Valor Total:	77.350,00



Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764070601926 del 14/05/2024 al 14/05/2026 de BGFE, 160.001 al BGFE, 170.000

BOGOTA
Carrera 68D #17A-04 PBX (1)4926260
Calle 68D-03 PBX (1)4926260

BARRANQUILLA
Av Circunvalar #10-204
Bodega 8 PBX (5)315 7114

MEDELLIN
Calle 30 #41-30 Itagui PBX (4)448 58 78
Carrera 50 # 35 - 32 PBX (4)448 58 78

GIRON
Km 7 via Giron #4-80 PBX
(7)605 90 00

YUMBO
Calle 15 # 38 - 21
Acopio Yumbo PBX (2)3844002

CUFE: 0b931d44d13756738141ea8724522ac915be44fe9a9e1b7561f63451c47aa04a93624ec2e81220240e792c4f471f7481

[illegible]

EXCAVADORA LINKBELT #5



[Handwritten signature]

JUAN C. GUERRERO NIT. 17.341.201-9 NO RESPONSABLE DE IVA

RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA
ALQUILER DE MODERNOS EQUIPOS DE SOLDADURA DIESEL



FACTURA DE VENTA

№ 696

Móvil: 310 340 93 19
312 440 32 78

FECHA	12	07	24
-------	----	----	----

Señores: Gobernacion del Meta NIT: 892 000 148-8

Dirección: _____ Tel: _____

Ciudad: Villavicencio Movil: LINK-Belt #5

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	contar con oxicoite traves de pasador a cadena y armar la misma lado izquierdo		250.000
	Servicio de transporte "camioneta" hasta el cairó donde se encuentra la retro x "2 horas"		180.000

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el Art. 774 del código de comercio

Vendedor

Recibí

TOTAL \$	430.000
----------	---------

430,000

Impreso por: S.G. Positividad 321 2485811



DEPARTAMENTO DEL META

Nº 542100148-6

Villavicencio, 19 de junio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2180 #5

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2180 identificada como # 5, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico **"Ruptura en pasador master y pasador de cadena oruga derecha"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT	UNIDAD	VR. UNITARI	VALOR TOTAL SIN IVA
PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	\$ 95.620,00	\$ 95.620,00
SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
MANO DE OBRA (DESMONTAR Y MONTAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 430.000,00	\$ 430.000,00
Total				\$ 590.620,00

Para lo anterior se autoriza valor de \$590.620 más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Parte Equipos y Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización parte equipos y Servi-Komatsu.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



Villavicencio, 05 de junio de 2024

Ingeniero

ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ

Supervisor

Gobernación del Departamento del Meta

Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informes de inspección maquinaria.

Se hace entrega del informe de inspección del Excavadora Linkbelt 2180 #5, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE	MODELO
1	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2180	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.



CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
Directora de proyecto
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Al Katherine V.
05-06-24
4:05pm

CLIENTE: 892000148-8

DEPARTAMENTO DEL META

Dirección Factura:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

Telefono

Dirección Destino:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

6625154

COTIZACION NUMERO

BG

208232

FECHA FACTURA

14/06/2024

FECHA

19/06/2024

CONDICION DE PAGO

CONTADO

Apreciados señores:

De acuerdo a solicitud, nos permitimos informar disponibilidad y precio de los repuestos necesarios para su equipo

Line	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	DISPONIBILIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8E8587	PASADOR MASTER CADENA	CTP	INMEDIATA	1	95.620	95.620

Comentarios:

PASADOR MASTER CADENA

Total Bruto: 95.620,00

Descuento: 0,00

Subtotal: 95.620,00

Total IVA: 18.167,80

Valor Total: 113.788,00

CONSIGNACIONES:

Davivienda C. CTE 033-869999798 - Banco Caja Social C.Corriente 21002839984

- Banco Colpatría C.Corriente 6901002809 - Banco Itau C.Corriente 160-01763-8

ASESOR COMERCIAL

CARLOS LEAL

ACEPTACION CLIENTE



"Nuestra calidad y servicio hacen la diferencia"

Nit: 830.080.641- 4

COTIZACION

CLIENTE: 892000148-8

DEPARTAMENTO DEL META

Dirección Factura:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

Telefono

Dirección Destino:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

6625154

COTIZACION NUMERO

BG

208230

FECHA FACTURA

14/06/2024

FECHA

11/06/2024

CONDICION DE PAGO

CONTADO

Apreciados señores:

De acuerdo a solicitud, nos permitimos informar disponibilidad y precio de los repuestos necesarios para su equipo

Line	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	DISPONIBILIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	AT	INMEDIATA	1	65.000	65.000

Comentarios:

SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR

Total Bruto: 65.000,00

Descuento: 0,00

Subtotal: 65.000,00

Total IVA: 12.350,00

Valor Total: 77.350,00

CONSIGNACIONES:

Davivienda C. CTE 033-869999798 - Banco Caja Social C.Corriente 21002839984

- Banco Colpatria C.Corriente 6901002809 - Banco Itau C.Corriente 160-01763-8

ASESOR COMERCIAL

CARLOS LEAL

ACEPTACION CLIENTE

ALQUILER DE MODERNOS EQUIPOS DE SOLDADURA DIESEL



№ 0302

Cra. 22A # 7 Km. 4 vía Puerto López
Villavicencio - Meta
Móvil: 310 340 93 19

FECHA 07 06 2024

Señores: Gobernacion del meta NIT: 892 000 148-8
 Dirección: _____ Tel: _____
 Ciudad: villavieja Celulares: _____ Link-Belt #s _____

[illegible]

Impreso por: S.G. ~~publicaciones~~ 32 | 2485811


SERVIMACONS

NIT.900.788.754-1

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

MÁQUINA O VEHÍCULO: EXCAVADORA NIKKEI LÍNEA: 210X2 SERIAL O PLACA: 75
PUNTO TRABAJO: Cairo FECHA PEDIDO: 05/06/24 FECHA ENTREGA: / /
OPERADOR O CONDUCTOR: Rosendo TELÉFONO:

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Presador master									
2	de Cadena		1							
3										
4	Presador de									
5	Cadena		1							
6										
7										
8										
9										
10										

Tipografía y Litografía Uberney Bacca Nit. 17.328.072-1 Cel: 310 336 5787 Vicio - Meta

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma

Nombre:

C.C:

3162 958

Firma

Nombre:

C.C:


SERVIMACONS

Nº

1009

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2180 No. 5 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
31/05/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Cairo- Villavicencio-Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Ruptura en pasador master y pasador de cadena oruga derecha.

Se presenta daño en pasador master y pasador de cadena de la oruga derecha; por el desgaste y fatiga del material se generan fisuras o rupturas generadas por el tiempo y uso de trabajo del equipo; al momento en que se genera este daño en los pasadores se ocasiona la despinada de la cadena lo que origina que la maquina no se pueda desplazar quedando inoperativa.





Causa: Averías por desgaste y fatiga del material se generan fisuras o rupturas generadas por el tiempo y uso de trabajo del equipo, el cual genera que se despine la cadena y la maquina no se pueda desplazar.

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Se requiere calentar con equipo oxicorte el pan para el ingreso del pasar
- Mano de obra para la montura de los repuestos nuevos

Repuestos necesarios para realizar la reparación.

- Pasador master de cadena
- Pasador de cadena

Nombre de quien elabora:	Emily Acosta Rodriguez
Teléfono de Contacto:	318 3382167
Correo Electrónico:	Dir.operativa@servimacons.com



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 31/05/2024

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO: Excavadora

MUNICIPIO: Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: 2180 - #5

MODELO: 210 X2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

El Señor operador informa daño en el Pasador Pin-master de cadena de la Oruga derecha

CAUSAS DE LA FALLA:

esto se debe al desgaste de link o Paso de Cadena donde asegura el Pinmaster, debido a las duras condiciones donde se trabaja, tambien a los elementos expuestos piedras, agua, madera

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita el cambio del pinmaster para evitar posibles daños en el desplazamiento de la maquina y así garantizar una mejor operatividad

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: Cambio de Pinmaster

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C.

CARGO

Dul- Billoist Luna

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE 1116775372

C.C.

CARGO JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

1.2 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE

NIT: 17,331,261 - 8
Responsable de Iva -
CR 1 15 223 SEC TERMINAL - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 313,337,7031
Correo: arnobisolivares@gmail.com

FE 262
Fecha Emisión: 2024-09-17

Fecha Validación DIAN: 2024-09-17

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

Resolución Facturación Dian 18764070831624
desde FE 227 hasta FE 300 Vigencia:17-May-2024 Hasta:17-Nov-2024

CC O NIT:: 900,788,754 - 1
Cliente: SERVICIOS, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

Dirección: CL 46 29 06 1012 BR LA GRAMA
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: facturacion@servimacons.com
Asesor: OLIVARES AYALA ARNOBIS

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Efectivo
Plazo Para Pagar:0 días
Fecha Vencimiento:2024-09-17
Teléfono: 311,859,8105
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00



#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	Cambio de 2 laterales del balde y reforzar con zapatas	UNIDAD	1.00		3,690,000.00	0.00	701,100.00		4,391,100.00
2	Cambio de piso del balde y reforzar con zapatas	UNIDAD	1.00		2,800,000.00	0.00	532,000.00		3,332,000.00
3	Cambio de dos costados del balde de 1", donde van las esquiners	UNIDAD	1.00		1,498,000.00	0.00	284,620.00		1,782,620.00

Impuestos				Retenciones			Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA	7,988,000.00	19	1,517,720.00				Nro Lineas:	3.00
							Subtotal:	7,988,000.00
							Descuentos:	0.00
							Impuestos:	1,517,720.00
							Retenciones:	0.00
							Total Factura:	9,505,720.00

NOTAS: LINKBELT 2180 # 5

SON: : NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE*****

CUFE: : 3751610965c4317dc76f87037bacfd88c0538b4fb10681b9b061bc4f62b0131d7879ed787bd7a3fb9bde0ae57985fd97

2180 #5
CC 3032

IMPORTADORES DIRECTOS



Bogotá D.C Av 6 No 25A 51 LOC 2Y3 PBX: 571 3703504 - Cel 57 3102553162
 Documento Oficial de autorización de numeración No 18764069921272
 Autorización Electrónica desde 17001 hasta 21000 Prefijo ELE
 Vigencia 12 meses desde 30/04/2024 hasta 30/04/2026
 IVA Régimen Común No somos Grandes Contribuyentes
 Actividad Económica ICA 4530 11040.00 K 1000

IZAKI SAS

Nit 900725572 8

Factura Electrónica De Venta

ELE No. 19208

CLIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO		
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA		Villavicencio		3118598105		
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
10/09/2024	10/09/2024	JUAN CARLOS SUAREZ GUEPENDO		Contado		
Descripción		Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	TORNILLO SPROCKET	12	4.790	19%	910	57.479
2	TUERCA HEXAGONAL	12	1.849	19%	351	22.185
3	ESQ LH	1	168.067	19%	31.933	168.067
4	ESQ RH	1	168.067	19%	31.933	168.067
5	DIENTE T35RC	5	62.588	19%	11.892	312.941
2180 #5						
cc 3032						

2180 #5
cc 3032

5 Total items
 PASADOS 5 DÍAS HÁBILES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES-LEY 1480/2011 art. 47
 PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO
 SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	728.739
DESCUENTO	0
IVA	138.461
RETEFUENTE	18.218
RETEICA	0
GRAN-TOTAL	848.982

Entregado Por _____

Recibido Por _____

Consignación bancaria y/o Transferencia electrónica a nombre de: Izaki S.A.S

CTA CTE Banco Occidente 277003976 - CTA CTE Bancolombia 13138238995 - CTA AHO Davivienda 106900170227



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 11:29:21



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

NIT: 900.788.754-1

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FECHA: 01/01/2020

VIGENCIA: 2020

FECHA: 17-09-2024

EQUIPO: Excavadora

MARCA: Link Belt

SE Y/O PLACA: 2180 #5

H. OMETRAJE:

LUGAR DE TRABAJO: Patio Servimacons

MUNICIPIO: Villavicencio

LUGAR DE SERVICIO: Patio Servimacons

MODELO: X2 210

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: X

DESCRIPCIÓN FALLA:

Se evidencia desgaste en los componentes del balde
(laminas laterales, lamina piso)

CAUSAS DE LA FALLA:

el desgaste en los componentes del balde se debe a la fricción
de arrostre durante el trabajo de excavacion en los puntos
designados

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

se utiliza el equipo de oxicarete para corte y retirada de los componentes desgastados
se procede a pulir y limpiar los empalmes para la instalacion de los laminas nuevos
con sus respectivos refuerzos laterales, se cambian dientes y esquineros

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
lamina de 12mm	910	770mm	1	disco de pulir	7"		5
lamina de 8mm	1300	770mm	2				
lamina de 15mm	1080	770mm	2				
Botella de oxigeno			2				
Electrodo de 30/18 x 5/32			30KL				
Electrodo de 30/18 x 1/8			15KL				

OBSERVACIONES:

Juan Akate.

CARGO EMPLEADO Operador






CÓDIGO 86027995








Dewin Billorey L.





FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE G.C. 1116175312

CARGO JEFE MANTENIMIENTO









DEPARTAMENTO DEL META

MIT 892.000.148-6

Villavicencio, 09 de agosto de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2180 #5


Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2180 identificada como # 5, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico **"averías y desgaste en el balde"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARI	VALOR TOTAL SIN IVA
CAMBIO DE LATERALES BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
CAMBIO DE PISO BALDE Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
CAMBIO DE 2 COSTADOS DE 1" CON LAS ESQUINERAS	1	UND.	\$ 1.498.000,00	\$ 1.498.000,00
TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
ESQ LE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
ESQ RE	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
SUBTOTAL				\$ 8.716.741,00

Para lo anterior se autoriza valor de **\$8.716.741,00** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Izaqui Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización Izaqui y Servi-Komatsu.


ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



№ 0314

FECHA: 29 Jul 2024

Señores: **GOBERNACIÓN DEL META** Nit: **892000198-8**
 Dirección: _____ Tel: _____
 Ciudad: **VILLAVICENCIO** Colaborar: **LINK BELT #5**

892000-198-8

LINK BELT #5

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Cambio de 2 laterales del balde y reforzar con zafatas		3.690.000
	Cambio de piso balde y reforzar con zafatas		2800.000
	Cambio de 2 costados de 7" donde van los esquineros		1.498.000

7.988.000



Sede Comuneros: Av Calle 6 No 25A-51 LOC 2 Y 3

PBX: 571 370 3504 | Móvil: 3108674703 | 3102553162 | Bogotá, D.C. | Colombia
Correos: comercial@izaki.com.co | comercial1@izaki.com.co

CTA CTE Bancolombia 13138238995-CTA AHO Davivienda 108900170227

CTA CTE Banco de Occidente 277-00397-6

IZAKI SAS
900725572

Cliente	DEPARTAMENTO DEL META	
NIT	892000148 8	
DIRECCION	CIUDAD	
CR 33 38 45	Villavicenci	386818500

COTIZACION No. 42601

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 26 de julio de 2	26-jul.-24	EINER ALONSO SERENO SOTO	Contado

Descripción	Cantidad	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TORNILLO ZAPATA	12,00	Und.	3.361	19%	40.336
PERCA CUADRADA	12,00	Und.	1.345	19%	16.134
ESQ LH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
ESQ RH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
DIENTE T35RC	5,00	Und.	67.227	19%	336.134

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	728.739
DESCUENTO	0
IVA	138.461
TOTAL DOCUMENTO	867.200

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Villavicencio, 26 de julio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informe de inspección maquinaria.

Se realiza entrega del informe de inspección del Excavadora Link Belt 2180 #5, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE/LINEA	MODELO
1	Excavadora Link Belt	LBX210Q5NDHEX2180	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.


CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
Directora de proyecto
SERVIMA CONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

PROYECTO: Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2180 No. 5 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
26/07/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Patio de maquinaria

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Averías y desgaste en el balde.

Se presenta desgaste en las láminas del piso del fondo, laterales cuchilla anti desgaste, base de dientes y elementos de corte (dientes y esquineras) del balde de la excavadora Linkbelt 2180 #5, dichos deterioros se presentan por tiempo y uso del equipo, además las zonas rocosas y húmedas donde se ejecutan las labores; por la continua fricción que se presenta del material rocoso con los laterales, piso del balde y elementos de corte se general estos daños con mayor rapidez.

Para garantizar la operatividad del equipo y sus complementos se requiere intervención inmediata para evitar daños mayores (rupturas).





Causa: por la continua fricción que se genera en la ejecución de los diferentes trabajos se originan daños en los elementos y partes del balde de la máquina.

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Cambio de 2 laterales del balde y reforzar con zapatas
- Cambio piso balde y reforzar con zapatas
- Cambio de dos (2) costados de 1" en el sitio de las esquineras.

Nombre de quien elabora:	Carmen Lucia Aguilar Gómez
	Directora de proyecto

MÁQUINA O VEHÍCULO: Excavadora LÍNEA: Link Belt #5 SERIAL O PLACA: 2180

PUNTO TRABAJO: _____ FECHA PEDIDO: 26 / 07 / 24 FECHA ENTREGA: ____ / ____ / ____

OPERADOR O CONDUCTOR: _____ TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	tuercas zapatas		12							
2	tuercas cuadradas		12							
3	ESQ LH		1							
4	ESQ RH		1							
5	Dientes T 35 RC		5							
6	Servicio reparación									
7	Bal de cambio de									
8	laforales, pifa y									
9	costado									
10										

Tipografía y Litografía Ubarney Bacca Nit. 17.328.072-1 Cel: 310 336 5767 Vicio - Meta

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma Paulo BILLOIBY I.
Nombre:
C.C: 1116775372

Firma _____
Nombre:
C.C: _____





SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO: FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG: 01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA:

26/07/2024

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO:

Excavadora

MUNICIPIO:

Villavicencio

MARCA:

Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA:

2180 # 5

MODELO:

210 X2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNÓSTICO: _____

PREVENTIVO: _____

MECANICA BASICA _____

CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

el operador informa desgaste en laminas del Valde y
elementos de corte

CAUSAS DE LA FALLA:

esto se debe al manipular materiales vorosos ya que
su trabajo siempre es en rios

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita reparacion y cambio de laminas, base de
dientes, esquinas en material antidesgaste.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

esto se corrige para obtener un mejor desempeño y
trabajo de manera segura

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: reparacion Valde y elementos de corte

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C.

CARGO

Paula Billoir Luna

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C.

CARGO

1116775372

Jefe Mantenimiento



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2181 # 1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PASADORES- RUEDA TENSORA ORUGA DERECHA

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

ALQUILER DE MODERNOS EQUIPOS DE SOLDADURA DIESEL



312 440 32 78

FECHA	12	07	24
-------	----	----	----

Ciudad: Villavicencio Movil: LINT - Belt #1

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el Art. 774 del código de comercio

Recipi

TOTAL \$	450.000
----------	---------

mpreso por: S.G. Publicado 321 2485811

PARTEQUIPOS

NIT: 830.080.641-4

Operador Tecnológico
factura sas
NIT: 900399741-7
SOFTWARE PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

CLIENTE: 900788754-1	FECHA DE GENERACION 8/07/2024 12:00:00a. m.	FECHA DE VENCIMIENTO 7/08/2024 12:00:00a. m.	FACT. DE VENTA BGFE 161457
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S	FECHA EXPEDICION 8/07/2024 12:00:00a. m.	VENDEDOR CARLOS LEAL	CLIENTE 900788754-1
Dirección Factura: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta 0 VILLAVICENCIO Telefono	Dirección Destino: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta 0 VILLAVICENCIO (608) 6834177	ORDEN DEL CLIENTE	TEL. CLIENTE SERVIMACONS
		CONDICION DE PAGO 30 DIAS	MODO DE PAGO otro

Picklist

SEDE:

Bogota Carrera 68d # 17a - 84

#GUIA: U_Nguia

REFERENCIA	DESCRIPCION	unidM	CANT.	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8E8587	PASADOR MASTER CADENA	UNIDA	1	19	95.620,00	90.839,00
PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	UNIDA	1	19	65.000,00	61.750,00

PARTEQUIPOS S.A.S.
NIT: 930 080.641-4

08 JUL 2024

DESPAGHADO

FIRMA: *[Firma]*

ORDEN DE COMPRA 2866 EXCAVADORA 2181#1 ENVIAR A VILLAVICENCIO M/META CLL 46 N°29- 10 BARRIO LA GRAMA ENCOEXPRES-CONTRAENTREGA Basado en Ofertas de ventas 209519.Generado desde INVASWMS Basado en Entregas 208513.

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE 8 DIAS DE SU RADICACION
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008 el cliente recibe volante informativo con los procedimientos de instalación del producto consulte los terminos de garantías en nuestra pagina
www.partequipos.com

"AUTORETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜI Y GIRÓN"


CONSTANCIA DE RECIBO: En señal de recibo a satisfacción de la mercancía y/o servicios entregados y/o prestados por el vendedor, se firma por el comprador del bien y/o beneficiario del servicio o, en su defecto, por la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, sin que se pueda alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que recibe, de acuerdo con la normatividad comercial vigente y como se indica:

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA Y SELLO CARTERA

Total Bruto:	160.620,00
Descuento:	8.031,00
Subtotal:	152.589,00
Total IVA:	28.991,91
Total Retenciones:	0,00
Valor Total:	181.581,00



Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764070601926 del 14/05/2024 al 14/05/2026 de BGFE, 160.001 al BGFE, 170.000

BOGOTA
Carrera 68D #17A-84 PBX (1)4926260
Calle 6#28a-03 PBX (1)4926260

BARRANQUILLA
Av Circunvalar #10-204
Bodega 8 PBX (5)319 79 14

MEDELLIN
Calle 30 #41-30 Itagüí PBX (4)448 58 78
Carrera 50 # 35 - 32 PBX (4)448 58 78

GIRON
Km 7 via Giron #4-80 PBX
(7)605 90 00

YUMBO
Calle 15 # 38 - 21
Acopi Yumbo PBX (2)3844002

CUFE: 1a1399ca830581ccb6afa04446ec80ec6e81ecf6a0843e2decbb9aa218736048c5b6a923d785ce1d089558cf110b27d0



REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS

EXCAVADORA LINKBELT #1



[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DEL META

NIT 892.000.146-6

Villavicencio, 19 de junio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramirez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2181 #1.

Cordial saludo

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2181 identificada como #1, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico "***Daño en la rueda tensora de la oruga izquierda***". Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
PASADOR MASTER DE CADENA	1	UND.	90.839,00	90.839,00
SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00
MANO DE OBRA (CORTAR CPN OXICORTE E INSTALAR COMPONENTES NUEVOS) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
SUBTOTAL				\$ 602.589,00

Para lo anterior se autoriza valor de **\$602.589,00** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Parte Equipos y Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización parte equipos y Servi-Komatsu.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



CLIENTE: 892000148-8

DEPARTAMENTO DEL META

Dirección Factura:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

Telefono

Dirección Destino:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

6625154

COTIZACION NUMERO

BG

208413

FECHA

18/06/2024

FECHA VENCIMIENTO

23/06/2024

CONDICION DE PAGO

CONTADO

Apreciados señores:

De acuerdo a solicitud, nos permitimos informar disponibilidad y precio de los repuestos necesarios para su equipo

linea	DESCRIPCION	MARCA	DISPONIBILIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	AT	INMEDIATA	1	61.750	61.750
2	PASADOR MASTER CADENA	CTP	INMEDIATA	1	90.839	90.839

Comentarios:

PASADOR MASTER Y SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR LINK-BELT 210X2

Total Bruto: 160.620,00

Descuento: 8.031,00

Subtotal: 152.589,00

Total IVA: 28.991,91

Valor Total: 181.581,00

CONSIGNACIONES:

Davivienda C. CTE 033-869999798 - Banco Caja Social C.Corriente 21002839984

- Banco Colpatria C.Corriente 6901002809 - Banco Itau C.Corriente 160-01763-8

ASESOR COMERCIAL

CARLOS LEAL

ACEPTACION CLIENTE

Impreso por: S.G. Puntass 32 | 2485811

Villavicencio, 05 de junio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRÍAN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informes de inspección maquinaria.


Se hace entrega del informe de inspección del Excavadora Linkbelt 2181 #1, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE	MODELO
1	EXCAVADORA	LBX210Q5NDHEX2181	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.


CARMEN LUCIA AGUILAR GÓMEZ
Directora de proyecto
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Recibi:
Katherine V.
05-06-24
4:05pm

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2181 No. 1 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
04/06/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Rio Upin- Restrepo-Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Ruptura en pasador master y pasador de cadena oruga derecha.

Se presenta daño en pasador master y pasador de cadena de la oruga derecha; por el desgaste y fatiga del material se generan fisuras o rupturas generadas por el tiempo y uso de trabajo del equipo; al momento en que se genera este daño en los pasadores se ocasiona la despinada de la cadena lo que origina que la maquina no se pueda desplazar quedando inoperativa.





Causa: Averías por desgaste y fatiga del material se generan fisuras o rupturas generadas por el tiempo y uso de trabajo del equipo, el cual genera que se despine la cadena y la maquina no se pueda desplazar.

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Se requiere calentar con equipo oxicorte el lin para el ingreso del pasar
- Mano de obra para la montura de los repuestos nuevos

Repuestos necesarios para realizar la reparación.

- Pasador master de cadena
- Pasador de cadena

Nombre de quien elabora:	Emily Acosta Rodriguez
Teléfono de Contacto:	318 3382167
Correo Electrónico:	Dir.operativa@servimacons.com


SERVIMACONS

NIT.900.788.754-1

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

EXEQUADORA LINCOLN LINEA: 210X2 SERIAL O PLACA: 71
PUNTO TRABAJO: VPRON centro de trabajo FECHA PEDIDO: 05/06/24 FECHA ENTREGA: ____/____/____
OPERADOR O CONDUCTOR: Alejandro TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Parador maestro									
2	de Cadena		1							
3	Parador de									
4	Cadena Derecha		1							
5	Mano de Obra		1							
6										
7										
8										
9										
10										

Tipografía y Litografía Uberney Bacca Nit. 17.328.072-1 Cel: 310 336 5787 Vicio - Milla

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizaran una nueva entrega de elementos para la maquina o vehiculo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma

Nombre:

C.C:

[Firma]
Miguel Rosendo
3.162958

Firma

Nombre:

C.C:


SERVIMACONS

Nº

1010



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA:

4-06-2024

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO: Excavadora

MUNICIPIO:

Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

MODELO:

210 X2

SERIE Y/O PLACA:

2181 - #1

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

PREVENTIVO:

MECANICA BASICA

CORRECTIVO:

DESCRIPCIÓN FALLA:

* el operador informa problema de rueda tensora lado derecho

CAUSAS DE LA FALLA:

* esto se debe a un dado que presenta la rosca del tornillo y tuerca que sujeta la rueda tensora y el resorte

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

* Se solicita el desarme de la rueda derecha para llevar todo el conjunto de rueda tensora para ser reconstruida la rosca en el torno

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

* Se debe realizar para un buen desplazamiento del equipo y evitar daños

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota reconstrucción rosca tornillo y tuerca rueda tensora

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

CARGO

Firma - Billalba Luna

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C. 1116115372

CARGO JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2.2 SUMINISTRO E INSTALACION PASADOR MASTER Y PASADOR DE CADENA ORUGA IZQUIERDA

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO: FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG: 01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 28-06-2024

EQUIPO: excavadora orugada

MARCA: Linkbelt

SERIE Y/O PLACA: 2181 #1

KILOMETRAJE:

LUGAR DE TRABAJO: rio upin.

MUNICIPIO: Restrepo

LUGAR DE SERVICIO:

MODELO: 210X2

HOROMETRO: 13025,9

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO: ☐CORRECTIVO: ☐DIAGNÓSTICO: ☐

DESCRIPCIÓN FALLA:

El operador informa que la maquina presenta problemas en la oruga lado derecho.

CAUSAS DE LA FALLA:

se realiza una inspeccion evidenciando, pin pasador master dañado y resorte tensor cadena despinado, esto debido al uso continuo de trabajo y desgaste.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita al Area de compras los repuestos y trabajos a realizar para poder desguazar la maquina y quedar operativa

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
Parteguros		pin pasador master	1				
		BE-8587					
		Arreglo tensor cadena	1				
		na en torno					

OBSERVACIONES:


FIRMA EMPLEADO
NOMBRE 78036058
C.C.
CARGO mecanico


FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE Jefe Peto
C.C. 3162958
CARGO

EXCAVADORA LINKBELT #1



FECHA 19 06 24

900 788 754-1

6634177

Link-Bolt #1

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Reconstruir base rosca y hacer la nueva al hastago		
1	una fuerza nueva en exagono de 3 1/2		260.000
	Armando en Biensa hacer platina que Pina la fuerza rectificar rosca		245.000
2181 #1	CC1064-2014-3032		
			505.000

✓ Not a Guerrero

11-06-24

PARTEQUIPOS

NIT: 830.080.641-4

Operador Tecnológico
facture sas
NIT: 900399741-7
SOFTWARE PL-Colab


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

CLIENTE: 900788754-1		FECHA DE GENERACION: 8/07/2024 12:00:00a. m.	FECHA DE VENCIMIENTO: 7/08/2024 12:00:00a. m.	FACT. DE VENTA BGFE 161454
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S		FECHA EXPEDICION: 8/07/2024 12:00:00a. m.	VENDEDOR CARLOS LEAL	CLIENTE 900788754-1
Dirección Factura: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta 0 VILLAVICENCIO Telefono	Dirección Destino: Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta 0 VILLAVICENCIO (608) 6634177	ORDEN DEL CLIENTE	CONDICION DE PAGO 30 DIAS	TEL. CLIENTE SERVIMACONS MODULO DE PAGO otro

Picklist SEDE: Bogota Carrera 68d # 17a - 84 #GUIA: U_Nguia

REFERENCIA	DESCRIPCION	unidM	CANT.	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR 2181#1	UNIDA	1	19	65.000,00	65.000,00



ORDEN DE COMPRA 2868 ENVIAR A VILLAVICENCIO /META CLL 46 N° 29- 10 BARRIO LA GRAMA CEL 3178474413 ENCOEXPRES CONTRAENTREGA SET BUJE PASADOR EXCAVADORA 2181#1 Basado en Ofertas de ventas 209523. Generado desde INVASWMS Basado en Entregas 208512.

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE 8 DIAS DE SU RADICACION
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008 el cliente recibe volante informativo con los procedimientos de instalación del producto consulte los terminos de garantías en nuestra pagina
www.partequipos.com

"AUTORETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜI Y GIRÓN"

CONSTANCIA DE RECIBO: En señal de recibo a satisfacción de la mercancía y/o servicios entregados y/o prestados por el vendedor, se firma por el comprador del bien y/o beneficiario del servicio o, en su defecto, por la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, sin que se pueda alegar falta de representación o indebita representación por razón de la persona que recibe, de acuerdo con la normatividad comercial vigente y como se indica:

FIRMA QUIEN RECIBE FIRMA QUIEN ENTREGA FIRMA Y SELLO CARTERA

Total Bruto: 65.000,00
Descuento: 0,00
Subtotal: 65.000,00
Total IVA: 12.350,00
Total Retenciones: 0,00
Valor Total: 77.350,00



Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764070601926 del 14/05/2024 al 14/05/2026 de BGFE, 160.001 al BGFE, 170.000

BOGOTÁ
Carrera 68D #17A-84 PBX (1)4926260
Calle 6W-03 PBX (1)4926260

BARRANQUILLA
Av Circunvalar #10-204
Bodega 8 PBX (5)319 79 14

MEDELLÍN
Calle 30 #41-30 Itagüí PBX (4)448 58 78
Carrera 50 # 35 - 32 PBX (4)448 58 78

GIRÓN
Km 7 vía Girón #4-80 PBX
(7)805 90 00

YUMBO
Calle 15 # 38 - 21
Acopi Yumbo PBX (2)3844002

CUFE: 17250b4d494d922d301e97b47a6b85844d765710f31029d5ee888363bd6f6128d76df396f6b32f42ec31c20582f1dfe7

PARTEQUIPOS

NIT: 830.080.641-4

Operador Tecnológico
factura sas
NIT: 900399741-7
SOFTWARE PL-Colab

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PARTEQUIPOS SAS
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NO SOMOS AUTORETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530

CLIENTE: 900788754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S

Dirección Factura:

Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La
Gramma, Villavicencio, Meta
0 VILLAVICENCIO
Telefono

Dirección Destino:

Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La
Gramma, Villavicencio, Meta
0 VILLAVICENCIO
(608) 6634177

FECHA DE GENERACION
8/07/2024 12:00:00a. m.

FECHA DE VENCIMIENTO
7/08/2024 12:00:00a. m.

FACT. DE VENTA

FECHA EXPEDICION

8/07/2024 12:00:00a. m.

BGFE: 161455

VENDEDOR

CARLOS LEAL

CLIENTE

900788754-1

TEL. CLIENTE

SERVIMACONS

ORDEN DEL CLIENTE

CONDICION DE PAGO

30 DIAS

MODO DE PAGO


otro

Picklist

SEDE:

Bogota Carrera 68d # 17a - 84

#GUIA: U_Nguia

REFERENCIA	DESCRIPCION	unidM	CANT.	IVA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	UNIDA	1	19	65.000,00	61.750,00
<div style="text-align: center;">  </div>						

ORDEN DE COMPRA 2869 ENVIAR A VILLAVICENCIO / META CLL 46 N° 29- 10 BARRIO LA GRAMA CEL 3176474413 ENCOEXPRES CONTRAENTREGA SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR LINK-BELT
210X2 # Basado en Ofertas de ventas 207766. Generado desde INVASWMS Basado en Entregas 20

Recargo del Interés legal vigente por pago posterior al vencimiento y 10% por cheques devueltos.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCION DE FACTURAS DESPUES DE 8 DIAS DE SU RADICACION
Esta Factura es un título valor según Ley 1231 de 2008 el cliente recibe volante informativo con los
procedimientos de instalación del producto consulte los terminos de garantías en nuestra pagina
www.partequipos.com

AUTORETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ Y GIRÓN

CONSTANCIA DE RECIBO: En señal de recibo a satisfacción de la mercancía y/o servicios entregados y/o prestados por el vendedor, se firma por el comprador del bien y/o beneficiario del servicio o, en su defecto, por la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, sin que se pueda alegar falta de representación o indebita representación por razón de la persona que recibe, de acuerdo con la normatividad comercial vigente y como se indica:

FIRMA QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN ENTREGA

FIRMA Y SELLO CARTERA

Total Bruto: 65.000,00
Descuento: 3.250,00
Subtotal: 61.750,00
Total IVA: 11.732,50
Total Retenciones: 0,00
Valor Total: 73.483,00



Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764070601926 del 14/05/2024 al 14/05/2026 de BGFE 160.001 al BGFE 170.000

BOGOTA
Carrera 68D #17A-84 PBX (1)4926260
Calle 6#28a-03 PBX (1)4926260

BARRANQUILLA
Av Circunvalar #10-204
Bodega 8 PBX (5)319 79 14

MEDELLIN
Calle 30 #41-30 Itagüí PBX (4)448 58 78
Carrera 50 # 35 - 32 PBX (4)448 58 78

GIRON
Km 7 via Girón #4-80 PBX
(7)605 90 00

YUMBO
Calle 15 # 38 - 21
Acopi Yumbo PBX (2)3844002

CUFE: 47881a5f1f13c6c5d4c4dd1da331c5b73e533003da9474510d0f5863637d770178066a5dedde24249eb29f1494793



DEPARTAMENTO DEL META

NIT 892 000 148-6

Villavicencio, 19 de junio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2181 #1.

Cordial saludo

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2181 identificada como #1, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico **"Daño en la rueda tensora de la oruga izquierda"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 65.000,00	\$ 65.000,00
SET PASADOR + BUJE+ RETENEDOR	1	UND.	\$ 61.750,00	\$ 61.750,00
MANO DE OBRA (RECONSTRUIR ROSCA, FABRICAR TUERCA EXAGONAL Y PLATINAS PARA PINAR) EN PUNTO DE TRABAJO	1	UND.	\$ 505.000,00	\$ 505.000,00
SUBTOTAL				\$ 631.750,00

Para lo anterior se autoriza valor de **\$31.750,00** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Parte Equipos y Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización parte equipos y Servi-Komatsu.


ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.
Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



CLIENTE: 892000148-8

DEPARTAMENTO DEL META

Dirección Factura:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

Telefono

Dirección Destino:

CR 30 A 41 B 39 BRR EL TRIUNFO

50001

COLOMBIA

6625154

COTIZACION NUMERO

BG

208230

FECHA FACTURA

14/06/2024

FECHA

19/06/2024

CONDICION DE PAGO

CONTADO

Apreciados señores:

De acuerdo a solicitud, nos permitimos informar disponibilidad y precio de los repuestos necesarios para su equipo

Line	REFERENCIA	DESCRIPCION	MARCA	DISPONIBILIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PB-9W9353	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	AT	INMEDIATA	1	65.000	65.000

Comentarios:

SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR

Total Bruto: 65.000,00

Descuento: 0,00

Subtotal: 65.000,00

Total IVA: 12.350,00

Valor Total: 77.350,00

CONSIGNACIONES:

Davivienda C. CTE 033-869999798 - Banco Caja Social C.Corriente 21002839984

- Banco Colpatría C.Corriente 6901002809 - Banco Itau C.Corriente 160-01763-8

ASESOR COMERCIAL

CARLOS LEAL

ACEPTACION CLIENTE

CLIENTE: 900788754-1

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S A S

Dirección Factura:

Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta
0 VILLAVICENCIO
Telefono

Dirección Destino:

Calle 46 No. 29-10 Barrio, Gta. La Grama, Villavicencio, Meta
0 VILLAVICENCIO
(608) 6634177

COTIZACION NUMERO

BG

207766

FECHA

06/06/2024

FECHA VENCIMIENTO

11/06/2024

CONDICION DE PAGO

30 DIAS

Apreciados señores:

De acuerdo a solicitud, nos permitimos informar disponibilidad y precio de los repuestos necesarios para su equipo

linea	DESCRIPCION	MARCA	DISPONIBILIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR	AT	INMEDIATA	1	61.750	61.750

Comentarios:

SET PASADOR + BUJE + RETENEDOR LINK-BELT 210X2 #1

Total Bruto: 65.000,00

Descuento: 3.250,00

Subtotal: 61.750,00

Total IVA: 11.732,50

Valor Total: 73.483,00

CONSIGNACIONES:

Davivienda C. CTE 033-869999798 - Banco Caja Social C.Corriente 21002839984

- Banco Colpatría C.Corriente 6901002809 - Banco Itau C.Corriente 160-01763-8

ASESOR COMERCIAL

ACEPTACION CLIENTE

CARLOS LEAL

RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA
ALQUILER DE MODERNOS EQUIPOS DE SOLDADURA DIESEL



№ 0303

Cra. 22A # 7 Km. 4 via Puerto López
Villavicencio - Meta
Móvil: 310 340 93 19

FECHA 07 06 2024

NIT: 892 000 148-8

Tel:

Celulares:

Link-Belt #

[illegible]

mpreso por: S.G. (Kodak) 321 2485811



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Villavicencio, 01 de junio de 2024

Ingeniero

ALEXIS ADRÍAN RAMÍREZ

Supervisor

Gobernación del Departamento del Meta

Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informes de inspección maquinaria.

Hacemos entrega de los informes de inspección del Excavadora Linkbelt 2181 #1, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE/LINEA	MODELO
1	Excavadora linkbelt	LBX210Q5NDHEX2181	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.

CARMEN LUCÍA AGUILAR GOMEZ

Directora de proyecto

SERVIMACONS S.A.S

NIT: 900.788.754-1

R. Katherine N.
05-06-24
4:05pm

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com, Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

**SERVIMACONS**

NIT.900.788.754-1

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

MAQUINA O VEHICULO: EXCAVADORA HOKBELL LINEA: 210 X 2 SERIAL O PLACA: 71
PUNTO TRABAJO: Centro Restrepo FECHA PEDIDO: 01/06/24 FECHA ENTREGA: / /
OPERADOR O CONDUCTOR: Franklin Torres TELEFONO:

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Reconstrucción y									
2	rectificación de									
3	roscas del resorte tensor		1							
	fabricación de la									
5	tuerca del tornillo									
6	tensor		1							
7	Fabricar platina									
8	para pillar la									
9	tuerca		1							
10										

Tipografía y Litografía Uberney Bacca Nit. 77.328.072-1 Cel: 310.336.5787 Vicio - Meta

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la maquina o vehiculo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma

Nombre:

C.C:

3162958

Firma

Nombre:

C.C:

**SERVIMACONS**

Nº 1012



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

SERVIMACONS

NIT.900.788.754-1

REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

Exclavadora
MÁQUINA O VEHÍCULO: LINK & SET LÍNEA: 210X21 SERIAL O PLACA: _____
PUNTO TRABAJO: Proyecto Centro Histórico FECHA PEDIDO: 01/06/24 FECHA ENTREGA: ____/____/____
OPERADOR O CONDUCTOR: Luis Antonio Toranzo TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Parador Master									
2	de Cadena		1							
3	Parador de Cadena		1							
	Mano de Obra		1							
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma

Nombre:

C.C:

[Firma]
MANUEL REYES
3162758

Firma

Nombre:

C.C:

SERVIMACONS

Nº 1007

Tipografía y Litografía Uberry Bacca Nit. 17.328.072-1 Cel: 310 336 5787 V/clo - Meta

INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2181 No. 1 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
30/05/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Entre puentes- Restrepo-Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Daño en la rueda tensora de la oruga izquierda. ✓

Se presenta daño en el resorte tensor de la oruga derecha, por los desplazamientos generados en los diferentes puntos de trabajo. Al momento en que se daña el pin de la tuerca del eje resorte tensor, se genera que se gira o rueda la rosca ocasionando que se tensione la cadena y se parten los pasadores master de cadena y pasadores de cadena, lo que causa que se descarrile la cadena del tren de rodaje quedando la maquina inoperativa.



Causa: Averías por tiempo y uso de trabajo, además se debe a los desplazamientos que debe realizar la máquina en el punto de trabajo, el cual genera un desgaste en el pin de la tuerca del eje resorte tensor, lo cual genera que se gira o rueda la rosca ocasionando que se tensione la cadena y se parten los pasadores.

INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Reconstrucción y rectificadora de rosca del resorte tensor
- Fabricación de la tuerca del tornillo tensor
- Fabricar platina para pinar la tuerca

Repuestos necesarios para realizar la reparación.

- Pasador master de cadena
- Pasador de cadena

Nombre de quien elabora:	Emily Acosta R
Teléfono de Contacto:	(318)338-2167
Correo Electrónico:	dir.operativa@servimacons.com



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 30/05/2024

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO: Excavadora

MUNICIPIO: Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: 2181 #1

MODELO: 210 X2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

El operador informa daño en el Posador Pinmaster de Cadena de la Oruga Izquierda

CAUSAS DE LA FALLA:

Esto se debe al desgaste del link o Paso de Cadena donde asegura el Pinmaster, debido a las duras condiciones donde se labora, también a la exposición de material abrasivo

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita el cambio del pinmaster para evitar posibles daños en el desplazamiento de la maquina y así garantizar una mejor operatividad.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

Nota: Se cambia Pinmaster

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C.

CARGO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C.

CARGO

Deula - Billouzy Luna
116775372
JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

2.3 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

OLIVARES AYALA ARNOBIS

OLIVARES AYALA ARNOBIS

NIT: 17,331,261 - 8
Responsable de Iva -
CR 1 15 223 SEC TERMINAL - VILLAVICENCIO -META - Colombia
Teléfono: 313,337,7031
Correo: arnobisolivares@gmail.com
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Resolución Facturación Dian 18764070831624
desde FE 227 hasta FE 300 Vigencia:17-May-2024 Hasta:17-Nov-2024

FACTURA ELECTRONICA No

FE 261
Fecha Emisión: 2024-09-17
Fecha Validación DIAN: 2024-09-17

CC O NIT:: 900,788,754 - 1
Cliente: SERVICIOS, MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES S.A.S

Dirección: CL 46 29 06 1012 BR LA GRAMA
Ciudad: VILLAVICENCIO -META
Pais: Colombia
Email: facturacion@servimacons.com
Asesor: OLIVARES AYALA ARNOBIS

Forma de Pago:Contado
Medio de Pago:Efectivo
Plazo Para Pagar:0 dias
Fecha Vencimiento:2024-09-17
Teléfono: 311,859,8105
O.Compra: 0
Fecha Orden:0000-00-00



#	Descripción	U.Medida	Cantidad	Inf.Prod	Unitario	Dcto	Unit.Iva	Unit.Impoc	Total Producto
1	Cambio de piso del balde en lamina de 5/8 y reforzar en zapatas	UNIDAD	1.00		2,800,000.00	0.00	532,000.00		3,332,000.00
2	Cambio de 2 laterales del baldel y reofrzar con tramos de zapatas	UNIDAD	1.00		3,690,000.00	0.00	701,100.00		4,391,100.00

Impuestos				Retenciones			Totales	
Tipo	Base	%	Valor	Base	%	Valor	Concepto	Valor
IVA	6,490,000.00	19	1,233,100.00				Nro Lineas:	2.00
							Subtotal:	6,490,000.00
							Descuentos:	0.00
							Impuestos:	1,233,100.00
							Retenciones:	0.00
							Total Factura:	7,723,100.00

NOTAS: LINKBELT 2181 # 1

SON: : SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIEN PESOS M/CTE*****

CUFE: : fe09b95f7dc13d67b28c12ad740342315e1f67cb7fc029573b84b33c1bc56c44c241d1d7e11030841dd98fbe524afac9

2181#1
cc 3032

IMPORTADORES DIRECTOS



Bogotá D.C Av 6 No 25A 51 LOC 2Y3 PBX: 571 3703504 - Cel 57 3102553162

Documento Oficial de autorización de numeración No 18764069921272

Autorización Electrónica desde 17001 hasta 21000 Prefijo ELE

Vigencia 12 meses desde 30/04/2024 hasta 30/04/2026

IVA Régimen Común No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11040.00 X 1000

IZAKI SAS

Nit 900725572 8

Factura Electrónica De Venta

ELE No. 19209

CLIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	Villavicencio	3118598105

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2024	10/09/2024	JUAN CARLOS SUAREZ GUEPENDO	Contado

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 TORNILLO SPROCKET	12	4.790	19%	910	57.479
2 TUERCA HEXAGONAL	12	1.849	19%	351	22.185
3 ESQ LH	1	168.067	19%	31.933	168.067
4 ESQ RH	1	168.067	19%	31.933	168.067
5 DIENTE T35RC	5	62.588	19%	11.892	312.941

2181 #1
CC 3032

5 Total ítems

PASADOS 5 DÍAS HÁBILES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES-LEY 1480/2011 art. 47

PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO

SON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	728.739
DESCUENTO	0
IVA	138.461
RETEFUENTE	18.218
RETEICA	0
GRAN-TOTAL	848.982

Entregado Por _____

Recibido Por _____

Consignación bancaria y/o Transferencia electrónica a nombre de: Izaki S.A.S

CTA CTE Banco Occidente 277003976 - CTA CTE Bancolombia 13138238995 - CTA AHO Davivienda 108900170227



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 11:33:13



SERVICIOS. MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO: FO-PCA-FRM/VE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG: 01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 10-09-2024

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO: Bote excavador

MUNICIPIO: Pácora

MARCA: Link-Belt

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: 2181 #1

MODELO:

HOROMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: X

DESCRIPCIÓN FALLA:

Se puede observar el estado de los bujes del balde (piso y laterales), los cuales se encuentran en bastante desgaste, debido a la constante fricción que se produce al tener contacto con el material.

CAUSAS DE LA FALLA:

desgaste natural por uso continuo

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se están haciendo a reemplazar los bujes nuevos, se pegan y se pegan los nuevos bujes a poder operar, los bujes soldados nuevos se están de los bujes, y el piso con zapatas de una altura, se están haciendo la altura.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
Arrojo Fibra 1m x 140 x 15mm			25 KL	Arrojo Fibra 315 x 512			
Arrojo Fibra 1m x 1m x 12mm			25 KL	Arrojo Fibra 315 x 16			
Arrojo Fibra 1m x 60mm x 8mm			25 KL	Arrojo Fibra 610 x 512			
Arrojo Fibra 90mm x 50mm x 12mm			15 KL	Arrojo Fibra 7"			
			02 KL	Bomba original			

OBSERVACIONES:

Andres GONZALEZ
EMPLEADO
NOMBRE: Andres GONZALEZ
C.C. 122653005
Cargo: Soldador

Andres GONZALEZ
9950-285
OP 28

FIRMA SUPERVISOR:


NOMBRE

C.C.

CARGO



Galaxy A35 5G
30 de agosto de 2024 4:31 p. m.



Galaxy A35 5G
30 de agosto de 2024 4:31 p. m.



Galaxy A35 5G
30 de agosto de 2024 4:31 p. m.



DEPARTAMENTO DEL META

NIT 892 000.148-8

Villavicencio, 09 de agosto de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2181 #1.

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2181 identificada como # 1, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico "**averías y desgaste en el balde**". Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
ESQ.LH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
ESQ.RH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
CAMBIO DE PISO EN 5/8" Y REFORZAMIENTO ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
CAMBIO DE DOS LATERALES DEL BALDE Y REFORZAR CON TRAMOS DE ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
SUBTOTAL				\$ 7.218.741,00

Para lo anterior se autoriza valor de **\$7.218.741,00** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Izaqui Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización Izaqui y Servi-Komatsu.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.





Sede Comuneros: Av Calle 6 No 25A-51 LOC 2 Y 3

PBX: 571 370 3504 | Móvil: 3108674703 | 3102553162 | Bogotá, D.C. | Colombia
Correos: comercial@izaki.com.co | comercial1@izaki.com.co

CTA CTE Bancolombia 13138238995-CTA AHO Davivienda 108900170227

CTA CTE Banco de Occidente 277-00397-6

IZAKI SAS
900725572

COTIZACION No. 42598

Cliente	DEPARTAMENTO DEL META
NIT	892000148 8
DIRECCION	CIUDAD
CR 33 38 45	Villavicencio 386818500

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
jueves, 26 de julio de 2	26-jul.-24	EIMER ALONSO SERENO SOTO	Contado

Descripción	Cantidad	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TORNILLO ZAPATA	12,00	Und.	3.361	19%	40.336
VERCA CUADRADA	12,00	Und.	1.345	19%	16.134
ESQ LH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
ESQ RH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
DIENTE T35RC	5,00	Und.	67.227	19%	336.134

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	728.739
DESCUENTO	0
IVA	138.461
TOTAL DOCUMENTO	867.200

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

SERVIVIAVIA S.A.

Nº 0306

26 CA 274

GOBERNACION DEL META

EN 2000 195-8

CHILLAUICENCO.

LINK BELT #1

Cambio de piso en o/a y refuerza con
zarritas.

2600.000

Cambio de 2 bitarales del borde y
Refuerza con tramos de zarritas.

3.670.000

6.490.000

Villavicencio, 26 de julio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informe de inspección maquinaria.

Se realiza entrega del informe de inspección del Excavadora Link Belt 2181 #1, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE/LINEA	MODELO
1	Excavadora Link Belt	LBX210Q5NDHEX2181	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.


CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
Directora de proyecto
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1


08/08/24
11:43am

INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROYECTO: Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2181 No. 1 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
26/07/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Patio Servimacons - Villavicencio-Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Averías y desgaste en el balde.

Se presenta desgaste en las láminas del piso del fondo y elementos de corte (dientes y esquineras) del balde de la excavadora Linkbelt 2181 #1, dichos deterioros se presentan por tiempo y uso del equipo, además las zonas rocosas y húmedas donde se ejecutan las labores; por la continua fricción que se presenta del material rocoso con los laterales y piso del balde se general estos daños con mayor rapidez.

Para garantizar la operatividad del equipo y sus complementos se requiere intervención inmediata para evitar daños mayores (rupturas).



INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS



Causa: por la continua fricción que se genera en la ejecución de los diferentes trabajos se originan daños en los elementos y partes del balde de la máquina.

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Cambio de piso en 5/8" y reforzar zapatas.
- Cambio de dos (2) laterales del balde y reforzar con tramos de zapatas.

Nombre de quien elabora:	Carmen Lucia Aguilar Gómez
	Directora de proyecto

MÁQUINA O VEHÍCULO: Excavadora LÍNEA: LINK BELT #1 SERIAL O PLACA: 2181
PUNTO TRABAJO: _____ FECHA PEDIDO: 26/07/24 FECHA ENTREGA: ____/____/____
OPERADOR O CONDUCTOR: _____ TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLO ZAPATAS		12 UN							
2	RUEDA CUADRADA		12 UN							
3	ESQ LH		1 UN							
4	ESQ RH		1 UN							
5	DIENTES TALLA 33 RS		5							
6	CAMBIO PISO y repar- camiento zapatas		1							
7	Combo de 2 lator- les del bolde		1							

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma Delia BILLORE I.
Nombre: _____
C.C. 111675372

Firma _____
Nombre: _____
C.C. _____

SERVIMACONS

Nº 1183

Tipografía y Litografía Usway Blanca NIT. 17.328.672-1 Cel: 310 328 5787 Vicio - Mera



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 26/07/24

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO: Excavadora

MUNICIPIO: Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: 2181 #1

MODELO: 210 X2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: _____

* DESCRIPCIÓN FALLA:

el operador informa desgaste en laminas del valle y elementos de corte

* CAUSAS DE LA FALLA:

esto se debe al manipular materiales vorosos ya que su trabajo es en rios

* DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita reparación y cambio de laminas, base de dientes, esquineras en material antidesgaste

* ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

esto se corrige para obtener un mejor desempeño y trabajo de manera segura

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: reparación valle y elementos de corte

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C.

CARGO

Firma - BILLIBDY LUNA

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C. 1116775372

CARGO JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

3. EXCAVADORA LINKBELT LBX210Q5NDHEX2179 # 4

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

3.1 REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BALDE

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

IMPORTADORES DIRECTOS



Bogotá D.C Av 6 No 25A 51 LOC 2Y3 PBX: 571 3703504 - Cel 57 3102553162

Documento Oficial de autorización de numeración No 18764069921272

Autorización Electrónica desde 17001 hasta 21000 Prefijo ELE

Vigencia 12 meses desde 30/04/2024 hasta 30/04/2026

IVA Régimen Común No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4530 11040.00 X 1000

IZAKI SAS

Nit 900725572 8

Factura Electrónica De Venta

ELE No. 19210

CLIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	Villavicencio	3118598105

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/09/2024	10/09/2024	JUAN CARLOS SUAREZ GUEPENDO	Contado

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1 TORNILLO SPROCKET	12	4.790	19%	910	57.479
2 TUERCA HEXAGONAL	12	1.849	19%	351	22.185
3 ESQ LH	1	168.067	19%	31.933	168.067
4 ESQ RH	1	168.067	19%	31.933	168.067
5 DIENTE T35RC	5	62.588	19%	11.892	312.941
6 BASE T35	5	101.681	19%	19.319	508.403

2119 #4
cc 3032

6 Total items

PASADOS 5 DÍAS HÁBILES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES-LEY 1480/2011 art. 47
PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA-NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO

SON UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	1.237.143
DESCUENTO	0
IVA	235.057
RETEFUENTE	30.928
RETEICA	0
GRAN-TOTAL	1.441.272

Entregado Por _____

Recibido Por _____

Consignación bancaria y/o Transferencia electrónica a nombre de: Izaki S.A.S

CTA CTE Banco Occidente 277003976 - CTA CTE Bancolombia 13138238995 - CTA AHO Davivienda 108900170227



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/09/2024 11:36:19



No. 714

312 440 32 78

FECHA 02 09 24

NIT: 400 768-754-1

Tel: 603 41 77

MOVII: Link BELT # 4

Impreso por 504-2222 321 2485811





SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 29-08-2024

LUGAR DE TRABAJO: patio

EQUIPO: Excavadora

MUNICIPIO: Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO: Servikomatsy

SERIAL Y/O PLACA: 2179 - #4

MODELO: 210 X2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO: 13500.4

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

el operador informa de un desgaste en laminas laterales y
so del balde de la excavadora

CAUSAS DE LA FALLA:

esto es debido al constante trabajo en el rio, ya
que allí los materiales son muy duros y abrasivos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

se solicitan materiales laminas soldadura para asi
dar inicio a la respectiva reparacion del balde, quedando
operativo

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: reparacion y cambio de laminas laterales y
so del balde

DuBerney Rincon R

CA EMPLEADO

NOMBRE

DuBerney Rincon
1122653960

CARGO

Operador

DuBerney Rincon R



FIRMA SUPERVISOR


NOMBRE


C.C. 1116725372

CARGO

Mantenimiento y reparaciones









DEPARTAMENTO DEL META

NIT 892 000 148-6

Villavicencio, 09 de agosto de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com

administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la maquina Link-belt de serie LBX210Q5NDHEX2179 #4.

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la máquina de marca Link-belt con número de serie LBX210Q5NDHEX2179 identificada como # 4, teniendo en cuenta lo reportado en el informe de inspección, con fecha de radicado, donde se informó diagnóstico "**averías y desgaste en el balde**". Para dicha reparación se autoriza lo establecido en la requisición elaborada en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
TORNILLO ZAPATA	12	UND.	\$ 3.361,00	\$ 40.332,00
TUERCA CUADRADA	12	UND.	\$ 1.345,00	\$ 16.140,00
ESQ LH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
ESQ RH	1	UND.	\$ 168.067,00	\$ 168.067,00
DIENTE T35RC	5	UND.	\$ 67.227,00	\$ 336.135,00
BASE T35	5	UND.	\$ 101.681,00	\$ 508.405,00
CAMBIO DE PISO EN 5/8" Y REFORZAR CON ZAPATAS	1	UND.	\$ 2.800.000,00	\$ 2.800.000,00
CAMBIO DE DOS LATERALES DEL BALDE Y REFORZAR CON TRAMOS DE ZAPATAS	1	UND.	\$ 3.690.000,00	\$ 3.690.000,00
SUBTOTAL				\$ 7.727.146,00

Para lo anterior se autoriza valor de **\$7.727.146,00** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio Izaqui Reconstructora Servi Komatsu.

Anexos: Cotización Izaqui y Servi-Komatsu.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



RECORRIDO DE SERVICIO
SERVI KOMATSU

JUAN G. GUESSAS
REDUCCION DE COSTOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ALQUILER DE EQUIPO, Mano de Obra, etc.



Nº 0308

DI 1.274

FECH 26 07 2024

Servicio: **GOBERNACION DEL META**

MT 892000 198-25

Descripción:

Ciudad: **VILLAVICENCIO**

Tel: **LINK BELT #4**

CANT

Cambio de piso en S/A y Reforzar
con zapatas

2.800.000

Cambio de 2 laterales del bnde y
Reforzar con tramos de zapatas

3.690.000

RECIBIÓ

Juan G. Guessas

RECIBIÓ

TOTAL

6.490.000



Sede Comuneros: Av Calle 6 No 25A-51 LOC 2 Y 3

PBX: 571 370 3504 | Móvil: 3108674703 | 3102553162 | Bogotá, D.C. | Colombia
Correos: comercial@izaki.com.co | comercial1@izaki.com.co

CTA CTE Bancolombia 13138238995-CTA AHO Davivienda 108900170227

CTA CTE Banco de Occidente 277-00397-6

IZAKI SAS
900725572

COTIZACION No. 42604

Cliente	DEPARTAMENTO DEL META
NIT	892000148 8
DIRECCION	CIUDAD
CR 33 38 45	Villavicenci 386818500

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 26 de julio de 2	26-jul.-24

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
EINER ALONSO SERENO SOTO	Contado

Descripción	Cantidad	Medida	Valor Unitario	IVA	Total
TORNILLO ZAPATA	12,00	Und.	3.361	19%	40.336
TUERCA CUADRADA	12,00	Und.	1.345	19%	16.134
ESQ LH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
ESQ RH	1,00	Und.	168.067	19%	168.067
DIENTE T35RC	5,00	Und.	67.227	19%	336.134
BASE T35	5,00	Und.	101.681	19%	508.403

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.237.143
DESCUENTO	0
IVA	235.057
TOTAL DOCUMENTO	1.472.200

Firma Responsable _____ Verificado Por _____

Villavicencio, 26 de julio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRÍAN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informe de inspección maquinaria.

Se realiza entrega del informe de inspección del Excavadora Link Belt 2179 #4, donde se informa las anomalías que presenta dicho equipo, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE/LINEA	MODELO
1	Excavadora Link Belt	LBX210Q5NDHEX2179	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.


CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
Directora de proyecto
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

*Recibi: Katherine
08/08/24
11:41am*

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación EXCAVADORA LINKBELT de serie LBX210Q5NDHEX2179 No. 4 Línea 210X2 – **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
26/07/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Patio Servimacons - Villavicencio-Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle


Diagnóstico: Averías y desgaste en el balde.

Se presenta desgaste en las láminas del piso del fondo, laterales y elementos de corte (dientes y esquinas) del balde de la excavadora Linkbelt 2179 #4, dichos deterioros se presentan por tiempo y uso del equipo, además las zonas rocosas y húmedas donde se ejecutan las labores; por la continua fricción que se presenta del material rocoso con los laterales del balde se general estos daños con mayor rapidez.

Para garantizar la operatividad del equipo y sus complementos se requiere intervención inmediata para evitar daños mayores (rupturas).



INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS



Causa: por la continua fricción que se genera en la ejecución de los diferentes trabajos se originan daños en los elementos y partes del balde de la máquina.

Recomendación: Realizar las siguientes actividades para el arreglo:

- Cambio de piso en 5/8" y reforzar con zapatas
- Cambio de 2 laterales del balde y reforzar con tramos de zapatas

Nombre de quien elabora:	Carmen Lucía Aguilar Gómez
	Directora de Proyecto

MÁQUINA O VEHÍCULO: EXCAVADORA LÍNEA: LINK BELT 44 SERIAL O PLACA: 2179

PUNTO TRABAJO: _____ FECHA PEDIDO: 26/07/24 FECHA ENTREGA: ____/____/____

OPERADOR O CONDUCTOR: _____ TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	TORNILLOS zapatas		12							
2	rueda cuadrada		12							
3	ESQ LH		1							
4	ESQ RH		1							
5	Dientes T 35 RC		5							
6	Bolces T 3.5		5							
7	Cumbrlo pso 5/8"		1							
8	y Reparzor zapatas									
9	Cambio 2 laterales		1							
10	Bolde									

Tipografía y Litografía Urbaney Baena Nit. 17.328.072-1 Cel. 310.336.578 Vicio - Meta

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma Daniel Buitrago
Nombre:
C.C.: 1116335372

Firma _____
Nombre:
C.C.: _____



SERVIMACONS
Nº **1188**



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA:

26/07/2024

EQUIPO: Excavadora

LUGAR DE TRABAJO:

MUNICIPIO: Villavicencio

MARCA: Link Belt

LUGAR DE SERVICIO:

MODELO: 210 X2

SERIE Y/O PLACA: 2179 #4

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA _____ CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

el operador informa desgaste en laminas del valde y elementos de corte

CAUSAS DE LA FALLA:

esto se debe al manipular materiales vocosos ya que su trabajo es en los rios

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita reparacion y cambio de laminas, base de dientes, esquineras en material antidesgaste

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

esto se debe corregir para obtener la mejor desempeno y trabajo de manera segura

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: reparacion valde y elementos de corte

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

CARGO

GARGO

Raul Billalby y Luna

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C. 116975372

CARGO JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

4. VOLQUETA CHEVROLET 9GDFTR346EB032125 OJT- 162

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

4.1 SUMNISTRO E INSTALACION ELEMENTOS SISTEMA ELECTRICO Y NEUMATICO

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:

contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

SERVICIO ELECTRICO JT SAS

901.618.889-2

Cra 1 # 14 - 300 metros despues del terminal parqueadero Ootis - Diagonal a la Cummins

(57) 3125844921 - (57) 3133396582

Villavicencio - Colombia

servicioelectricojt@gmail.com



Factura electrónica de venta
N°. FE 2785

Fecha y hora
Factura

Generación 04/07/2024,
16:01

Expedición 04/07/2024,
16:01

Vencimiento 04/07/2024

Vendedor JUAN
CARLOS
GOMEZ

Centro de
costo 0

Cotización



Cliente: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S (SERVIMACONS S.A.S)

Nit: 900.788.754-1

Teléfono: (57) 3118598105 - Ext. 000

Dirección: CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA

Ciudad: Villavicencio - Colombia

Correo: contabilidad@servimacons.com

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Valor desc.	Vr. Total
1	111-68237	VALVULA SOLENOIDE 24V (111-68237)	1.00	151,260.50	0.00	151,260.50	0.00	180,000.00
2	1020400022	LAMPARA LATERAL CHEVROLET NPR M12 RH SIN BORDE/213-1413-A	1.00	151,260.50	0.00	151,260.50	0.00	180,000.00
3	2050400040	FAROLA CHEVROLET NPR-NKR-NHR-NQR-FRR 2012-24LH/213-1139 LDEM/NV	1.00	438,655.46	0.00	438,655.46	0.00	522,000.00
4	204-KTC031	BOMBILLO H3 12V 55W	1.00	16,806.72	0.00	16,806.72	0.00	20,000.00
5	MDORPBD	MANO DE OBRA REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO, PINTAR BASE DE LAS UNIDADES DERECHA	1.00	324,369.75	0.00	324,369.75	0.00	386,000.00
6	MDOEBD	MANO DE OBRA ENDEREZAR BOMPER DELANTERO	1.00	194,957.98	0.00	194,957.98	0.00	232,000.00

OJT 162
CC 3032-1064
IMPRESOS

Total items: 6

Valor en Letras:

Un millón quinientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por \$ 1,520,000.00

Observaciones:

Placa del vehículo: OJT162

Orden de Servicio: 5583-5610-5706

Orden de Compra: 2773

Kilometraje:

Tecnico responsable: Yeferson - Charly

Total Bruto 1,277,310.91
IVA 19% 242,689.09
Total a Pagar 1,520,000.00

MEDIOS DE PAGOS:

- BANCOLOMBIA ahorros N° 395-000-044-61 - A nombre de Servicio Electrico JT S.A.S

- DAVIVIENDA ahorros N° 108-900-305-666 - A nombre de Servicio Electrico JT S.A.S

Elaborado por

Firma recibido



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 18-06-2024

LUGAR DE TRABAJO: patio SERVIMACONS

EQUIPO: Volqueta

MUNICIPIO: Villavicencia

MARCA: chevrolet

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: OJT162

MODELO:

KILOMETRAJE: 105603

HOROMETRO: 532, 7

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: _____ PREVENTIVO: _____ MECANICA BASICA ☒ CORRECTIVO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

Se evidencia daño en el sistema de luces, ausencia de bombillos, ceños, daño en el cableado de corriente y golpes en el bumper delantero y base de los tripletes delanteros.

CAUSAS DE LA FALLA:

tiempo y uso de trabajo, además se debe al acceso al lugar de trabajo, puesto que las zonas donde se trabaja son locosos, y de difícil acceso lo que ocasiona golpes y roces.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se procede a reemplazar el cableado en mal estado, a revisar todo el sistema eléctrico para con ello dejar el equipo operativo y poder proceder a calificar el certificado de la terminación.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
Electricos JT		cable duplex	2mt.			terminal 1/4	1.
		terminal 3/16	1			Guarda polvos	1.
		cinta	1.			terminal 5/16	1.
		abrazaderas	15			terminal enchufe	2
		cable #16	1 mts			fusibles	15
		tornillo 1/4	1			cinta reflectiva	12m

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C. 17 327 135

CARGO operador

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE Emilio Acosta

C.C.

CARGO coord. patio




REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS







REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS

VOLQUETA OJT162







DEPARTAMENTO DEL META

NIT 992 000 148-8

Villavicencio, 14 de junio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

cerencia@servimacons.com, administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la Volqueta Chevrolet de placas ojt-162, ojt-163, ojt-165.

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de las volquetas, teniendo en cuenta en lo reportado en el informe de inspección, donde se informó:

Diagnóstico ojt-162: **"Deterioro en el sistema eléctrico (Luces) y sistema de frenos de neumático"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en las requisiciones elaboradas en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
ELECTROVALVULA	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
BOMBILLO H3	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
SERVICIO PINTURA ENDEREZAR BOMPER	1	UND.	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO	1	UND.	\$ 16.806,72	\$ 16.806,72
LAMPARAS LATERALES	1	UND.	\$ 324.369,75	\$ 324.369,75
EXPLORADORAS PRINCIPALES	1	UND.	\$ 194.957,98	\$ 194.957,98
SUBTOTAL				\$ 1.277.310,91

Diagnóstico ojt-163: **"Deterioro en el sistema eléctrico (Luces) y sistema de frenos de neumático"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en las requisiciones elaboradas en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
LAMPARAS COCUYOS 1020A	4	UND.	\$ 15.126,05	\$ 60.504,20
ELECTROVALVULA 24V	1	UND.	\$ 151.260,50	\$ 151.260,50
ENDEREZAR BOMPER DELANTERO	1	UND.	\$ 195.000,00	\$ 195.000,00
REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO	1	UND.	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00
SUBTOTAL				\$ 731.764,70

Diagnóstico ojt-165: **"Deterioro en el sistema eléctrico (Luces)"**. Para dicha reparación se autoriza lo establecido en las requisiciones elaboradas en conjunto en donde se determinó:





DEPARTAMENTO DEL META

Nº 342 000 148-6

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
LAMPARA REF 1016 STOP TRIPLETA CON REGLETA TIPO STOP 12V (CUADRADO LED)	1	UND.	\$ 79.831,93	\$ 79.831,93
LAMPARA REF 1016 STOP TRIPLETA CON REGLETA TIPO STOP 12V (CUADRADO LED)	1	UND.	\$ 79.831,93	\$ 79.831,93
1020A LAMPARA REDONDA 2 7 LED 12V ARO AM-AM	4	UND.	\$ 15.126,05	\$ 60.504,20
FAROLA CHEVROLET NPR-NKR-NHR-FRR 2012-24HR/213-1139 LDEM/NV	1	UND	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
EXPLORADORA CHEVROLET FVR/FTR M12-14LH/213-2022AE/INV2	1	UND	\$ 438.655,46	\$ 438.655,46
EXPLORADORA CHEVROLET FVR/FTR M12-14LH/213-2022	2	UND	\$ 438.655,46	\$ 877.310,92
MANO DE OBRA REPARAR Y PINTAR BOMPER DERECHO, PINTAR BASE DE LAS UNIDADES DERECHA	1	UND.	\$ 325.000,00	\$ 325.000,00
MANO DE OBRA ENDEREZAR BOMPER DELANTERO	1	UND.	\$ 194.957,98	\$ 194.957,98
SUBTOTAL				\$ 2.494.747,88

Para lo anterior se autoriza valor de **\$4.503.823,49** más IVA, el cual fue calculado mediante cotizaciones realizadas en los establecimientos de comercio **SERVICIO ELECTRICO JT**

Anexos: Cotizaciones.

ALEXIS ADRIAN RAMÍREZ

Profesional especializado – Supervisor.
Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado.



Villavicencio, 31 de mayo de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informes de inspección Volquetas Chevrolet.

Hacemos entrega de los informes de las volquetas Chevrolet de placas OJT162, OJT163, OJT165 donde informamos las anomalías que presentan dichos equipos, además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	PLACA	LÍNEA	MODELO
1	Volqueta Chevrolet	OJT-162	FTR	2014
2	Volqueta Chevrolet	OJT-163	FTR	2014
3	Volqueta Chevrolet	OJT-165	FTR	2014

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente


CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
Directora de proyecto
SERVIMA CONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Handwritten:
R1 Katherine
05-06-24
4:05pm

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 46

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:

contabilidad@servimacons.com, Ingeniería: ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta


SERVIMACONS

NIT.900.788.754-1

SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

#2
MÁQUINA O VEHÍCULO: Volquete CHEVROLET LÍNEA: FTR #4 SERIAL O PLACA: DJT 162
PUNTO TRABAJO: Patio FECHA PEDIDO: 31/05/24 FECHA ENTREGA: / /
OPERADOR O CONDUCTOR: Turango Jairo TELÉFONO:

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	electro Valvula		1							
2	Racores 1/4 9 1/4		2							
3	Lampara lateral		1							
4	Exploradora		1							
5	Bombillo		1							
6	Servicio Pintura									
7	condensar compres		1							
8	delantero									
9	Reparar y pintar									
10	compres delantero Bas.		1							

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma

Nombre:

C.C:

Firma

Nombre:

C.C:


SERVIMACONS

Nº 1003

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta R**1. OBJETIVO DEL INFORME**

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación VOLQUETA CHEVROLET de placa OJT-162 No. 4 Línea FTR– **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
19/05/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Patio Servimacons - Villavicencio Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:**Detalle**

Diagnóstico: Deterioro en el sistema eléctrico (luces) y sistema de frenos de neumático.

Se presentan daños en las unidades de luces delanteras y traseras, cocuyos laterales y bómper delantero, los cuales se deben al tiempo de trabajo y al acceso al lugar de trabajo toda vez que dichos equipos son para atender las diferentes emergencias que se generan por las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en los lugares donde se ejecuta la labor, debido a que se hace de difícil acceso por el terreno rocoso que se presenta "no hay carretera".

Dicha actividad debe realizarse al vehículo para dar cumplimiento a la ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre para no acarrear con multas y sanciones por el no cumplimiento con las normas técnicas y mecánicas del vehículo.

Al momento de realizar el cambio de las unidades de luces, se debe dar rigidez al bómper por medio de la enderezada del metal, masillado y posteriormente aplicar pintura para evitar daños como oxidación del material al quedar expuesto.

Adicional se evidencia daño en el sistema de frenos neumático, el cual se descarga con frecuencia ocasionado que al momento de accionar el sistema neumático este no responda, quedando el equipo sin este sistema de vital importancia especialmente requerido para la operatividad del equipo en las zonas montañosas.

Estas averías se deben acondicionar para para realizar el tramite pertinente con respecto a la Técnico-mecánica, dado que dicho documento se encuentra en estado vencido.

✓ Avería en las unidades de luces delanteras, exploradoras y bómper delantero.



✓ Daño y ausencia de cocuyos traseros y laterales



Causa: Daños por tiempo de trabajo y por las zonas donde los equipos desarrollan actividades, puesto que dichos proyectos en repuesta a las diferentes emergencias se ejecutan en zonas aledañas a los ríos; los cuales son muy rocosos, lo que ocasiona fisuras en las unidades de luces y golpes en el bómper provocando abolladuras y torceduras en dicha parte del equipo; en el sistema neumático se genera fuga de aire por fisuras en las mangueras o daños en las válvulas, ocasionado por golpes o por la exposición al barro y al agua.

Recomendación: Reemplazar las siguientes partes del sistema eléctrico (luces) y sistema de frenos de neumático:

- Electroválvula sistema neumático
- Lámparas laterales
- Exploradoras
- Bombillos y cocuyos
- Reparar y pintar base de unidades
- Latonería y pintura de bómper.

Nombre de quien elabora:	Emily Acosta R
Teléfono de Contacto:	(318)338-2167
Correo Electrónico:	dir.operativa@servimacons.com



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA:

19-05-2021

LUGAR DE TRABAJO:

EQUIPO:

Volqueta

MUNICIPIO:

Villavicencio

MARCA:

Chevrolet

LUGAR DE SERVICIO:

MODELO:

FTR

SERIE Y/O PLACA:

031-162 #2

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO:

DIAGNÓSTICO:

PREVENTIVO:

MECANICA BASICA

CORRECTIVO:

DESCRIPCIÓN FALLA:

el Conductor informa Problema en el Sistema electrico deterioro de unidades traseras, delanteras, Cuccyos laterales y bomper delantero. También presenta Falla en el Sistema de Frenos

CAUSAS DE LA FALLA:

Esto se debe a las condiciones donde desarrollan sus actividades, ya que estan expuestos al agua, Piedra, tierra

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Se solicita reparacion del sistema electrico, Cambio de Unidad trasera y delantera, bomper arreglar, Cuccyos, arreglo del Sistema de Frenos neumatico

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

esto se debe realizar para garantizar las condiciones de trabajo y evitar accidentes o daños mayores

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.

OBSERVACIONES:

nota: reparacion Sistema electrico, Cambio de Unidades y arreglo de Frenos neumaticos

FIRMA EMPLEADO

NOMBRE

C.C.

CARGO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE

C.C.

CARGO JEFE MANTENIMIENTO



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

4.2 SUMINISTRO E INSTALACION LLANTAS DELANTERAS

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:

contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 19-7-2024

LUGAR DE TRABAJO: Carro medio

EQUIPO: Volquete #2.

MUNICIPIO: Villavieja

MARCA: Chevrolet

LUGAR DE SERVICIO: Distribución Rangel

SERIE Y/O PLACA: 057 162

MODELO: 2014

KILOMETRAJE: 106.064

HOROMETRO: 752.0

TIPO DE SERVICIO: DIAGNÓSTICO: ☐ PREVENTIVO: ☐ MECANICA BASICA ☐ CORRECTIVO: ☒

DESCRIPCIÓN FALLA:

Las llantas delanteras están bastante
acabadas.

CAUSAS DE LA FALLA:

Dagado normal p. x. el • los trabajos
asignados.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Lavar y dar mantenimiento a las llantas delanteras

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

Cambiar las (2) llantas delanteras.


REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
Alfonso Buitrago Rangel	19854	Llantas delanteras	2				

OBSERVACIONES:


FIRMA EMPLEADO
NOMBRE
C.C.
CARGOFirma: Alfonso Buitrago
17324135
profesFIRMA SUPERVISOR
NOMBRE
C.C.
CARGOFirma: Alvaro Rangel
3.162.958
Kale Rangel

VOLQUETA OJT162 #2





REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS





DISTRIBUCIONES ROMEL LLANTAS Y RINES

ROMEL AUGUSTO RODRIGUEZ PARDO

Nit 6567471-1

Cel 3112206216 - Tel 6783872

Dir Calle 31 No. 26-35-41 Brr Porvenir. Villavicencio - Meta

Actividad Economica 4530 - 6*1000

Responsable de IVA

No somos autoretenedores de Renta

Somos autorretenedores de Industria y Comercio Villavicencio

Nombre: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA					
Razon Social: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S					FEDR -19854					
Direccion: CL 46 29 06 1012 BRR LA GRAMA			Ciudad: VILLAVICENCIO		Fecha Factura: 10/07/2024 12:00:00					
Nit: 900788754-1			Telefono: 311859105		Fecha Vencimiento: 09/08/2024					
Vendedor: ROMEL RODRIGUEZ			Celular: 6634177		Forma de Pago: Crédito			30 Dias		
					Pedido No : 0					
Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total

1	2082	12 R22.5 LLANTA BRIDGESTONE D.S 16 M840 152/148K	UNIDAD	2.00	1,726,050.42	0.00	3,452,100.84	655,899.15	19	4,108,000.00
---	------	--	--------	------	--------------	------	--------------	------------	----	--------------

Son: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE			Subtotal: 3,452,101	
Obs:			Descuentos: 0	
			Iva: 655,899	
			Impoconsumo: 0	
			Icn 0	
			Rte-Fuente: 86,303	
			Rte-Iva: 0	
			Rte-Ica: 20,713	
			Total: 4,000,984	
Fecha de Recibido: _____	Se certifica que la Retención en la fuente descontada será consignada a la Dirección de Impuestos.	TARIFAS DE IVA		
Nombre: _____		TARIFA	BASE	IVA
Firma: _____		19.00%	3,452,100	655,899



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764068205128 / 2024-04-01 vence 2024-10-01 de: FEDR 17594 - 50000 vigencia en meses 0	Fecha de Generacion: 10/07/2024 12:26:56 Fecha de Validacion : 10/07/2024 12:26:56	Medio de Pago: CREDITO : 4,000,984	SE ENTREGA MANUAL DEL USUARIO. GARANTIA DE UN (1) AÑO POR DESPERFECTOS DE MANUFACTURA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.
--	---	--	--

CUFE: 2bb00cb495422af4583cebc1c48713da7796e8fd735d5eb02454722e6d3461dc4e68b68c50b13693944fcee7a0181108



DEPARTAMENTO DEL META

NIT 892 000.148-6

Villavicencio, 27 de junio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com, administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la Volqueta Chevrolet FTR de placas ojt-162.

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la Volqueta Chevrolet FTR de placas ojt-162, teniendo en cuenta en lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico de **"Daño en las llantas delanteras"** Para dicha reparación se autoriza lo establecido en las requisiciones elaboradas en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
12-R22,5 LLANTA BRIDGESTONE	2	UND.	\$ 1.726.050,42	\$ 3.452.100,84
SUBTOTAL				\$ 3.452.100,84

Para lo anterior se autoriza valor de \$3.709243, mas IVA, el cual fue calculado mediante la cotizacion en el establecimiento de comercio DISTRIBICIONES ROMEL, quienes están realizando las reparaciones del vehículo.

Anexos: Cotización.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyecto: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado





ROMEL AUGUSTO RODRIGUEZ PARDO
Nit. 6.567.471-1 REGIMEN COMUN
Calle 31 No. 26 - 35 - 41 - Barrio Porvenir
Teléfono: 678 3872 - 311 220 6216
Tarifa ICA 6x1000
Villavicencio - Meta
Correo: distribucionesromel@gmail.com

COTIZACION

No. 2748

FECHA 21/06/2024

Cliente : GOBERNACIÓN DEL META
Dirección : CR 33 38 45
Teléfono : 3125272192

Nit. : 892000148
Ciudad : VILLAVICENCIO

Código	Nombre	Cant.	Unidad	V/Unit. / Iva Incluido	Desc.	Subtotal
2202	12 R22.5 LLANTA BRIDGESTONE 16 L355 TACO 152/148G	2.00	UNIDAD	2,207,000.00	0.004,	414,000.00

Entrega :	0 *	SUBTOTAL	DESCUENTO	IVA	TOTAL
alidez :	3	3,709,243	0	704,756	4,413,999

Condiciones : CONTADO

Observaciones:

ELABORO	REVISO	APROBO	AUDITO	RECIBIDO



SERVIMACONS
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Regolmen coling,
24/6/2024
1045 MT

Villavicencio, 21 de junio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRÍAN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informes de inspección maquinaria.

Se hace entrega del informe de inspección de la camioneta de placas OJT162, donde se informan las anomalías que presentan dicho equipo en el sistema de rodamiento (llantas), además de las causas de los daños y recomendaciones para la reparación de los mismos.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	PLACA	LÍNEA
1	Volqueta Chevrolet	OJT-162	FTR

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente.


LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

MÁQUINA O VEHÍCULO: Voluta LÍNEA: F1E chevrolet SERIAL O PLACA: 07T-162
PUNTO TRABAJO: El Cairo FECHA PEDIDO: 21/10/24 FECHA ENTREGA: 1/1/
OPERADOR O CONDUCTOR: Jaime T. TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	llantas delanteras	und	2							
2	referencia 12F-225									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Tipografía y Litografía Uberney Bacca Nit. 17.328.072-1 Col. 310 336 6787 Vicio. Mac.

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.


Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe al área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma



Nombre: Emily Acosta
C.C:

Firma

Nombre:
C.C:



SERVIMACONS

Nº 1026

INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta Rodriguez

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación VOLQUETA CHEVROLET de placa OJT-162 No. 4 Línea FTR – Imprevistos y Eventualidades

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
21/06/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Cairo Medio- Villavicencio Meta.

3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Daño en las llantas delanteras

Se presenta daño y desgaste en las dos llantas delanteras la volqueta, se evidencia desgaste en el labrado y algunas rupturas del material de la llanta, lo que ocasiona inoperatividad del equipo, puesto que al operar el equipo en estas condiciones se pueden causar daños a mayor nivel debido que el equipo labora en el río que es una zona pedregosa y además se pueden generar infracciones antes las normas de tránsito y transporte.





Causa: Daños por tiempo y uso de trabajo, dado que la volqueta debe ingresar a zonas de difícil acceso y con el peso de la carga se generan daños y desgaste en las llantas.

Ejecución:

- Compra de los elementos.
- Desmontar los elementos averiados
- Montura de los respetos adquiridos.

Repuestos a adquirir: Reemplazar las siguientes partes:

- 2 llantas delanteras referencia 12 R-22.5

Nombre de quien elabora:	Emily Acosta Rodriguez
Teléfono de Contacto:	(318)338-2167
Correo Electrónico:	dir.operativa@servimacons.com



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA:

21/06/2024

LUGAR DE TRABAJO:

Carro Medio

EQUIPO:

Volqueta OST 162 #2

MUNICIPIO:

Vero

MARCA:

Chevrolet

LUGAR DE SERVICIO:

Dist.

SERIE Y/O PLACA:

OST 162

MODELO:

2014

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO: ☐CORRECTIVO: ☐

DIAGNÓSTICO:

X

DESCRIPCIÓN FALLA:

Llantas delanteras en mal estado bastante avariadas

CAUSAS DE LA FALLA:

Desgaste normal por trabajo asignado y circulación dentro del cauce de ríos y quebradas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Solicitar al almacén aprobación para compra de llantas para cambio

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
		Llantas Delan- teras	2				
		rep: 12R-22.5					

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADO
NOMBRE
C.C.
CARGOJaime Durango
conductorFIRMA SUPERVISOR
NOMBRE
C.C.
CARGO

Humberto Maza Bon



SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

4.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grama Teléfono: (8) 666 01 46

Gerencia: gerencia@servimacons.com, Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería:
contabilidad@servimacons.com, Ingeniería : ingenieria@servimacons.com

Villavicencio-Meta

SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO: FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG:01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.798.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 16-7-2024

LUGAR DE TRABAJO: C/ro medio

EQUIPO: Volqueta

MUNICIPIO: Vao

MARCA: Chuvot

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: 05T 162

MODELO: 2014

KILOMETRAJE: 106109

HOROMETRO: 789.4

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO: _____

CORRECTIVO: ☒

DIAGNÓSTICO: _____

DESCRIPCIÓN FALLA:

la Volqueta no prende

CAUSAS DE LA FALLA:

Baterías ya malas.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

las baterías ya cumplieron el ciclo de vida
hay que quitar y mirar si Reuben carga o sino
Reemplazarlas. no sirven re Reubirun carga

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

Reemplazar las baterías x unas nuevas.

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
		Baterías	2				

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADO
NOMBRE
C.C.
CARGO

1732+135
Chufu

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE
C.C.
CARGO

VOLQUETA OJT162 #2



[Handwritten signature]



Peláez Hermanos

Baterías y Autopartes

PELÁEZ HERMANOS S.A.
NIT. 890.101.138 - 0

CRA. 33 N. 24-40/50 3157844596
6633568/6424/6702306
villavicencio@pelaezhermanos.com



SOMOS AUTORETENEDORES RES. 1521 SEP. 06. SOMOS GRANILES CONTRIBUYENTES RES. 012200-DIC-03/02-2. SOMOS ASIENTES RETENEDORES DEL IVA
NUMERACION AUTORIZADA POR LA DIAN SEGUN RESOLUCION 10. 1704051120577 DEL 2021-06-28. RANGO NUMERICO 38-311767 A 305000. VIGENCIA 18 MESES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 38-33167

CLIENTE: SERVIMACONS S.A.S

NIT. o C.C.: 900788754-1

DIRECCIÓN: CR 29 44 91

CIUDAD: VILLAVICENCIO

TELÉFONO: 3118598105

VENDEDOR: LUIS ALVARO BEJARANO

METODO DE PAGO: 2 DIAS

PEDIDO:

AÑO MES DIA

FECHA DE EXPEDICION: 2024-07-15

FECHA VENCIMIENTO: 2024-07-17

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	VR. UNITARIO	DCTO. UNIDAD	VALOR TOTAL
01 WEX 31H-1250P	BATERIA EXTREMA	2.00	0.0	517,276	155,183	724,18

OJT 162
CC 3032-1064

SERVIMACONS S.A.S.

25 JUL 2024

RECIBIDO PARA REVISIÓN

Firma:

2

SERVIMACONS S.A.S.

NIT. 900.788.754-1

ARCHIVADO EN HOJA DE VIDA

25 JUL 2024

Firma:

2

BASE IVA 19 % \$ 724,18

SUBTOTAL \$ 724,18

IVA REGIMEN COMUN \$ 137,595

DESCUENTO GLOBAL \$ 0

IMPUESTO DE BOLSA PLASTICA \$ 0

VALOR TOTAL \$ 861,781

RECIBI CONFORME

OBSERVACIONES o.c 2890

SOMOS AUTORETENEDORES DEL ICA RES. 1650-67.07760 del 20 de junio de 2024
- Esta factura cambiana se asume en todos sus efectos a una letra de cambio, C.C.(art. 774)
- Otorgo comprador o beneficiario del servicio, acuse de manera expresa el contenido y tenor de la presente factura. Así mismo declaro recibir real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados con servicios prestados (art. 778 co de co)
- Autorizo a PELAEZ HERMANOS S.A. o a quien represente sus derechos u ostente en el lugar la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre base de datos con la información relacionada a mi comportamiento comercial, crédito y financiero.
- NINGUNO DE NUESTROS FUNCIONARIOS ESTA AUTORIZADO PARA RECIBIR EFECTIVO O CHEQUES PARA COBRAR POR VENTANILLA. PELAEZ HERMANOS NO SE RESPONSABILIZA POR ESTOS SUJETOS
COPEF 665729169587c7b9da77888229daa4927c55469960a64139c61a825569194799312d7a771d5ca957027e5a154e30

NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA
IDENTIFICACION

NumRet 2.0 Version FacturaFEVP 27 / FEVPPH-20230505.ppt

- REPRESENTACION GRÁFICA FACTURA ELECTRÓNICA -

Total líneas: 1

Fecha Pago: 2024-07-17

Valor pago: 861,781



(415)7707313400109(8020)36331671

PÁGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Banco de Bogotá CTA CORRIENTE 095751608
Banco de Occidente CTA CORRIENTE 265038711
Bancolombia CTA CORRIENTE 04410113822
Banco Caja Social CTA DE AHORROS 24022045117
Banco Popular CTA CORRIENTE 110025169558

PELÁEZ HERMANOS S.A.
NIT: 890.101.138-0

Cliente: SERVIMACONS S.A.S
NIT/CC: 900788754-1

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

- BANCO -

La buena energia siempre te acompaña.

Willard

d



PELÁEZ HERMANOS

PUNTOS DE ATENCIÓN Y
SERVICIO A NIVEL NACIONAL

NOMBRE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
BOGOTÁ - PALOQUEMAO	Carrera 32 # 17-09	601 3758655
BOGOTÁ - SAN FERNANDO	Avenida Calle 68 # 66-15	601 2401732
BOGOTÁ - TOBERIN	Calle 161 # 17-15	601 7562599
BOGOTÁ - LOS HERÓES	Avenida Caracas # 74-33	601 2557983
BOGOTÁ - 7 DE AGOSTO	Carrera 27 # 66-70	601 2403130
BOGOTÁ - USAQUÉN	Calle 125 # 7-25	601 2148510
BOGOTÁ - LA PRIMERA	AC. 1ra # 18A-41 Barrio San Antonio	601 2599620
BOGOTÁ - ALCÁZARES	Carrera 24 # 72-73/75	601 2406040
BOGOTÁ - TUBARÁ	Carrera 10 # 15-57	601 6826760
TUNJA	Avenida Norte # 60A-18	608 7453422
GIRARDOT	Carrera 8 # 22-01	601 8334070
NEIVA	Carrera 5ª # 1A-50	608 8502189
IBAGUÉ	Carrera 5ª # 25-99	608 2654390
VILLAVICENCIO	Carrera 33 # 24-40/50	608 6633668
BARRANQUILLA - ESTADIO	Calle 74 # 47-43 Local 1 y 2	605 3661212
BARRANQUILLA - WILLARD CENTER PRADO	Carrera 57 # 63-21 Barrio Prado	605 3440450
BARRANQUILLA - WILLARD CENTER 20 DE JULIO	Carrera 43 # 64-05	605 3334630
SANTA MARTA	Calle 23 # 4-50	605 4378919
CARTAGENA	Avenida Pedro de Heredia Pie de Popa Sector Lo Amador Calle 32 20E-15	605 6664630
MONTERÍA	Carrera 2 # 38-32	604 7823649
VALLEDUPAR	Carrera 7a. # 19A-95	605 5744109
BUCA RAMANGA	Carrera 15 # 16-66	607 6711894
MEDELLIN	Carrera 51 # 39-67	604 2624822
PEREIRA	Calle 24 # 12-30	606 3252717
ARMEHA	Carrera 19 # 9-53	606 7458522
MANIZALES	Calle 21 # 14 - 53 Liborio	606 8835210
LA DORADA	Carrera 11 # 10A-36	606 8572746
CALI - Almacén Principal	Calle 17 # 111-69	602 8946566
CALI - El Limonar	Calle 10 # 65A-10	602 3716216
	Carrera 14 # 13-90 Avenida Champagnath	602 7213960
BUENAVENTURA	Calle 6ª # 5a-27	602 2418221
TULUÁ	Carrera 30 # 23-55	602 2244287
POPAYAN	Carrera 9 # 1N-05	602 8231512

FABRICADA POR BATERIAS WILLARD S.A.
NIT. 800.022.558-4

Planta Cayena.

Juan Mina Km 7, Vía Barranquilla - Tubará

Planta PIMSA

Km 3 Vía Malambo-Sabanagrande, Parque Industrial

Malambo PIMSA Manzana 2, Lote 9

PBX (605) 3225083

Observaciones: _____

MANUAL DE GARANTÍA Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS AUTOMOTRICES WILLARD.

Nombre del cliente: _____

Placa del vehículo: _____

Fecha de compra: _____

Kilometraje: _____

ESPACIO PARA PEGAR LA TARJETA DE GARANTÍA

A. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

A.1. Durante la carga o descarga la batería se pueden generar y concentrar gases inflamables; asegure una buena ventilación y por favor evite acercar llamas, producir chispas o fumar cerca la batería, para evitar el riesgo de explosión.

A.2. Evite tener contacto del electrolito con los ojos, piel o ropa

Tenga en cuenta en cada caso:

CONTACTO CON LA PIEL: Retire ropa y calzado contaminados, lave la zona afectada con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Si se presenta irritación repita el lavado y/o busque atención médica.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua, mínimo durante 15 minutos, levante y separe los párpados para asegurar la remoción del químico y busque atención médica.

A.3. En caso de ingestión de electrolito, lave la boca con agua; si la persona está consciente, suministrar abundante agua, no induzca el vómito; si este se presenta en forma natural, suministrar más agua, busque atención médica inmediata.

A.4. En caso de inhalación: traslácese a un espacio con aire fresco. si se presenta dificultad para respirar, busque atención médica inmediata.

A.5. Se recomienda no manipular la batería si no ha recibido previamente capacitación por personal calificado. Cuando manipule la batería use protección facial, guantes y ropa especial (overol, pero o similares).

A.6. Evite cortocircuito con herramientas o conductores eléctricos, entre terminal negativo y positivo de la batería o entre el terminal positivo y la masa del vehículo.

A.7. Al retirar la batería instalada en el vehículo, tenga en cuenta lo siguiente: primero desconectar posibles cargas (motor, luces, etc.), posteriormente desconecte el cable negativo (-) y después el positivo (+). Luego de esto proceda a retirar la batería con toda la precaución necesaria, para evitar daños en esta y/o en el vehículo.

A.8. Al instalar la batería en el vehículo, proceda colocando la batería en el lugar destinado para ella, ajuste al vehículo con el dispositivo de fijación y por último realice la conexión de la batería, conectando primero el cable positivo (+) y por último el negativo (-).

A.9. No use cables para iniciar si no tiene conocimiento de cómo hacerlo. En caso de necesitar ayuda, acuda a nuestros puntos de servicio a nivel nacional o contáctenos vía telefónica.



DEPARTAMENTO DEL META

NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, 12 de julio de 2024

Señor:

Luis Miguel Ángel Ramírez

Representante legal

Servimacons s.a.s

gerencia@servimacons.com, administracion@servimacons.com

Ciudad

Asunto: Autorización de reparación por imprevistos y eventualidades de la Volqueta Chevrolet FTR de placas ojt-162.

Cordial saludo:

Según lo establecido en el procedimiento de autorización de imprevistos y eventualidades, me permito Autorizar reparación de la Volqueta Chevrolet FTR de placas ojt-162, teniendo en cuenta en lo reportado en el informe de inspección, donde se informó diagnóstico de "***Daño en la batería***" Para dicha reparación se autoriza lo establecido en las requisiciones elaboradas en conjunto en donde se determinó:

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	UNIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL SIN IVA
BATERIA EXTREMA REFERENCIA 01 WEX 31H-1250P	2	UND.	\$ 362.093,00	\$ 724.186,00
SUBTOTAL				\$ 724.186,00

Para lo anterior se autoriza valor de \$724.186,00, más IVA, el cual fue calculado mediante la cotizacione en el establecimiento de comercio PELAES HERMANOS, quienes están realizando las reparaciones del vehículo.

Anexos: Cotización.

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ

Profesional especializado – Supervisor.

Gobernación del Meta

Proyectó: Jonathan Camilo Jimenez CPS Profesional Especializado

Folios No. 1 de 1

PELAEZ HERMANOS S.A.
NIT. 890.101.138-0
CRA. 33 N. 24-40/50 3157844556 8633568/6424/6702006
AGENCIA V/CENCIO

A: SERVIMACONS
POR: VENTAS AGENCIA V/CIO
DESCUENTO: 30.00 %
PAGO: EFECTIVO

COTIZACION No. 2.821

FECHA: 2024-07-09
VALIDEZ: 2 DIAS

CANTIDAD	MARCA	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
2	WEX	31H-1250P	BATERIA EXTREMA	\$ 517.276	\$ 1.034.552
SUBTOTAL					\$ 1.034.552
DESCUENTO					\$ 310.366
IVA					\$ 137.595
TOTAL					\$ 861.781

0000

NOTA: ESTA COTIZACION NO CONSTITUYE OBLIGACION DE PARTE NUESTRA Y LOS
PRECIOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN PREVIO AVISO.

SOMOS AUTORRETENEDORES -RES. 1521 SEPT/86- NO DEDUZCA RETENCION.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 012226 DIC 28/2022. SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA

OJT 162
CC 3032 - 1064





SERVIMACONS
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Villavicencio, 9 de julio de 2024

Ingeniero
ALEXIS ADRIÁN RAMÍREZ
Supervisor
Gobernación del Departamento del Meta
Villavicencio-Meta

Referencia: CONTRATO 1064 de 2024 - SERVICIO PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

ASUNTO: Entrega de informe de Inspección Volqueta Chevrolet OJT162.

Se realiza entrega del informe de inspección de la Volqueta OJT162, donde se informa la anomalía que presenta dicho vehículo, además de causa del daño y recomendación para su puesta en funcionamiento.

Relacionamos los equipos de los cuales se hace entrega del informe de inspección:

ÍTEM	EQUIPO	SERIE/LINEA/PLACA	MODELO
1	VOLQUETA FTR CHEVROLET.	OJT162	2013

Lo anterior para su revisión y aprobación y de conformidad con el procedimiento establecido por la DIGERD, para la ejecución de los IMPREVISTOS y EVENTUALIDADES, atendiendo lo establecido en el pliego de condiciones numeral 13 GENERALIDADES DEL CONTRATO, Nota 1.

Cordialmente,

CARMEN LUCÍA AGUILAR GÓMEZ
Directora de proyecto
SERVIMACONS S.A.S
NIT: 900.788.754-1

Dirección: Carrera 46 No. 29-10 La Grana Teléfono: (8) 666 01 48

Subgerencia: subgerencia@servimacons.com. Administración: administracion@servimacons.com Contabilidad y/o Tesorería: contabilidad@servimacons.com Ingeniería: ingenieria@servimacons.com
Villavicencio-Meta

INFORME INSPECCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPOS

PROYECTO:

Maquinaria y Equipos UNGRD

Elaborado por: Emily Acosta

1. OBJETIVO DEL INFORME

Anomalías identificadas en maquinaria y equipos de la Gobernación Volqueta Marca Chevrolet FTR Modelo 2013 Placa OJT162– **Imprevistos y Eventualidades**

2. ALCANCE DEL INFORME

FECHA	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	LUGAR
9/07/2024	Anomalías identificadas en maquinaria y equipos. Información sujeta a modificaciones	Patio Servimacons-Villavicencio Meta.


3. COBERTURA DEL INFORME:

Detalle

Diagnóstico: Baterías no funcionan

Las baterías ya cumplieron su vida útil, se retiraron y verificaron su carga, evidenciando que efectivamente no cuentan con carga.






Causa:
Por tiempo de uso de las baterías

Actividades a realizar:

Recomendación: Reemplazar las siguientes partes:

1. Reemplazar dos (2) baterías

Nombre de quien aprueba:


Carmen Lucía Aguilar Gómez
Directora de Proyecto



SERVICIOS - MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
REQUISICION DE REPUESTOS Y/O SERVICIOS

MÁQUINA O VEHÍCULO: Volvo LÍNEA: Chevrolet SERIAL O PLACA: QJT 162
PUNTO TRABAJO: _____ FECHA PEDIDO: 01/07/24 FECHA ENTREGA: ____/____/____
OPERADOR O CONDUCTOR: _____ TELÉFONO: _____

ITEM	REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INFORMACION ADICIONAL						OBSERVACION
				MEDIDAS		FOTO		MUESTRA		
				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	BATERIA 3TH-1250P		2							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Nota: El presente formato debe llenarse con letra legible

Es responsabilidad del operador y/o conductor realizar el envío de las fotos e informe legible de cualquier intervención que comprenda en uso de repuestos y/o servicio al whatsapp 3176474413.

Cuando el equipo no tiene operador asignado la responsabilidad en el envío de fotos e informe es del área mecánica.

Si el operador y/o conductor no realiza envío de los soportes anteriormente descritos, el área de compras y almacén no realizarán una nueva entrega de elementos para la máquina o vehículo hasta que este al día.

Quien radica

Quien recibe

Firma [Firma]
Nombre:
C.C: 7.121.941.939

Firma _____
Nombre:
C.C: _____



Nº 1089



SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO: FO-PCA-FRMVE-001

PROCESO COMPRAS Y/O ALMACEN

VERSIÓN: 02 PÁG: 01

FORMATO REPORTE DE MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIA, VEHICULO Y/O EQUIPO

FECHA: 01/01/2020

NIT: 900.788.754-1

VIGENCIA: 2020

FECHA: 9 Julio 2024

LUGAR DE TRABAJO: Ciro Medio

EQUIPO: Volqueta

MUNICIPIO: Veto

MARCA: Chevrolet

LUGAR DE SERVICIO:

SERIE Y/O PLACA: APT162

MODELO: 2014

KILOMETRAJE:

HOROMETRO:

TIPO DE SERVICIO:

PREVENTIVO: ☐CORRECTIVO: ☐DIAGNÓSTICO: ☒

DESCRIPCIÓN FALLA:

La Volqueta no prende.

CAUSAS DE LA FALLA:

Baterías deterioradas, sin carga.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Las baterías ya cumplieron su vida útil, se retiran y se verifica que reciba carga, al no recibir carga se debe solicitar autorización al almacén para su cambio y reposición.

ACCIONES PREVENTIVAS SUGERIDAS:

REPUESTOS UTILIZADOS:

TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.	TERCERO	NºFACT	DESCRIPCIÓN	CANT.
		Baterías	2				

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADO
NOMBRE
C.C.
CARGOJaime Serrano
ConductorFIRMA SUPERVISOR
NOMBRE
C.C.
CARGOSully Ac
Fully Ac