ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23108

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Palacio

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7° Penal

UBICACIÓN: del Circuito con funciones

E-MAIL: de Conocimiento 505

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CE	MODELO CONDENSADOR: UM24CE
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACION TECNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.2					

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☒	☐
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO

Desmontaje, Reparacion, instalacion de aire acondicionado y Carga Completa de gas Refrigerante, mantenimiento Preventivo. Equipo en buen Funcionamiento. 505

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Correccion de Fuga	

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 22/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Maria Linero Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23367

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: SJ9112TD | MODELO CONDENSADOR: SJ9112TD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: samsung

CAPACIDAD: 9.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 (a)
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado Ofc. Capacitación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2024	Hora Inicio del servicio	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23117

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Privado

NOMBRE DEL CLIENTE: Fiscalia de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KFS1-18C
MODELO CONDENSADOR: KFSH18C
SERIAL EVAPORADOR:
SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Lennox
CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 / V2) L2 ____ (V1 / V2) L3 ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ____ (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

PF

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23368

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva-Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KFS12QC-6W	MODELO CONDENSADOR: KFS12Q-6W
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR
MARCA: PanaSonic	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Tipo de refrigerante	R410a
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

Ofc. Capacitación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.	Ramiro Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23119

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Rama Judicial

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-Y529PK	MODELO CONDENSADOR: CS-Y529PK
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Panasonic	
CAPACIDAD: 29.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de aire acondicionado
Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 13/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23120

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Nelva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1° de

UBICACIÓN: Familia 209

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: EM726TN | MODELO CONDENSADOR: EMF76TN

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	19
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Reparacion Cortocircuito, Cambio de Cable encauchetado y Clavija

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Cable encauchetado 3x12 6mt	6mt
Clavija	

PP

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Monica (firma) Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23106

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Desmo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1°

UBICACIÓN: Penal del Circuito

E-MAIL: especializado de Neiva 401

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: KF35-12-C	MODELO CONDENSADOR: KF35-12-C
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: American air	
CAPACIDAD: 12.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado 407
Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Jorge C.	Revisado Por Jefe: Monica	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23107

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Mixta

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7°

UBICACIÓN: Penal del Circuito

E-MAIL: especialitado de Neiva 07

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Cm12267	MODELO CONDENSADOR: Cm12267
SERIAL EVAPORADOR: CSN811272	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ACT = 17 - 113457
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aireAcondicionado
Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 Mt de Cable encauchetado 3x12	15 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23110

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Dama

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Oficina 509

UBICACIÓN:

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AQV12PSBAN	MODELO CONDENSADOR: AQV12PSBAN
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Samsung	
CAPACIDAD: 12.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado
*Equipo en buen funcionamiento

Fallan fotos

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora Fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Mónica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23122

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 7° Penal

UBICACIÓN: del Circuito especializado

E-MAIL: de Neiva – Huila 407

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18Z C7 | MODELO CONDENSADOR: UM18Z C7

SERIAL EVAPORADOR: 318TAMA79 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Ajuste de gas Refrigerante R410A
Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Refrigerante R410A	2 Lb

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F[redacted]
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 22949

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Instalación

NOMBRE DEL CLIENTE: Juzgado Promiscuo Municipal

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 6 # 3-61

CIUDAD: PAICOL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OF. JUEZ

UBICACIÓN: U.C Sobre Angulo - Techado

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 NJ1 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7 UJ0

SERIAL EVAPORADOR: 312TNORF41042 | SERIAL CONDENSADOR: 312TAXTQ6962

MARCA: LG | Nº PLACA: 12-000000113456

CAPACIDAD: 12000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
0,3		0,28			

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
4,86		4,9			

Tipo de refrigerante: R-410A

Voltaje operación:

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C): 10.8°C

Temperatura interna o ambiente (°C): 23°C

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de Aire Acondicionado de 12000 BTU Marca LG. Equipo en normal Operación

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Tubería 1/4" = 8m (Ramos J)	Rubolex 1/4" = 8m (Ramos J)	
Tubería 3/8" = 8m (Ramos J)	Rubolex 3/8" = 8m (Ramos J)	
Cable 4x14 = 10m (Ramos J)	Cable 3x12 = 7m (Servitedh)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Hernandez / Carlos Vargas	Monica Linares	Carlos Alberto Pascuas T.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh SAS

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 22948

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desarme

NOMBRE DEL CLIENTE: JUZGADO 2 UNICIPAL (Provisional)

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Cra 6 # 3-61 (Frente a la Policía Municipal)

CIUDAD: PAICOL - HUILA

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: OF. JUEZ

UBICACIÓN: UC Sobre Angulos - Techos.

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YJEA1825-A0A | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 505401023101200 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: YORK | Nº PLACA: L2-00000009510S

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-22
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza Desmonte de Aire acondicionado York de 18.000 BTU.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Felipe Hernandez Nombre del Técnico:	Monica Lizarazo Revisado Por Jefe:	Carlos Alberto Pinzon T. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 22887

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Rivera Huila

TELEFONO: 3219602545

DIRECCIÓN: Cll 4 # 4 - 56

CIUDAD: Rivera - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Cubierto

UBICACIÓN: Palacio municipal

E-MAIL: oficina de juez

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MCWS18H | MODELO CONDENSADOR: —

SERIAL EVAPORADOR: — | SERIAL CONDENSADOR: —

MARCA: Trane

CAPACIDAD: 9.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☑
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ____

Voltaje operación ____

Presión de baja (PSI) ____

Presión de alta (PSI) ____

Temperatura de suministro de Aire (°C) ____

Temperatura interna o ambiente (°C) ____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza revision encontrado equipo fuera de servicio por fuga de refrigerante y quemado posible por uso se requiere cambio de equipo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31 - 10 - 24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Juan Pinzon H.	Monica Lizarazo	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 22888

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama Judicial Riverа - Huila

TELEFONO: 3219602545

DIRECCIÓN: Cll 4 # 4-26

CIUDAD: Riverа - Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Palacio municipal

E-MAIL: Sala de audiencia

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4 MCA09F | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: 313301339 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 9.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☑
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ (V1 V2) L2 ____/____ (V1 V2) L3 ____/____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4,5 / ____ (COMP1 COMP2) L2 ____/____ (COMP1 COMP2) L3 ____/____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	219
Presión de baja (PSI)	45 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☑	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Se realiza revisión encontrado equipo fuga de servicio por daño interno en compresor, debido a acortado desgaste por uso, se requiere cambio de equipo

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31 - 10 - 24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Leon Ruan H Nombre del Técnico:	Monica Andrea Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh...

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23134

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Demo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 8° Municipal

UBICACIÓN: de Pequeñas Causas y

E-MAIL: Competencias Multiples de Neiva 709

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHE A18FS | MODELO CONDENSADOR: YHE A18FS

SERIAL EVAPORADOR: 213501160094 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 18.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Lb
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado Ofic. 704

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23135

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Juzgados

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgados 8° Municipal

UBICACIÓN: de Pequeñas Causas y

E-MAIL Competencias Multiples de Neiva 704

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM19CF — MODELO CONDENSADOR: UM26CF

SERIAL EVAPORADOR: 407AACAC080 — SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG — ACT= 12 - 135103

CAPACIDAD: 24000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado 704
Requiere mantenimiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
15 Mt de Cable encauchetado 3X12	15 Mt
Bomba de Condensado	1 Un

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23136

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Rama

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Nueva - Huila

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: No 6 408

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: NE036SC	MODELO CONDENSADOR: NE036SC
SERIAL EVAPORADOR: B732533315	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Comfortstar	
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.1 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	65 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO

Desmontaje de aire acondicionado SA-408

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23138

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Demo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: No 5

E-MAIL: 312

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-YS24PK	MODELO CONDENSADOR: CS-YS24PK
SERIAL EVAPORADOR: F114695	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Panasonic	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado OFIC 312

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23137

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Visita

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: No 6 408

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUUQ40GH5	MODELO CONDENSADOR: AUUQ4GH5
SERIAL EVAPORADOR: 311TAGH FJ2	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	ACT = 12 — 113477
CAPACIDAD: 36.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 ____ L2 ____ V1 ____ V2 ____ L3 ____ V1 ____ V2 ____

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L2 ____ COMP1 ____ COMP2 ____ L3 ____ COMP1 ____ COMP2 ____

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	115 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

instalacion de aire acondicionado.
Equipo en buen Funcionamiento.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Broche de Caucho encauchetado 3/4	13 mt
Tubo PVC 1 Pulgada	1 mt
Soporte Unidad evaporadora	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23144

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Parque de Juhuru
Llano Judicial
TELEFONO:
DIRECCIÓN: Neiva - Huila
CIUDAD: Neiva
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de
UBICACIÓN: audiencias 105
E-MAIL: 312

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Um242CE	MODELO CONDENSADOR: Um242CE
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	115 lbs
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado ofc 312

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Aguirre Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23146

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de Audiencia

UBICACIÓN: Nivel 5

E-MAIL: 312

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUUQ90GHS | MODELO CONDENSADOR: AUU90GHS

SERIAL EVAPORADOR: 311NGHF7 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	135 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
revisado en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte unidad exterior	1 par
13 metros de cable encauchetado 3x10	13 Mt
tubo PVC 1 Pulgada	1 mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C.	Monica Amaya	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23147

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Depto

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia 4

UBICACIÓN:

E-MAIL: 309

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS-22CR2IV | MODELO CONDENSADOR: CS-22CR2IV

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Coolstar

CAPACIDAD: 24.000 BTu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 Ps
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado S.A.4.

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Jimenez Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23149

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Demo

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia 4

UBICACIÓN: 309

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VE024SC | MODELO CONDENSADOR: VE024SC

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: COMFORTSTAR

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 ____ V2 ____) L2 ____ (V1 ____ V2 ____) L3 ____ (V1 ____ V2 ____)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L2 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____) L3 ____ (COMP1 ____ COMP2 ____)

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	65 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

SA 04 - OF 309

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 21/10/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Mónica Ramírez Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23183

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Pasillo del Circuito

E-MAIL: Sala de audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5242C7 | MODELO CONDENSADOR: V5242C7

SERIAL EVAPORADOR: 405TA4AB031T | SERIAL CONDENSADOR: 405TA6HEHG1

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000BTU ACTIVO: 12-000000113494

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.4 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	--
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamie

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte	
encauchetado 5 mts 3x12	

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 01/10/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calicheo.	Monica Jinaldy	Naide Stiven G.V
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh sas

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23170

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Onico

UBICACIÓN: Promiscuo de familia

E-MAIL: juez 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VS122CT	MODELO CONDENSADOR: VS122CT
SERIAL EVAPORADOR: 401TA2EHK021	SERIAL CONDENSADOR: 401TA5WH9502
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	ACTIVO: 12-0000001137452

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.2					

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	211V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte 1 Rizado dividol	
Tubería d. 1/4 y 3/8 (mts)	
Señal tele (mts)	
Encauchetado 3x12 (mts)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calichet V	Monica Gomez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23174

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramo judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo de familia

E-MAIL: Sala de audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM182C1 | MODELO CONDENSADOR: VM182C1

SERIAL EVAPORADOR: 401TAHQEM265 | SERIAL CONDENSADOR: 401TAT6FC771

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000 BTU | ACTIVO: 12-000000119156

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ (V1 / V2) L2 ____ / ____ (V1 / V2) L3 ____ / ____ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.2 / A (COMP1 / COMP2) L2 ____ / ____ (COMP1 / COMP2) L3 ____ / ____ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCION

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería 1/2 (17 Mts)	
Soldadura (12 Gms)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 1/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calichero	Monica Lindo	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23171

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado unico

UBICACIÓN: Promiscua de familia

E-MAIL: Secretario 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VH122C4 | MODELO CONDENSADOR: VH122C4

SERIAL EVAPORADOR: 312TAQPE4492 | SERIAL CONDENSADOR: 311TASWP776

MARCA: 26

CAPACIDAD: 12000 BTU ACTIVO: Q-0000001134 53

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.7 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	123 PSI
Presión de alta (PSI)	-c-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Quedandondo en normal funcionam-

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte 1 Resane drywal	
Tubería de 1/4 x 3/8 (2mts)	
Señal 18x14 (4mts)	
encauchetado 3x12 (4mts)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calicho V	Monica Linero	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23182

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Planta

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: promiscuo de familia

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM242C7 | MODELO CONDENSADOR: VM242C7

SERIAL EVAPORADOR: 901FAE2AC083 | SERIAL CONDENSADOR: 901FANSB0183

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24000 BTU ACTIVO 12-000000113501

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.2 / 4 (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	225V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Equipo puesto en marcha

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 1/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calcha V.	Dante Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23179

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo di familia

E-MAIL: Sala di audiencias 101

DATOS DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADOR: YJEA036-ADA		MODELO CONDENSADOR: ~	
SERIAL EVAPORADOR: ~		SERIAL CONDENSADOR: ~	
MARCA: YORK			
CAPACIDAD: 21000 BTU			
TIPO DE EQUIPO			
SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	~
Voltaje operación	~
Presión de baja (PSI)	~
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	~
Temperatura interna o ambiente (°C)	

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 31/10/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H. Calcheo V.	Monica Lenore	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F 001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23180

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo de familia 101

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEM48ES-ADA	MODELO CONDENSADOR: ~
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: YORK	
CAPACIDAD: 24000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 1/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calichev	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23177

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Unico

UBICACIÓN: Promiscuo de familia

E-MAIL: Juez 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: HS-121002	MODELO CONDENSADOR: ~
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: Blueline	
CAPACIDAD: 12000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ L2 ____/____ L3 ____/____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/10/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Caliche V.	Monica Lopez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23178

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado Único

UBICACIÓN: Promiscuo de familia

E-MAIL: Secretaria 101

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MJ-121002 | MODELO CONDENSADOR: ~

SERIAL EVAPORADOR: ~ | SERIAL CONDENSADOR: ~

MARCA: Blueline

CAPACIDAD: 12000BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado Solo evaporadora no tenia condensadora

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Caliche V.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23173

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de Justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promiscuo del Circuito

E-MAIL: Secretaria 301

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM247CT	MODELO CONDENSADOR: VM242CT
SERIAL EVAPORADOR: 901TAWA0087	SERIAL CONDENSADOR: 901TAUS00701
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU	ACTIVO: 12-000000013502

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.2 / A L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	214
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Caliche H	Monica Linarez	Juan Pablo R.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23176

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmontaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: La plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promiscuo de Circuito

E-MAIL: Secretaria 301

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YSEC24E3-ADL | MODELO CONDENSADOR: ~

SERIAL EVAPORADOR: 26099 | SERIAL CONDENSADOR: ~

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 24000 BTU ACTIVO: 53639

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H. Calichet V.	Mónica Jimenez	Juan Pablo R. L. V.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23172

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Ramajudicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promiscuo del circuito

E-MAIL: juez 361

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VJ122CT	MODELO CONDENSADOR: VJ122CT
SERIAL EVAPORADOR: 401TABUHK861	SERIAL CONDENSADOR: 401TAULHG81E
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 12000 BTU	ACTIVO: 12-0600061136155

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 / V2) L2 ___ / ___ (V1 / V2) L3 ___ / ___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / A (COMP1 / COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 / COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	2114
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte 1 Broker 2x70 1	
Tubería de 1/4, 3/8 3mts	
Cenal 4x14 4mts	
canaxhilado 30mts 3x12	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calche V.	Monica Jimenez	Juan Pablo R.
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23168

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Honda

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Promiscuo de circuito

E-MAIL: juez 202

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C7 | MODELO CONDENSADOR: V5 122C7

SERIAL EVAPORADOR: 401TABJHKB61 | SERIAL CONDENSADOR: 401TA8PH0524

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU | Activo: 12-000000113454

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ (V1 V2) L2 ___ / ___ (V1 V2) L3 ___ / ___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / A (COMP1 COMP2) L2 ___ / ___ (COMP1 COMP2) L3 ___ / ___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	214
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soporte 1 Sikaflex 9x14 9mts	
Tubería de 1/2 y 3/8 3Mts	
Caucho aislado 3x12 25mts	
Bieke 2x30	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calichet V	Monica (mail)	1227853
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23167

MPP [x] MC [ ] OTRO [x] Montaje

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia

CIUDAD: la plata

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1

UBICACIÓN: Promiscuo del Circuito

E-MAIL: 202

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VH18CC7 | MODELO CONDENSADOR: VH1(2C7

SERIAL EVAPORADOR: 901TAFZEM283 | SERIAL CONDENSADOR: 401TA2EEC7A1

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000 BTU ACTIVO: 12-0000001141 57

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	[ ]	TIPO PAQUETE	[ ]
EQUIPO CENTRAL	[ ]	MURAL O SPLIT	[x]
FAN COIL	[ ]	PISO - TECHO	[ ]
CHILLER	[ ]	CASSETTE	[ ]
NEVERA	[ ]	OTRO	[ ]

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante [ ]
2. Refrigera Poco [ ]
3. Daño en contactores y/o relevos [ ]
4. Falla electrica-suministro de energia [ ]
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo [ ]
6. Falla mecánica-transmisión de potencia [ ]
7. Falla de control-tarjeta electrónica [ ]
8. Compresor No Arranca [ ]
9. Falla en sistema de drenaje [ ]
10. Falla en motores [ ]
11. Daño en capacitores [ ]
12. Mala Instalación [ ]
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso [ ]
14. Desconocida [ ]

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.2 / A (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	2HV
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	[x]	[ ]	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	[ ]	[x]	6. Reparación	[ ]	[x]
2. Montaje / Desmontaje	[x]	[ ]	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	[ ]	[x]	7. Requiere Repuestos	[ ]	[x]

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Soportes 1 Bitkei 2x20 1	
Tobcilla de 1/4 y 1/2 10 mts Conduit 100x12 2 mts	
Señal 9x14 13 mts	
Enchaushetado 35 mts 3x12	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 01/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Calichi V. Nombre del Técnico:	Mónica Amaro Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23150

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒ Vista

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia

UBICACIÓN: 4 309

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: AUU90H | MODELO CONDENSADOR: AUU90H

SERIAL EVAPORADOR: 311TAGHFJ | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 36.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☒
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.1 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	115 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Instalación de aire acondicionado
Equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
13 mt de Cable encauchetado 3x10	13 mt
tubo pvc 1 pulgada 1 mt	1 mt
Soporte cortina evaporadora	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 2/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23218

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: 303

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: CS29CD | MODELO CONDENSADOR: CS29CD

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Comfortstar

CAPACIDAD: 29.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	65 Lb
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO.

Desmontaje de aire acondicionado 3A-03
*equipo en buen funcionamiento EPC 304

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 6/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Angel Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23216

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia

Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: No 3

E-MAIL: 301

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM12C7 | MODELO CONDENSADOR: UM12C7

SERIAL EVAPORADOR: 304B12JA | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | Ac7-12 - 113459

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220V
Presión de baja (PSI)	125 LB
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de Aire acondicionado
Equipo en buen funcionamiento

SA. 03
OFC. 304

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
3Mt de cable encauchetado 3X12	3 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23217

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia

UBICACIÓN: Vo3 309

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: TLEA18FS	MODELO CONDENSADOR: TLEA18FS
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: York	
CAPACIDAD: 18.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	65 Lbs
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO.

Desmontaje de cave acondicionado

SA 03
OFIC 304

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Rangel Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23213

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia

UBICACIÓN: 10

E-MAIL: 203

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM247C9 | MODELO CONDENSADOR: UM247C3

SERIAL EVAPORADOR: 907TAGHACO | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG

CAPACIDAD: 24.000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9a ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	22ow R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	115 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
Equipo en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bnt de Cable encauchetado 3x11	15 mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 7/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Maria Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23186

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Rama judicial Ibagué

CIUDAD: Ibagué

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Promiscuo Notificador

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US18ZC7 | MODELO CONDENSADOR: US18ZC7

SERIAL EVAPORADOR: 901TAHGE1037 | SERIAL CONDENSADOR: 901TADBX266

MARCA: LG

CAPACIDAD: 18000BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.0 / A L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	209V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	— o —
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacaon de un aire acondicionado Equipo puesto en marcha

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Soporte 1	Tubo de 3/4 9 10MTS	
Bomba de condensado 1	Pate Canaleta 100x11 COCH	
Manguera 1/2 10MTS	Angulo 100x95 1	
Sensal 9x19 11MTS		

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Kaliche V.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23185

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Rama judicial Laguna

CIUDAD: Laguna

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Promiscuo Sala de

E-MAIL: audiencias

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: U518217	MODELO CONDENSADOR: U518217
SERIAL EVAPORADOR: 901TA[illegible]EH334	SERIAL CONDENSADOR: 901TA[illegible]
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.0 / 1 L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	209V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado Equipo puesto en marcha

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS		CANTIDAD
Soporte 1	Potencia 3X12 20MTS Manguera 1/2 10MTS	
Bomba de Condensado 1	Breker 2X20 1	
Tuberia de 3/8 y 1/4 10MTS	Canaleta 16GX47 50CMS	
Señal 9X19 11MTS	Angulo 100MTS 1	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Kaliche Y	Monica Andrio	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23184

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Rama judicial Ibira

CIUDAD: Ibira

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado

UBICACIÓN: Promiscuo juez

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V524C7	MODELO CONDENSADOR: V524C7
SERIAL EVAPORADOR: 401TAC)E5956	SERIAL CONDENSADOR: 401TAB0AMC234
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 8.7 / 4 L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	209 V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS			CANTIDAD
Soportes 1	Señal 4X1/4 (1M)	Angulo Extano 100X45 1	
Bomba de condensado 1	Potencia 3X12 20M)	Bisagra 2X20 1	
Manguera 1/2 10M)	Canaleta 100X45 40CM		
Tubería de 5/8-1/4 10M)	Angulo 100X45 1		

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 08/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Kaliche V.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23209

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala audiencia 7

UBICACIÓN: 405

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YHDA12FS | MODELO CONDENSADOR: YHDA12FS

SERIAL EVAPORADOR: 2104021800 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 / V2) L2 ___/___ (V1 / V2) L3 ___/___ (V1 / V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / ___ (COMP1 / COMP2) L2 ___/___ (COMP1 / COMP2) L3 ___/___ (COMP1 / COMP2)

Tipo de refrigerante	R22
Voltaje operación	230
Presión de baja (PSI)	65 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado ofc 405 SA-7

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 8/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23210

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Ramo Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: 7

E-MAIL: 405

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	AJU18PSBA	MODELO CONDENSADOR:	AJU18PSBA
SERIAL EVAPORADOR:	DB-98-35	SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	samsung		
CAPACIDAD:	18000 BTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.3 / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Desmontaje de aire acondicionado 3A-7
OFC 405

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 8/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23214

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Nueva Isla

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: 7 405

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: Um12TC7 | MODELO CONDENSADOR: Um12TC7

SERIAL EVAPORADOR: 3112TA5W1 | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | ACT=12 — 113469

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ (V1 V2) L2 ___/___ (V1 V2) L3 ___/___ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ (COMP1 COMP2) L2 ___/___ (COMP1 COMP2) L3 ___/___ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	115 Psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	25°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado 3A:7
* equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Bant de Caucho encauchetado 3/4	13 Mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Monica Lozano Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23211

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Nueva Nula

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencias

UBICACIÓN: 7 905

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24CC7 | MODELO CONDENSADOR: UM24CC7

SERIAL EVAPORADOR: 901TAGHACO | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | AC7=12-1155 05

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.3 COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	115 Lb
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	26°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado
*equipo en buen funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
13 Mt de Cable encauchetado 3x12	13 Mt
1mt de Canaleta 100 x 95	1 Mt

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 9/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23212

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva – Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: sala de audiencia 10

UBICACIÓN: 203

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4AMY242CE | MODELO CONDENSADOR: 4AMY2CE

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: TRANE

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ V1 ___ V2 | L2 ___ V1 ___ V2 | L3 ___ V1 ___ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ COMP1 ___ COMP2 | L2 ___ COMP1 ___ COMP2 | L3 ___ COMP1 ___ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	115 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado 24.10

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23215

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELÉFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala de audiencia

UBICACIÓN: 403

E-MAIL: 309

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM242C7 | MODELO CONDENSADOR: UM242C7

SERIAL EVAPORADOR: USNB292K | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG ACT= 12-113509

CAPACIDAD: 24.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 | L2 ____ V1 ____ V2 | L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 | L2 ____ COMP1 ____ COMP2 | L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R91GA
Voltaje operación	220v
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	170 psi
Temperatura de suministro de Aire (°C)	17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TECNICO:

Instalacion de aire acondicionado
Requiere en buen funcionamiento

SA 03
OFC 304

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
3mts de Cable encauchetado 3x12	13mts

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 12/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23226

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia La plata

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La plata Huila

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: despacho del -

UBICACIÓN: Juez

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VM18ZC	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 _____ L2 _____ L3 _____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 _____ L2 _____ L3 _____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 _____ L2 _____ L3 _____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R410

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-11-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Carlos Vargas, Jorge Caicedo Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23225

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia La Plata

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata Hisla Juzgado Unico municipal

CIUDAD:

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Secretaria

UBICACIÓN: desp

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MFIBLE | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 18000 Btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 V1 V2 | L2 V1 V2 | L3 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 V1 V2 | L2 V1 V2 | L3 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 COMP1 COMP2 | L2 COMP1 COMP2 | L3 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R410

Voltaje operación: 220 V

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de equipo split

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14 - 11 - 2024

Nombre del Técnico: Carlos Reyes Jorge C

Hora Inicio del servicio:

Revisado Por Jefe: Angela Rincon

Hora fin del servicio:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23227

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata

CIUDAD: La Plata Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sala audiencia despacho

UBICACIÓN: Juzgado Unica civil

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MF12LF | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: - | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: Mirage

CAPACIDAD: 12.000 btu

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R 410

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI): ____

Presión de alta (PSI): ____

Temperatura de suministro de Aire (°C): ____

Temperatura interna o ambiente (°C): ____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Remodelaje de equipo mini split

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-11-2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Cumbrera Carlos Vargas Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23222

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: LA PLATA PALACIO JUSTICIA
TELEFONO:
DIRECCIÓN: LA PLATA JUZGADO UNICO
CIUDAD: CIVIL
ZONA DE CLIMATIZACIÓN: MUNICIPAL
UBICACIÓN: DESPACHO JUEZ
E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR:	USI 24C7	MODELO CONDENSADOR:	US 19 2C7
SERIAL EVAPORADOR:		SERIAL CONDENSADOR:	
MARCA:	LG	12000000 114159	
CAPACIDAD:	12 KBTU		

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 5.9 / 6.0 COMP1 COMP2 | L2 ____ COMP1 COMP2 | L3 ____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	225
Presión de baja (PSI)	128
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

INSTALACION ARE DONDE CONDO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
MANGUERA DRENAJE	2
SOPORTE CONDENSADORA	2
CONTACTOR 12	1 MIL
CINTA UNIDO	2

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JUAN M CARLOS V Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23220

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: POLICIA NACIONAL
LA PLAYA (N)

TELEFONO:

DIRECCIÓN: LA PLAYA (N)
JUZGADO UNICO CIVIL

CIUDAD: MUNICIPAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: DESPACHO

UBICACIÓN: SECRETARIA

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US 12EC9 | MODELO CONDENSADOR: US12EC7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR: 120000010

MARCA: LG REEEOOO4GLN 111490

CAPACIDAD: 12.

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	222
Presión de baja (PSI)	128. PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
ENCAUCHETADO 3X12 CINTA VINILO 2	25 MTS
TACO 2X20	1
MANGUERA DRENAJE	5
DUCTO CONDENSADORA	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
DORA CH. / CARLOS V.	Monica (MGP)	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23221

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: PALACIO JUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: LA PLATA

CIUDAD: JUZGADO UNICO CIVIL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: MUNICIPAL

UBICACIÓN: SECRETARIA

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM24C7 | MODELO CONDENSADOR: UM24C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | 14-00000113507

CAPACIDAD: 24.000

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 _____ (V1 V2) L2 _____ (V1 V2) L3 _____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 _____ (V1 V2) L2 _____ (V1 V2) L3 _____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.3 / 7.1 (COMP1 COMP2) L2 2 (COMP1 COMP2) L3 _____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	221
Presión de baja (PSI)	125
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

SE REQUIERE CAMBIO DISPLAY

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
MOTOBOMBA DRENAJE	1
CINTA AISLANTE	2
SOPORTE CONDENSADORA	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JOACOCH. CARLOS V. Nombre del Técnico:	Monica (illegible) Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23224

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: LA PLATA
PARQUE SUR TUNJA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: LA PLATA

CIUDAD: JUZGADO 2 RURAL

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: MUNICIPAL

UBICACIÓN: SECRETARIA

E-MAIL:

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US12C2 | MODELO CONDENSADOR: US12C2

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG | 12.000000 114161

CAPACIDAD: 1 Ptonelada

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ (V1 V2) L2 ____ (V1 V2) L3 ____ (V1 V2)

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 6.9 / 1.0 (COMP1 COMP2) L2 ____ (COMP1 COMP2) L3 ____ (COMP1 COMP2)

Tipo de refrigerante	R410
Voltaje operación	225
Presión de baja (PSI)	128
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

ISLA CON ALTO MOHO DICIONARIO

REQUIERE CAMBIO DISPLAY

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
ENCAUCHETADO 3/4	8 MTS
CINTA VINILO	2
MANGUERA DRENAJE	1
SOPORTE CONDENSADORA	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jose Chamba - Carlos U.	Monica Lunes	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23228

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata

CIUDAD: La Plata Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sotavento 2

UBICACIÓN: Palacio municipal

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18CG	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ L2 ____ L3 ____
V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ L2 ____ L3 ____
COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R 410
Voltaje operación: 220v
Presión de baja (PSI):
Presión de alta (PSI):
Temperatura de suministro de Aire (°C):
Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de equipo mini split

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Chamba, Carlos Reyes Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23228

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: palacio de justicia

TELEFONO:

DIRECCIÓN: La Plata

CIUDAD: La Plata Huila

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Sorzyudo 2

UBICACIÓN: Piso 1 municipal

E-MAIL: Secretaria

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18CC6	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 18000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 _____ V1 V2 L2 _____ V1 V2 L3 _____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 _____ V1 V2 L2 _____ V1 V2 L3 _____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 _____ COMP1 COMP2 L2 _____ COMP1 COMP2 L3 _____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante: R 410

Voltaje operación: 220v

Presión de baja (PSI):

Presión de alta (PSI):

Temperatura de suministro de Aire (°C):

Temperatura interna o ambiente (°C):

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☐	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☐	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☐	7. Requiere Repuestos	☐	☐

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de equipo mini Split

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 11 - 2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge Quintero, Carlos Reyes Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23223

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☐

NOMBRE DEL CLIENTE: LA PLAZA PALACIO JUSTICIA

TELEFONO:

DIRECCIÓN: LA PLAZA

CIUDAD: JUZGADO UNICO

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: CIVIL MUNICIPAL

UBICACIÓN: SALA AUDIENCIA

E-MAIL: DESPACHO

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM122C7 | MODELO CONDENSADOR: UM122C7

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: LG 12-000002134665

CAPACIDAD: 12.000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☐
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____/____ V1 V2 | L2 ____ V1 V2 | L3 ____ V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____/____ COMP1 COMP2 | L2 ____/____ COMP1 COMP2 | L3 ____/____ COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	224
Presión de baja (PSI)	128
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
SOPORTE CONDENSADORA	4
MANGUERA DRENAJE	1
CINTA AISLANTE PVC	6 m
CINTA VINILO	1

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
JUAN C. CARLOS V Nombre del Técnico:	Monica Linares Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 22889

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ DES

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Gaitan

CIUDAD: Gaitan

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Penal

UBICACIÓN: del Circuito de Gaitan

E-MAIL: 202

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: YJEA0961-A00 | MODELO CONDENSADOR: ~

SERIAL EVAPORADOR: ~ | SERIAL CONDENSADOR: ~

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 9000 BTU

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C)

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Dumonte de un aire acondicionado juz 2° penal cto

Quedando en mantenimiento OFIC 202

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05/11/21	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres R.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23199

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Mon

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Gamon

CIUDAD: Gamon

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 penal

UBICACIÓN: del Circuito de Gamon

E-MAIL: 202

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MH12T2C7 | MODELO CONDENSADOR: MH12T2C

SERIAL EVAPORADOR: 311TAPRFH162 | SERIAL CONDENSADOR: 312FNVDCC192

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU | ACHW12-GOGG0013462

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
1					

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1		L2		L3	
COMP1	COMP2	COMP1	COMP2	COMP1	COMP2
9.7	1				

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	175 PSI
Presión de alta (PSI)	2
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16
Temperatura interna o ambiente (°C)	23

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado juz 2 penal del Cto

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubo de 1/4 y 3/8 3mts (Suministro por técnico)	
9x9 3mts Cable	
potencia 3x12 Guts	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/21	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel Andres A.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23195

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HQV

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Gaiman

CIUDAD: Gaiman

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Corredor 2

UBICACIÓN: Diamuco de Gaiman

E-MAIL: [illegible]

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VJI12CT	MODELO CONDENSADOR: VJY12C2
SERIAL EVAPORADOR: 9G1TAJDAC689	SERIAL CONDENSADOR: 901TACHAL5153
MARCA: TG	
CAPACIDAD: 18000 BTU	Activo: 1200000[illegible]

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 7.0 / 4 L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	211V
Presión de baja (PSI)	123 PSI
Presión de alta (PSI)	~
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐
4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑
5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑
6. Reparación	☐	☑
7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado
Resane y pintada en muro y techo para instalación de aire Ruta Cuadrados

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería de Cobre 1/2 y 3/8 (0mts) (Suministrado Servitedh)	
Señal 9x19 (suministrado Rama judicial) 11mts	
Polisombra 3x17 (0mts)	
Bomba de Condensado 1 + Manguera 3/8 (5mts)	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres R.	Monica Linares.	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23196

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Gaitan

CIUDAD: Gaitan

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promiscuo de Familia de

E-MAIL: Gaitan 206

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: V5122C2 | MODELO CONDENSADOR: V5122CL

SERIAL EVAPORADOR: 401TANCHK10Y | SERIAL CONDENSADOR: 901RAXTHQ538

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU | ACTIVO 1700000011390

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / 8 L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R-410
Voltaje operación	110V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	10°
Temperatura interna o ambiente (°C)	22°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de un aire acondicionado

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubuia de 1/2 y 3/8 10mts (Suministrado Ramajudicial)	
F/F 10mts	
Polarizo 3x12 13mts	
Bomba de Condensado 1 x Manguera 3/8 15mts	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/10/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H/ Andres R.	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23197

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ DES

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Girón

CIUDAD: Girón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Promiscuo de familia

E-MAIL: 206

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: MSH1002	MODELO CONDENSADOR:
SERIAL EVAPORADOR:	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: Blueline	
CAPACIDAD: 19000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de aire acondicionado

Quedan Guardados en mantenimiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres	Monica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23198

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ DEV

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Galzon

CIUDAD: Galzon

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2

UBICACIÓN: Piso mismo del Juzgado

E-MAIL: 26c

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: US161602	MODELO CONDENSADOR: ~
SERIAL EVAPORADOR: ~	SERIAL CONDENSADOR: ~
MARCA: Blueline	
CAPACIDAD: 18.000	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI)

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☐
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmont. de un aire acondicionado.

Quedando Guarda en mantenimiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio: 1	Hora fin del servicio:
David H / Andres R.	Dani Monica Lorenzo	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23192

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ Desmonte

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Garzón

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 Civil

UBICACIÓN: Municipal de Garzón

E-MAIL: 206

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: HEJ09F48B | MODELO CONDENSADOR: 2

SERIAL EVAPORADOR: 2 | SERIAL CONDENSADOR: 2

MARCA: YORK

CAPACIDAD: 9000BTU | ACTIVO: 17CJ6

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ___/___ L2 ___/___ L3 ___/___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ~

Voltaje operación ~

Presión de baja (PSI) ~

Presión de alta (PSI) ~

Temperatura de suministro de Aire (°C) ~

Temperatura interna o ambiente (°C) ~

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☑	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☐	☑	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de aire acondicionado

Quedando guardado en el area de Mantenimiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H/ Andio R.	Marica Linares	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23191

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ HOP

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Garzon

CIUDAD: Garzon

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 2 civil

UBICACIÓN: Municipal de Garzon

E-MAIL: 206

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VH122C7 | MODELO CONDENSADOR: VH122C7

SERIAL EVAPORADOR: 317TANVF9239 | SERIAL CONDENSADOR: 317TAT6CCC6T

MARCA: LG

CAPACIDAD: 12000 BTU | ACTIVO: 12-B000000139C3

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 4.2 / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125 PSI
Presión de alta (PSI)	-0-
Temperatura de suministro de Aire (°C)	18°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Equipo en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tubería de 1/4 1/3 de Cobre (Suministrado Rama judicial) 2 mts	
potencia 3x12 5 mts	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres R.	Monica Jurado	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23193

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ MON

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Garzon

CIUDAD: Garzón

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Juzgado 1 penal

UBICACIÓN: del Circuito de Garzón

E-MAIL: 301

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: VH12C7 | MODELO CONDENSADOR: VH12C1

SERIAL EVAPORADOR: 312TA2FF4637 | SERIAL CONDENSADOR: 12TAHC6663

MARCA: 16

CAPACIDAD: 12000 BTU | ACTIVO: 11-6000001139G1

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energia ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ___ / ___ L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 9.2 / A L2 ___ / ___ L3 ___ / ___

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	210V
Presión de baja (PSI)	125V
Presión de alta (PSI)	—
Temperatura de suministro de Aire (°C)	16°
Temperatura interna o ambiente (°C)	23°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalación de un aire acondicionado Quedando en normal funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD
Tobcica de 1/8 y 3/8 (Suministrado Rama judicial) 3mts	
Señal 4x12 (Suministrado Rama judicial) 3mts	
Potencia 6mts 3x12	

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres R.	Monica Lopez	
Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23194

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☑ DE)

NOMBRE DEL CLIENTE: Rama judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Palacio de justicia Garzon

CIUDAD: Garzon

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: juzgado I Penal I di

UBICACIÓN: Circuito de Garzon

E-MAIL: 301

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 1EA12J-ADR-a | MODELO CONDENSADOR:

SERIAL EVAPORADOR: | SERIAL CONDENSADOR:

MARCA: York

CAPACIDAD: 12000 BTU | Actual: 76 BGL

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☑
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

V1 V2 V1 V2 V1 V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ / ____ L2 ____ / ____ L3 ____ / ____

COMP1 COMP2 COMP1 COMP2 COMP1 COMP2

Tipo de refrigerante ____

Voltaje operación ____

Presión de baja (PSI) ____

Presión de alta (PSI) ____

Temperatura de suministro de Aire (°C) ____

Temperatura interna o ambiente (°C) ____

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☑	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☑	6. Reparación	☐	☑
2. Montaje / Desmontaje	☑	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☑	7. Requiere Repuestos	☐	☑

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmonte de un aire acondicionado

Quedando guardado en mantenimiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15/11/24	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Daniel H / Andres R.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
Nombre del Técnico:		

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

servitedh S.A.S.

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23362

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva - Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Dirección ejecutiva

UBICACIÓN: de administrativa Judicial

E-MAIL: Jcivilneiva 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: 4MYW9S9A	MODELO CONDENSADOR: 4MYW9S9A
SERIAL EVAPORADOR: 72171	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: TRANE	
CAPACIDAD: 24.000 BTU	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	220
Presión de baja (PSI)	125 psi
Presión de alta (PSI)	
Temperatura de suministro de Aire (°C)	11°
Temperatura interna o ambiente (°C)	20°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☐	☒	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje*/ Desmontaje	☒	☐	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Desmontaje de aire acondicionado Dirección

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Nombre del Técnico: Jorge C.	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Powered by CamScanner

ORDEN DE TRABAJO

Contactos: 316 469 2215 / 318 716 5320 / 317 363 2274

Código: ST-IM-F-001
Versión: 004
Fecha: 22-02-2024

NUMERO DE ORDEN: OT 23363

MPP ☐ MC ☐ OTRO ☒

NOMBRE DEL CLIENTE: Palacio de Justicia
Rama Judicial

TELEFONO:

DIRECCIÓN: Neiva-Huila

CIUDAD: Neiva

ZONA DE CLIMATIZACIÓN: Direccion de Cultura

UBICACIÓN: de Administracion Judicial

E-MAIL: seccional Neiva 105

DATOS DEL EQUIPO

MODELO EVAPORADOR: UM18RC7	MODELO CONDENSADOR: UM18RC7
SERIAL EVAPORADOR: 907TA2FAK	SERIAL CONDENSADOR:
MARCA: LG	
CAPACIDAD: 24.000 Btu	

TIPO DE EQUIPO

SISTEMA VRF	☐	TIPO PAQUETE	☐
EQUIPO CENTRAL	☐	MURAL O SPLIT	☒
FAN COIL	☐	PISO - TECHO	☐
CHILLER	☐	CASSETTE	☐
NEVERA	☐	OTRO	☐

INFORMACIÓN TÉCNICA

FALLAS DETECTADAS

1. Fuga de gas refrigerante ☐
2. Refrigera Poco ☐
3. Daño en contactores y/o relevos ☐
4. Falla electrica-suministro de energía ☐
5. Sudor Externo en el fan coil - goteo ☐
6. Falla mecánica-transmisión de potencia ☐
7. Falla de control-tarjeta electrónica ☐
8. Compresor No Arranca ☐
9. Falla en sistema de drenaje ☐
10. Falla en motores ☐
11. Daño en capacitores ☐
12. Mala Instalación ☐
13. Normal por Tiempo de Trabajo/Uso ☐
14. Desconocida ☐

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES EVAPORADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN MOTORES CONDENSADORA

L1 ____ V1 ____ V2 L2 ____ V1 ____ V2 L3 ____ V1 ____ V2

AMPERAJES DE OPERACIÓN COMPRESORES

L1 ____ COMP1 ____ COMP2 L2 ____ COMP1 ____ COMP2 L3 ____ COMP1 ____ COMP2

Tipo de refrigerante	R410A
Voltaje operación	(125 Psi) 220V
Presión de baja (PSI)	125 Psi
Presión de alta (PSI)	142 Psi
Temperatura de suministro de Aire (°C)	(25°) 17°
Temperatura interna o ambiente (°C)	21°

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

	SI	NO		SI	NO		SI	NO
1. Equipo en buen estado	☒	☐	4. Se Evidencia fallas en el voltaje	☐	☒	6. Reparación	☐	☒
2. Montaje / Desmontaje	☐	☒	5. Se presentaron daños durante el mantenimiento.	☐	☒	7. Requiere Repuestos	☐	☒

INFORMES Y OBSERVACIONES DEL TÉCNICO:

Instalacion de aire acondicionado Despacho
requiere en buen Funcionamiento

REPUESTOS Y/O MATERIALES SUMINISTRADOS	CANTIDAD

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16/11/2024	Hora Inicio del servicio:	Hora fin del servicio:
Jorge C. Nombre del Técnico:	Revisado Por Jefe:	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Carrera 16 No. 34-22 Teléfono: 863 6231
e-mail: servitedhsas@gmail.com / web: www.servitedhsas.com.co

Powered by CamScanner