CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Tecnológico del Mobiliario
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6903440 del 16 de octubre 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/10/2024
OBJETO	5_9205_298 Contratar la prestación de servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo, incluida mano de obra y repuestos originales nuevos e insumos para los equipos tecnológicos con los que cuenta la Tecnoacademia del Centro Tecnológico del Mobiliario Regional Antioquia.
CONTRATISTA	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS
CC o NIT	901353499-4
LUGAR DE EJECUCIÓN	El contratista seleccionado deberá prestar el servicio mantenimiento en el Centro Tecnológico del Mobiliario del SENA ubicado en la Calle 63 Nro. 58 B – 03, barrio Calatrava – Itagüí, Antioquia. En caso de requerir el traslado de un equipo o parte del mismo, el contratista deberá asumir el transporte, cargue y descargue hasta el Centro de Formación. PARÁGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Itagüí – Antioquia.
FECHA DE INICIO	21/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (1) mes y 25 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de noviembre de 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$64.304.996 incluido IVA cuando a ellos hubiere lugar.
PRÓRROGA NRO.	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	17/11/2024
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$64.304.996
FORMA DE PAGO	Se pagará al contratista mediante un pago total dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de los elementos, previo

	recibo a entera satisfacción y el cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del contrato. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (Esto en cumplimiento de las leyes 789 y 828) y contratación de aprendices y de igual manera el certificado de paz y salvo emitido por la oficina de Relaciones Corporativas del SENA Regional Antioquia. Este desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 17/10/24 al 17/11/24

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES GENERALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Ejecutar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación	Ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos a que hubo lugar y suministro de repuestos para los casos requeridos.	Informe de supervisión
2. Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del proceso	El contratista cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas.	Informe técnico
3. Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del Contrato o sobre sus obligaciones.	No se presentaron situaciones relacionadas con la obligación durante el periodo.	No se presentaron situaciones relacionadas con la obligación durante el periodo.
4. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato	El proveedor cumplió con lo acordado en el contrato	El proveedor cumplió con lo acordado en el contrato
5. Aportar y cargar en la plataforma Secop II, las garantías establecidas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, así mismo, se compromete a que en caso de prórrogas y/o adiciones al contrato, adicionará y/o prorrogará en las mismas proporciones las garantías constituidas	Póliza cargada en el SECOP II en tiempo y modo establecido.	Póliza cargada en la plataforma SECOP II y anexadas al informe

6. Elaborar y concertar con el supervisor del contrato, una vez se hayan aprobado las garantías y se haya suscrito el acta de inicio, un cronograma de actividades para la entrega de los equipos, al cual se le dará estricto cumplimiento	Reunión para concertar inicio de actividades.	Foto y listado de asistencia acta
7. Realizar la entrega de los bienes en las cantidades indicadas en el numeral 6 del estudio previo y cumpliendo con las características descritas en las fichas técnicas. Dicha entrega debe realizarse previa concertación de cita con el supervisor, de conformidad con el cronograma y de acuerdo con las cantidades solicitadas y los requerimientos del contrato, elaborando para ello una remisión ordenada y detallada por tipo de producto, unidades y cantidad previo visto bueno de la supervisión. Si el tamaño del bien no permite ser empacado en cajas, también debe estar rotulado especificando (nombre, número, nombre de ítem y cantidad de elementos por empaque)	no aplica es un contrato de mantenimiento no se adquirieron equipos	no aplica es un contrato de mantenimiento no se adquirieron equipos

8. Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad de los productos. En caso de que, una vez recibidos los bienes, alguno resulte defectuoso, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas por la Entidad, deberá reemplazarlo sin costo adicional para la Entidad; para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de la ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición del bien. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar	NO APLICA	No aplica

9. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos y materiales hasta las instalaciones del Centro Tecnológico del Mobiliario del SENA, ubicado en la calle 63 No. 58B - 03, barrio Calatrava, Itagüí – Antioquia, o donde el supervisor del contrato indique y sin que ello genere un costo adicional para la Entidad, según el horario establecido por el Almacén y previa coordinación con el supervisor del contrato. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	Previa autorización de salida de los equipos que requirieron ser retirados de la entidad para su mantenimiento, el contratista cumplió a cabalidad con esta obligación.	No hubo novedad al respecto.
10. El contratista se compromete a realizar la entrega de los elementos adquiridos, de manera completa y con sus respectivos manuales y accesorios.	No aplica pues es un contrato de mantenimiento, y los repuestos suministrados no tienen manuales	No aplica pues es un contrato de mantenimiento, y los repuestos suministrados no tienen manuales
11. El contratista se compromete a realizar cumplimiento de garantías para los equipos adquiridos en respectivo el contrato	No se adquirieron equipos en el contrato, pues es un contrato de mantenimiento	No se adquirieron equipos en el contrato, pues es un contrato de mantenimiento
12. El contratista se compromete a entregar, instalar y poner en marcha operativa los elementos adquiridos y que así lo requieran, en el respectivo contrato	No se adquirieron equipos en el contrato, pues es un contrato de mantenimiento	No se adquirieron equipos en el contrato, pues es un contrato de mantenimiento

13. Responder por cualquier daño que se ocasione a los equipos durante la ejecución y entrega de los bienes objeto del contrato, por sus operarios o dependientes y responder por los accidentes que ocurran en desarrollo del mismo.	No se presentaron situaciones de este tipo durante el periodo reportado.	No se presentaron situaciones de este tipo durante el periodo.
14. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato	El contratista ha sostenido los precios ofertados en el contrato. Se contrasta la factura enviada con la propuesta económica al inicio del proceso de contratación.	Factura electrónica
15. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta	El contratista cumple con la propuesta.	El contratista cumple con la propuesta.
16. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato, de conformidad con lo requerido por el contratante	El contratista mostró total disposición durante la ejecución del contrato, así mismo dispuso de personal técnico suficiente para el cumplimiento de las obligaciones.	Correos electrónicos Informe técnico
17. Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, conforme se indica en los requerimientos técnicos	Los criterios ambientales y energéticos tienen cumplimiento parcial.	
18. Realizar de manera oportuna los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan, en las cuantías establecidas por la ley	El contratista cumple con el pago	Soporte de pagos seguridad social y parafiscales Mes de octubre y noviembre

19. Reportar al supervisor del contrato de manera inmediata, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo.	Se reporta la falta de una TABLET DIGITALIZADORA DTC133 que se reporta como robada en el Centro De formación con antelación al inicio del suscrito contrato, este elemento no recibió el servicio ofertado, por lo tanto, no debe facturarse	Correo enviado por el supervisor del contrato
20. Suministrar al supervisor designado por el SENA, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae	Se reporta la falta de una TABLET DIGITALIZADORA DTC133 que se reporta como robada en el Centro De formación con antelación al inicio del suscrito contrato, este elemento no recibió el servicio ofertado, por lo tanto, no debe facturarse. Así mismo presenta reporte técnico de las actividades adelantadas.	Correo solicitando exclusión del elemento. Reportes técnicos.

21. Guardar total reserva de la información que conozca en desarrollo de sus actividades. Esta información es de propiedad del SENA y sólo podrá ser divulgada por expreso requerimiento de autoridad competente, es decir guardar la confidencialidad de toda información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia, o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, y responder patrimonialmente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que, por sí, o por un tercero, cause a la administración o a un tercero	No se presentaron situaciones que evidenciar el no cumplimiento de la obligación	No se presentaron situaciones que evidenciar el no cumplimiento de la obligación
22. Presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados y de conformidad con las condiciones, plazos y requisitos establecidos en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020	El contratista envía la factura cumpliendo con los requisitos establecidos	Correo y Factura enviados
23. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales
24. Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Cumplir a cabalidad todas y cada una de las especificaciones técnicas establecidas en las condiciones del proceso	El contratista cumple con el contrato realizando las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Informes técnicos
2. Realizar la calibración de los equipos de formación relacionados en el numeral 6 de este documento "Especificaciones técnicas del objeto a contratar"	Los equipos que asi lo requirieron fueron llevados a punto para su correcto funcionamiento, se puede extraer de los reportes técnicos que las impresoras 3d fueron calibradas, los osciloscopios, los generadores de frecuencia y las impresoras de carnet.	Informes técnicos
3. Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de formación objeto a contratar", ejecutando todas las actividades requeridas y que se encuentran detalladas para cada uno de los equipos.	El Contratista cumple con esta obligación especifica.	Reporte técnico, registro fotográfico.
4. Incluir en el mantenimiento preventivo, el cambio de repuestos y su debida instalación, los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. En caso de que resulten defectuosos, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, deberá reemplazarlos sin costo adicional. No se aceptarán repuestos homologados o refacturados	El contratista realizó cambio de repuestos requeridos, previa identificación de la necesidad y la aprobación de este por parte del designado técnico para tal fin. Así mismo devolvió los repuestos malos que quedan luego del cambio.	Informes técnicos
5. En caso de que sea requerido el ajuste del ítem, el contratista debe comunicar este requerimiento al supervisor del	No aplica el contrato no incluye calibración ni certificación de la misma.	No aplica el contrato no incluye calibración ni certificación de la misma.

contrato y no proceder con las actividades sin su autorización. El certificado de calibración debe registrar los resultados de medición antes y después del ajuste. Los ítems ajustados deben ser reintegrados en condiciones de funcionamiento satisfactorias		
6. Entregar al supervisor del contrato las piezas que sean reemplazadas en los equipos por repuestos nuevos	Las piezas y repuestos fueron devueltos al área TIC del Centro Tecnológico del Mobiliario.	Fotografías de los elementos
7. Elaborar un informe técnico donde se indique todas las actividades realizadas, acompañado de registro fotográfico del antes y el después de cada servicio	El Contratista cumple con esta actividad especifica, de dichas actividades levanta reporte técnico y registro fotográfico.	Informe técnico
8. Incluir en el servicio la mano de obra y el transporte de los equipos, garantizando el buen estado de los mismos y sin que ello genere costos adicionales para la Entidad	El contratista corrió con todos los gastos de mano de obra y desplazamiento de equipos	El contratista corrió con todos los gastos de mano de obra y desplazamiento de equipos
9. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de equipos o repuestos requeridos por el SENA hasta el Complejo Sur Itagüí ubicado en la calle 63 Nro.58 B - 03. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	No se presentaron situaciones que evidenciaran el no cumplimiento de la obligación por parte del contratista	No se presentaron situaciones que evidenciaran el no cumplimiento de la obligación por parte del contratista

10. Responder por cualquier daño que se ocasione a los equipos durante la ejecución del contrato, por sus operarios o dependientes y responder por los accidentes que ocurran en desarrollo del mismo	No se presentaron daños durante la ejecución del contrato	No se presentaron daños durante la ejecución del contrato
11. Cumplir con los lineamientos establecidos en las normas técnicas para el desarrollo del objeto contractual	El Contratista cumplió con estos lineamientos.	Informe técnico Informe de supervisión
12. Contar con personal calificado y competente, con experiencia mínima de doce (12) meses certificables en actividades relacionadas al desarrollo de mantenimiento y calibración de equipos en la magnitud solicitada	El Contratista certifica la experiencia relacionada.	Certificados de experiencia
13. Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, conforme se indica en los requerimientos técnicos	Los criterios ambientales y energéticos tienen cumplimiento parcial.	Uso de elementos de protección Seguridad social
14. Realizar de manera oportuna los pagos de seguridad social y parafiscales que le correspondan, en las cuantías establecidas por la le	El Contratista cumple con esta obligación.	Planilla de seguridad social
15. Aportar y cargar en la plataforma Secop II, las garantías establecidas en el contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, así mismo, se compromete a que en caso de prórrogas y/o adiciones al contrato, adicionará y/o prorrogará en las mismas	El Contratista carga la garantía solicitada en el tiempo modo y lugar.	Póliza cargada en el SECOP II y anexada en el informe

proporciones las garantías constituidas		
16. Presentar factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados y de conformidad con las condiciones, plazos y requisitos establecidos en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020.	El Contratista envia la factura electrónica al finalizar el servicio	Correo Factura electrónica
17. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.	Los productos químicos utilizados durante el mantenimiento (Limpiavidrios, alcohol isopropílico, silicona) tuvieron su etiqueta acorde con el SGA.	  

18. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la ley 55 de 1993 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).	Las fichas de datos de seguridad fueron enviadas al correo de la Dinamizadora Ambiental y Energética, sin embargo, mediante correo se solicitó al contratista subsanar las fichas que no cumplían (Limpiavidrios y silicona) pero estas no fueron subsanadas.	Fichas de datos de seguridad Correo de solicitud de corrección
19. Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: - En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. - El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento - Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique	No se requiero energía adicional, ni consumo de agua durante el mantenimiento	No se requiero energía adicional, ni consumo de agua durante el mantenimiento
20. Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de	No se generaron RESPEL durante el mantenimiento, las partes	No se generaron RESPEL durante el mantenimiento, las partes

tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos, en un término no mayor a tres (3) días después de entregados los residuos	reemplazadas fueron consideradas en la obligación específica 6 y entregadas a la oficina de TICS del CTM siguiendo la obligación del numeral mencionado.	reemplazadas fueron consideradas en la obligación específica 6 y entregadas a la oficina de TICS del CTM siguiendo la obligación del numeral mencionado.
21. Todos los materiales de formación y elementos deben estar disponible para entrega. Deben entregarse en empaque originales y relacionados en factura	No Aplica pues es un contrato de mantenimiento	No Aplica
22. Los materiales de formación y elementos deben ser de referencias específicamente iguales a las relacionadas en la solicitud de compra. Además, deben ser producto actualizados y/o producidos en el último año calendario (modelos actuales).	No Aplica pues es un contrato de mantenimiento	No Aplica
23. Los materiales de formación y elementos deberán ser ensayados al momento de la entrega y se deberá realizar capacitación o transferencia sobre la forma de uso de estos al equipo de Tecno academia	No Aplica pues es un contrato de mantenimiento	No Aplica
24. Los materiales y elementos deben tener manuales de uso en español o en su defecto en inglés	No aplica	No Aplica
25. Los materiales y elementos deben tener sistema de conexión eléctrica tipo americana a 110v	El contratista provee unos conversores como repuesto para tablet Redmi que cuentan con sistema europeo.	Fotografía de elementos

26. Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto del contrato	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales	El contratista cumplió con el objeto del contrato y no se generaron requerimientos adicionales

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**Periodo reportado** octubre 2024	**Planilla nro.** 73699471 **de septiembre de 2024**
	Periodo reportado noviembre 2024	**Planilla nro.** 74281778 **de octubre de 2024**

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
NRO. DE PÓLIZA	65-44-101233866		
CERTIFICADO O ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	17/10/2024	17/11/2027	$12,860,999.20
Devolución del pago anticipado	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Salarios y prestaciones sociales	17/10/2024	17/11/2027	$6,430,499.60
Calidad del servicio	6 meses y 30 días	6 meses y 30 días	$12,860,999.20

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
NRO. DE PÓLIZA	65-40-101077961

CERTIFICADO O DE ANEXO	ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN	16/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	16/10/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	**17/10/2024**	**17/11/2024**	$260.000.000

2.1 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

6. OBSERVACIONES

El contratista cumple con lo requerido en el contrato.

Para constancia se firma 17 de noviembre del 2024

SEBASTIÁN TOBÓN ROJAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

YEISON DARIEL ZAPATA MONSALVE
APOYO A SUPERVISOR

ACTA No. 01			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Reunión de inicio de actividades y cronograma de actividades inicio de contrato CO1.PCCNTR.6903440 del 16 de octubre 2024.			
CIUDAD Y FECHA:	ITAGUI-22/10/2024	**HORA INICIO:** 09:00 a.m.	**HORA FIN:** 10:30 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina de Servicios TIC – Centro Tecnológico del Mobiliario	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Calle 63 Nro. 58 B – 03	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1.Presentación del contratista y su equipo de trabajo para la ejecución del Contrato. 2.Presentación del equipo técnico designado para apoyo a la supervisión. 3. Definición de cronograma de actividades.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1.Establecer las fechas de entrega de actividades contractuales del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			

1. Se presenta por parte del contratista TD Tecnología y Diseño S.A.S. el señor Miguel Pérez coordinador técnico de la empresa y este presenta a su equipo quienes estarán al frente de la ejecución de las actividades y obligaciones propias del contrato: Jessica Arcila responsable de SST y sistema de gestión ambiental y Julián Vélez Técnico Líder. A su vez manifiesta que estarán dos técnicos más acompañando las actividades de mantenimiento en sitio.

2. Se presenta Yeison Zapata Monsalve dinamizador TIC y apoyo técnico designado, Bibiana Villa líder de SST del CTM, Melissa Correa Ingeniera ambiental y Jorge Estrada Dinamizador TIC del Centro Tecnológico del Mobiliario.

3. Se socializan las actividades contractuales y se explica dónde están ubicados la mayoría de equipos; se invita por parte de la ingeniera ambiental a seguir buenas prácticas en manejo de sustancias químicas en caso de que haya. Así como la

disposición final de los repuestos que sean reemplazados, los cuales deberán ser entregados al CTM.

Así mismo el contratista informa lo siguiente en relación al cronograma de actividades:
Del 23 al 26 de octubre inicio de diagnósticos y labores de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo portátiles.

Del 28 de octubre al 02 de noviembre: mantenimiento preventivo a equipos de cómputo todo en uno, impresoras convencionales y demás equipos como osciloscopios, generadores.

Del 04 al 09 de noviembre: inicio de actividades de mantenimiento dirigido a impresoras 3d, gafas de realidad aumentada, impresoras Zebra y monitores.

Del 11 al 15 de noviembre: finalización de actividades a equipos faltantes y revisión de reportes técnicos de actividades. Entrega de repuestos.

CONCLUSIONES

Cada cambio que se requiera de repuesto deberá ser autorizado por el técnico designado tal como se desprende de las responsabilidades contractuales y en todo caso deberá ser en común acuerdo; así como todo movimiento de equipos, entrada y salida.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES


NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Miguel Pérez	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS	SI	Firma en formato de asistencia	
Julian Vélez	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS	SI	Firma en formato de asistencia	

Jessica Arcila	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS	SI	Firma en formato de asistencia	
Yeison Zapata	CTM	SI	Firma en formato de asistencia	
Bibiana Villa	CTM	SI	Firma en formato de asistencia	
Melissa Correa	CTM	SI	Firma en formato de asistencia	
Jorge Estrada	CTM	SI	Firma en formato de asistencia	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Listado de asistencia.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Octubre DEL AÑO 2024

OBJETIVO (S)

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yeison Daniel Zapata P.	1035369731		X		CTM	ydzapata@sena.edu.co	—	—	
2	Bibiana Ellla	43802348		X		CTM	bvillar@sena.edu.co	—	—	
3	Melissa Correa	1193202262		X		CTM	mcorrea@sena.edu.co	—	—	
4	Miguel Pérez	8029127		X		TYD	soporte a tendayd ydsena.com	—	—	
5	Julián Vélez	1036626508		X		TYD	soporteTyd1@gmail.com	—	—	
6	Jessica Arcila	1038856235		X		TYD	seguridad y salud Tyd@gmail.com	—	—	
7	Jorge Estrada	98587152		X		CTM	jestrada@sena.edu.co	—	—	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101233866**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**17**	**10**	**2024**	**00:00**	**17**	**11**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS	**NIT: 901.353.499-4**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 27 D SUR NRO. 27 C - 15 AP 404	ENVIGADO, ANTIOQUIA	4442624

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO	**NIT: 899.999.034-1**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 63 NRO. 58 B - 03	ITAGUI, ANTIOQUIA	5149290

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6903440 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPO TECNOLOGICOS CON LOS QUE CUENTA LA TECNOACADEMIA DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA Y EQUIPOS DESTINADOS PARA LA FORMACION Y PRODUCCION DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**17/10/2024**	**17/03/2025**	**$12,860,999.20**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**17/10/2024**	**17/11/2027**	**$6,430,499.60**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 30 DÍAS ***		**$12,860,999.20**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****110,675.00	$ *******8,000.00	$ ******22,548.00	$ **********141,223.00	$ *******32,152,498.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUTIO SEGUROS LTDA	235510	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

65-44-101233866

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-44-101233866**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**17**	**10**	**2024**	**00:00**	**17**	**11**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS		**NIT: 901.353.499-4**
DIRECCIÓN:	CL 27 D SUR NRO. 27 C - 15 AP 404	CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4442624

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN:	CL 63 NRO. 58 B - 03	CIUDAD: ITAGUI, ANTIOQUIA	TELÉFONO 5149290

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****110,675.00	$ *******8,000.00	$ ******22,548.00	$ **********141,223.00	$ *******32,152,498.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUTIO SEGUROS LTDA	235510	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012619405231(3900)000000141223(96)20251017

REFERENCIA PAGO:

1101261940523-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101233866, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 16 días del mes de OCTUBRE de 2024

65-44-101233866

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-40-101077961**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**17**	**10**	**2024**	**00:00**	**17**	**11**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS		**NIT: 901.353.499-4**
DIRECCIÓN:	CL 27 D SUR NRO. 27 C - 15 AP 404	CIUDAD:	ENVIGADO, ANTIOQUIA
TELÉFONO:	4442624		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN:	CL 63 NRO. 58 B - 03	CIUDAD:	ITAGUI, ANTIOQUIA
TELÉFONO	5149290		
BENEFICIARIO:	899999034 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6903440 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDA MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS E INSUMOS PARA LOS EQUIPO TECNOLOGICOS CON LOS QUE CUENTA LA TECNOACADEMIA DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA Y EQUIPOS DESTINADOS PARA LA FORMACION Y PRODUCCION DEL CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - INCLUYE REPUESTOS Y MANO DE OBRA.

.

ASEGURADOS: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO NIT: 899.999.034-1 Y TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS NIT: 901.353.499-4.
BENEFICIARIOS: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO NIT: 899.999.034-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**17/10/2024**	**17/11/2024**	**$260,000,000.00**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******66,246.00	$ *******3,000.00	$ ******13,156.00	$ ***********82,403.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUTIO SEGUROS LTDA	235510	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101077961

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	**MEDELLIN**	**65**	**65-40-101077961**	**0**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	**10**	**2024**	**17**	**10**	**2024**	**00:00**	**17**	**11**	**2024**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS		**NIT: 901.353.499-4**
DIRECCIÓN:	CL 27 D SUR NRO. 27 C - 15 AP 404	CIUDAD: ENVIGADO, ANTIOQUIA	TELÉFONO: 4442624

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN:	CL 63 NRO. 58 B - 03	CIUDAD: ITAGUI, ANTIOQUIA	TELÉFONO 5149290

BENEFICIARIO:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito GANA GANA CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******66,246.00	$ *******3,000.00	$ ******13,156.00	$ ************82,403.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SOLUTIO SEGUROS LTDA	235510	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11012619405286(3900)000000082403(96)20251017

REFERENCIA PAGO:

1101261940528-6

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-20, 03:37:41 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74281778

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 20/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS		
Documento	NI901353499	**Dirección**	CL 85 #48 - 01 CTRAL MAYORISTA BL1 LC 22
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4442624
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	JIMENEZ OSORIO ERICA JOHANA	**Identificación**	CC 43970399
Total Afiliados	14	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000305214	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1000653833	DANIEL RAMIREZ FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1017156785	NATHALIA JARAMILLO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1020474842	YEISON FERNEY TOBON JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	4,350	$ 1.500.000	$ 65.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.300
CC 1035873898	MELISA TATIANA TAMAYO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	4,350	$ 1.700.000	$ 74.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000
CC 1036626508	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 453.334	$ 72.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 453.334	$ 18.200	4,350	$ 453.334	$ 19.800	(CCF04) COMFAMA	$ 453.334	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.800
CC 1036630901	JULIAN ESTEVEZ HERRERA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 396.667	$ 63.500	(EPS010) EPS SURA	$ 396.667	$ 15.900	4,350	$ 396.667	$ 17.300	(CCF04) COMFAMA	$ 396.667	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.600
CC 1037504410	ANDRES FELIPE GOMEZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1037659387	ESTEFANIA SALAZAR GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1037856235	JESSICA ARCILA RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	4,350	$ 1.600.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1087121849	LUIS ALBERTO PRECIADO RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1100629099	ERNEYS DE JESUS CONTRERAS CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	4,350	$ 1.700.000	$ 74.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000
CC 43970399	ERICA JOHANA JIMENEZ OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 8029107	LUIS MIGUEL PEREZ HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	4,350	$ 2.000.000	$ 87.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.850.001	$ 20.850.001	$ 20.850.001	$ 20.850.001	$ 3.336.100	$ 834.100	$ 806.700	$ 834.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.811.000	$ 0	$ 5.811.000

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-25, 03:45:07 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73699471

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 25/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	TD TECNOLOGIA Y DISEÑO SAS		
Documento	NI901353499	**Dirección**	CL 85 #48 - 01 CTRAL MAYORISTA BL1 LC 22
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4442624
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	JIMENEZ OSORIO ERICA JOHANA	**Identificación**	CC 43970399
Total Afiliados	12	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000305214	MIGUEL ANGEL MARTINEZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1000653833	DANIEL RAMIREZ FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1017156785	NATHALIA JARAMILLO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 1020474842	YEISON FERNEY TOBON JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	4,350	$ 1.500.000	$ 65.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.300
CC 1035873898	MELISA TATIANA TAMAYO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	4,350	$ 1.700.000	$ 74.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000
CC 1037504410	ANDRES FELIPE GOMEZ GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1037659387	ESTEFANIA SALAZAR GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1037856235	JESSICA ARCILA RUIZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	4,350	$ 1.600.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1087121849	LUIS ALBERTO PRECIADO RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1100629099	ERNEYS DE JESUS CONTRERAS CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.700.000	$ 68.000	4,350	$ 1.700.000	$ 74.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.000
CC 43970399	ERICA JOHANA JIMENEZ OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
CC 8029107	LUIS MIGUEL PEREZ HENAO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	4,350	$ 2.000.000	$ 87.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ 3.200.000	$ 800.000	$ 769.600	$ 800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.569.600	$ 8.300	$ 5.577.900

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S.
NIT: 901353499-4
IVA RÉGIMEN COMÚN

Cl 85 # 48 - 1 BL 1 LC 22 Sede Itaguí
PBX. 4442624
Info@tecnologiaydiseno.com
www.tecnologiaydiseno.com

Factura Electrónica de Venta
No. FEVT4972

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Servicio Nacional de Aprendizaje - Centro Tecnologic	**15/11/2024**	**$ 64.028.592,84**
NI No. : 899999034-1	**VENDEDOR**	
DIRECCION : Calle 63 # 58BB 03	-	
TELEFONO : 6042804015	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : ITAGÜÍ	15/11/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
S-00004	SOPORTE TECNICO CAMARAS CANON EFS 18-55	1 UND	$ 306.124,00		$ 306.124,00
S-00004	SOPORTE TECNICO CAMARAS CAMARA WEB	2 UND	$ 318.936,00		$ 637.872,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PORTATIL ULTRALIVIANO	40 UND	$ 125.665,00		$ 5.026.600,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS MODELO INSPIRON PORTATIL	30 UND	$ 120.639,00		$ 3.619.170,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS COMPUTADOR INTEGRADO	1 UND	$ 223.984,00		$ 223.984,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS COMPUTADOR MODELO OPTIPLEX	15 UND	$ 125.252,00		$ 1.878.780,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS ESCANER	1 UND	$ 152.605,00		$ 152.605,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS GENERADOR DE FUNCIONES	4 UND	$ 1.025.676,00		$ 4.102.704,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS IMPRESORA MODELO L120	2 UND	$ 135.043,00		$ 270.086,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO MPS5502 MB	5 UND	$ 150.043,00		$ 750.215,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO M5370	1 UND	$ 150.043,00		$ 150.043,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO CR200B	1 UND	$ 716.697,00		$ 716.697,00

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C. de Comercio). Iva Régimen Común - Res de Factura 18764064977025 de 2024/02/05 Numeración Autorizada FEVT4127 al FEVT6000 Vigencia 12 Meses Dcto impreso por computador

FIRMA Y SELLO.

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

UMHOnSsg6tVT7ShvM80evsFhjRpUshqFRRdBlCrGtdXa1bSlkhehXu+imo3SfwBV+lZMhtI0kA0xi4hl5+ZmUGHQFY/KTYbaNL+bT1T4axNDYD8PRv994nvNsN1nLOx3GOI7XGRsuUyuFYFBPi6j9vk10CNvLg9UaOrzTr/G73t5FNLu7JSWZhlWTw1a0PRgt4WFoCIpX3eeV2z52goQTI2sC+SIce5df56euIGtLYRR8ZMP1NVfTGqMqchDQM+Bdep/W4cK+1yVva12kODanou5AKIZlVyH7CPvMDiYRZ76n0jz4ZzuXtfl1SUvAJSO+niqxUiFY8QCwpPqM+SRFA==

CUFE:c1d326c0abba2f9f7a797776503d8b6a995e2e151863e5df14c293e591b865ffe9cf182f66f50de8f0f8ae29b80a3aa8

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO ZXP	2 UND	$ 535.684,00		$ 1.071.368,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO ZC 300	2 UND	$ 535.684,00		$ 1.071.368,00
S-00006	SOPORTE TECNICO IMPRESORAS MODELO ENDER 3	7 UND	$ 650.165,00		$ 4.551.155,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS MONITOR 8GB	1 UND	$ 4.001.680,00		$ 4.001.680,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS MONITOR N246	2 UND	$ 140.672,00		$ 281.344,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS MONITOR PANTALLA INTERACTIVA	2 UND	$ 305.035,00		$ 610.070,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS OSCILOSCOPIO	3 UND	$ 750.798,00		$ 2.252.394,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS OSCILOSCOPIO	1 UND	$ 890.798,00		$ 890.798,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PROCESADOR DE SEÑAL	2 UND	$ 407.815,00		$ 815.630,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS SERVIDOR	3 UND	$ 745.042,00		$ 2.235.126,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TABLET REDMI PAD	13 UND	$ 223.229,00		$ 2.901.977,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TABLET DIGITALIZADORA KAMVAS 616	2 UND	$ 231.731,00		$ 463.462,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TABLET DIGITALIZADORA DTC133	5 UND	$ 231.731,00		$ 1.158.655,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS TELEVISOR	1 UND	$ 254.631,00		$ 254.631,00
S-00001	SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS GAFAS OCULUS	2 UND	$ 443.949,00		$ 887.898,00
E-00201	BOLSA DE REPUESTOS	1 UND	$ 14.902.494,00		$ 14.902.494,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 56.184.930,00
IVA liquidado	$ 41.282.436,00	19%	$ 7.843.662,84
VALOR TOTAL :			$ 64.028.592,84

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 15/11/2024	$ 64.028.592,84

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C. de Comercio). Iva Régimen Común - Res de Factura 18764064977025 de 2024/02/05 Numeración Autorizada FEVT4127 al FEVT6000 Vigencia 12 Meses Dcto impreso por computador

FIRMA Y SELLO.

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

UMHOnSsg6tVT7ShvM80evsFhjRpUshqFRRdBlCrGtdXa1bSlkhehXu+imo3SfwBV+lZMhtI0kA0xi4hl5+ZmUGHQFY/KTYbaNL+bT1T4axNDYD8PRv994nvNsN1nLOx3GOI7XGRsuUyuFYFBPi6j9vk10CNvLg9UaOrzTr/G73t5FNLu7JSWZhlWTw1a0PRgt4WFoCIpX3eeV2z52goQTI2sC+SIce5df56euIGtLYRR8ZMP1NVfTGqMqchDQM+Bdep/W4cK+1yVva12kODanou5AKIZlVyH7CPvMDiYRZ76n0jz4ZzuXtfl1SUvAJSO+niqxUiFY8QCwpPqM+SRFA==

CUFE:c1d326c0abba2f9f7a797776503d8b6a995e2e151863e5df14c293e591b865ffe9cf182f66f50de8f0f8ae29b80a3aa8

VALOR (en letras) : SESENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 84 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$36-02-00-005-920510;69033440;stobon@sena.edu.co#$

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DEL BBVA 569203466 O CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 60900001761 Y CONFIRMAR PAGO EN EL SIGUIENTE NUMERO CELULAR 3173106329 O AL CORREO INFO@TECNOLOGIAYDISENO.COM

En caso de mora se causará el interés autorizado por la ley. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para: Firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 774 del C. de Comercio). Iva Régimen Común - Res de Factura 18764064977025 de 2024/02/05 Numeración Autorizada FEVT4127 al FEVT6000 Vigencia 12 Meses Dcto impreso por computador

FIRMA Y SELLO.

C.C. O NIT.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma:

UMHOnSsg6tVT7ShvM80evsFhjRpUshqFRRdBlCrGtdXa1bSlkhehXu+imo3SfwBV+lZMhtI0kA0xi4hl5+ZmUGHQFY/KTYbaNL+bT1T4axNDYD8PRv994nvNsN1nLOx3GOI7XGRsuUyuFYFBPi6j9vk10CNvLg9UaOrzTr/G73t5FNLu7JSWZhlWTw1a0PRgt4WFoCIpX3eeV2z52goQTI2sC+SIce5df56euIGtLYRR8ZMP1NVfTGqMqchDQM+Bdep/W4cK+1yVva12kODanou5AKIZlVyH7CPvMDiYRZ76n0jz4ZzuXtfl1SUvAJSO+niqxUiFY8QCwpPqM+SRFA==

CUFE:c1d326c0abba2f9f7a797776503d8b6a995e2e151863e5df14c293e591b865ffe9cf182f66f50de8f0f8ae29b80a3aa8

Outlook

RV: 901353499;TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S;FEVT4972;;TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S

Desde Yeison Dariel Zapata Monsalve <ydzapata@sena.edu.co>
Fecha Vie 15/11/2024 22:17
Para Sebastian Tobon Rojas <stobon@sena.edu.co>; Melisa Posada Uran <mposada@sena4.onmicrosoft.com>

1 archivo adjunto (49 KB)
CONTRATO_N_CO1.PCCNTR.6903440.pdf;

Buenas noches,

Me permito remitir factura generada por contratista TD Tecnologia y diseño SAS.

quedo atento,

De: notificaciones@contapyme.com <notificaciones@contapyme.com>
Enviado: viernes, 15 de noviembre de 2024 22:12
Para: Yeison Dariel Zapata Monsalve <ydzapata@sena.edu.co>
Asunto: 901353499;TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S;FEVT4972;;TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S

No suele recibir correo electrónico de notificaciones@contapyme.com. Por qué es esto importante

FEVT4972

Cordial saludo, Señores Servicio Nacional De Aprendizaje - Centro Tecnologico Del Mobiliario

TD TECNOLOGIA Y DISEÑO S.A.S ha emitido la FEVT4972. Puede consultar su documento haciendo clic en el enlace que se encuentra abajo.

Ver documento

Generado con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Definir preferencias de tratamiento de datos

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0104ZCL	92051011371			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFICCE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102SZG	92051011362			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname		
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio				
Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440						
Número de Incidente:		Número de Requerimiento:					

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102T4L	92051011364			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname		
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio				
Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440						
Número de Incidente:			Número de Requerimiento:				

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102VH4	92051011372			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							


3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	
Causas del daño:				
Recomendación:				
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO			

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**x**	**Hostname**
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**		

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook		92051011350			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		SI
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		SI
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.	

Flujo de la solicitud	
1. Repuesto:	NO
2. Garantía:	NO
3. Siniestro:	NO
4. Concepto Técnico	SI
a. Asignación	
b. Reasignación	
c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook		92051011375			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		SI
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		SI
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102WZP	92051011377			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		SI
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		SI
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFJ	92051011356			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	Windows 10 Home	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:			
	LAPS:			
	7-Zip	7ZIP		
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**		
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**				

Observación:	**EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**
Número de Incidente:	**Número de Requerimiento:**

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JDW	92051011341			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	Windows 10 Home	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD


	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.	

Flujo de la solicitud

1. Repuesto:	NO
2. Garantía:	NO
3. Siniestro:	NO
4. Concepto Técnico	SI
a. Asignación	
b. Reasignación	
c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**		
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**				

Observación:	**EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**
Número de Incidente:	**Número de Requerimiento:**

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFO	92051011344			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	Windows 10 Home	21h2	
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFL	92051011358			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							


3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	Windows 10 Home	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	
Causas del daño:				
Recomendación:				
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO			

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFG	92051011354			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD01027XY	92051011373			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			
Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440					
Número de Incidente:		Número de Requerimiento:				

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102TF7	92051011376			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102Y17	92051011367			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			
Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440					
Número de Incidente:		Número de Requerimiento:				

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102XDK	92051011374			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							


3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	
Causas del daño:				
Recomendación:				
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO			

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102T2B	92051011363			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio		

Observación: EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFQ	92051011360			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD01102T94	92051011369			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102SVS	92051011368			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0092JFN	92051011359			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	Administrativo		Formación	X	Hostname	
Equipo enrolado a dominio			Nombre del dominio			

Observación:	EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440
Número de Incidente:	Número de Requerimiento:

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102X7Q	92051011378			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
Diagnóstico:	Disco duro:	512GB Intel SSD M2	1. Repuesto:	NO
	Procesador:	Ryzen 7 3700U	2. Garantía:	NO
	Memorias RAM:	16GB DDR4	3. Siniestro:	NO
	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		4. Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	Técnico: 	Usuario:

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102X9Y	92051011365			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO

	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			


4. DETALLE DE LA SOLICITUD

	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.	

Flujo de la solicitud	
1. Repuesto:	NO
2. Garantía:	NO
3. Siniestro:	NO
4. Concepto Técnico	SI
a. Asignación	
b. Reasignación	
c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**

	Versión: 05
	Código: GTI-F-132

Gestión de Tecnologías de la Información

Reporte técnico

	Día	Mes	Año
Fecha del reporte	24	10	2024

Tipo de equipo	**Administrativo**		**Formación**	**X**	**Hostname**	
Equipo enrolado a dominio			**Nombre del dominio**			

Observación: **EJECUCION CONTRATO N° C01.PCCNTR 6903440**

Número de Incidente:		**Número de Requerimiento:**	

1. DATOS BÁSICOS

Nombre de Usuario:	TECNOACADEMIA
Nombre Jefe inmediato:	SERGIO MARCEL DUARTE CASTRO
Sede:	CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO REGIONAL ANTIOQUIA
Descripción de la solicitud:	

2. DATOS DEL EQUIPO REPORTADO

Componente	Marca	Modelo	Serial	Placa SENA	Tipo de parte	Número de parte	Especificación parte
Laptop	hewlett packard	Probook	5CD0102Y1N	92051011361			
Desktop							
Workstation							
Impresora							
Escáner							
Otros							

3. SOFTWARE BASE DE EQUIPO


	Tipo de Software	Descripción	Versión	Licenciado
Descripción de Software	Edición S.O:	WINDOWS 10 PRO	21h2	SI
	Edición Office:	OFFICE 2019		
	Antivirus:			
	Edición Adobe Pro:	7ZIP		
	LAPS:			
	7-Zip			
	VPN:			
	JAFM PRO			

4. DETALLE DE LA SOLICITUD

			Flujo de la solicitud	
	Disco duro:	**512GB Intel SSD M2**	**1.** Repuesto:	NO
	Procesador:	**Ryzen 7 3700U**	**2.** Garantía:	NO
	Memorias RAM:	**16GB DDR4**	**3.** Siniestro:	NO
Diagnóstico:	Durante el mantenimiento preventivo, se desmontó el equipo y se llevó a cabo una limpieza interna, eliminando el polvo acumulado en componentes clave como ventiladores y disipadores de calor. También se reemplazó la pasta térmica del procesador para mejorar la disipación de calor. Además, se limpiaron los puertos de conexión y se revisaron visualmente los componentes principales, incluyendo la batería, teclado y pantalla. Se realizó un diagnóstico de hardware para evaluar el estado del disco duro utilizando CrystalDiskInfo , y se probaron los módulos de memoria RAM mediante MemTest86 . También se verificó el correcto funcionamiento de los ventiladores y se ajustaron los conectores internos para garantizar una óptima circulación de energía y datos. En el mantenimiento correctivo, se formateó el disco duro del equipo para eliminar configuraciones previas y se instaló el sistema operativo Windows 10 Pro con una licencia oficial. Posteriormente, se procedió a instalar el software necesario para su operación. Entre estos programas se incluyen Microsoft Office 2019 Pro Plus , 7ZIP , Anycubic , Arduino IDE , GIMP , Google Chrome , Inkscape , Krita , PSeInt , Ultimaker Cura y Visual Studio . Finalmente, se realizaron pruebas funcionales para verificar que todos los programas instalados operaran correctamente y fueran compatibles con el sistema. También se configuraron las actualizaciones automáticas tanto del sistema operativo como del software. Una vez concluido el proceso, el equipo quedó actualizado, optimizado y listo para su uso en actividades cotidianas.		**4.** Concepto Técnico	SI
			a. Asignación	
			b. Reasignación	
			c. Devolución	

Causas del daño:	
Recomendación:	
Nombre Técnico N2:	JULIAN DAVID VELEZ VARGAS - TD TECNOLOGIA Y DISEÑO

4. Firmas Digitales

FIRMAS	**Técnico:** 	**Usuario:**