INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓ: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO: TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION: **30-sep-24**

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
1	24286	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Albergue Municipal (falta soporte)
2	24244	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Archivo Central (falta soporte)
3	24263	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Archivo Central (falta soporte)
4	24270	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Archivo Central (falta soporte)
5	8134	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Archivo Municipal De Gestion 3 piso **(descargado)**
6	24260	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion Talento Humano 2 piso
7	24262	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	NT	B	B	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion juridica 3 piso
8	24267	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion hacienda 1 piso (falta soporte)
9	24273	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion planeacion 1 piso
10	25057	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion Talento Humano 2 piso (falta soporte)
11	25065	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	Archivo Municipal De Gestion planeacion 1 piso
12	8895	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Chaparrera
13	13961	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Chaparrera
14	21019	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Chaparrera
15	24266	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Chaparrera (centro vida comuna IV)

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldía. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ — CARGO: TECNICO DE APOYO — FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
16	22410	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Gustavo Puentes
17	24293	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Gustavo Puentes (centro vida comuna IV)
18	20986	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	C.V. Hogar Día
19	21021	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día
20	21028	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día
21	22409	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día (falta soporte)
22	24268	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día
23	24300	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día
24	13535	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Llano Lindo
25	21017	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Llano Lindo
26	24303	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Llano Lindo (centro vida comuna IV)
27	27011	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Llano Lindo
28	6512	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	C.V. Héroes (centro vida comuna IV)
29	14123	ABC	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	C.V. Hogar Día comuna 4 **(descargado)**
30	8359	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	R	C.V. Hogar Día comuna 4

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de **36** extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO: TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
31	14124	ABC	DIC-2021	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2 (No se encontro)
32	14126	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2
33	14125	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Centro vida heroes comuna 2
34	21022	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2
35	21024	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2 (falta soporte)
36	24283	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2 (Centro vida comuna IV)
37	27026	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida heroes comuna 2 (descargado)
38	9433	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Centro vida morichal
39	13547	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida morichal (descargado)
40	20973	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida morichal
41	20981	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Centro vida morichal
42	21929	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Centro vida morichal
43	24952	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
44	(4) 32458	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
45	33.355	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de **36** extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONNCAYO HERNANDEZ CARGO TECNICO DE APOYO

FECHA DE INSPECCION
30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
46	8900	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos) (falta soporte)
47	24264	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
48	24265	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
49	24269	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
50	24274	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
51	25066	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (pasillos)
52	24271	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia Inspección San Martín
53	25069	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia (Inspección San Martín **(descargado)**
54	20965	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	R	Casa de justicia Inspección Villa Nelly (falta soporte)
55	24272	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia Inspección Villa Nelly
56	25076	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de justicia Inspección Villa Nelly
57	20974	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Cementerio
58	20978	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Cementerio anfiteatro **(descargado)**
59	24296	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Edificio secretaria de gobierno / Piso 2
60	24252	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Edificio secretaria de gobierno / Piso 1

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO_2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO_2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 38 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO_2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVER MONCAYO HERNANDEZ CARGO CO DE APOYO FECHA DE INSPECCION **30-sep-24**

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
61	24297	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Edificio secretaria de gobierno / Piso 3
62	13963	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Edificio secretaria de gobierno / Piso 4
63	20742	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Pav
64	20977	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	Pav
65	20979	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Pav (falta soporte)
66	20980	ABC	DIC-2024	20LB	B	M	B	B	B	B	NT	B	B	B	R	Pav (falta soporte)
67	24299	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Pav
68	25075	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - CACY / Baños
69	24245	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - (Secretaria de planeacion)
70	24246	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Entrada al Sotano escaleras
71	24249	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Inspeccion de policia urbanistica
72	24250	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Despacho alcalde
73	24248	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Sotano
74	24247	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Correspondencia externa CACY
75	24251	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Area administrativa

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad. (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
76	24256	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Secretaria General
77	25064	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	B	B	B	B	R	PM - Despacho Alcalde-secretaria privada
78	24253	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Secretaria Infraestructura
79	25078	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	R	PM - Secretaria Hacienda
80	25068	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	R	PM - Pasillo secretaria general **(descargado)**
81	13983	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	R	PM - Rentas 2 piso
82	25067	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	PM - Entrada alcaldia
83	24257	CO_2	DIC-2021	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	PM - Rentas **(No se encontro)**
84	25070	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	PM Cobro coactivo 3 piso
85	24287	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	TIC Secretaria
86	20967	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Secretaria de salud
87	20969	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Secretaria de salud **(descargado)**
88	25061	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	B	Secretaria de desarrollo
89	13959	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Secretaria de desarrollo **(dañado) (bogega SST)**
90	20982	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Secretaria de desarrollo

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION **30-sep-24**

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
106	213931	ABC	DIC-2021	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	STTY - Archivo Terminal **(No se encontro)**
107	21927	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	STTY - Oficina de Agentes **(falta soporte)**
108	21930	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	STTY - Oficina de Agentes **(falta soporte)**
109	24288	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	NT	B	B	STTY - Oficina de Agentes (falta soporte)
110	24255	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	STTY - Oficina secretaria de movilidad (falta soporte)
111	24254	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	NT	B	B	STTY - Oficina secretaria de movilidad (falta soporte)
112	9759	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
113	13858	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
114	13976	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras **(1)**
115	13993	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras **(descargado)**
116	13996	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
117	22407	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	NT	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras **(1)**
118	22408	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras **(2)**
119	23909	ABC	DIC-2024	30LB	B	NT	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras **(descargado)** manometro dañado
120	23912	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras **(descargado) (2)**

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION **30-sep-24**

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
91	24276	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Secretaría de desarrollo (falta soporte)
92	24280	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	Secretaría de desarrollo (falta soporte)
93	24301	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de la mujer
94	8312	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer (falta soporte)
95	24290	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Casa de la mujer
96	25062	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer (falta soporte)
97	9085	ABC	DIC-2024	20LB	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal
98	9086	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal
99	21933	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	B	R	STTY - Archivo Terminal
100	21934	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal **(Baja dañado)**
101	21940	ABC	DIC-2024	150LB	NA	B	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal
102	24279	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal (falta soporte)
103	24291	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal (falta soporte)
104	24302	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal (falta soporte)
105	27015	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	B	STTY - Archivo Terminal

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO_2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldía. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO_2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO_2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR: Richard Javier Moncayo		**REVISADO POR:**	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ — CARGO: TECNICO DE APOYO — FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VALVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
121	25055	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
122	25058	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (1)
123	25059	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (descargado) (2)
124	25063	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (3)
125	25077	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
126	27167	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (4)
127	34488	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras
128	13958	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (descargado)
129	13995	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras (descargado)
130	8544	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras (5)
131	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (descargado) (6)
132	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras (7)
133	13552	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Taller de obras
134	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (8)
135	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (9)

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ | CARGO: TECNICO DE APOYO | FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
136	14408	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
137	34491	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (descargado)
138	34485	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
139	Sin Código	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (3)
140	13990	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
141	14399	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
142	14402	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
143	14406	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
144	14412	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
145	24282	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Taller de obras (falta soporte)
146	13932	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (3)
147	Sin Código	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (4)
148	17042	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
149	13531	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (5)
150	13556	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial (**14111 y 14121**), pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHAD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ | CARGO: TECNICO DE APOYO | FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
151	13974	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
152	14400	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
153	14405	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras
154	14409	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras
155	23914	ABC	DIC-2024	150LB	NA	B	B	B	B	B	NA	B	NT	B	B	Taller de obras
156	24278	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	B	B	B	Taller de obras
157	27832	ABC	DIC-2024	10LB	B	M	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras
158	13977	ABC	DIC-2024	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (6)
159	34495	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras
160	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (10)
161	13558	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras
162	Sin Código	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (11)
163	23910	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NT	B	B	B	NT	B	R	Taller de obras
164	13552	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	NT	B	NT	B	R	Taller de obras (12)
165	23913	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Taller de obras (13)

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ — CARGO: TECNICO DE APOYO — FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
166	24298	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 (Pasillo 1 piso baños)
167	24281	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 2 (Escaleras)
168	24292	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 (Atencion al ciudadano)
169	14116	ABC	DIC-2021	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 (Cuarto eléctrico) **No se encontro**
170	24275	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 (Pasillos Talento Humano)
171	25060	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	NT	B	R	Triada - Piso 1 (Area de baños)
172	14117	ABC	DIC-2024	10LB	B	M	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 / (Gavinete 1 piso)
173	14118	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 / (Auditorio Educacion) **descargado**
174	14119	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 / (Auditorio gavinete) auditorio
175	14111	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 2 (Triada biblioteca secretaria de cultura)
176	14112	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	R	Triada - Piso 1(Gavinete)
177	24285	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	R	Triada - Piso 2 (Biblioteca)
178	25072	ABC	DIC-2024	20LB	B	B	B	B	NA	B	B	B	NT	B	R	Triada - Piso 1 (Recepccion)
179	14114	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	R	Triada - Piso 2 (Sala calidad educativa) **descargado**
180	24261	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - (Bodega Generador) (falta soporte)

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO CO DE APOYO FECHA DE INSPECCION **30-sep-24**

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
181	24258	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Triada - (Bodega Generador) (falta soporte)
182	24296	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Triada - (Bodega Generador) (falta soporte)
183	14120	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	Triada - (Bodega Generador) **(falta soporte)**
184	24277	CO_2	DIC-2024	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 3 (Despacho secretaria educacion)
185	14113	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 1 (Atencion al ciudadano)
186	14121	ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	B	B	B	B	NT	B	B	Triada - Piso 2 (Biblioteca Educacion) **(descargado)**
187	24304	CO2	DIC-2021	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	B	B	NT	B	B	Jovenes y Familias y Accion **(No encontrado)**
	0000	ABC	DIC-2023	10LB	B	M	B	B	NT	B	NT	NT	NT	B	B	Secretaria de Salud **(descargado) (falta soporte)**
	20971	ABC	DIC-2023	10LB	B	M	B	B	NT	B	NT	NT	NT	B	B	Secretaria de Salud **(descargado)**
	20872	ABC	DIC-2023	10LB	B	M	B	B	NT	B	NT	NT	NT	B	B	Secretaria de Salud **(descargado)**
	20968	ABC	DIC-2023	20LB	B	M	B	B	NT	B	NT	NT	NT	B	B	Secretaria de Salud (descargado) **(falta soporte)**

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	**REVISADO POR:**	
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ CARGO TECNICO DE APOYO FECHA DE INSPECCION 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer gabinete
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer gabinete
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer gabinete
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	B	B	B	Casa de la mujer gabinete
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	B	Casa de la mujer gabinete
		ABC	DIC-2024	10LB	B	B	B	B	NT	B	NT	B	NT	B	B	Casa de la mujer gabinete

OBSERVACIONES

Extintores y capacidad: (CO2=55), (ABC 150LB=2), (ABC 30 LB=10, (ABC 20LB=92) y (ABC 10LB=32). **Total = 191 / 21 extintores** descargados (10 ABC de 20 Lbs) ,(7 ABC de 10 lbs) , (4 ABC de 30 lbs).

Se requiere colocar serial a los extintores que no tienen codigo para llevar a tener un mejor control de la ubicacion, capacidad y del total de equipos de la alcaldia. Se requiere de 18 soportes de pared para extintores CO2 y 13 soportes para extintores ABC. Se requiere realizar mantenimiento de pintura de 36 extintores (25 ABC de 20 Lbs, 4 ABC de 10 Lbs, 7 ABC de 30 Lbs).

En el momento no se tiene en cuenta los extintores ubicados en la PBA del municipio de yopal con un total de 9, en los que se encuentran 2 de 10 LBS CO2, 4 de 20 LB ABC y 3 de 30 LB ABC, por tanto no se sumaran dentro del inventario final. Los extintores ABC de 10 Lb con serial **(14111 y 14121)**, pasan a prestamo a la secretaria de cultura y turismo en la biblioteca en la triada junto con 1 camilla.

FIRMAS

ELABORADO POR:	Richard Javier Moncayo	REVISADO POR:	David Leonardo Espitia Castillo
NOMBRE	Richard Javier Moncayo	NOMBRE	David Leonardo Espitia Castillo
CARGO	Tecnico Apoyo	CARGO	Profesional Universitario
FIRMA		FIRMA	

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: RICHARD JAVIER MONCAYO HERNANDEZ | CARGO: TECNICO DE APOYO | FECHA DE INSPECCION: 30-sep-24

CONVENCIONES

B = BUENO / M = MALO / NT = NO TIENE / NA = NO APLICA

No.	CÓDIGO DE INVENTARIO	AGENTE EXTINTOR	FECHA DE VENCIMIENTO	CAPACIDAD	MANÓMETRO	PRESIÓN	VÁLVULA	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	SOPORTE	UBICACIÓN	SEÑALIZACIÓN	ROTULOS	ESTADO GENERAL	DEPENDENCIA
1	24294	CO_2	DIC-2021	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	M	B	M	B	B	PBA
2	27616	ABC	DIC 2021	30LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PBA (Area de taller)
3	Sin Código	ABC	DIC 2021	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	PBA (Baños)
4	24284	CO_2	DIC-2021	10LB	NA	NA	NA	B	B	B	M	B	M	B	B	PBA (Oficina recaudo)
5	25056	ABC	DIC 2021	20LB	B	B	B	B	NT	NT	NT	M	M	B	B	PBA (Oficina recaudo)
6	25073	ABC	DIC 2021	20LB	B	B	B	B	NT	NT	NT	M	M	B	B	PBA (Oficina recaudo)
7	Sin Código	ABC	DIC 2021	30LB	M	M	B	B	B	B	M	B	B	NT	B	PBA (Patas y cabezas)
8	Sin Código	ABC	DIC 2021	20LB	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	PBA (Salón social)
9	Sin Código	ABC	DIC 2020	30LB	B	B	B	B	B	B	NT	M	M	B	B	PBA Almacen (Jabones)

OBSERVACIONES

FIRMAS

ELABORADO POR:

NOMBRE: Richard Javier Moncayo

CARGO: Tecnico Apoyo

FIRMA:

REVISADO POR:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA: