DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
03d8fc11bd63d3d6d902e675773ce4f6651bf2886dcb74ffa75215e9326dabcdd74a861595fc90c855990b5490f67292

Número de Factura: JR-2468
Fecha de Emisión: 18/11/2024
Fecha de Vencimiento: 18/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
Nombre Comercial: JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS
Nit del Emisor: 900590110
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4520

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 66 27 26 LC 18
Teléfono / Móvil: 6015308987
Correo: jrimportacionesymto@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA REGIONAL CUNDINAMARCA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA MOSQUERA.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: KM 7 VIA BOGOTA
Teléfono / Móvil: 6015462323
Correo: dljimenez@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	78181507	3.4 Suministro y cambio correa reparticion 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 285.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.150,00	19.00			$ 285.000,00
2	78181507	3.5 Suministro y cambio de empaque multiple 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
3	78181507	3.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnostico automotor autorizado 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00
4	78181507	3.11 Suministro y cambio bomba de gasolina 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 750.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.500,00	19.00			$ 750.000,00
5	78181507	3.23 Suministro y cambio Fan Cloush 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00
6	78181507	3.30 Suministro y cambio bomba principal de frenos 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.300,00	19.00			$ 270.000,00
7	78181507	3.35 Suministro y cambio de rotula superior derecha 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF551	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00

8	78181507	3.37 Suministro y cambio de rotula superior izquierda 3. RENAULT LOGAN 2007 OBF 551	94	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
9	78181507	1.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnostico automotor autorizado 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 360.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68.400,00	19.00			$ 360.000,00
10	78181507	1.4 Suministro y cambio correa reparticion 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
11	78181507	1.7 Suministro y cambio de empaque de culata 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 950.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.500,00	19.00			$ 950.000,00
12	78181507	1.46 Suministro y cambio bujes centrales barra estabilizadora 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.700,00	19.00			$ 230.000,00
13	78181507	1.52 Suministro y cambio ejes propulsor derecho 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
14	78181507	1.53 Suministro y cambio ejes propulsores izquierdo 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 570.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 108.300,00	19.00			$ 570.000,00
15	78181507	1.109 Suministro y cambio de rieles 1. CHEVROLET LUV D MAX 2011 OFX 508	94	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.750,00	19.00			$ 25.000,00
16	78181507	2.86 Suministro y cambio de rodamiento delantero derecho 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
17	78181507	2.87 Suministro y cambio de rodamiento delantero Izquierdo 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.200,00	19.00			$ 280.000,00
18	78181507	2.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 345.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.550,00	19.00			$ 345.000,00
19	78181507	2.66 Suministro y cambio tijera izquierda superior 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
20	78181507	2.67 Suministro y cambio tijera izquierda inferior 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
21	78181507	2.108 Suministro y cambio bomba de alta 2. VOLKSWAGUEN AMAROK 2000 cc placa OJY 120	94	1,00	$ 985.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 187.150,00	19.00			$ 985.000,00
22	78181507	4.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 4. CHEVROLET VITARA 1.6 Mod 2017 cc placa OGB 627	94	1,00	$ 340.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.600,00	19.00			$ 340.000,00
23	78181507	4.11 Extraccion y montaje bomba de gasolina 4. CHEVROLET VITARA 1.6 Mod 2017 cc placa OGB 627	94	1,00	$ 560.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 106.400,00	19.00			$ 560.000,00
24	78181507	5.4 Suministro y cambio correa reparticion 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 540.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.600,00	19.00			$ 540.000,00

25	78181507	5.6 Suministro y cambio de empaque tapa valvulas 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 530.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.700,00	19.00			$ 530.000,00
26	78181507	5.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
27	78181507	5.5 Suministro y cambio de empaque múltiple 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
28	78181507	5.18 Suministro y cambio manguera inferior radiador 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.200,00	19.00			$ 180.000,00
29	78181507	5.19 Suministro y cambio frasco expansión y o recuperador 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 320.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.800,00	19.00			$ 320.000,00
30	78181507	5.21 Suministro y cambio bomba de agua 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.500,00	19.00			$ 650.000,00
31	78181507	5.62 Suministro y cambio rodamiento rueda trasera izquierda 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
32	78181507	5.63 Suministro y cambio rodamiento rueda trasera derecha 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 380.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.200,00	19.00			$ 380.000,00
33	78181507	5.108 Suministro y cambio bomba de alta 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 1.250.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.500,00	19.00			$ 1.250.000,00
34	78181507	5.115 Suministro y cambio de kit de Embrague 5. DODGE RAM 6500 1994 OUD 153 Volqueta	94	1,00	$ 4.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 931.000,00	19.00			$ 4.900.000,00
35	78181507	7.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 7. AULA MOVIL NISSAN CIL 4167 MOD 2008 ACPM PLACA UPT 313	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
36	78181507	8.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 7. AULA MOVIL NISSAN CIL 4167 MOD 2008 ACPM PLACA UPT 313	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00
37	78181507	9.17 Revisiones generales de condiciones tecnico mecanicas y de gases certificado por centro de diagnóstico automotor autorizado 7. AULA MOVIL NISSAN CIL 4167 MOD 2008 ACPM PLACA UPT 313	94	1,00	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.200,00	19.00			$ 480.000,00

Notas Finales

#$36-02-00-025-951210;6440272;dljimenez@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
18/11/2024 22:55:59
Documento validado por la DIAN:
18/11/2024 22:55:59
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			20.380.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			20.380.000,00
IVA			3.872.200,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			3.872.200,00
Total neto factura (=)			24.252.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	24.252.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083540931 Rango desde: 2468 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2025-11-17