LSP

LABORATORIO SERVIDIESEL POPAYAN

COTIZACION PARA MUNICIPIO DEL BORDO - PATIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RETROCARGADOR CASE 580N					
1	Reparación ejes de la transmisión cambiando las crucetas, retenes ambos lados y mano de obra	GLB	1	$ 2.326.320	$ 2.326.320
2	Cuchilla	UND	1	$ 63.180	$ 63.180
3	Terminales dirección	UND	1	$ 870.480	$ 870.480
4	Empaquetadura del gato del bum	UND	1	$ 1.109.160	$ 1.109.160
5	Diente completo	UND	1	$ 266.760	$ 266.760
6	Tuercas	UND	4	$ 2.106	$ 8.424
7	Válvula de wue	UND	1	$ 1.109.160	$ 1.109.160
8	Arandelas	UND	8	$ 1.685	$ 13.478
9	Empaquetadura caja de dirección, Incluido el servicio técnico de mano de obra	GLB	1	$ 702.000	$ 702.000
10	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 183.600	$ 183.600
11	Servicio técnico de prensa hidráulica, reconstruccion de cuñero y rosca bosine	GLB	1	$ 1.533.600	$ 1.533.600
12	Mantenimiento radiador	UND	1	$ 648.000	$ 648.000
13	Engrase de rodillos	GLB	1	$ 216.000	$ 216.000
14	Suministro e instalación de mangueras para el sistema hidráulico	GLB	1	$ 2.052.000	$ 2.052.000

LSP

LABORATORIO SERVIDIESEL POPAYAN

				SUBTOTAL	$ 11.102.162
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN 973					
15	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 745.308	$ 745.308
16	Reparación inyector cambiando tobera, empaquetaduras externas y empaquetaduras internas, mano de obra calibración	GLB	2	$ 1.296.000	$ 2.592.000
17	Bomba transferencia	UND	1	$ 626.400	$ 626.400
18	Suministro de aceite para la volqueta	GLB	1	$ 210.600	$ 210.600
19	Limpiador electrónico	UND	1	$ 35.100	$ 35.100
20	Reten	UND	1	$ 25.272	$ 25.272
21	Tornillos de 9/16 x 1 1/2	UND	4	$ 7.020	$ 28.080
22	Acople de manguera	UND	1	$ 238.680	$ 238.680
23	Bujes	UND	2	$ 49.140	$ 98.280
24	Servicio técnico cambio de bujes	GLB	1	$ 166.320	$ 166.320
25	Rines llanta	UND	2	$ 631.800	$ 1.263.600
26	Bocin	UND	1	$ 1.053.000	$ 1.053.000
27	Campana	UND	1	$ 533.520	$ 533.520
28	Empaque bocin	UND	1	$ 14.871	$ 14.871
29	Reten especial	UND	1	$ 84.240	$ 84.240
30	Juego de tuercas y pernos	JUEGO	1	$ 38.880	$ 38.880
31	Servicio de soldadura	GLB	1	$ 84.240	$ 84.240
32	Bujes B60 C70	UND	2	$ 133.380	$ 266.760
33	Multiplicador	UND	1	$ 589.680	$ 589.680
34	Mano de obra instalación multiplidor	GLB	1	$ 166.320	$ 166.320
35	Rachets	UND	2	$ 199.800	$ 399.600
36	Juego de bandas	JUEGO	1	$ 1.188.000	$ 1.188.000
37	Servicio técnico de bajar ruedas de los 2 lados para cambiar rachets, bandas y engrase rodamiento	GLB	1	$ 1.922.400	$ 1.922.400

LSP

LABORATORIO SERVIDIESEL POPAYAN

38	Bomba hidráulica del volco, soldaduras y empaquetadura del gato	GLB	1	$ 4.337.820	$ 4.337.820
				SUBTOTAL	$ 16.708.971
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN-972					
39	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 745.308	$ 745.308
40	Central	UND	2	$ 16.848	$ 33.696
41	Hojas de resorte (3,4 y 5)	UND	3	$ 419.796	$ 1.259.388
42	Buje	UND	1	$ 49.140	$ 49.140
43	Tornillo	UND	1	$ 7.299	$ 7.299
44	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas	GLB	1	$ 950.400	$ 950.400
45	Suministro e instalación de los filtros y aceite del motor	GLB	1	$ 1.706.400	$ 1.706.400
46	Válvula de ahogo	UND	1	$ 157.680	$ 157.680
47	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 183.600	$ 183.600
				SUBTOTAL	$ 5.092.911
				SUMATORIA SUBTOTALES	$ 32.904.044
				IVA 19%	$ 6.251.768
				TOTAL	$ 39.155.812

ATENTAMENTE

Luis Hervey Ruiz P.

LUIS HERVEY RUIZ PERDOMO
C.C 10 300 427
CEL. 300 482 8323

LABORATORIO TECNICA DIESEL
NIT: 10.543.564

COTIZACION

Señores
Municipio de Patía
Secretaria de Infraestructura

Presento a consideración la cotización para mantenimiento de vehículos y maquinaria amarilla de acuerdo con los solicitado.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RETROCARGADOR CASE 580N					
1	Reparación ejes de la transmisión cambiando las crucetas, retenes ambos lados y mano de obra	GLB	1	$ 2.154.000	$ 2.154.000
2	Cuchilla	UND	1	$ 58.500	$ 58.500
3	Terminales dirección	UND	1	$ 806.000	$ 806.000
4	Empaquetadura del gato del bum	UND	1	$ 1.027.000	$ 1.027.000
5	Diente completo	UND	1	$ 247.000	$ 247.000
6	Tuercas	UND	4	$ 1.950	$ 7.800
7	Válvula de wue	UND	1	$ 1.027.000	$ 1.027.000
8	Arandelas	UND	8	$ 1.560	$ 12.480
9	Empaquetadura caja de dirección, incluido el servicio técnico de mano de obra	GLB	1	$ 650.000	$ 650.000
10	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 170.000	$ 170.000
11	Servicio técnico de prensa hidráulica, reconstruccion de cuñero y rosca bosine	GLB	1	$ 1.420.000	$ 1.420.000
12	Mantenimiento radiador	UND	1	$ 600.000	$ 600.000
13	Engrase de rodillos	GLB	1	$ 200.000	$ 200.000
14	Suministro e instalación de mangueras para el sistema hidráulico	GLB	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000
				SUBTOTAL	**$ 10.279.780**

Dirección: calle 1 Nro. 8-65 B/ Modelo
Teléfonos: 8 308797 - 316 864 4445
Email: tecnicadieselpopayan@hotmail.com
Popayan-Cauca

LABORATORIO TECNICA DIESEL
NIT: 10.543.564

VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN 973					
15	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 690.100	$ 690.100
16	Reparación inyector cambiando tobera, empaquetaduras externas y empaquetaduras internas, mano de obra calibración	GLB	2	$ 1.200.000	$ 2.400.000
17	Bomba transferencia	UND	1	$ 580.000	$ 580.000
18	Suministro de aceite para la volqueta	GLB	1	$ 195.000	$ 195.000
19	Limpiador electrónico	UND	1	$ 32.500	$ 32.500
20	Reten	UND	1	$ 23.400	$ 23.400
21	Tornillos de 9/16 x 1 1/2	UND	4	$ 6.500	$ 26.000
22	Acople de manguera	UND	1	$ 221.000	$ 221.000
23	Bujes	UND	2	$ 45.500	$ 91.000
24	Servicio técnico cambio de bujes	GLB	1	$ 154.000	$ 154.000
25	Rines llanta	UND	2	$ 585.000	$ 1.170.000
26	Bocin	UND	1	$ 975.000	$ 975.000
27	Campana	UND	1	$ 494.000	$ 494.000
28	Empaque bocin	UND	1	$ 13.769	$ 13.769
29	Reten especial	UND	1	$ 78.000	$ 78.000
30	Juego de tuercas y pernos	JUEGO	1	$ 36.000	$ 36.000
31	Servicio de soldadura	GLB	1	$ 78.000	$ 78.000
32	Bujes B60 C70	UND	2	$ 123.500	$ 247.000
33	Multiplicador	UND	1	$ 546.000	$ 546.000
34	Mano de obra instalación multiplidor	GLB	1	$ 154.000	$ 154.000
35	Rachets	UND	2	$ 185.000	$ 370.000
36	Juego de bandas	JUEGO	1	$ 1.100.000	$ 1.100.000
37	Servicio técnico de bajar ruedas de los 2 lados para cambiar rachets, bandas y engrase rodamiento	GLB	1	$ 1.780.000	$ 1.780.000
38	Bomba hidráulica del volco, soldaduras y empaquetadura del gato	GLB	1	$ 4.016.500	$ 4.016.500
				SUBTOTAL	**$ 15.471.269**
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN-972					
39	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 690.100	$ 690.100

Dirección: calle 1 Nro. 8-65 B/ Modelo
Teléfonos: 8 308797 - 316 864 4445
Email: tecnicadieselpopayan@hotmail.com
Popayan-Cauca

LABORATORIO TECNICA DIESEL
NIT: 10.543.564

40	Central	UND	2	$ 15.600	$ 31.200
41	Hojas de resorte (3,4 y 5)	UND	3	$ 388.700	$ 1.166.100
42	Buje	UND	1	$ 45.500	$ 45.500
43	Tornillo	UND	1	$ 6.758	$ 6.758
44	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas	GLB	1	$ 880.000	$ 880.000
45	Suministro e instalación de los filtros y aceite del motor	GLB	1	$ 1.580.000	$ 1.580.000
46	Válvula de ahogo	UND	1	$ 146.000	$ 146.000
47	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 170.000	$ 170.000
				SUBTOTAL	**$ 4.715.658**
				SUMATORIA SUBTOTALES	$ 30.466.707
				IVA 19%	$ 5.788.674
				TOTAL	**$ 36.255.381**

Atentamente:

JAVIER AGUIRRE
Rep Legal: LABORATORIO TECNICA DIESEL
Contratista

Dirección: calle 1 Nro. 8-65 B/ Modelo
Teléfonos: 8 308797 - 316 864 4445
Email: tecnicadieselpopayan@hotmail.com
Popayan-Cauca

TALLER VALENCIA AUTOS

NIT. 76.304.195-1 Régimen Común
FERNANDO VALENCIA
Técnico Automotriz

COTIZACION MUNICIPIO DE BORDO PATIA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA ADSCRITOS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PATÍA CAUCA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RETROCARGADOR CASE 580N					
1	Reparación ejes de la transmisión cambiando las crucetas, retenes ambos lados y mano de obra	GLB	1	$ 2.240.160	$ 2.240.160
2	Cuchilla	UND	1	$ 60.840	$ 60.840
3	Terminales dirección	UND	1	$ 838.240	$ 838.240
4	Empaquetadura del gato del bum	UND	1	$ 1.068.080	$ 1.068.080
5	Diente completo	UND	1	$ 256.880	$ 256.880
6	Tuercas	UND	4	$ 2.028	$ 8.112
7	Válvula de wue	UND	1	$ 1.068.080	$ 1.068.080
8	Arandelas	UND	8	$ 1.622	$ 12.979
9	Empaquetadura caja de dirección, incluido el servicio técnico de mano de obra	GLB	1	$ 676.000	$ 676.000
10	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 176.800	$ 176.800
11	Servicio técnico de prensa hidráulica, reconstruccion de cuñero y rosca bosine	GLB	1	$ 1.476.800	$ 1.476.800
12	Mantenimiento radiador	UND	1	$ 624.000	$ 624.000
13	Engrase de rodillos	GLB	1	$ 208.000	$ 208.000
14	Suministro e instalación de mangueras para el sistema hidráulico	GLB	1	$ 1.976.000	$ 1.976.000
				SUBTOTAL	**$ 10.690.971**
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN 973					
15	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 717.704	$ 717.704

TALLER VALENCIA AUTOS

NIT. 76.304.195-1 Régimen Común
FERNANDO VALENCIA
Técnico Automotriz

16	Reparación inyector cambiando tobera, empaquetaduras externas y empaquetaduras internas, mano de obra calibración	GLB	2	$ 1.248.000	$ 2.496.000
17	Bomba transferencia	UND	1	$ 603.200	$ 603.200
18	Suministro de aceite para la volqueta	GLB	1	$ 202.800	$ 202.800
19	Limpiador electrónico	UND	1	$ 33.800	$ 33.800
20	Reten	UND	1	$ 24.336	$ 24.336
21	Tornillos de 9/16 x 1 1/2	UND	4	$ 6.760	$ 27.040
22	Acople de manguera	UND	1	$ 229.840	$ 229.840
23	Bujes	UND	2	$ 47.320	$ 94.640
24	Servicio técnico cambio de bujes	GLB	1	$ 160.160	$ 160.160
25	Rines llanta	UND	2	$ 608.400	$ 1.216.800
26	Bocin	UND	1	$ 1.014.000	$ 1.014.000
27	Campana	UND	1	$ 513.760	$ 513.760
28	Empaque bocin	UND	1	$ 14.320	$ 14.320
29	Reten especial	UND	1	$ 81.120	$ 81.120
30	Juego de tuercas y pernos	JUEGO	1	$ 37.440	$ 37.440
31	Servicio de soldadura	GLB	1	$ 81.120	$ 81.120
32	Bujes B60 C70	UND	2	$ 128.440	$ 256.880
33	Multiplicador	UND	1	$ 567.840	$ 567.840
34	Mano de obra instalación multiplidor	GLB	1	$ 160.160	$ 160.160
35	Rachets	UND	2	$ 192.400	$ 384.800
36	Juego de bandas	JUEGO	1	$ 1.144.000	$ 1.144.000
37	Servicio técnico de bajar ruedas de los 2 lados para cambiar rachets, bandas y engrase rodamiento	GLB	1	$ 1.851.200	$ 1.851.200

TALLER VALENCIA AUTOS

NIT. 76.304.195-1 Régimen Común
FERNANDO VALENCIA
Técnico Automotriz

38	Bomba hidráulica del volco, soldaduras y empaquetadura del gato	GLB	1	$ 4.177.160	$ 4.177.160
				SUBTOTAL	$ 16.090.120
VOLQUETA INTERNACIONAL PLACA SHN-972					
39	Hoja de resorte principal	UND	1	$ 717.704	$ 717.704
40	Central	UND	2	$ 16.224	$ 32.448
41	Hojas de resorte (3,4 y 5)	UND	3	$ 404.248	$ 1.212.744
42	Buje	UND	1	$ 47.320	$ 47.320
43	Tornillo	UND	1	$ 7.028	$ 7.028
44	Mantenimiento general al sistema de inyección, limpiando, recalibrando los inyectores y suministrando arandelas	GLB	1	$ 915.200	$ 915.200
45	Suministro e instalación de los filtros y aceite del motor	GLB	1	$ 1.643.200	$ 1.643.200
46	Válvula de ahogo	UND	1	$ 151.840	$ 151.840
47	Suministro e instalación crucetas cardan	GLB	1	$ 176.800	$ 176.800
				SUBTOTAL	$ 4.904.284
				SUMATORIA SUBTOTALES	$ 31.685.375
				IVA 19%	$ 6.020.221
				TOTAL	$ 37.705.596

ATENTAMENTE

TALLER VALENCIA AUTOS NIT. 76.304.195-1

FERNANDO VALENCIA
NIT 76.304.195-1