Respuesta a requerimiento de Diagnostico y necesidad de las impresoras y escáner de la Personería de Floridablanca.

Diagnóstico de equipos periféricos de la Personería municipal de Floridablanca:

- Impresora multifuncional laser Ricoh MP 501SPF:

Equipo periférico en funcionamiento, con deterioro moderado en rodillos alimentadores y deterioro significativo unidad de cilindro.

- Impresora multifuncional laser Ricoh MP C2003:

Equipo periférico no funcional, se encuentran daños irreversibles de la PCU negra, toner de copiadora y de toner de color: negro, amarillo, cyan y magenta.

- Impresora multifuncional EcoTank Epson L565:

Equipo periférico en funcionamiento, cuenta con un deterioro del 60% por el tiempo de uso.

- Impresora multifuncional EcoTank Epson L3210:

Equipo periférico en funcionamiento, en perfecto estado.

- Escáner marca Kodak i2620:

Equipo en funcionamiento.

Necesidad de los periféricos de la Personería municipal de Floridablanca:

- Impresora multifuncional laser Ricoh MP 501SPF:

Mantenimiento preventivo, y correctivo de rodillos alimentadores y unidad de cilindro.

- Impresora multifuncional laser Ricoh MP C2003:

Mantenimiento preventivo, y correctivo PCU negra, toner de copiadora, y de toner de color: negro, amarillo, cyan y magenta.

- ❖ Impresora multifuncional EcoTank Epson L565:

Mantenimiento Preventivo

- ❖ Impresora multifuncional EcoTank Epson L3210:

Mantenimiento preventivo

- ❖ Escáner marca Kodak i2620:

Mantenimiento preventivo (Desarme, limpieza, cambio de rodillos de alimentación, lubricación y ensamble

*Mantenimiento preventivo impresoras: Desarme, limpieza, cambio de almohadillas, limpieza de cabezales, lubricación, ensamble y reseteo de contadores.

Proyecto: *Jesús Francisco Mendoza Pastrana, Ing. de sistemas CPS001-2024*