ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 12A E	CL 40A S	CL B BIS S	CIV	4004331

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [ ]
  - Rigido: [X]
  - Articulado: [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	6,23	Mts	209062
Largo	42,44	Mts	
AREA	264,59	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	15	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x						
Grieta de Esquina		x						
Escalonamiento			x					
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x					

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 12 A E	CL 43 A S	DG 44 A S	CIV	4005181

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 Barrio: ALTAMIRA

Nombre UPZ: Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	5,82	Mts	211033
	Largo	188,20	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	1095,73	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	30	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	180	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales			x					
Fisuras transversales			X				X	
Perdida de Material				X				

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 15 E	CL 46C S	CL 46D S	CIV	4005694

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

- Asfáltico: [ ]
- Rigido: [X]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,71	Mts	212183
Largo	35,93	Mts	
AREA	277,04	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,6	Ancho	
Largo	3	Largo	
Total m2	16,8	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		X				X		
Grieta de Esquina		X				X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 42 S	KR 10 E	KR 11 E	4004517

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,49	Mts	209462
Largo	48,50	Mts	
AREA	314,89	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	3	Largo	
Total m2	12	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		X				X		
Grieta de Esquina		X				X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			X			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 11 E	CL 36 H S	CL36 H BIS S	CIV	4006777

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: LOS ALPES

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado:		DE LA VIA
Fresado Estabilizado:		

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
	Ancho	10,66	Mts	214523
	Largo	38,38	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	409,12	Mts2	
Rigido: [ ]				
Articulado: [ ]				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,20	Ancho (Mts)	1,20		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9,3	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	46,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches				X			X	
Ahuellamiento				X			X	
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales						X		
Perdida de Material						X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36 HS	KR 8 C E	KR 8 C E	CIV	4007383

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: SAN VICENTE

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	8,90	Mts	214487
Largo	11,57	Mts	
AREA	67,07	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,5	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	33,75	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo						x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 11E	CL 36 G BIS A S	CL 36 H S	CIV	4003609

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: LOS ALPES

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: Circuito Movilidad

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	11,13	Mts 207813
		Largo	71,13,	Mts
Asfáltico:	X	AREA	842,48	Mts2
Rigido:				
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,30	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,3	Ancho	
Largo	6,7	Largo	
Total m2	55,61	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X					X
Baches				X				X
Ahuellamiento				X				X
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales				X				
Perdida de Material				X				

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36 H S	KR 8F E	KR 9 E	CIV	4006762

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: SAN VICENTE

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	5,82	Mts	214493
	Largo	89,80	Mts	
Asfáltico: [ ]	AREA	522,57	Mts2	

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,7	Ancho	
Largo	3	Largo	
Total m2	11,1	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida			X				x	
Grieta de Esquina			X				x	
Escalonamiento			X				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36I S	KR 8 BIS E	CL36 H BIS S	CIV	4003461

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: SAN VICENTE

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:
- [ ]
- Asfáltico: [ ]
- Rigido: [X]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	4,90	Mts	207519
Largo	41,01	Mts	
AREA	201,06	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,1	Ancho	
Largo	2,5	Largo	
Total m2	15,25	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 36 K BIS S	KR 8 BIS E	KR 8 E	CIV	4003530

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: BELLAVISTA SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	5,93	Mts	207657
	Largo	49,44	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	293,38	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	3,1	Largo	
Total m2	18,6	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X		X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 41A S	KR 8B S	KR 8C E	CIV	4008143

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,81	Mts	91017494
Largo	22,46	Mts	
AREA	130,48	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	X	No existe		No existe	X
Parcial		Parcial	X	Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9,8	Ancho	
Largo	6,5	Largo	
Total m2	63,7	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				X		x		
Ahuellamiento				X		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				X		X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos							x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 8E	CL 41A S	CL 42 S	4004436

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	6,51	Mts	209293
	Largo	88,10	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	573,95	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,4	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	29,6	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 43A BIS S	KR 7A BIS E	CL 43A S	CIV	4004757

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,84 Mts	210038
		Largo	44,80 Mts	
Asfáltico:	[X]	AREA	306,52 Mts2	
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	12,8	Ancho	
Largo	3,2	Largo	
Total m2	40,96	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 43 BIS S	CL 43B S	KR 7 E	CIV	4004730

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	6,55	Mts	209963
Largo	69,50	Mts	
AREA	455,19	Mts2	

Tipo de Pavimento:

- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	17,5	Total m2	
Ancho	10	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	45	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material	X				X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:				CIV	4006240

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 — Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

- Asfáltico: [ ]
- Rigido: [X]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	1,51	Mts	213284
Largo	63,33	Mts	
AREA	528,36	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	15,2	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	91,2	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 13D E	CL 56 S	CL 57 S	CIV	4006293

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 — Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
	Ancho	6,13 Mts	213392
	Largo	74,78 Mts	
Asfáltico: [ ]	AREA	458,23 Mts2	

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9,8	Ancho	
Largo	2,1	Largo	
Total m2	20,58	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	DG 56 BIS S	CL 56 S	CL 57 S	4008447

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,08	Mts	91011245
Largo	57,28	Mts	
AREA	405,73	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,20	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,2	Ancho	
Largo	3,3	Largo	
Total m2	27,06	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 56 S	TV 14 E	TV 14 A	4006253

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado: [ ] DE LA VIA
Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:
[ ]
Asfáltico: [ ]
Rigido: [X]
Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,74	Mts	213308
Largo	54,21	Mts	
AREA	365,62	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,2	Ancho	
Largo	3,3	Largo	
Total m2	27,06	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		C	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material	X							

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 56 S	TV 14 F E	KR 15 E	4006273

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 Barrio: SAN RAFAEL USME

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: ATERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	8,07	Mts	213347
	Largo	36,27	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	292,65	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9	Ancho	
Largo	3,8	Largo	
Total m2	34,2	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 15 E	CL 49A S	CL 50 S	CIV	4006181

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 51 — Barrio: EL PINAR

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado:	[ ] — DE LA VIA
Fresado Estabilizado:	[ ]
Tipo de Pavimento:	[ ]
Asfáltico:	[X]
Rigido:	[ ]
Articulado:	[ ]

			PK-ID
Ancho	8,79	Mts	213176
Largo	58,89	Mts	
AREA	517,74	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

	ANDENES			SEPARADOR	
	Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,4	Ancho	
Largo	3,46	Largo	
Total m2	11,764	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42 S	KR 11 E	KR 11 BIS ESTE	CIV	4004554

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
	Ancho	5,97 Mts	209530
	Largo	84,56 Mts	
Asfáltico: [ ]	AREA	504,83 Mts2	

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,3	Ancho	
Largo	3,2	Largo	
Total m2	23,36	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		X					X	
Grieta de Esquina		X					X	
Escalonamiento			X				X	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 9A E	CL 42A S	CL 42B S	CIV	4004719

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	6,70	Mts	209935
	Largo	106,77	Mts	
Asfáltico: [ ]	AREA	715,18	Mts2	

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,95	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	10	Ancho	
Largo	30	Largo	
Total m2	300	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42A S	KR 9 E	KR 9A E	CIV	4004563

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO DE MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	5,24	Mts	209553
Largo	44,80	Mts	
AREA	234,56	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	2,4	Largo	
Total m2	7,2	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 13 B S	KR 24B E	KR 24C E	CIV	4008562

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: RURAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS	
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA	
Fresado Estabilizado:	[ ]		
Tipo de Pavimento:	[ ]		
Asfáltico:	[X]		
Rigido:	[ ]		
Articulado:	[ ]		

			PK-ID
Ancho	5,15	Mts	91016372
Largo	62,32	Mts	
AREA	320,85	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,5	Ancho	
Largo	10	Largo	
Total m2	25	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 25A E	KR 24C E	CL 13C S	CIV	4008151

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
		Ancho	5,92 Mts	214673
		Largo	55,72 Mts	
Asfáltico:	[X]	AREA	329,62 Mts2	
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,00	Ancho (Mts)	0,00		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	54	Largo	
Total m2	162	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X			X	
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 24C E	CL 13D S	CL 14 S	CIV	4008152

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 9-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: AGUAS CLARAS

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	7,02	Mts	1029660
Largo	36,90	Mts	
AREA	259,03	Mts2	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,00	Ancho (Mts)	0,30		

AREA DE AFECTACION

Ancho	17	Ancho	
Largo	2,8	Largo	
Total m2	47,6	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 21 E	CL 15 S	CL 16S	4006972

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
[ ]	Ancho	7,85	Mts	91029636
	Largo	32,55	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	255,47	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9	Ancho	
Largo	2,8	Largo	
Total m2	25,2	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X		X			
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 25 A E	CL 19 S	CL 20 S	4007066

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	7,32	Mts	01029650
Largo	30,04	Mts	
AREA	219,77	Mts2	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	4,2	Largo	
Total m2	12,6	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		x					x	
Baches		x					x	
Ahuellamiento			x				x	
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			x				x	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 25A E	CL 22 S	CL 23 S	4007086

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 9-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	9,02	Mts	1029667
Largo	30,80	Mts	
AREA	277,76	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	10	Largo	
Total m2	60	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X		X			
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 6	CL 11 S	CL 12 S	CIV	4000284

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 33 — Barrio: SANTA ANA SUR

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	5,88	Mts 200801
		Largo	89,82	Mts
Asfáltico:	[X]	AREA	528,36	Mts2
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	17,5	Total m2	
Ancho	10	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	45	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36 H S	KR 8C E	KR8F E	CIV	4007383

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: SAN VICENTE

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	5,88	Mts	473671
Largo	89,82	Mts	
AREA	528,36	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,20	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	17,5	Total m2	
Ancho	10	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	45	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					X	
Grieta de Esquina		x					X	
Escalonamiento			x				X	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5 E	CL 30A BIS S	CL 31 S	CIV	4002383

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: SANTA INES SUR II

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,87	Mts	206052
Largo	53,96	Mts	
AREA	370,66	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,8	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	27,3	Total m2	
Ancho	12,5	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	43,75	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 5 E	CL 29 S	CL 29A S	4002077

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: SANTA INES SUR II

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,59	Mts	205431
Largo	66,30	Mts	
AREA	437,21	Mts2	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	25	Ancho	
Largo	7,5	Largo	
Total m2	187,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 1A E	CL 25 S	CL 26 S	CIV	4001362

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 34 — Barrio: MONTEBELLO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	6,59	Mts	203694
	Largo	66,30	Mts	
Asfáltico: [ ]	AREA	437,21	Mts2	
Rigido: [X]				
Articulado: [ ]				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,5	Ancho	
Largo	1,2	Largo	
Total m2	7,8	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8E	CL 26 S	CL 27 S	CIV	4001620

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: SAN PEDRO

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

- [ ]
- Asfáltico: [ ]
- Rigido: [X]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,05	Mts	204396
Largo	45,76	Mts	
AREA	322,59	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	12,5	Ancho	
Largo	7,8	Largo	
Total m2	97,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8E	CL 27 S	CL 27A S	CIV	4001687

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: SAN PEDRO

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,42	Mts	204549
Largo	38,83	Mts	
AREA	288,22	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,80	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	27	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 32 A S	KR 1 B	KR 1 D	CIV	4002249

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 34 — Barrio: BELLO HORIZONTE

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [X]
  - Rigido: [ ]
  - Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,15	Mts	205803
Largo	60,90	Mts	
AREA	374,82	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,40	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	11,3	Ancho	
Largo	5,5	Largo	
Total m2	62,15	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 7	CL 31 S	CL 32 S	4001469

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 34 Barrio: SAN ISIDRO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	9,10	Mts	203991
	Largo	60,58	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	563,84	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	19	Largo	
Total m2	114	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 9	CL 34 S	CL 34 A S	CIV	4001303

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 34 Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
		Ancho	8,06	Mts	203533
		Largo	23,43	Mts	
Asfáltico:	[X]	AREA	188,83	Mts2	
Rigido:	[ ]				
Articulado:	[ ]				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	8,5	Largo	
Total m2	51	Total m2	
Ancho	7	Ancho	
Largo	9,1	Largo	
Total m2	63,7	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7A	CL 30D S	CL F S	CIV	4001187

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

- [ ]
- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,26	Mts	203225
Largo	62,52	Mts	
AREA	453,75	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	20	Total m2	
Ancho	8	Ancho	
Largo	4,5	Largo	
Total m2	36	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 15 S	KR 7A	KR 7B	CIV	4000347

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 33 — Barrio: SOSIEGO

Nombre UPZ: SOCIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [ ]
  - Rigido: [X]
  - Articulado: [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	6,10	Mts	200979
Largo	54,56	Mts	
AREA	332,65	Mts2	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	20	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	160	Total m2	
Ancho	10	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	60	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales				X	X			
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 19 S	KR 8	KR 8A	CIV	4000486

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 33 — Barrio: SOSIEGO

Nombre UPZ: SOCIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	9,40	Mts	201350
Largo	78,15	Mts	
AREA	734,73	Mts2	

Tipo de Pavimento:

- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,20	Ancho (Mts)	1,20		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	12,25	Total m2	
Ancho	4	Ancho	
Largo	3,6	Largo	
Total m2	14,4	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR8 E	CL 6 SUR	CL6 BIS S	4008649

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: VITELMA

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: CIRCUITO DE MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado: [ ] DE LA VIA
Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	50,28	Mts	471253
	Largo	9,04	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	454,33	Mts2	

Rigido: [ ]
Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	18	Largo	
Total m2	72	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2	0	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 3 E	TV 1A	CL 3S	4008289

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: BUENOS AIRES

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	6,65	Mts	471253
	Largo	73,24	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	487,36	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,20	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	12	Ancho	
Largo	7,5	Largo	
Total m2	90	Total m2	
Ancho	4,8	Ancho	
Largo	8,3	Largo	
Total m2	39,84	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X		X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X		X			
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 10S	DG 9ABIS S	CLL 11S	CIV	4000620

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: LA MARIA

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	6,94	Mts	201765
	Largo	204,95	Mts	
Asfáltico: [X]	AREA	1423,28	Mts2	

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	1,40		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,7	Ancho	
Largo	9,5	Largo	
Total m2	35,15	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 14S	KR 22 E	SE	4007517

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: SAN CRISTOBAL SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	5,91	Mts	91016377
	Largo	42,62	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	0,90	Ancho (Mts)	0,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,7	Ancho	
Largo	6,5	Largo	
Total m2	17,55	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:				CIV	4008809

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 6-nov-24 — Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 — Barrio: TIBAQUE URBANO

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	5,91	Mts	91063548
Largo	42,62	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[X]	No existe	[X]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)		Ancho (Mts)			

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,7	Ancho	
Largo	22,5	Largo	
Total m2	60,75	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	SE	CL 13D	KR 24 E	4001756

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 6-nov-24 Responsable : EDISON RINCON

UPZ: 32 Barrio: AGUAS CLARAS

Nombre UPZ: SAN BLAS Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: RURAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	5,91	Mts	204690
	Largo	42,62	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	X	No existe	X	No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)		Ancho (Mts)			

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,7	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	30,45	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches				X		X		
Ahuellamiento				X			X	
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X		X			
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 1A S	KR 6	KR 7	CIV	4000022

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: LAS BRISAS

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	12,34	Mts	200068
Largo	242,03	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,65	Ancho (Mts)	3,90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	12,34	Ancho	
Largo	19,36	Largo	
Total m2	238,93	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches		X				X		
Ahuellamiento		X				X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8	CL 7 S	CL 8 S	CIV	4000130

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: NARIÑO SUR

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	10,31	Mts	200361
Largo	111,04	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,31	Ancho (Mts)	1,83		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,22	Ancho	
Largo	8,88	Largo	
Total m2	64,11	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo				X			X	
Baches						X		
Ahuellamiento		X						
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS








ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8	CL 15 S	CL 17 S	CIV	4000365

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: SOCIEGO

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	12,18	Mts	201027
Largo	127,00	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,57	Ancho (Mts)	3,57		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,53	Ancho	
Largo	6,35	Largo	
Total m2	54,14	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches				X			X	
Ahuellamiento			X			X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8	CL 17 S	CL 18 S	CIV	4000424

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: SOCIEGO

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	10,19 Mts	201199
		Largo	131,25 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,62	Ancho (Mts)	3,21		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,13	Ancho	
Largo	19,69	Largo	
Total m2	140,43	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales			X				X	
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS











ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 17 S	KR 7B	KR 8	CIV	4000379

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: SOCIEGO

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	13,27 Mts	201066
		Largo	48,99 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,31	Ancho (Mts)	3,31		

AREA DE AFECTACION

Ancho	10,62	Ancho	
Largo	9,80	Largo	
Total m2	104,02	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X			X	
Ahuellamiento			X			X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS












ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 6	CL 8A S	CL 9 S	CIV	4000217

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 5-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 Barrio: SAN JAVIER

Nombre UPZ: SOSIEGO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
[ ]	Ancho	12,28	Mts	200601
[ ]	Largo	53,19	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,68	Ancho (Mts)	1,96		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,60	Ancho	
Largo	7,45	Largo	
Total m2	64,01	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales			X			X		
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 9A S	KR 4	KR 5	CIV	4000314

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 5-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 Barrio: SAN JAVIER

Nombre UPZ: SOSIEGO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,46	Mts	200878
Largo	85,56	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,78	Ancho (Mts)	2,78		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,81	Ancho	
Largo	13,69	Largo	
Total m2	79,59	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X				X		
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS








ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 4	CL 7BIS S	CL 7A S	CIV	4000235

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: BUENOS AIRES

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	4,66	Mts	200656
Largo	65,68	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,16	Ancho (Mts)	1,16		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,66	Ancho	
Largo	22,99	Largo	
Total m2	107,12	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento		X				X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS








ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 9 S	SIN ESTABLECER	KR 5 E	CIV	4007664

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: LA MARIA

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,98 Mts	91022040
		Largo	102,96 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[X]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)		Ancho (Mts)	1,00		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,98	Ancho	
Largo	15,44	Largo	
Total m2	107,80	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales			X				X	
Fisuras transversales			X				X	
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. EXISTE ANDEN EN UN SOLO COSTADO EL CUAL SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 11 S	CL 10 S	KR 12 E	CIV	4000639

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: HOYA SAN CRISTOBAL

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS			
Afirmado:		DE LA VIA			
Fresado Estabilizado:					PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	14,75	Mts	201812
		Largo	78,70	Mts	
Asfáltico:	X				
Rigido:					
Articulado:					

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial	X	Parcial	X	Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)	1,57	Ancho (Mts)	1,57		

AREA DE AFECTACION

Ancho	14,75	Ancho	
Largo	51,16	Largo	
Total m2	754,54	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo	X				X			
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X					X	
Fisuras transversales		X					X	
Perdida de Material				X				X

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 13 S	KR 17 E	KR 18 E	CIV	4000818

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SAN CRISTOBAL SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,48	Mts	202292
Largo	106,16	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,31	Ancho (Mts)	1,95		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,24	Ancho	
Largo	8,49	Largo	
Total m2	44,47	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento		X			X			
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X			X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE (EN CIV SE ENCUENTRA COMO RIGIDO), EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 19A E	CL 13 S	KR 20 E	CIV	4000984

Incluye cruce: X SI ☐ NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SAN CRISTOBAL SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular X — Peatonal ☐ — Existen rutas de buses: X SI ☐ NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : ☐ — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: ☐ — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: ☐
- Tipo de Pavimento: ☐

			PK-ID
Ancho	5,87	Mts	202704
Largo	90,88	Mts	

- Asfáltico: ☐
- Rigido: X
- Articulado: ☐

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	☐	No existe	☐	No existe	X
Parcial	☐	Parcial	☐	Parcial	☐
Completo	X	Completo	X	Completo	☐
Ancho (Mts)	1,80	Ancho (Mts)	2,30		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,11	Ancho	
Largo	22,72	Largo	
Total m2	93,36	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina			X			X		
Escalonamiento				X			X	
Pulimento								
Sello de Juntas		X				X		
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 22 E	CL 13A S	CL 14 S	CIV	4008548

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SAN CRISTOBAL SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,44	Mts	701257
Largo	52,67	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,00	Ancho (Mts)	0,87		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,72	Ancho	
Largo	5,27	Largo	
Total m2	14,33	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X				X
Grieta de Esquina				X				X
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 33B S	KR 4BIS	KR 4BIS	CIV	4001859

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VILLA DE LOS ALPES I

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,81	Mts	204906
Largo	29,21	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe [X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial [ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo [ ]
Ancho (Mts)	2,61	Ancho (Mts)	2,61	

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,77	Ancho	
Largo	17,53	Largo	
Total m2	83,55	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 40 S	KR 2 E	KR 3 E	CIV	4003698

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,63	Mts	207984
Largo	91,32	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,80	Ancho (Mts)	2,80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,63	Ancho	
Largo	54,79	Largo	
Total m2	308,48	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches				X			X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				X				X

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE (EN CIV APARECE COMO RIGIDO), EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 44 S	TV 3D E	KR 5 E	CIV	4004655

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	7,14 Mts	209783
		Largo	20,48 Mts	
Asfáltico:				
Rigido:	X			
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo	X	Completo	X	Completo	
Ancho (Mts)	2,28	Ancho (Mts)	2,28		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,14	Ancho	
Largo	4,10	Largo	
Total m2	29,25	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida			X				X	
Grieta de Esquina								
Escalonamiento		X			X			
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 44 S	KR 8 E	KR 8BIS E	CIV	4004933

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [ ]
  - Rigido: [X]
  - Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,87	Mts	210413
Largo	19,45	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,65	Ancho (Mts)	1,65		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,94	Ancho	
Largo	6,81	Largo	
Total m2	19,98	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida			X				X	
Grieta de Esquina				X			X	
Escalonamiento								
Pulimento			X				X	
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 36KBIS S	KR 8 E	KR 8BIS E	CIV	4003481

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SAN VICENTE

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,69	Mts	207561
Largo	54,44	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,85	Ancho (Mts)	1,85		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,85	Ancho	
Largo	54,44	Largo	
Total m2	154,88	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas		X				X		
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 4 E	CL30C S	CL 31 S	CIV	4002344

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: SANTA INES SUR II

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	7,12	Mts 205980
		Largo	68,28	Mts
Asfáltico:				
Rigido:	X			
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo	X	Completo	X	Completo	
Ancho (Mts)	1,41	Ancho (Mts)	1,41		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,12	Ancho	
Largo	27,31	Largo	
Total m2	194,46	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina								
Escalonamiento			X			X		
Pulimento		X				X		
Sello de Juntas	X				X			
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 4 E	CL 29 S	CL 29A S	CIV	4002041

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SANTA INES SUR II

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,36	Mts	205341
Largo	50,96	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,74	Ancho (Mts)	1,74		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,36	Ancho	
Largo	35,67	Largo	
Total m2	226,87	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina		X			X			
Escalonamiento			X				X	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos		X			X			

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 48C S	KR 11 E	TV 11 B ESTE	CIV	4005511

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 — Barrio: NUEVA GLORIA

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [ ]
  - Rigido: [X]
  - Articulado: [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	6,75	Mts	211770
Largo	131,39	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,62	Ancho (Mts)	2,62		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,75	Ancho	
Largo	45,99	Largo	
Total m2	310,41	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina								
Escalonamiento			X				X	
Pulimento	X				X			
Sello de Juntas		X			X			
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 11A E	CL 44B S	DG 45 C SUR	CIV	4005133

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: ALTAMIRA

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [ ]
  - Rigido: [X]
  - Articulado: [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	8,07	Mts	210899
Largo	19,40	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,18	Ancho (Mts)	1,18		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,07	Ancho	
Largo	13,58	Largo	
Total m2	109,59	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina		X			X			
Escalonamiento			X				X	
Pulimento								
Sello de Juntas	X					X		
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42A S	KR 10BIS E	KR 10A E	CIV	4004632

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIETA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO

Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				
Tipo de Pavimento:				PK-ID
		Ancho	6,35 Mts	209731
		Largo	73,12 Mts	
Asfáltico:				
Rigido:	X			
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo	X	Completo	X	Completo	
Ancho (Mts)	2,20	Ancho (Mts)	2,20		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,35	Ancho	
Largo	32,90	Largo	
Total m2	208,94	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina								
Escalonamiento				X			X	
Pulimento								
Sello de Juntas				X				X
Desplazamientos			X			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 10BIS E	CL 42B S	CL43 S	CIV	4004808

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIETA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	4,04 Mts	210146
		Largo	36,02 Mts	
Asfáltico:	[ ]			
Rigido:	[X]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,71	Ancho (Mts)	1,24		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,04	Ancho	
Largo	25,21	Largo	
Total m2	101,86	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina			X			X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento			X				X	
Sello de Juntas		X				X		
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO (EN CIV APARECE COMO FLEXIBLE), EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 8 E	SIN ESTABLECER	CL42B S	CIV	4007954

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIETA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,80	Mts	91022139
Largo	39,44	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2.14	Ancho (Mts)	1,66		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,80	Ancho	
Largo	3,16	Largo	
Total m2	21,46	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches				x		x		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				x		x		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL



ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42B S	KR 7ABIS E	KR 8 E	CIV	4004675

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ50 — Barrio: LA GLORIETA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,34	Mts	209834
Largo	63,60	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,95	Ancho (Mts)	2,88		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,07	Ancho	
Largo	6,36	Largo	
Total m2	32,26	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X		X			
Ahuellamiento		X			X			
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X		X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE (EN CIV APARECE COMO RIGIDO), EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 4 E	KR 5 E	CL 36H S	CIV	4002976

Incluye cruce: X SI ☐ NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: ATENAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular X — Existen rutas de buses: ☐ SI X NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal ☐

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : ☐ — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: ☐ — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: ☐

Tipo de Pavimento: ☐

			PK-ID
Ancho	7,06	Mts	206880
Largo	63,84	Mts	

Asfáltico: X

Rigido: ☐

Articulado: ☐

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	☐	No existe	☐	No existe	X
Parcial	☐	Parcial	☐	Parcial	☐
Completo	X	Completo	X	Completo	☐
Ancho (Mts)	2,55	Ancho (Mts)	1,60		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,94	Ancho	
Largo	6,38	Largo	
Total m2	31,55	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE (EN CIV APARECE COMO RIGIDO), EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS











ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 31 S	KR 4 E	KR 5 E	CIV	4002384

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ32 — Barrio: SANTA INES SUR II

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	5,84 Mts	206055
		Largo	91,32 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[X]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,89	Ancho (Mts)	2,17		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,67	Ancho	
Largo	20,09	Largo	
Total m2	93,86	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida			X			X		
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento			X				X	
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO MIXTO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS











ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 4 E	CL 31 S	CL 31 A S	CIV	4002395

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: ATENAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO

Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,59	Mts
		Largo	49,80	Mts

PK-ID: 206073

Asfáltico: [ ]
Rigido: [X]
Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,58	Ancho (Mts)	2,19		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,59	Ancho	
Largo	9,96	Largo	
Total m2	65,64	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina				X		X		
Escalonamiento			X				X	
Pulimento								
Sello de Juntas	X					X		
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 68 S	KR 11A E	KR 11ABIS E	CIV	4006570

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 — Barrio: LA BELLEZA

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO

Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS			
Afirmado:		DE LA VIA			
Fresado Estabilizado:					PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	SIN	Mts	20009652
		Largo	SIN	Mts	
Asfáltico:	X				
Rigido:					
Articulado:					

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	X	No existe	X	No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)		Ancho (Mts)			

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,00	Ancho	
Largo	15,00	Largo	
Total m2	90,00	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches				X			X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X			X		
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. NO CUENTA CON ANDENES. NO SE ESPECIFICA EL ANCHO Y LA LONGITUD DE LA VIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 14 E	CL 60B S	CL 60C S	CIV	4006404

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 — Barrio: NUEVA DELHI

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	7,44	Mts 213644
		Largo	29,99	Mts
Asfáltico:	X			
Rigido:				
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo	X	Completo	X	Completo	
Ancho (Mts)	1,44	Ancho (Mts)	1,92		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,95	Ancho	
Largo	4,50	Largo	
Total m2	26,78	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 11B E	TV 13C E	TV 13D E	CIV	4006328

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO Fecha de Visita: 5-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,52	Mts	213464
Largo	26,16	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[X]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,52	Ancho (Mts)			

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,86	Ancho	
Largo	18,31	Largo	
Total m2	70,76	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X				X
Grieta de Esquina			X		X			
Escalonamiento								
Pulimento				X			X	
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	DG 50 S	TV 13F E	TV 13FBIS E	4006089

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 5-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 Barrio: EL PINAR

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS	
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA	
Fresado Estabilizado:	[ ]		
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho 8,22 Mts	PK-ID 212984
		Largo 46,16 Mts	
Asfáltico:	[X]		
Rigido:	[ ]		
Articulado:	[ ]		

ANDENES Y SARDINELES

	ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,41	Ancho (Mts)	1,68		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,58	Ancho	
Largo	11,54	Largo	
Total m2	75,89	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X						
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 50 S	TV 14 E	TV 14A E	CIV	4006144

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ51 — Barrio: EL PINAR

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,91	Mts	213110
Largo	42,65	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,92	Ancho (Mts)	2,52		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,33	Ancho	
Largo	21,33	Largo	
Total m2	134,94	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X			X			
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales		X				X		
Perdida de Material				X			X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 19 S	KR 8	KR 8A	CIV	4000483

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ33 — Barrio: SOCIEGO

Nombre UPZ: SOSIEGO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	9,40 Mts	PK-ID
		Largo	78,15 Mts	201350
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,00	Ancho (Mts)	2,22		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,58	Ancho	
Largo	9,38	Largo	
Total m2	61,71	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales		X			X			
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS








ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 22B S	KR 8	KR 8A	CIV	4000541

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS			
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA			
Fresado Estabilizado:	[ ]				
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,40	Mts	PK-ID
		Largo	51,83	Mts	201522
Asfáltico:	[X]				
Rigido:	[ ]				
Articulado:	[ ]				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,88	Ancho (Mts)	2,40		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,40	Ancho	
Largo	8,81	Largo	
Total m2	56,39	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material	X				X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 23 S	KR 9A	KR 10	CIV	4000529

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	9,46 Mts	PK-ID 201484
		Largo	45,36 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,12	Ancho (Mts)	2,60		

AREA DE AFECTACION

Ancho	9,46	Ancho	
Largo	18,14	Largo	
Total m2	171,64	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X			X			
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 24 S	KR 9A	KR 10	CIV	4000560

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
[ ]	Ancho	8,39	Mts	201577
	Largo	99,08	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,40	Ancho (Mts)	2,80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,36	Ancho	
Largo	3,96	Largo	
Total m2	13,30	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 26 S	KR 8	KR 8A	CIV	4000648

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,08	Mts	2011836
Largo	55,88	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,96	Ancho (Mts)	2,50		

AREA DE AFECTACION

Ancho	1,06	Ancho	
Largo	27,94	Largo	
Total m2	29,67	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X			X			
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 30A S	KR 7ABIS	KR 7B	CIV	4000940

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [X]
  - Rigido: [ ]
  - Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,87	Mts	202590
Largo	50,62	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,73	Ancho (Mts)	2,73		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,87	Ancho	
Largo	16,70	Largo	
Total m2	131,47	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X		X			
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material	X				X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 7A	CL 30C S	CL 30D S	4001119

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,55	Mts	203060
Largo	56,70	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,60	Ancho (Mts)	2,16		

AREA DE AFECTACION

Ancho	2,57	Ancho	
Largo	21,55	Largo	
Total m2	55,31	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento		X			X			
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5A	CL 32A S	CL 32B S	CIV	4001600

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: SAN ISIDRO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	8,76	Mts	204345
Largo	28,38	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,42	Ancho (Mts)	2,63		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,76	Ancho	
Largo	25,54	Largo	
Total m2	223,75	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material	X				X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 33B S	KR 4A	KR 4B	CIV	4001847

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 Barrio: VILLA DE LOS ALPES I

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,90	Mts	204882
Largo	28,83	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,37	Ancho (Mts)	2,64		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,52	Ancho	
Largo	23,06	Largo	
Total m2	127,31	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo				X			X	
Baches		X			X			
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				X		X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5	CL 28 S	CL 28A S	CIV	4001129

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: SURAMERICA

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,19	Mts 203084
		Largo	33,14	Mts
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,78	Ancho (Mts)	1,21		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,57	Ancho	
Largo	24,86	Largo	
Total m2	138,47	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5	CL 27A S	CL 28 S	CIV	4001092

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: SURAMERICA

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
[ ]	Ancho	7,12	Mts	202991
	Largo	59,37	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,76	Ancho (Mts)	1,42		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,34	Ancho	
Largo	4,75	Largo	
Total m2	25,36	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 5	CL 27 S	CL 27A S	4001029

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: SURAMERICA

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,69	Mts	202817
Largo	62,84	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,76	Ancho (Mts)	1,33		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,01	Ancho	
Largo	37,70	Largo	
Total m2	151,34	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo				X			X	
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 25C S	CL 25B S	CL 27 SUR	CIV	4007321

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	9,05	Mts	473661
Largo	149,00	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,90	Ancho (Mts)	3,10		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,24	Ancho	
Largo	22,35	Largo	
Total m2	161,81	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X			X			
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7	CL 25 S	CL 26 S	CIV	4000722

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	8,28	Mts	202048
Largo	74,16	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,22	Ancho (Mts)	2,57		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,97	Ancho	
Largo	33,37	Largo	
Total m2	165,79	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X			X		
Ahuellamiento		X			X			
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				X			X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 25 S	KR 7	KR 7B	4000679

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,22	Mts	201922
Largo	86,36	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,43	Ancho (Mts)	2,91		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,78	Ancho	
Largo	23,32	Largo	
Total m2	134,68	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X				X		
Fisuras transversales		X				X		
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS










ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7B	CL 22A S	CL 23 S	CIV	4000577

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	9,22	Mts	201632
Largo	189,70	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,75	Ancho (Mts)	1,34		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,38	Ancho	
Largo	32,25	Largo	
Total m2	237,87	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X				X	
Ahuellamiento		X				X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales		X			X			
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 22 A SUR	KR 7	KR 7	CIV	4007307

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA
Fresado Estabilizado:	[ ]	
Tipo de Pavimento:	[ ]	
Asfáltico:	[X]	
Rigido:	[ ]	
Articulado:	[ ]	

			PK-ID
Ancho	9,63	Mts	215162
Largo	19,09	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,75	Ancho (Mts)	5,70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,67	Ancho	
Largo	17,18	Largo	
Total m2	148,91	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7	CL 22A S	CL 23 S	CIV	4000610

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	8,02 Mts	PK-ID 201736
		Largo	120,05 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,24	Ancho (Mts)	1,98		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,42	Ancho	
Largo	24,01	Largo	
Total m2	154,05	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo				X			X	
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X		X			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS








ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5	CL 22A S	CL 22B S	CIV	4000661

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS			
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA			
Fresado Estabilizado:	[ ]				PK-ID
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	7,03	Mts	201872
		Largo	27,29	Mts	
Asfáltico:	[X]				
Rigido:	[ ]				
Articulado:	[ ]				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,71	Ancho (Mts)	1,29		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,22	Ancho	
Largo	21,83	Largo	
Total m2	92,09	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches				X			X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 1BIS	CL 22D S	CL 24 S	CIV	4001036

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: CIRCUITO MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,23	Mts	202835
Largo	96,45	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,00	Ancho (Mts)	1,85		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,98	Ancho	
Largo	19,29	Largo	
Total m2	96,14	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches			X			X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X		X			
Perdida de Material				X			X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 1A	CL 22D S	CL 24 S	CIV	4000997

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,36	Mts	202740
Largo	96,45	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,14	Ancho (Mts)	1,74		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,72	Ancho	
Largo	19,29	Largo	
Total m2	110,42	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales			X				X	
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 24A S	KR 1A	KR 2	CIV	4001061

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: MONTEBELLO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,82	Mts	202910
Largo	128,44	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	3,90	Ancho (Mts)	2,00		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,47	Ancho	
Largo	20,55	Largo	
Total m2	112,49	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X			X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 26 S	KR 2A	KR 2B	CIV	4000996

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: MONTEBELLO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,87 Mts	PK-ID 202737
		Largo	27,50 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,00	Ancho (Mts)	1,62		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,12	Ancho	
Largo	16,50	Largo	
Total m2	68,01	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material				X			X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 25C S	KR 6	CL 25A S	CIV	4000749

Incluye cruce: X SI ☐ NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular X — Existen rutas de buses: X SI ☐ NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal ☐

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : ☐ — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: ☐ — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: ☐

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	9,21	Mts	202117
	Largo	32,69	Mts	

Asfáltico: X

Rigido: ☐

Articulado: ☐

ANDENES Y SARDINELES

	ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	☐	No existe	☐	No existe	X
Parcial	☐	Parcial	☐	Parcial	☐
Completo	X	Completo	X	Completo	☐
Ancho (Mts)	24,00	Ancho (Mts)	2,42		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,61	Ancho	
Largo	13,08	Largo	
Total m2	60,21	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales		X			X			
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5	CL 22C S	CL 22D S	CIV	4000692

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
	Ancho	7,50	Mts	201963
	Largo	35,51	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,36	Ancho (Mts)	1,26		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4,50	Ancho	
Largo	17,76	Largo	
Total m2	79,90	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5	CL 22D S	CL 23 S	CIV	4000725

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : JAIRO SANDOVAL

UPZ: UPZ34 — Barrio: GRANADA SUR

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,98	Mts	202057
Largo	57,44	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	2,11	Ancho (Mts)	1,16		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,58	Ancho	
Largo	22,98	Largo	
Total m2	128,30	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales		X			X			
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 6E	CLL 39 A S	CLL 40 S	CIV	4003901

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA VICTORIA

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,23	Mts	208356
Largo	43,46	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	3,5
Largo	4,5	Largo	2,5
Total m2	15,75	Total m2	8,75
Ancho	3,5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	17,5	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 40 S	KR 5 E	KR 6 E	CIV	4003902

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA VICTORIA

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,05	Mts	208359
Largo	78,03	Mts	

- Asfáltico: [ ]
- Rigido: [X]
- Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	1,00	Ancho (Mts)	1,00		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,02	Ancho	3,02
Largo	10	Largo	14
Total m2	30,2	Total m2	42,28
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL




ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 43 S	KR 7 E	KR 7A BIS E	CIV	4004622

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,25	Mts	209699
Largo	55,72	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	21	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CLL 43 S	KR A BIS E	KR 8 E	4004711

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 5-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA INSPECCION

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado: [ ] DE LA VIA
Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:
[ ]
Asfáltico: [ ]
Rigido: [X]
Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,88	Mts	209918
Largo	99,48	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,25	Ancho	
Largo	12	Largo	
Total m2	39	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X		X		
Grieta de Esquina				X		X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas				X		X		
Desplazamientos			X			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42 B S	KR 10 BIS E	KR 11 E	CIV	4004775

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA INSPECCION

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [X] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	4,06	Mts	210074
Largo	78,28	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[X]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)		Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	70	Largo	
Total m2	210	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina				X		X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas				X			X	
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 13D E	TV 13D ESTE	DG 58B S	CIV	4006300

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen:

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,61	Mts	213404
Largo	55,94	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	3	Largo	
Total m2	18	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X			X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		X				X		
Grieta de Esquina		X			X			
Escalonamiento		X				X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	TV 11 BIS E	KR 11 ESTE	KR 11 A ESTE	4006306

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: — Barrio: LOS LIBERTADORES

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA INSPECCION

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:
Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado: [ ] — DE LA VIA
Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:
[ ]
Asfáltico: [ ]
Rigido: [X]
Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,16	Mts	213413
Largo	61,72	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,16	Ancho	
Largo	15	Largo	
Total m2	77,4	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida				X			X	
Grieta de Esquina				X		X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas				X			X	
Desplazamientos			X				X	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	KR 11 E	CL 65 S	CL 66 S	4006491

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: LA BELLEZA

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen:

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA
Fresado Estabilizado:	[ ]	
	[ ]	

Tipo de Pavimento:

				PK-ID
Asfáltico:	Ancho	5.46	Mts	213866
	Largo	88.16	Mts	
Rigido: [X]	Ancho		Mts	
	Largo		Mts	
Articulado: [ ]	Ancho		Mts	
	Largo		Mts	

ANDENES Y SARDINELES

	ANDENES			SEPARADOR	
	Derecho		Izquierdo		
No existe		No existe		No existe	X
Parcial	X	Parcial	X	Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	7
Largo	9	Largo	6
Total m2	31,5	Total m2	42
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento		X				X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos		X				X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 68 S	KR 11D E	KR 12 E	CIV	4006611

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: — Barrio: JUAN REY (LA PAZ)

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :		CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:		DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:				PK-ID
Tipo de Pavimento:		Ancho	5,91	Mts 214109
		Largo	42,62	Mts
Asfáltico:				
Rigido:	X			
Articulado:				

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe		No existe		No existe	X
Parcial	X	Parcial	X	Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,7	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	23,45	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			x			x		
Baches				x		x		
Ahuellamiento				x		x		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	DG 32C S	TV 6 C ESTE	KR 7 E	CIV	4002928

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 32 — Barrio: SANTA INES SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,02	Mts	206829
Largo	129,48	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe [X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial [ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo [ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90	

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	25	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches		x			x			
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		x			x			

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 6 C E	DG 32C S	CLL 33 SUR	CIV	4002958

Incluye cruce: [X] SI [ ] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 32 — Barrio: SANTA INES SUR

Nombre UPZ: SAN BLAS — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,98	Mts	206853
Largo	17,54	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	16	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento		X				X		
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36 G S	KR 1	KR 1 E	CIV	4002748

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: ATENAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,26	Mts	206622
Largo	87,20	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7	Ancho	
Largo	36	Largo	
Total m2	252	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 35 A SUR	KR 7	KR 7 BIS	CIV	4001773

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,66	Mts	204732
Largo	45,57	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7	Ancho	
Largo	11	Largo	
Total m2	77	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 6 A	CL35A S	CL 36S	CIV	4001883

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,76	Mts	204954
Largo	58,92	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	42	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 5 A	CL 35A S	CL 35A BIS S	CIV	4001896

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	9,02	Mts	204990
Largo	32,53	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	32	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 35 S	KR 5A	KR 7	CIV	4001824

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,98	Mts	204837
Largo	61,20	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	3
Largo	30	Largo	16
Total m2	90	Total m2	48
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X				X		
Fisuras transversales		X				X		
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL



ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7 A	CL 35 S	CL 35 A S	CIV	4001643

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,55	Mts	204447
Largo	48,44	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	12	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 35 S	KR 7A	KR 8	CIV	4001603

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,97	Mts	204354
Largo	83,88	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	42	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL


BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 7A	CL 34 S	CL 35 S	CIV	4001602

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 Barrio: LAS LOMAS

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,21	Mts	204351
Largo	92,55	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.90		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	16	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 2	KR 1H	CL 40A S	CIV	4003378

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: GUACAMAYAS II

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,09	Mts	207378
Largo	11,81	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe [X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial [ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo [ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70	

AREA DE AFECTACION

Ancho	7	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	49	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 40A S	KR 1 G	KR 2	CIV	4003402

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,90	Mts	207429
Largo	22,48	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.75	Ancho (Mts)	.75		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7	Ancho	
Largo	11	Largo	
Total m2	77	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 40A S	KR 2 BISA	KR 2A	CIV	4007343

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,75	Mts	471205
Largo	43,30	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[X]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	N/A		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	12	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 2B	CL 40A S	CL 41S	CIV	4003310

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	4,24	Mts	207264
Largo	71,52	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[X]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.75	Ancho (Mts)	N/A		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	42	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 2C	CL 40A SUR	CL 41 S	CIV	4003257

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,02	Mts	207189
Largo	71,78	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe [X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial [ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo [ ]
Ancho (Mts)	.50	Ancho (Mts)	.50	

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	21	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 41 B SUR	KR 1D	KR 1 F	CIV	4003725

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,00	Mts	208023
Largo	45,15	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.90	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	6,5	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	45,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	KR 1C	CL41B S	CL 43 S	CIV	4003907

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,10	Mts	208365
Largo	118,48	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	30	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	CL 41 B SUR	KR 1B	KR1C	4003832

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	6,62 Mts	PK-ID 208227
		Largo	47,66 Mts	
Asfáltico:	[ ]			
Rigido:	[X]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	28	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL



ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 3D E	CL 43C S	CL43 C BIS S	CIV	4004628

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,69	Mts	209719
Largo	20,18	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	X	No existe	X	No existe	X
Parcial		Parcial		Parcial	
Completo		Completo		Completo	
Ancho (Mts)	N/A	Ancho (Mts)	N/A		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	30	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X				X		
Fisuras transversales		X				X		
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 45 S	KR 6B E	KR 7E	CIV	4004897

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: LA GLORIA ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,76	Mts	210322
Largo	58,90	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.75	Ancho (Mts)	.75		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	18	Total m2	
Ancho	3	Ancho	
Largo	7	Largo	
Total m2	21	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 48 S	KR 3F E	KR 4E	CIV	4005247

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: CANADA GUIRA

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,03	Mts	211200
Largo	68,36	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	64	Total m2	
Ancho	7	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	56	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 47 S	KR 3 E	KR 3A E	CIV	4004891

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: VILLA DEL CERRO

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: LOCAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,49	Mts	210313
Largo	47,42	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3	Ancho	
Largo	12	Largo	
Total m2	36	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42 S	KR 1 E	KR 1A E	CIV	4004007

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,49	Mts	208569
Largo	54,40	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5,49	Ancho	
Largo	3,5	Largo	
Total m2	19,215	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42 S	KR1	KR1 E	CIV	4003959

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 Barrio: SAN MARTIN SUR

Nombre UPZ: LA GLORIA Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,49	Mts	208467
Largo	47,87	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	3,5
Largo	10	Largo	3
Total m2	50	Total m2	10,5
Ancho	3	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	24	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x					x	
Grieta de Esquina		x					x	
Escalonamiento			x				x	
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x				x	

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 36 BS	NULL	KR 1 A	CIV	4002508

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: VILLA DE LOS ALPES

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ]
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [X]
  - Rigido: [ ]
  - Articulado: [ ]

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA

			PK-ID
Ancho	5,91	Mts	206253
Largo	20,54	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.75	Ancho (Mts)	.75		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	15	Largo	
Total m2	60	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO


FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL36 B SUR	KR 1 A	KR 1 B	CIV	4002505

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: VILLA DE LOS ALPES

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

Tipo de Pavimento:

- Terrenol Natural : [ ]
- Afirmado: [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]
- [ ]
- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	5,82	Mts	206250
Largo	66,72	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	
Largo	44	Largo	
Total m2	220	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X					X	
Baches		X					X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X					X	
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	TV 4	CL 33A BIS S	KR 3G	CIV	4001851

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: VILLA DE LOS ALPES I

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ]

Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO

Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento:

			PK-ID
Ancho	6,39	Mts	204891
Largo	40,12	Mts	

- Asfáltico: [X]
- Rigido: [ ]
- Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial	[ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.60	Ancho (Mts)	.60		

AREA DE AFECTACION

Ancho	7,5	Ancho	
Largo	25	Largo	
Total m2	187,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo			X				X	
Baches			X				X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales			X				X	
Fisuras transversales			X				X	
Perdida de Material			X				X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 30 A S	KR7	JR 7A	CIV	4001000

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 8-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 — Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Estado actual de la vía:

- Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS
- Afirmado: [ ] — DE LA VIA
- Fresado Estabilizado: [ ]
- Tipo de Pavimento: [ ]
  - Asfáltico: [X]
  - Rigido: [ ]
  - Articulado: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,57	Mts	202749
Largo	264,47	Mts	

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80	Ancho (Mts)	.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	4	Ancho	
Largo	10	Largo	
Total m2	40	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X				X		
Baches		X				X		
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X				X		

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS






ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 30A S	KR 7B	KR8	CIV	4000900

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO Fecha de Visita: 8-nov-24 Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 34 Barrio: VEINTE DE JULIO

Nombre UPZ: 20 DE JULIO Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO Tipo de Malla Vial: CIRCUITO DE MOVILIDAD

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	7,76	Mts	202489
Largo	51,86	Mts	

Asfáltico: [X]

Rigido: [ ]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	5	Ancho	5
Largo	7	Largo	9
Total m2	35	Total m2	45
Ancho	3	Ancho	
Largo	8	Largo	
Total m2	24	Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X					X	
Baches		X					X	
Ahuellamiento		X					X	
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 48S	KR1F E	KR2 E	CIV	4004889

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: CANADA GUIRA

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,89	Mts	210307
Largo	45,88	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES			SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe [X]
Parcial	[X]	Parcial	[X]	Parcial [ ]
Completo	[ ]	Completo	[ ]	Completo [ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70	

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	4	Largo	
Total m2	14	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		X				X		
Grieta de Esquina		X				X		
Escalonamiento		X				X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos		X				X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42S	KR 11 BIS ESTE	TV 11D E	CIV	4004567

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,46	Mts	209565
Largo	37,91	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	6	Largo	
Total m2	21	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Narania	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida		x				X		
Grieta de Esquina		x				X		
Escalonamiento			x			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			x			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO, EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO


LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

	EJE	DESDE	HASTA		
Dirección de la interseccion:	CL 42 S	KR 8C E	KR 10A E	CIV	4004507

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 50 — Barrio: SAN JOSE SUR ORIENTAL

Nombre UPZ: LA GLORIA — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Existen rutas de buses: [ ] SI [X] NO — Tipo de Malla Vial: INTERMEDIA

Peatonal [ ]

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural : [ ] — CARACTERISTICAS TECNICAS

Afirmado: [ ] — DE LA VIA

Fresado Estabilizado: [ ]

Tipo de Pavimento: [ ]

			PK-ID
Ancho	6,03	Mts	209435
Largo	63,44	Mts	

Asfáltico: [ ]

Rigido: [X]

Articulado: [ ]

ANDENES Y SARDINELES

ANDENES				SEPARADOR	
Derecho		Izquierdo			
No existe	[ ]	No existe	[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]	Parcial	[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]	Completo	[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.70	Ancho (Mts)	.70		

AREA DE AFECTACION

Ancho	3,5	Ancho	
Largo	5	Largo	
Total m2	17,5	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo								
Baches								
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales								
Fisuras transversales								
Perdida de Material								

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida			X			X		
Grieta de Esquina			X			X		
Escalonamiento			X			X		
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos			X			X		

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL


ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
DIAGNOSTICO ESTABILIDAD DE LA VIA

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

INFORMACION GENERAL

Dirección de la interseccion:	EJE	DESDE	HASTA	CIV
	DG 50S	TV 14A E	TV 14B E	4006154

Incluye cruce: [ ] SI [X] NO — Fecha de Visita: 5-nov-24 — Responsable : ANDRES TORRES

UPZ: 51 — Barrio: EL PINAR

Nombre UPZ: LOS LIBERTADORES — Origen: VISITA DIAGNOSTICO

CARACTERISTICAS DE LA VIA

Vía de uso: Vehicular [X] — Peatonal [ ] — Existen rutas de buses: [X] SI [ ] NO — Tipo de Malla Vial: ARTERIAL

Estado actual de la vía:

Terrenol Natural :	[ ]	CARACTERISTICAS TECNICAS		
Afirmado:	[ ]	DE LA VIA		
Fresado Estabilizado:	[ ]			
Tipo de Pavimento:	[ ]	Ancho	8,04 Mts	PK-ID 213131
		Largo	30,64 Mts	
Asfáltico:	[X]			
Rigido:	[ ]			
Articulado:	[ ]			

ANDENES Y SARDINELES

	ANDENES			SEPARADOR	
	Derecho		Izquierdo		
No existe	[ ]		[ ]	No existe	[X]
Parcial	[ ]		[ ]	Parcial	[ ]
Completo	[X]		[X]	Completo	[ ]
Ancho (Mts)	.80		.80		

AREA DE AFECTACION

Ancho	8,04	Ancho	
Largo	20	Largo	
Total m2	160,8	Total m2	
Ancho		Ancho	
Largo		Largo	
Total m2		Total m2	

INSPECCION VISUAL DETALLADA

DAÑOS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Piel de Cocodrilo		X					X	
Baches		X					X	
Ahuellamiento								
Fisuras longitudinales		X					X	
Fisuras transversales								
Perdida de Material		X					X	

DAÑOS EN PAVIMENTOS RIGIDOS	SEVERIDAD				EXTENSION			
	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo	0-24% Verde	25-34% Amarillo	35-49% Naranja	>50% Rojo
Losa Dividida								
Grieta de Esquina								
Escalonamiento								
Pulimento								
Sello de Juntas								
Desplazamientos								

OBSERVACIONES

SEGMENTO VIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE EL CUAL TIENE DIFERENTES PATOLOGÍAS LAS CUALES HAN REDUCIDO CONSIDERABLEMENTE SU NIVEL DE CAPACIDAD. LOS ANDENES DE CADA UNO DE SUS COSTADOS SE ENCUENTRAN EN REGULAR ESTADO.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Alcaldía Local SAN CRISTÓBAL

ANEXO

FICHA
REGISTRO FOTOGRAFICO

LOCALIDAD SAN CRISTOBAL

BOGOTÁ

FOTOS

