



# INFORME VISITA *IN SITU* EDS COMISIÓN DE BOLÍVAR - ATLÁNTICO

**MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - MME**

Elaborado por:

MARIA FERNANDA FLOREZ RODRIGUEZ

JAIME HUMBERTO CAMARGO FONSECA

1.Introducción. ..... 4

1.1 Geo-ubicación de los Municipios visitados. ..... 4
1.1.1 Cartagena ..... 4
1.1.2 Barranquilla ..... 4
1.1.3 Soledad ..... 5
1.1.4 Malambo ..... 8
1.2 Descripción de la necesidad de la visita a las EDS minoristas: verificación de la documentación cargada en SICOM y verificación de presuntas irregularidades ..... 8
2.Objetivo General de la visita..... 9
2.1 Descripción presuntas irregularidades según documentación previa. (SICOM) ... 9
3. Descripción irregularidades encontradas..... 10
3.1 DISTRIBUIDOR MINORISTA - COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL EDS CODIS SAS-SICOM_620155 -Corregimiento Pasacaballo Calle del Puerto..... 10
3.2- ESDS CODIS SAS, Calle 16 # 6 47 Corregimiento Pasacaballo- SICOM_631135 11
3.2.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 12
3.2.2 Conclusiones de la comisión ..... 13
3.3 EDS VENTANA AL MUNDO, Calle 110 No. 71 82 - SICOM_636633 ..... 14
3.3.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 16
3.3.2 Conclusiones de la comisión ..... 16
3.4 EDS ESTACIÓN DE SERVICIO LA CIRCUNVALAR CALLE 110 No. 30-53-SICOM_630768..... 17
3.4.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 19
3.4.2 Conclusiones de la comisión ..... 20
3.5 EDS LA CORDIALIDAD CALLE 99 B No. 6 – 55 SICOM_635265 ..... 20
3.5.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 21
3.5.2 Conclusiones de la comisión ..... 22
3.6 EDS VIRGEN DEL CARMEN, CARRERA 8B No.5 32 SICOM_630786..... 23
3.6.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 23
3.7 EDS EL NUEVO MANANTIAL, CARRERA 12 No.63 79 SOLEDAD SICOM_630848 . 24
3.7.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 26
3.7.2 Conclusiones de la comisión ..... 27
3.8 ESD LA 18, CALLE 18 No, 16 17, SOLEDAD SICOM_636816 ..... 27
3.8.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 28

3.8.2 Conclusiones de la comisión ..... 29
3.9 EDS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO, CARRETERA ORIENTAL No.10 20 MALAMBO SICOM_630821 ..... 30
3.9.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 31
3.9.2 Conclusiones de la comisión ..... 33
3.10 EDS LA MAGDALENA, CALLE 10 No.19 42 MALAMBO SICOM_634284 ..... 34
3.9.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS..... 35
3.9.2 Conclusiones de la comisión ..... 36
3.11 PALERMO TANKS SAS SICOM_800046 ..... 37


# 1.Introducción.

## 1.1 Geo-ubicación de los Municipios visitados.

### 1.1.1 Cartagena

La ciudad de Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar sobre la orilla del Mar Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" de longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich.

Se encuentra en una zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por procesos geológicos relacionados con el mar. Entre los elementos geográficos más importantes de la ciudad se encuentran las formaciones insulares de Barú y Tierra bomba junto con otras islas menores, el Archipiélago del Rosario, la Bahía de Cartagena, Bahía de Barbacoas, y lagunas costeras como la ciénaga de Tesca o de la Virgen. La zona es además un área de confluencia marina y fluvial debido a la presencia de las desembocaduras del Canal del Dique que generan formaciones del tipo delta en la Bahía de Cartagena y Barbacoas. En la ciudad sobresale la formación de La Popa con una antigüedad comprendida entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Está compuesta por rocas y corales, se presenta en forma de colina alargadas, pendientes fuertes y medias donde se encuentran abanicos aluviales, cárcavas, escarpes y acantilados.




### 1.1.2 Barranquilla

Barranquilla se encuentra al norte del Departamento del Atlántico, en Colombia (América del Sur). Hace parte de las ciudades costeras colombianas en la región del caribe, cerca al Océano Atlántico. Se puede acceder a ella por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.

Barranquilla. Capital de la Costa Caribe (Atlántico) se ha consolidado como la puerta del gozo, colorido y los brazos abiertos. Desde finales del siglo XIX se caracterizó por el ser el principal puerto del país por donde entraban y salían los viajeros y mercancías, y desde entonces es conocida como la Puerta de Oro de Colombia. Una increíble belleza arquitectónica, rodeada de hermosos paisajes naturales, sus calles doradas por el sol y la arena, la espontaneidad y alegría de la gente del caribe, hacen de Barranquilla el destino ideal para disfrutar de la placidez de sus encantadoras playas y de su riqueza cultural, que abre paso a la fiesta más grande de Colombia: el carnaval.




### 1.1.3 Soledad

Soledad es un municipio del departamento colombiano del Atlántico que forma parte del área metropolitana de Barranquilla y su fundación se remonta a 1598; Como uno de los hechos históricos más relevantes se registra la visita del Libertador Simón Bolívar a Soledad. Llegó bastante enfermo el 4 de octubre de 1830 permaneciendo hasta el 7 de noviembre del mismo año, para partir luego hacia la ciudad de Santa Marta donde finalmente murió. Soledad fue campo de batalla en 1860 entre los ejércitos liberales y conservadores que estaban al mando de Don Vicente Palacio y del General Joaquín Posada Gutiérrez, respectivamente. Hoy en día Soledad, ocupa el sexto lugar en cuanto a población en Colombia y el tercero en la región Caribe, después de Barranquilla y Cartagena. También es la ciudad con mayor crecimiento de población en Colombia; Soledad es de las ciudades de Colombia más densamente pobladas.

La localización del Municipio de Soledad con relación a las coordenadas geográficas es la siguiente: 10º - 55´ de Latitud Norte y 74º - 46´ de Longitud Occidental.

Como consecuencia de la situación geo astronómica con respecto a la Latitud, el Municipio se encuentra en el hemisferio norte y en la zona intertropical o tórrida y, con respecto a la Longitud, está a 5 horas de diferencia del meridiano de Greenwich

Límites del municipio:

- Al norte con el Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla
- Al oriente con el Rio Magdalena
- Al sur con el Municipio de Malambo
- Al occidente con el Municipio de Galapa


Magdalena
Pto. Colombia
Barranquilla
Galapa
Soledad
Malambo

### 1.1.4 Malambo

El municipio de Malambo se localiza al Nor-oeste del Departamento del Atlántico, sobre el Río Magdalena, distando de la ciudad de Barranquilla 12 kilómetros por la Vía Oriental, la que es recorrida mediante el sistema de transporte terrestre. Tiene una extensión de 9.889.80 Hectáreas, lo que representa un 3.2% de la superficie total del departamento. Sus coordenadas son: latitud: 10° 52' Norte y longitud 74° 47' Oeste. En los últimos años su cercanía a Barranquilla le ha dado importancia como centro para la radicación de empresas industriales.

El Municipio de Malambo limita actualmente de la siguiente manera: Por el norte: Con el municipio de Soledad, Por el sur: Con los municipios de Sabanagrande y Polonuevo. Por el este: Con el Río Magdalena, Por el oeste: Con los municipios de Galapa y Baranoa




## 1.2 Descripción de la necesidad de la visita a las EDS minoristas: verificación de la documentación cargada en SICOM y verificación de presuntas irregularidades

De acuerdo con revisión realizada por el equipo de trabajo con relación a la información disponible en la plataforma SICOM, se evidenció la necesidad de realizar visitas específicas a algunas EDS con el fin de realizar la verificación en el sitio (EDS) del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 40198 de 2021, tanto a nivel documental (general y técnico) como de inspección de infraestructura física de las diferentes EDS.

## 1.3. Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021.

De acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 40198 de 2021, y la estructuración del formato de recolección de información M-HI-F-32 Formato Revisión de Infraestructura EDS Automotriz V-1, se procede a la realización de la visita estructurada en dos fases, la primera orientada a la verificación documental tanto legal como técnica y en la segunda fase se realiza el recorrido de inspección a las instalaciones de la EDS, con el fin de corroborar el cumplimiento o no de los requisitos de dicha Resolución, toma de registro fotográfico y firma del acta de visita por las partes intervinientes, la cual es compartida con el agente.

# 2.Objetivo General de la visita.

El objetivo fundamental de las visitas es la recolección de información física de las estaciones de servicio a nivel nacional, con el objetivo de generar un diagnóstico en relación con a los requisitos de infraestructura y documentación lo cual permitirá a ministerio de minas y energía realizar una verificación en tiempo real del cumplimiento de los requisitos de la Resolución 40198 de 2021 desde la fecha de entrada en operación y la fecha de la visita de inspección.

Igualmente, en aras de realizar un diagnóstico físico de las estaciones de servicio, con enfoque en poblaciones NARP, municipios PDET y ZOMAC, para evaluar la infraestructura y el acceso al combustible líquido, garantizando el cumplimiento normativo y mejorando la eficiencia en su distribución.

Ejecución de programa integral de revisión, supervisión y control de infraestructura física en 10 (diez) estaciones de servicio ubicadas en Bolívar y Atlántico en los municipios de Cartagena (2EDS), Barranquilla (4EDS), Soledad (2EDS) y Malambo (2EDS); de 12 planeadas y Ejecutadas 10 más una visita a la Planta Palermo en el Puerto, para un total de 11 (once) visitas realizadas.

## 2.1 Descripción presuntas irregularidades según documentación previa. (SICOM)

Dentro de las actividades del equipo de control y vigilancia para la visita programada al departamento de la Guajira a los municipios de la Guajira y cesar, se realizó una consulta previa a la plataforma SICOM, con el fin de observar si ya habían sido las actualizaciones correspondientes en las EDS a visitar.

# 3. 1era, Jornada:  EDS – 5 de noviembre de 2024

## 3.1 DISTRIBUIDOR MINORISTA - COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL EDS CODIS SAS- SICOM_620155 -Corregimiento Pasacaballo Calle del Puerto.




1.1. Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021

- Documentación general.
  La EDS aporta los siguientes documentos:
  - Documentación legal:

  Cámara de Comercio
  Póliza completa TVC714
  Rut actualizado
  SOAT STR 780
  SOAT TVC714
  Póliza TVC714
  Tarjeta de propiedad TVC714
  Tarjeta de propiedad STR 780

  - Documentación técnica:

  Tecnomecanica TVC714
  Tecnomecanica STR780

HALLAZGOS RELEVANTES

En relación con los hallazgos e irregularidades relevantes, se tiene que NO se encontró ninguna irregularidad relevante ya que por ser una distribuidora no cuenta con infraestructura para su funcionamiento.

## 3.2- ESDS CODIS SAS SICOM_631135, Calle 16 # 6 47 Corregimiento Pasacaballo

Comentado [AB1]: Que siempre sea nombre EDS, Código SICOM y Dirección




La EDS CODIS SAS con el número de SICOM 631135 se encuentra ubicada en el corregimiento de Pasacaballo en la dirección Calle 16 No 6 47. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta y presentó los siguientes documentos:

Cámara de Comercio de la EDS de fecha 19/09/2024
Certificado de Capacitación de manejo de combustible
Certificado de capacitación de uso de extintores
Certificación construcción de Tanques
Certificado de Conformidad
Certificado de dispositivos
Certificado N° ESS 2858-1 TK 01 (002)

Certificado N° ESS 2858-2 TK 106 (002)
Certificado N° ESS 2858-3 TK 05 (002)
Contrato PETROMIL
Contrato PRIMAX
Declaración Retie UF EDS CODIS
Factura 17652 SPEED SOLUCTIONS
Guías de transporte (2)
Inspecciones periodicas
Licencia de construcción
Certificado de mantenimiento de tanques
Memorias EDS
Póliza de responsabilidad Civil (2)
Rut actualizado 2024
Tablas de aforo tanques (3)

La EDS cuenta con la siguiente infraestructura física y equipos:

| INVENTARIO DE EQUIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TANQUES | 2 Aereos |
| ISLAS | 2 |
| SURTIDORES | 3 |
| MANGUERAS | 8 |
| ELECTROLINERAS | 0 |

| INVENTARIO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| LOCALES | NO |
| ESTACIONAMIENTOS | NO |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | SI |

| INVENTARIO DE TANQUES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
| TANQUE 1 | 10.000 GL |
| TANQUE 2 | 22.000 GL |
| TANQUE 3 | |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

| INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL | |
|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | 1 |
| VALOR COMERCIAL | $ 9,488.00 |
| **GASOLINA CORRIENTE** | |
| CANTIDAD SURTIDORES | 2 |
| VALOR COMERCIAL | 15.442 |
| **OTRO:** | |
| CANTIDAD SURTIDORES | |
| VALOR COMERCIAL | |


Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021

- Documentación general.

La EDS cuenta y aportó todos los documentos requeridos los cuales se encuentran al día, los cuales fueron subidos al drive del equipo.

### 3.2.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones legalmente requeridas.
- No cuenta con rejilla de canal perimetral legalmente requeridas.




NOTA:

La EDS cuenta con instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, instalaciones de sistemas contra incendios, equipos de medición en perfecto estado. Y respecto con los tanques superficiales igualmente cumplen con los requisitos reglamentarios.





### 3.2.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

Que el canal perimetral no cumple con las dimensiones establecidas y no cuenta con rejilla.

# 2da Jornada EDS BARRANQUILLA - 6 noviembre 2024

3.3 EDS VENTANA AL MUNDO, SICOM_636633, Calle 110 No. 7-82




La EDS VENTANA AL MUNDO con el número de SICOM 636633 se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Calle 110 No 71 82. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

**INVENTARIO DE EQUIPOS**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| TANQUES | 4 |
| ISLAS | 3 |
| SURTIDORES | 3 |
| MANGUERAS | 16 |
| ELECTROLINERAS | 0 |

**INVENTARIO CONSTRUCCIONES**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| LOCALES | NO |
| ESTACIONAMIENTOS | 8 |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | - |
| | - |

**INVENTARIO DE TANQUES**

| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
|---|---|
| TANQUE 1 | 5,000 |
| TANQUE 2 | 10,000 |
| TANQUE 3 | 3,000 |
| TANQUE 4 | 5,000 |
| TANQUE 5 | |

**INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 3 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 10,160.00 |

**GASOLINA CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 3 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,850.00 |

**OTRO:**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 20,150.00 |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021
DOCUMENTOS:

- DECLARACIÓN DE USO Y COMPATIBILIDAD DE TANQUES FRP MODELOS SWY DW UL 1316.pdf
- CAMARA COMERCIO SANTA MARIA DEL MAR NOVIEMBRE 1.2024.pdf
- CAPACITACIÓN EXTINCIÓN DEL FUEGO EMERGENCIAS.pat
- CERTIFICACIÓN CONFORMIDAD EDS VENTANA AL MUNDO FEBRERO 2023 CCC.pdf
- Certificación de tanques EDS VENTANA AL MUNDO 04.04.2019 FLUID CONTAINMENT ANDINA CA.pdf
- CERTIFICACIÓN RETIE VENTANA AÑO 2019
- Declaracion de Conformidad Ventana Al Mundo
- FCR 17-438, FCR 18.181, FCR 19.924, FCR 20.930,FCR 22.934
- GUIAS DE TRANSPORTE VENTANA AL MUNDO.
- Informe de Resultados Ventana Al Mund-signed.
- LICENCIA DE CONSTRUCCION VENTANA AL MUNDO.
- POLIZA RCE VENTANA AL MUNDO 1 AGOSTO 2024 A 31 JULIO 2025.
- Pruebas de Conductividad 2023.
- Pruebas Estanqueidad 2023.

- RUT-Santa Maria del Mar
- TOPCB-1018-408 UL A-00016840 5000X3000X7000 Gal COMPARTIMENTO A 5000 galones de EXTRA.pdf
- TDPCS-1018-408 UL A-00016840 5000X3000X7000 Gal COMPARTIMENTO B 3000 galones de CORRIENTE
- TDPC8-1018-408 UL A-00016840 5000X3000x7000 Gal COMPARTIMENTO C 7000 galones de DIESEL.

.

### 3.3.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones legalmente requeridas.
- No cuenta con rejilla de canal perimetral.
- Tanques de llenado con agua.




NOTA:
La EDS cuenta con instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, instalaciones de sistemas contra incendios, equipos de medición en perfecto estado.


### 3.3.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

- Que el canal perimetral no cumple con las dimensiones establecidas legalmente.

- A pesar de que todos los tanques cuenten con un chaflan que sobre sale del piso 3 centímetros las tapas no garantizan la hermeticidad, por lo que no evitan el ingreso de agua escorrentía. El administrador informa que el ingreso de agua se debió al fuerte aguacero que cayo horas antes.
- No se pudieron revisar las trampas de grasa por no contarse en el momento con las herramientas necesarias para destaparlas.

## 3.4 EDS ESTACIÓN DE SERVICIO LA CIRCUNVALAR SICOM_630768, CALLE 110 No. 30-53




La EDS ESTACIÓN DE SERVICIO LA CIRCUNVALAR con el número de SICOM 630768 se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Calle 110 No 30 53. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

| INVENTARIO DE EQUIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TANQUES | 3 |
| ISLAS | 3 |
| SURTIDORES | 3 |
| MANGUERAS | 14 |
| ELECTROLINERAS | |

| INVENTARIO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| LOCALES | 2 |
| ESTACIONAMIENTOS | 8 |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 1 |

| INVENTARIO DE TANQUES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
| TANQUE 1 | 5325 |
| TANQUE 2 | 5566 |
| TANQUE 3 | 10432 |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

| INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 3 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 9,980.00 |
| **GASOLINA CORRIENTE** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 3 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,580.00 |
| **OTRO:** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 1 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 19,190.00 |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021
DOCUMENTOS:

- RUT DIMICOM
- GUIA DE TRASNPORTE ECOS
- Bitácora de PRUEBAS PERIODICAS EDS CIRCUNVALAR
- CAMARA DE COMERCIO DIMICOM 2 DE OCTUBRE 2024
- CERTIFICADO DE CONFORMIDAD LIQUIDO 2024
- CONTRATO EDS CIRCUNVALAR
- Declaración Retie
- FORMATO PRUEBAS ABREVIADAS EN EL RECIBO DE COMBUSTIBLE Y DESPACHOS.
- Inducción atención al cliente.
- Inducción cargue y descargue combustible.
- Declaración de primera parte del constructor de los tanques o del proceso de repotenciación.
- Certificado de tuberías y accesorios en UL 971 o EN 14125.
- Inducción cargue y descargue combustible
- Inducción manejo de exintores
- Inducción Riesgo Público
- LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
- PDC-EDS LA CIRNCUNVALAR

- PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS-EDS LA CIRCUNVALAR
- POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL GAS 2022-2023

### 3.4.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- La EDS no cuenta con canal perimetral alrededor de las islas de llenado.
- Se identifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.
- Se verificó liquido (agua) en cajas contenedoras de los tanques de llenado.
- No tiene punto de conexión a tierra para el descargue del camión cisterna.
- Se encontró un dispositivo (trozo de PVC) instalado por la administración el cual no permite accionar el botón de parado de emergencia.








NOTA:
La EDS cuenta con instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos de medición en perfecto estado.

La administración atendió la recomendación que se les dio y retiró del dispositivo que bloqueaba el botón de apagado de emergencia.

### 3.4.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:
La EDS **no** tiene canal perimetral alrededor de las islas de llenado lo que pone en riesgo la seguridad de la estación y del consumidor.

## 3.5 EDS LA CORDIALIDAD SICOM_635265, CALLE 99 B No. 6 – 55




La EDS SL LA CORDIALIDAD con el número de SICOM 635265 se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Calle 99 No 6 55. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

| INVENTARIO DE EQUIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TANQUES | 1 |
| ISLAS | 2 |
| SURTIDORES | 3 |
| MANGUERAS | 5 |
| ELECTROLINERAS | |

| INVENTARIO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| LOCALES | 5 |
| ESTACIONAMIENTOS | 2 |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |

| INVENTARIO DE TANQUES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
| TANQUE 1 | 12000 |
| TANQUE 2 | MIXTO |
| TANQUE 3 | |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

| INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 3 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 9,900.00 |
| **GASOLINA CORRIENTE** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,690.00 |
| **OTRO:** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | |
| VALOR COMERCIAL | | |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021


Documentación:

- CAMARA COMERCIO INVERSIONES COGAS
- CAPACITACIONES
- CERTIFICADO CONFORMIDAD
- CERTIFICADO RETIE
- CONTRATO DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA
- DECLARACION DE TANQUES
- ESTANQUEIDAD SAN LUIS 2023.docx-1
- FE-19502
- Ficha Técnica Spec nozzle 11B (1) TDW (2)
- GUIA DE TRANSPORTE
- LICENCIA DE CONTRUCCIO
- PERMISO DE SUELO DE CONTRUCION.
- Pruebas Hidrostaticas.
- RUT COGAS 2024.
- PUL FLEXOS UNISOURCE

### 3.5.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones reglamentarias.
- No cuenta con rejilla de canal perimetral.
- El botón de parado de emergencia se encuentra dentro de las islas, por lo cual no se cumple con lo establecido en la norma “Cuenta con un dispositivo de parada de emergencia que interrumpa todo el flujo eléctrico a la zona de llenado y almacenamiento ubicado a mínimo 6 metros y máximo 30 metros del eje central del equipo de medición más cercano a la parada de emergencia y deberá estar

identificado, en una zona visible y accesible” Otros dos botones de parada de emergencia que existen no funcionan.








### 3.5.2 Conclusiones de la comisión

El aspecto más relevante encontrado en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura es que:
El botón de parado de emergencia se encuentra dentro de las islas, por lo cual no se cumple con lo establecido en la norma y se pone en un gran riesgo a los usuarios, así como al personal de la EDS y a la comunidad del sector.
Otros dos botones de parada de emergencia que existen no funcionan.
No fue entregada la documentación requerida en la visita de vigilancia, control y seguimiento.

## 3.6 EDS VIRGEN DEL CARMEN, SICOM_630786, CARRERA 8B No.5 32




La EDS VIRGEN DEL CARMEN con el número de SICOM 630786 se encuentra ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Calle 8B No 5 32. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos:

Nos presentamos a la EDS sobre las 3:30 p.m en compañía de la Dra. Jimena, en donde uno de los bomberos nos informa que el personal no se encuentra por encontrase ese día en una capacitación, por lo que se procede a realizar una inspección a la infraestructura accesible al público tales como las islas, surtidores de combustible, mangueras, pistolas de llenado, uso de uniformes reglamentarios, ubicación de tanques, etc.

### 3.6.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones legalmente requeridas.
- No cuenta con rejilla de canal perimetral.
- Se encontró una pistola de llenado con fuga de combustible
- Se encontró utilización de teflón la unión de mangueras con la pistola de llenado de combustible
- La zona en donde se encuentran enterrados los tanques y los pozos de monitoreo e inspección es usada por carrotanques y camiones y no se observó polo a tierra en área de llenado.

NOTA:

No se pudo realizar inspección a instalaciones eléctricas, tanques, pozos de monitoreo y de inspección ni las instalaciones hidrosanitarias.
No se pudo realizar la verificación del funcionamiento de la parada de emergencia.
No se pudo acopiar documentación de la EDS por estar cerrada la administración.


### 3.6.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

- Se encontró una pistola de llenado con fuga de combustible
- Se encontró utilización de teflón la unión de mangueras con la pistola de llenado de combustible
- La zona en donde se encuentran enterrados los tanques y los pozos de monitoreo e inspección es usada por carrotanques y camiones y no se observó polo a tierra en área de llenado.

**3ra. Jornada, SOLEDAD Y MALAMBO, 7 noviembre 2024**

## 3.7 EDS EL NUEVO MANANTIAL, SICOM_630848 CARRERA 12 No.6 79 SOLEDAD



La EDS EL NUEVO MANANTIAL con el número de SIC630848 se encuentra ubicada en la ciudad de Soledad en la dirección Calle 12 No 63 79. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

**INVENTARIO DE EQUIPOS**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| TANQUES | 2 |
| ISLAS | 2 |
| SURTIDORES | 2 |
| MANGUERAS | 8 |
| ELECTROLINERAS | |

**INVENTARIO CONSTRUCCIONES**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| LOCALES | SI |
| ESTACIONAMIENTOS | SI |
| BAÑOS PUBLICOS | SI |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | SI |

**INVENTARIO DE TANQUES**

| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
|---|---|
| TANQUE 1 | 5100 |
| TANQUE 2 | 9100 |
| TANQUE 3 | |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

**INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL**

| | |
|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | 2 |
| VALOR COMERCIAL | |

**GASOLINA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | 2 |
| VALOR COMERCIAL | |

**OTRO:**

| | |
|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | |
| VALOR COMERCIAL | |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021

Documentación:

- RADICADO PLAN CONTINGENCIA
- CERT-EDS MANANTIAL
- CERTIFICADO BOMBBEROS.
- CERTIFICADO CONFORMIDAD.
- CERTIFICADO RESIDUOS PELIGROSOS.
- CONCEPTO USO DE SUELOS EDS.
- CERTIFICADO AMBIENTAL
- PLAN DE CONTINGENCIAS
- POLIZA EXTRACONTRATUAL
- RUT

La EDS no aportó todos los documentos requeridos, los mismos fueron subidos al drive del equipo.

### 3.7.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones reglamentarias
- El canal perimetral no cuenta con las rejillas legalmente requeridas.
- Se verificó liquido en cajas contenedoras (agua).
- A pesar de que todos los tanques cuenten con un chaflan que sobre sale del piso 3 centímetros las tapas no garantizar la hermeticidad, por lo que no evitan el ingreso de agua escorrentía. La administradora informa que el ingreso de agua se debió al fuerte aguacero que cayo horas antes.



### 3.7.2 Conclusiones de la comisión

La EDS cuenta con instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones de sistemas contra incendios, equipos de medición en perfecto estado. La EDS suministró todos los documentos reglamentarios los cuales fueron subidos al drive del equipo.

## 3.8 ESD LA 18, CALLE 18 No, 16 17, SOLEDAD SICOM_636816




La EDS LA 18 con el número de SICOM 636816 se encuentra ubicada en la ciudad de Soledad en la dirección Calle 18 No 16 17. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

| INVENTARIO DE EQUIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TANQUES | 2 |
| ISLAS | 1 |
| SURTIDORES | 2 |
| MANGUERAS | 4 |
| ELECTROLINERAS | 0 |

| INVENTARIO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| LOCALES | 6 |
| ESTACIONAMIENTOS | 0 |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | 0 |
| | 0 |

| INVENTARIO DE TANQUES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
| TANQUE 1 | 12.000 GL |
| TANQUE 2 | |
| TANQUE 3 | |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

| INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 9,560.00 |
| **GASOLINA CORRIENTE** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,300.00 |
| **OTRO:** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 0 |
| VALOR COMERCIAL | $ | - |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021


Documentación:

- Certificados.
- CONTRATO DE SUMINISTRO CON PROVEEDOR MAYORI
- EDSA-1858-1 eds la 18
- BITÁCORAS
- LICENCIA DE CONTRUCION
- POLIZA RCE EDS LA 18
- CONTRATO DE SUMINISTRO CON PROVEEDOR MAYORI
- EDSA-1858-1 eds la 18.
- LICENCIA DE CONTRUCION
- POLIZA RCE EDS LA 18

La EDS no aportó todos los documentos requeridos, y los mismos fueron subidos al drive del equipo.

### 3.8.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones ni con las rejillas establecida legalmente requeridas.
- No cuenta con rejilla de canal perimetral.
- Se identifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.
- Si bien la EDS cuenta con 2 botones de parada de emergencia 1, se ubicada dentro de las islas es decir al menos del mínimo de la distancia establecida de 6 metros y el otro se encuentra en el cuarto eléctrico no visible ni accesible al público porque para acceder a dicho cuarto se tiene que abrir una reja que se encuentra asegurada con candado y una puerta que abre con llave.




NOTA:

La EDS cuenta con instalaciones eléctricas y sistema hidrosanitario que cumple con los requisitos reglamentarios.

En la visita realizada por los funcionarios el responsable de la EDS solo entrega 3 documentos, e informa que se realizara él envió de los documentos restantes serán enviados vía correo electrónico, y posteriormente se reciben los mismos.

### 3.8.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

Se identifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.

Si bien la EDS cuenta con 2 botones de parada de emergencia 1, se ubicada dentro de las islas es decir al menos del mínimo de la distancia establecida de 6 metros y el otro se encuentra en el cuarto eléctrico no visible ni accesible al público porque para acceder a dicho cuarto se tiene que abrir una reja que se encuentra asegurada con candado y una puerta que abre con llave.

## 3.9 EDS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO, SICOM_630821 CARRETERA ORIENTAL No.10 20 MALAMBO




La EDS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO con el número de SICOM 630821 se encuentra ubicada en la ciudad de Malambo en la dirección CARRETERA ORIENTAL No.10 20. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

**INVENTARIO DE EQUIPOS**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| TANQUES | 2 |
| ISLAS | 2 |
| SURTIDORES | 8 |
| MANGUERAS | - |
| ELECTROLINERAS | - |

**INVENTARIO CONSTRUCCIONES**

| DESCRIPCION | CANTIDAD |
|---|---|
| LOCALES | 2 |
| ESTACIONAMIENTOS | 1 |
| BAÑOS PUBLICOS | 1 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |

**INVENTARIO DE TANQUES**

| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
|---|---|
| TANQUE 1 | 10800 |
| TANQUE 2 | 10800 |
| TANQUE 3 | 10800 |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

**INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 9,900.00 |

**GASOLINA CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,200.00 |

**OTRO:**

| | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | - |
| VALOR COMERCIAL | | - |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021


Documentación:


- BITACORA 2024 EDS AUTOMOVILES DE MALAMBO
- CAMARA DE COMERCIO.
- CERTITIFICADO ACTUALIZADO.
- CONTRATO SERVICIOS EDS ECOS.
- Descarga combustible despacho atencion.
- POLIZA ACTUAL.
- RUT EDS
- TABLA AFORO 2024 MALAMBO

La EDS aporto documentos incompletos segun requeridos los cuales se encuentran al día, y los mismos fueron subidos al drive del equipo.

### 3.9.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones ni con las rejillas establecida legalmente requeridas.
- Se verificó que había líquido en cajas contenedoras de los tanques (Por la característica viscosa al parecer se trataría de combustible).
- Las instalaciones eléctricas no están protegidas con tubería Conduit


GPS Map Camera
Colombiaatlánticomalambo
Lat 10.863959° Long -74.771849°
07/11/24 12:48 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Colombiaatlánticomalambo
Lat 10.863959° Long -74.771849°
07/11/24 12:52 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Colombiaatlánticomalambo
Lat 10.863959° Long -74.771849°
07/11/24 01:09 PM GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Colombiaatlánticomalambo
Lat 10.863959° Long -74.771849°
07/11/24 01:17 PM GMT -05:00
Google





### 3.9.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

Que fue encontrado líquido en cajas contenedoras de los tanques (Por la característica viscosa al parecer se trataría de combustible) lo que podría ser debido a una fuga de combustible.

Las instalaciones eléctricas no están protegidas con tubería Conduit

## 3.10 EDS LA MAGDALENA, SICOM_634284, CALLE 10 No.19 42 MALAMBO




La EDS LA MAGDALENA con el número de SICOM 634284 se encuentra ubicada en la ciudad de MALAMBO en la dirección CALLE 10 No.19 42. Se realiza visita de vigilancia, control y seguimiento dando como resultado las siguientes Hallazgos.

La EDS cuenta con los siguientes elementos:

| INVENTARIO DE EQUIPOS | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| TANQUES | 3 |
| ISLAS | 3 |
| SURTIDORES | 3 |
| MANGUERAS | 10 |
| ELECTROLINERAS | |

| INVENTARIO CONSTRUCCIONES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD |
| LOCALES | 1 |
| ESTACIONAMIENTOS | 7 |
| BAÑOS PUBLICOS | 2 |
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | |

| INVENTARIO DE TANQUES | |
|---|---|
| DESCRIPCION | CAPACIDAD |
| TANQUE 1 | 9835 |
| TANQUE 2 | 9835 |
| TANQUE 3 | 10000 |
| TANQUE 4 | |
| TANQUE 5 | |

| INVENTARIO DE PRODUCTOS BIODIESEL | | |
|---|---|---|
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 10,000.00 |
| **GASOLINA CORRIENTE** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | 2 |
| VALOR COMERCIAL | $ | 15,200.00 |
| **OTRO:** | | |
| CANTIDAD SURTIDORES | | - |
| VALOR COMERCIAL | | - |

Verificación de cumplimiento de requisitos señalados en la Resolución 40198 de 2021


Documentación:

- BITACORA MAGADALENA MALAMBO.
- CALIDAD DEL COMBUSTIBLE Y TANQUE DE ALMACENMIENTO.
- CAMARA DE COMERCIO
- CAPACITACIONES LA MAGDALENA
- CERTIFICADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
- CERTIFICADO NOMENCLATURA
- CERTIFICADOS UL-PISTOLAS - BREAKWAY Y DESTORCEDORES.
- CONTRATOS ECOS
- DESPACHO Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE
- FILTROS MALAMBO
- GUIA DE TRANSPORTE CI 01
- LICENCIA CONSTRUCCIÓN
- MANEJO BASICO DE EXTINTORES
- RUT
- POLIZA RCE

La EDS cuenta y aportó todos los documentos requeridos los cuales se encuentran al día, y los mismos fueron subidos al drive del equipo.

### 3.9.1 Hallazgos de infraestructura de la EDS

- El canal perimetral no cuenta con las dimensiones ni con las rejillas establecida legalmente requeridas.
- Se verificó liquido (agua) en cajas contenedoras.
- Se identifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.
- Un bombero de los 3 que atienden en la EDS no portaba las botas reglamentarias.








### 3.9.2 Conclusiones de la comisión

Los aspectos más relevantes encontrados en la visita a la EDS en lo relacionado con la estructura son:

- Se verificó la existencia de líquido (agua) en las cajas contenedoras de los tanques.
- Se verifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.
- Un bombero de los 3 que atienden en la EDS no portaba las botas reglamentarias.

**4ta Jornada, ALMACENADOR DE COMBUSTIBLE, SICOM_800046, BARRANQUILLA EN EL PUERTO.**

## 3.11 PALERMO TANKS SAS, SICOM_800046




Por requerimiento realizado por el director de Hidrocarburos se realizó visita a las instalaciones de la firma Palermo Sociedad Portuaria S.A donde se pudo observar:

1. Cuenta con cerramiento perimetral de todo el complejo con enmallado de seguridad externo y vigilancia con personal armado.



2. Presenta un robusto sistema contra incendios.







3. Cuenta con un canal con rejillas de contención de derrames de combustibles de las islas de llenado.




4. Todas las instalaciones visitadas se encuentran en muy buen estado, debidamente señalizadas y delimitadas




Esta visita de vigilancia y control fue solicitada mediante requerimiento realizado por el Director de Hidrocarburos Ing. Adwar Casallas Cuellar, se realiza la visita en el sector del Puerto en la Zona Franca y de importación, a consecuencia de una resolución que está proyectada para expedir una autorización de importación.

## EDS críticas:

Las EDS que se considera más críticas son

**EDS DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MALAMBO SICOM_630821 <u>infraestructura precaria e insegura</u>**

- Ya que fue encontrado líquido en cajas contenedoras de los tanques (Que por la característica viscosa del líquido al parecer se trataría de combustible) lo que podría ser debido a una fuga de combustible.
- Las instalaciones eléctricas no están protegidas con tubería Conduit.

**EDS LA 18 SICOM_636816 <u>infraestructura insegura</u>**

- Se verifica que las mangueras de las pistolas de las islas se encuentran con teflón.
- Si bien la EDS cuenta con 2 botones de parada de emergencia 1, se ubicada dentro de las islas es decir al menos del mínimo de la distancia establecida de 6 metros y el otro se encuentra en el cuarto eléctrico no visible ni accesible al público porque para acceder a dicho cuarto se tiene que abrir una reja que se encuentra asegurada con candado y una puerta que abre con llave.

- No aportaron la documentación requerida.

**EDS LA CORDIALIDAD SICOM 635265 <u>infraestructura insegura</u>**

- El botón de parado de emergencia se encuentra dentro de las islas, por lo cual no se cumple con lo establecido en la norma “Cuenta con un dispositivo de parada de emergencia que interrumpa todo el flujo eléctrico a la zona de llenado y almacenamiento ubicado a mínimo 6 metros y máximo 30 metros del eje central del equipo de medición más cercano a la parada de emergencia y deberá estar identificado, en una zona visible y accesible” Otros dos botones de parada de emergencia que existen no funcionan.