FLORENCIA, 29 OCTUBRE 2024

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-GE-SAMC-018-2024				
CONTRATO No	202400000930	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	23 SEPTIEMBRE DE 2024		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS				
CONTRATISTA:	**TECNICERCAS S.A.S** **NIT 900.304.790** NOLBERTO BAUTISTA ROJAS	IDENTIFICACIÓN	96.342.247 Montañita Caquetá		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE LATONERIA, PINTURA Y ESTRUCTURA GENERAL PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACION DEL CAQUETA				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($166.280.000).				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	N/A				
VALOR TOTAL	CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($166.280.000).				
NO DE CDP.	2024081654 2024081685	**FECHA DE EXPEDICION**	21/08/2024 22/08/2024	**VALOR**	$93.280.000 $73.000.000
NO DE RP	2024093937 2024093938	**FECHA DE EXPEDICION**	24/09/2024 24/09/2024	**VALOR**	$93.280.000 $73.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor y el contratista hasta el 31 de diciembre de 2024.				
PRORROGA 1	N/A				
SUSPENSION	N/A				
NOMBRE DEL SUPERVISO O INTERVENTOR	ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA Profesional Universitario con funciones de Almacenista				
FECHA DE INICIO:	03 OCTUBRE 2024				
FECHA DE TERMINACIÓN INCIAL:	31 DICIEMBRE 2024				

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	25/09/2024		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	100030494	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/09/2024
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	$33.256.000	24/09/2024 AL 30/06/2025	
CALIDAD DEL SERVICIO	$33.256.000	24/09/2024 AL 31/12/2025	
SERIEDAD DE LA OFERTA	$16.628.000	16/09/2024 AL 15/12/2024	

1. **DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:** en mi calidad de supervisor me permito realizar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al INFORME PAGO PARCIAL No.1 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado del 55,6591292%.

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

1. Entregar al supervisor, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la notificación de la orden de servicio y entrega del vehículo/motocicleta, el diagnóstico técnico, en el que identifique el tipo de mantenimiento, piezas y partes a intervenir, costo del servicio y tiempo de entrega.
2. Suministrar el servicio con las especificaciones técnicas mínimas señaladas en los documentos del proceso.
3. Respetar el presupuesto asignado a la presente contratación, cualquier sobrecosto deberá ser asumido por el contratista.
4. El contratista se compromete a mantener los precios fijos de los mantenimientos y/o bienes durante la ejecución del contrato.
5. El contratista debe garantizar la calidad de los servicios prestados, mantenimiento preventivo o correctivo de los vehículos, tal como se le exige en los documentos del contrato.
6. El contratista Informará oportunamente al supervisor del contrato cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución de este.
7. Cumplir el contrato con la oportunidad y calidad pactada de conformidad con lo establecido en los estudios previos, especificaciones y condiciones técnicas, documentos técnicos publicados por la Entidad.
8. El contratista se compromete a cumplir durante la ejecución con el equipo mínimo requerido para el servicio de mantenimiento.
9. El contratista deberá identificar y prevenir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo que se puedan presentar durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad vigente, previniendo accidentes de trabajo y enfermedades laborales del personal con el que ejecutará el contrato.
10. Disponer de los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros necesarios, para garantizar el cumplimiento del contrato con la oportunidad y calidad pactada, de conformidad con el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades.
11. Presentar para efectos de pago o desembolso, certificado que acredite el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, expedido por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal y del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE.
12. Entregar mensualmente al supervisor del contrato un informe impreso que contenga el listado de los vehículos intervenidos en el periodo, relacionando fecha, placa, servicio suministrado, valor y el balance económico respecto al presupuesto oficial del contrato.
13. Informar al contratante en las primeras 24 horas a la aparición de un evento fortuito, la imposibilidad de suministrar el objeto del contrato.
14. Tener vigente durante toda la ejecución del contrato las pólizas ofrecidas.
15. El contratista deberá entregar un informe mensual detallado de las actividades realizadas y las recomendaciones necesarias para la aplicación de garantías de calidad. Así mismo, cumplir con las condiciones, términos o plazos establecidos para contratar los servicios de latonería y pintura.
16. Mantener en sus instalaciones las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados. Al recibir el parque automotor, el

contratista se hace responsable por cualquier alteración o daño diferente a las condiciones en las que recibe el vehículo, así como, por hurto o pérdida parcial o total del vehículo, y dará a la entidad el derecho de iniciar acciones por presunta responsable civil y penal si hay al menos prueba sumaria de causas a él imputables.


17. Asumir la gestión oportuna de los riesgos logísticos que puedan afectar el cumplimiento del cronograma detallado del contrato, y/o que le puedan generar mayores costos por ineficiencias administrativas, incumplimiento de proveedores, errores de su personal por falta conocimiento, impericia, imprudencia o negligencia. El contratista debe controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones de los subcontratistas que utilice.
18. Responder en un término no mayor a tres (3) días hábiles, a la supervisión del contrato las observaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas requeridas por este, así como lo concerniente a la calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial, y manejo ambiental, como la información ateniente de la ejecución del objeto del contrato.
19. Utilizar repuestos de primera calidad, en cumplimiento de las especificaciones técnicas dispuestas en los pliegos de condiciones y normas técnicas.
20. Constituir en debida forma, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato, la garantía Única de cumplimiento.
21. El contratista se compromete a cargar sus facturas para aprobación por parte de la Entidad en SECOP II.
22. Asistir a las mesas de trabajo que convoque la Secretaria de Salud Departamental y/ o la Gobernación.
23. Informar al contratante todos los casos en que se presenten suplantaciones de funcionarios.
24. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su naturaleza le sean atribuidas conforme al objeto y alcance del mismo.
25. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato.
26. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.
27. Presentar al supervisor del contrato, los informes que sean requeridos.

SERVICIOS PRESTADOS

NISSAN FRONTIER PLACA OJX566.

DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	
PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	

LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	
PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	
PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	



LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	
PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	
PINTURA BAÚL O COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	

LATONERIA EXTENSIONES RUEDAS	1	
PINTURA EXTENSIONES RUEDAS EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	
PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	
PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	

PINTURA RIN	4	
CAMBIO EMPAQUE EN GOMA DE PUERTA DELANTERA	2	
CAMBIO EMPAQUE EN GOMA DE PUERTA TRASERA	2	
CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	
ARREGLO BISAGRA PUERTA	4	
ARREGLO CHAPA PUERTA	4	

ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	
CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	
CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	
IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	
PINTURA GENERAL DEL CHASIS	1	
TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	

CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	
CAMBIO BRAZOS LIMPIA VIDRIOS DE 24" y 14"	1	
RECONSTRUCCION E IMPERMEHABILIZACION DEL PISO	1	
CAMBIO UNIDADES TRASERAS, INCLUYEN SUS BOMBILLOS E INTEGRADOS. ILUMINACION HALOGENA REF. 6170242321	2	
CAMBIO UNIDADES DELANTERAS CON TECNOLOGIA DE LAMPARA HALOGENA REF. 61745814545	2	
CAMBIO Y/O REPARACION PUERTA PLATON INCUYE CHAPA	1	

CAMBIO DE CAUCHOS PASO RUEDA DELANTEROS (R/L) REF. 20180-20190	2	
CAMBIO DE CAUCHOS PASO RUEDA TRASEROS (R/L) REF. 20170-20200	2	
CAMBIO DE SALPICADERAS - TAPABURROS EN PVC	4	
CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA NISSAN	1	

ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	NISSAN FRONTIER PLACA OJX566	LATONERÍA CAPOT	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	$ 300.000	$ 600.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 300.000	$ 600.000
		LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	$ 250.000	$ 500.000
		PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE	2	$ 250.000	$ 500.000


	TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844			
	LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	$ 250.000	$ 500.000
	PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 250.000	$ 500.000
	LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	$ 200.000	$ 400.000
	PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 200.000	$ 400.000
	LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	$ 200.000	$ 200.000
	PINTURA BAÚL O COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 200.000	$ 200.000
	LATONERÍA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
	PINTURA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
	LATONERIA EXTENSIONES RUEDAS	1	$ 200.000	$ 200.000
	PINTURA EXTENSIONES RUEDAS EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 200.000	$ 200.000
	LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 250.000	$ 250.000
	PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 250.000	$ 250.000
	LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 250.000	$ 250.000
	PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 240.000	$ 240.000
	PINTURA RIN	4	$ 100.000	$ 400.000
	CAMBIO EMPAQUE EN GOMA DE PUERTA DELANTERA	2	$ 60.000	$ 120.000
	CAMBIO EMPAQUE EN GOMA DE PUERTA TRASERA	2	$ 60.000	$ 120.000
	CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	$ 800.000	$ 800.000
	ARREGLO BISAGRA PUERTA	4	$ 40.000	$ 160.000
	ARREGLO CHAPA PUERTA	4	$ 40.000	$ 160.000
	ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	$ 500.000	$ 2.000.000
	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	$ 400.000	$ 800.000
	CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	$ 400.000	$ 800.000
	IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	$ 600.000	$ 600.000
	PINTURA GENERAL DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
	TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 800.000	$ 800.000
	CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	$ 300.000	$ 300.000

	CAMBIO BRAZOS LIMPIA VIDRIOS DE 24" y 14"	1	$ 50.000	$ 50.000
	RECONSTRUCCION E IMPERMEHABILIZACION DEL PISO	1	$ 350.000	$ 350.000
	CAMBIO UNIDADES TRASERAS, INCLUYEN SUS BOMBILLOS E INTEGRADOS. ILUMINACION HALOGENA REF. 6170242321	2	$ 300.000	$ 600.000
	CAMBIO UNIDADES DELANTERAS CON TECNOLOGIA DE LAMPARA HALOGENA REF. 61745814545	2	$ 300.000	$ 600.000
	CAMBIO Y/O REPARACION PUERTA PLATON INCUYE CHAPA	1	$ 250.000	$ 250.000
	CAMBIO DE CAUCHOS PASO RUEDA DELANTEROS (R/L) REF. 20180-20190	2	$ 200.000	$ 400.000
	CAMBIO DE CAUCHOS PASO RUEDA TRASEROS (R/L) REF. 20170-20200	2	$ 200.000	$ 400.000
	CAMBIO DE SALPICADERAS - TAPABURROS EN PVC	4	$ 300.000	$ 1.200.000
	CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA NISSAN	1	$ 200.000	$ 200.000
SUBTOTAL NISSAN FRONTIER PLACA OJX566			**$19.100.000**	

CHEVROLET DMAX PLACA OET525

DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	
PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	



LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
CAMBIO DE GUARDABARRO DERECHO (RH) REF. CD342017	1	
CAMBIO DE GUARDABARRO IZQUIERDO (LH) REF. CD342018	1	
LATONERÍA PUERTA TRASERA	1	

PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	
LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	
LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	

PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	
PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	
CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	
CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	

IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	
PINTURA DEL CHASIS	1	
ARREGLO DEL CHASIS	1	
TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	
CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	

BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	
BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	
CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. AS3498-L7	1	
CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RH-LH)	2	
CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	

CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	
CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA CHEVROLET	1	
CAMBIO SOPORTES DE PLATON	2	
CAMBIO CUBIERTAS CALAPIE TRASERAS DEL BOMPER TRASERO	2	

ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	CHEVROLET DMAX PLACA OET525	LATONERÍA CAPOT	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	$ 300.000	$ 600.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER	2	$ 300.000	$ 600.000

	PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844			
	CAMBIO DE GUARDABARRO DERECHO (RH) REF. CD342017	1	$ 200.000	$ 200.000
	CAMBIO DE GUARDABARRO IZQUIERDO (LH) REF. CD342018	1	$ 200.000	$ 200.000
	LATONERÍA PUERTA TRASERA	1	$ 300.000	$ 300.000
	PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
	LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	$ 200.000	$ 200.000
	LATONERÍA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
	PINTURA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
	LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 350.000	$ 350.000
	PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 350.000	$ 350.000
	LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 300.000	$ 300.000
	PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
	ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	$ 500.000	$ 2.000.000
	CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	$ 400.000	$ 800.000
	CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	$ 400.000	$ 800.000
	IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	$ 600.000	$ 600.000
	PINTURA DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
	ARREGLO DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
	TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 900.000	$ 900.000
	CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	$ 300.000	$ 300.000
	BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
	BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
	CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. AS3498-L7	1	$ 800.000	$ 800.000
	CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RH-LH)	2	$ 200.000	$ 400.000
	CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	$ 150.000	$ 300.000
	CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	$ 150.000	$ 300.000
	CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA CHEVROLET	1	$ 160.000	$ 160.000
	CAMBIO SOPORTES DE PLATON	2	$ 150.000	$ 300.000
	CAMBIO CUBIERTAS CALAPIE TRASERAS DEL BOMPER TRASERO	2	$ 220.000	$ 440.000
	SUBTOTAL CHEVROLET DMAX PLACA OET525		**$15.000.000**	

TOYOTA HILUX PLACA DXY791

DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	
PINTURA CAPOT EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	

PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	
PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	
PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	

LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	
LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	
PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERIA BÓMPER TRASERO	1	

PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
CAMBIO DE VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	
TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	
RECONTRUCCIÓN E IMPEREMEHABILIZACIÓN DEL PISO	1	
REPARACIÓN Y/O CAMBIO PISO DEL PLATON	1	

CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA TOYOTA	1	


ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	TOYOTA HILUX PLACA DXY791	LATONERÍA CAPOT	1	$ 500.000	$ 500.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 500.000	$ 500.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	$ 300.000	$ 600.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 300.000	$ 600.000
		LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	$ 400.000	$ 800.000
		PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 400.000	$ 800.000
		LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	$ 350.000	$ 700.000
		PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 350.000	$ 700.000
		LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	$ 300.000	$ 600.000
		PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 200.000	$ 400.000
		LATONERÍA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
		LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 250.000	$ 250.000
		PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 250.000	$ 250.000
		LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR NEGRO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	$ 900.000	$ 900.000
		TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 900.000	$ 900.000

	RECONSTRUCCION E IMPERMEHABILIZACION DEL PISO	1	$ 100.000	$ 100.000
	REPARACION Y/O CAMBIO PISO DEL PLATON	1	$ 400.000	$ 400.000
	CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA TOYOTA	1	$ 100.000	$ 100.000
SUBTOTAL TOYOTA HILUX PLACA DXY791				**$10.500.000**

FOTON TUNLAND PLACA OLM673

DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	
PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	

LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	
PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	
PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	

PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
LATONERÍA COMPUERTA TRASERA	1	
PINTURA COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALT ETIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	

LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	
PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	
PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	
TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	

CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	
CAMBIO UNIDADES TRASERAS INCLUYE SUS BOMBILLOS E INTEGRADOS. ILUMINACION HALOGENA REF. 29640-29641	2	
CAMBIO UNIDADES DELANTERAS REF. 43819-43820	2	
CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RH-LH)	2	
CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	

CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	
CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA FOTON	1	TUNLAND TUNLAND FOTON



ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	FOTON TUNLAND PLACA OLM673	LATONERÍA CAPOT	1	$ 500.000	$500.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 600.000	$600.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	$ 250.000	$500.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 250.000	$500.000
		LATONERÍA PUERTA DELANTERO	2	$ 600.000	$1.200.000
		PINTURA PUERTA DELANTERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 500.000	$1.000.000
		LATONERÍA PUERTA TRASERA	2	$ 600.000	$1.200.000
		PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 500.000	$1.000.000
		LATONERÍA FALDÓN TRASERO	2	$ 500.000	$1.000.000
		PINTURA FALDÓN TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 650.000	$1.300.000
		LATONERÍA COMPUERTA TRASERA	1	$ 700.000	$700.000
		PINTURA COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALT ETIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 600.000	$600.000
		LATONERÍA TECHO	1	$ 700.000	$700.000
		PINTURA TECHO	1	$ 800.000	$800.000



	LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 600.000	$600.000
	PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 550.000	$550.000
	LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 600.000	$600.000
	PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 550.000	$550.000
	CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO DELANTERO REF. 72700EM15A	1	$ 800.000	$800.000
	TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 900.000	$900.000
	CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	$ 700.000	$700.000
	CAMBIO UNIDADES TRASERAS INCLUYE SUS BOMBILLOS E INTEGRADOS. ILUMINACION HALOGENA REF. 29640-29641	2	$ 600.000	$1.200.000
	CAMBIO UNIDADES DELANTERAS REF. 43819-43820	2	$ 600.000	$1.200.000
	CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RH-LH)	2	$ 400.000	$800.000
	CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	$ 300.000	$600.000
	CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	$ 300.000	$600.000
	CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA FOTON	1	$ 250.000	$250.000
SUBTOTAL FOTON TUNLAND PLACA OLM673				**20.950.000**


NISSAN FRONTIER PLACA OZD425




DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	

PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	
CAMBIO DE GUARDABARRO DERECHO (RH) REF. CD342017	1	
CAMBIO DE GUARDABARRO IZQUIERDO (LH) REF. CD342018	1	
LATONERÍA PUERTA TRASERA	1	

PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	
LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	
LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	
PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	

PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	
CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	
CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	
IMPERMEHABILIZACIÓN GENERAL	1	
PINTURA CHASIS	1	

ARREGLO CHASIS	1	
TAPICERÍA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	
CAMBIO TAPICERÍA TECHO EN POLIPIEL	1	
BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	
BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	
CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. AS3498-L7	1	

CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RE-LH)	2	
CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	
CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	
CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA CHEVROLET	1	
CAMBIO SOPORTES DE PLATON	2	
CAMBIO CUBIERTAS CALAPIE TRASERAS DEL BOMPER TRASERO	2	

ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	NISSAN FRONTIER PLACA OZD425	LATONERÍA CAPOT	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	2	$ 300.000	$ 600.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	2	$ 300.000	$ 600.000
		CAMBIO DE GUARDABARRO DERECHO (RH) REF. CD342017	1	$ 200.000	$ 200.000
		CAMBIO DE GUARDABARRO IZQUIERDO (LH) REF. CD342018	1	$ 200.000	$ 200.000
		LATONERÍA PUERTA TRASERA	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA PUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
		LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	$ 200.000	$ 200.000
		LATONERÍA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA TECHO	1	$ 300.000	$ 300.000
		LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 350.000	$ 350.000
		PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 350.000	$ 350.000
		LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
		ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	$ 500.000	$ 2.000.000
		CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	$ 400.000	$ 800.000
		CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	$ 400.000	$ 800.000
		IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	$ 600.000	$ 600.000
		PINTURA DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
		ARREGLO DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
		TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 900.000	$ 900.000
		CAMBIO TAPICERIA TECHO EN POLIPIEL	1	$ 300.000	$ 300.000
		BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
		BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
		CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. AS3498-L7	1	$ 800.000	$ 800.000
		CAMBIO RETROVISOR LATERAL ELECTRICO COMPLETO C/LED (RH-LH)	2	$ 200.000	$ 400.000
		CAMBIO PASO RUEDA DELANTEROS (RH-LH)	2	$ 150.000	$ 300.000


	CAMBIO PASO RUEDAS TRASEROS (RH-LH)	2	$ 150.000	$ 300.000
	CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA CHEVROLET	1	$ 160.000	$ 160.000
	CAMBIO SOPORTES DE PLATON	2	$ 150.000	$ 300.000
	CAMBIO CUBIERTAS CALAPIE TRASERAS DEL BOMPER TRASERO	2	$ 220.000	$ 440.000
SUBTOTAL NISSAN FRONTIER PLACA OZD425			**$15.000.000**	

TOYOTA LAND CRUISER PLACA OZD369

DESCRIPCION	CANTIDAD	EVIDENCIA
LATONERÍA CAPOT	1	
PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	1	
PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	

LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	
PINTURA BAÚL O COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
LATONERÍA TECHO	1	
PINTURA TECHO	1	
LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	
PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	

LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	
PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	
ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	
CAMBIO SOPORTES DE MOTOR	2	
CAMBIO SOPORTES DE CABINA	2	
IMPERMEHABILIZACIÓN GENERAL	1	

ARREGLO CHASIS	1	
PINTURA CHASIS	1	
TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	
BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	
BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	
CAMBIO VIDRIO PANÓRAMICO DELANTERO REF.TME598-L7	1	
CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA TOYOTA	1	

Manual de Contratación de la Gobernación del Caquetá - Versión 2023		
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ	Proceso: Gestión Contractual	Código: FCT-071 Versión: 2
	INFORME DE SUPERVISION PARA PAGO PARCIAL N°1 DEL CONTRATO No. 202400000930 DEL 23 SEPTIEMBRE 2024	Vigente desde: 15/09/2024

ITEM	VEHICULO	ACTIVIDADES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	TOYOTA LAND CRUISER PLACA OZD369	LATONERÍA CAPOT	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA CAPOT EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		LATONERÍA GUARDAFANGOS DELANTERO	1	$ 400.000	$ 400.000
		PINTURA GUARDAFANGOS DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 400.000	$ 400.000
		LATONERÍA BAÚL O COMPUERTA TRASERA	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA BAÚL O COMPUERTA TRASERA EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
		LATONERÍA TECHO	1	$ 200.000	$ 200.000
		PINTURA TECHO	1	$ 200.000	$ 200.000
		LATONERÍA BÓMPER DELANTERO	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA BÓMPER DELANTERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
		LATONERÍA BÓMPER TRASERO	1	$ 300.000	$ 300.000
		PINTURA BÓMPER TRASERO EN COLOR BLANCO BICAPA, EN ESMALTE TIPO POLIESTER PARA CREAR ACABADOS METALIZADOS O PERLADOS. 24844	1	$ 300.000	$ 300.000
		ARREGLO DE ESTRUCTURA DE SILLAS	4	$ 500.000	$ 2.000.000
		CAMBIO DE SOPORTES DE MOTOR	2	$ 400.000	$ 800.000
		CAMBIO DE SOPORTES DE CABINA	2	$ 400.000	$ 800.000
		IMPERMEHABILIZACION GENERAL	1	$ 500.000	$ 500.000
		ARREGLO DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
		PINTURA DEL CHASIS	1	$ 800.000	$ 800.000
		TAPICERIA GENERAL CAMBIO COMPLETO	1	$ 800.000	$ 800.000
		BRILLADO UNIDADES TRASERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
		BRILLADO UNIDADES DELANTERAS	2	$ 50.000	$ 100.000
		CAMBIO VIDRIO PANORÁMICO LAMINADO DELANTERO REF. TME598-L7	1	$ 950.000	$ 950.000
		CAMBIO RETROVISOR LATERAL MANUAL COMPLETO	2	$ 200.000	$ 400.000
		CAMBIO CALCOMANIAS Y EMBLEMAS SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA TOYOTA	1	$ 150.000	$ 150.000
	SUBTOTAL TOYOTA LAND CRUISER PLACA OZD369			**$12.000.000**	
	TOTAL SERVICIOS PRESTADOS			**$92.550.000**	

2. **OBSERVACIONES**: N/A

3. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

MES DE OCTUBRE

IBC	$ 1.300.000
SALUD	$ 52.000
PENSIÓN	$ 208.000
N° DE PLANILLA	**1745309215**

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$166.280.000	
PAGO ANTICIPADO.	0	
ADICIÓN	0	
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$166.280.000	
VALOR AUTORIZADO PARA EL INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN PAGO NO. 01	$92.550.000	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$73.730.000	

5. **CONCLUSION:**

Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social, con las obligaciones contractuales según lo dicho en este documento y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($92.550.000) m/cte.

6. **Observaciones:**
Se deja constancia que los documentos correspondientes al informe y pago parcial N°1, se encuentran en el expediente físico que está en custodia en el archivo de gestión de la Secretaría General y que pasará a la Dirección de Contratación.

ANEXOS: Los siguientes documentos:

Item	Documento	Original	Copia
1	Factura Electrónica *FE 177 21/10/2024*	X	
2	Certificación bancaria		X
3	Fotocopia soportes de cumplimiento aportes de seguridad social, Certificaciones de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 2002.		X

MANIFESTACION: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones de los supervisores, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de EL DEPARTAMENTO".

Florencia Caquetá, al **veintinueve (29) días del mes de octubre de 2024.**

Por la supervisión	Por el contratista
ELKIN RAUL OSORIO ESPAÑA C.C. No. 17.788.496 de Puerto Rico - Caquetá	NOLBERTO BAUTISTA ROJAS C.C. No 96.342.247 de Montañita – Caquetá.