Bogotá D.C., 05 de agosto de 2024

OP-C-IDU-1772-2023-253

Señores
CONSORCIO INT ESTABILIZACIONES 2023
Atn. Ing. Carolina Roa
Directora de Consultoría
Calle 137 # 12-16, T1-308
Bogotá

Ref.: CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU – 1772 DE 2023, PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.", Grupo B.

Asunto: OBRAS DE CONTENCIÓN EXISTENTES SITIO CRITICO 37 – AV. CIRCUNVALAR POR CALLE 63 DETECTADAS.


Cordial saludo,

Una vez iniciadas las actividades de exploración del subsuelo, durante la ejecución de la trinchera numero 3 en el sitio critico 37 evidenciamos al retirar la capa de material vegetal y aproximadamente 7 cm de tierra negra la existencia de muros en concreto hidráulico con anclajes, obras de las cuales no se tenia conocimiento, y es indispensable conocer toda la información técnica para determinar la funcionalidad de las mismas.

Una vez verificadas las consultas realizadas al IDU y la alcaldia local de Chapinero estas obras no se encuentran dentro de los registros que nos permitan aclarar si estas obras cuentan o no con garantías vigentes. Sin embargo, luego de indagar con la comunidad, nos fue indicado que las obras fueron entregadas a la comunidad por el Instituto de Desarrollo Urbano entre diciembre de 2012 y enero de 2016.

A continuación, se puede observar lo anteriormente descrito mediante registro fotográfico y fílmico adjunto:

	
Muro en concreto expuesto	Muro existente hasta la base del talud conectado al espacio publico

	
Exposición de muro en concreto en la parte media del talud	Obras de contención existentes SC - 37

Las obras se encuentran ubicadas dentro del polígono de estudio del sitio critico 37 y existe la urgente necesidad de determinar los parámetros bajo las cuales estas fueron concebidas para así armonizarlas con las futuras obras de estabilización de todos los sitios críticos, y en especial, de aquellos en donde se han evidenciado alertas tal como lo has sido este sitio en mención.

Ubicación:




Ilustración 1. Elemento tipo TALUD identificado a través del SIG IDU

De acuerdo con el sistema de informacion geográfica del IDU corresponden al elemento 94030082 del CIV 2002489, como se evidencia en la imagen, a continuación.




Ilustración 2. Información del Elementó - SIG IDU

Como se puede observar de la captura del SIG – IDU no se cuenta con la informacion del contrato, sin embargo, esperamos que con las informacion remitida la entidad contratante nos pueda suministrar los datos técnicos necesarios para determinar las características constructivas y de diseños de dicho elemento.

Cordialmente,

Javier Enrique Triana Morales
Director de Consultoría
CONSORCIO INFRAMIM

REVISÓ: KMB
APROBÓ: JTM
ANEXO: 2 VIDEOS