Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2024

OP-C-IDU-1772-2023-367

Señores
CONSORCIO INT ESTABILIZACIONES 2023
Atn. Ing. Carolina Roa
Directora de Interventoría
Calle 137 # 12-16, T1-308
Bogotá

Ref.: CONTRATO DE OBRA NÚMERO IDU – 1772 DE 2023, PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.", Grupo B.

Asunto RESPUESTA INT-ADM-374 SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo

En atencion a sus observaciones, nos permitimos dar respuesta a cada una de ellas, de la siguiente manera:

Referente al PDT

Se atendieron cada una de las observaciones realizadas al PDT, en cada una de las areas mencionadas.

Referente al análisis del comunicado OP-C-IDU-1772-2023-356:

Probatorios de Factores externos:

1. PARO GREMIO DE TRANSPORTADORES.

Como fue anunciado por el gremio de transportadores se realizó un paro nacional, como consecuencia de la propuesta del gobierno a realizar un incremento de precio en el combustible Diesel, a nivel nacional, situación que llevo a los transportadores a colocar bloqueos en la ciudad de bogota, impidiendo el paso de camiones, buses y demás vehículos que suministraban insumos básicos para el desarrollo de toda actividad económica.

A continuación relacionamos algunas fuentes de informacion que evidencia la fecha (30 de agosto de 2024 y finalizo el 06 de septiembre de 2024) en la que iniciaron dichos bloqueos:

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/preparese-estos-son-los-puntos-de-concentracion-del-paro-de-transportadores-contra-aumento-del-diesel-para-el-30-de-agosto-3376333

https://www.radionacional.co/noticias-colombia/como-va-el-paro-camionero-bloqueos-salud-de-las-personas-clases-en-colegios-y

Adicionalmente adjuntamos documento expedido por el laboratorio que se vio afectado durante esta jornada de casi 6 dias del paro camionero.

2. RACIONAMIENTO DE AGUA

Debido a los bajos niveles de los embalses que abastecen de agua potable a la ciudad de bogota como consecuencia de las pocas lluvias presentadas en el mes de agosto, la empresa de acueducto de Bogotá, empezó a realizar algunas restricciones en la venta industrial de dicho líquido, situación que afecto considerablemente el suministró para la ejecución de las actividades de campo, a continuación disponemos de las fuentes de informacion:

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/habitat/agosto-el-mes-mas-seco-en-el-sistema-chingaza-segun-acueducto-bogota

https://www.larepublica.co/analisis/natasha-avendano-3083918/agosto-el-mes-mas-seco-de-los-ultimos-55-anos-3946168

a demás de estas fuentes de informacion colocamos a su disposición evidencia fílmica entregada por nuestros proveedores de agua, para la exploración geotécnica.

Resolución en donde se orden el racionamiento y la forma en que los sectores responderán al llamado declaración de emergencia:

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=154027

Situación que llevo al plan tortuga en el despacho de agua para uso industrial, afectando los plazos y labores de campo, en el link que se relaciona a continuación se puede observar los videos que colocan en evidencia dicha situación:

https://www.acueducto.com.co/wps/portal/EAB2/Home/general/sala-de-prensa/eab_en_los_medios/detalle/!ut/p/z1/xVRNc9owEP0r7sFHo7UEtuiNj5QQSlogaUAXRrYX444tObYKzb-vIDmEmcQkzXSqi2TNe7vat29NBFkSoeQuS6XJtJK5_V6JYD3hAb0ccXrNR90hBP54zL_QMVsMGLk7AoLZAHwO9Bp40IEZ7X6_aX8d0kknIKKBPwuf-HCyetCf0z4DGH2jf8N_Hult_AaAaK7_BxFElHGWkFUY-9zfRB3PZ2HotTGkXhc7icd4gpy2uwyi-ICOlSnNlqxKXRmZq2oda2VQmTXWLqSosJK5C7XMpZOgU1aoaukCKifXtVNgkmmLi3SOJlP4_OhQoG0XZKpro51C1k6NsT7eOihl5ChpZC0duUOVSKXPFG-rE83aXp1T19qHVtPBNLUaSbP1MrXRZPmeB4qmFBMOT4BXDDjs02bA0aEvlHlqwTfokOY6epyXnooYtwVXuMEKq9avyl5vjSnrzy64sN_vW6nWaY6tWBcuvETZWn3I8hRJVrZZ4atiL3xyt8tw

T26Vrgr7ksU7jXkJ5zKEH8zQGH4M9F-GX7CPhr869yewfcx-3t-Lnp3ww0D_ti38_yNeFrd2FZw9eCIK5hdz_sDyXTGI-PSCddJifdjy9NMfZ9s7rA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?page=ibm.portal.medios.detalle.boletines&urile=wcm%3Apath%3A%2Fportalnr_content_es%2Fgeneral%2Fsala%2Bde%2Bprensa%2Fen%2Blos%2Bmedios%2Fboletines%2Fboletines%2B2024%2Fagosto%2Bmas%2Bseco%2B2024%2Beaab%2Bnatasa%2Bavendano

https://drive.google.com/drive/folders/1ivLodGcvrov7NUQHFcWVhD-QRjr3_4pW?usp=sharing

3. TIPO DE SUELO

Como se mencionó en comunicaciones pasadas, el tipo de suelo no encontrado fue completamente diferente al estipulado en planchas, situación que conllevo a un rendimiento inferior al esperado, lo cual se puede corroborar con los registros de campo adjuntos y evidencia fotográfica, asi:

https://drive.google.com/drive/folders/1CH4k4nJ3bDqp1CfDGa6hg21bDCFQY6gB?usp=sharing

Cordialmente,

Javier Enrique Triana Morales
Director de Consultoría
CONSORCIO INFRAMIM

REVISÓ: KMB
APROBÓ: JTM
ANEXO: 1 documento y 1 PDT