



ANEXO 2

EL día 9 de agosto recibí la llamada del maestro Julio Valencia porque necesitaba un mantenimiento urgente del corno asignado marca Hans Hoyer serie 453165.

Se realizó un desmontaje completo, se limpió por ultrasonidos, se brilló la plata, se cambiaron los topes de rotor, se lubricó y se ajustó.









El día 15 recibí un mensaje de la Profesional administrativa de música, Claudia Milena García , diciendo que necesitaban urgentemente reparar 2 melófonos para el desfile del día 17.

Se realizó mantenimiento y reparación del melófono con placa 21502001617

Se desarmó por completo, se realizó limpieza por ultrasonidos, se sacaron los golpes, se cambiaron las zapatillas de desagüe y los fieltros, se lubricó, se armó y se ajustó.





Se realizó mantenimiento y reparación del melófono con placa 21502001620

Se desarmó por completo, se realizó limpieza por ultrasonidos, se sacaron los golpes, se cambiaron las zapatillas de desagüe y los fieltros, se lubricó, se armó y se ajustó.



