AMBIENTE EBANISTERIA		COTIZACION 1		COTIZACION 2		VR. PROMEDIO	
Equipo y actividades a desarrollar	**Cant**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
1. Cepillo 45 marca Hurtado Hnos. Placa 95333862							
Cambio de rodamientos a eje mandril principal							
Rectificado de mandril, suministro de cuchillas							
Cambio de rodamientos a closch y sistema embrague	*1*	3.820.000	3.820.000	3.500.000	3.500.000	3.660.000	3.660.000
Cambio cuchillas y correas de cepillo							
Alineación de plancha, engrase y lubricación							
Cambio de bujes a rodillos							
2. Sierra banco marca Bonilla. 95333863							
Mantenimiento general a sistema escualizable							
Cambio de rodamientos a mandril							
Cambio de correas y cambio polea motor	*1*	3.350.000	3.350.000	3.200.000	3.200.000	3.275.000	3.275.000
Cambio de polea a mandril principal							
Ajuste, mantenimiento general y engrase							
3. Sierra banco Gordillo y Barreto. Placa 953329661							
Mantenimiento general a barreno y suministro brocal							
Cambio de rodamientos a mandril	*1*	3.680.000	3.680.000	3.500.000	3.500.000	3.590.000	3.590.000
Cambio de polea motor y mandril. Suministro eje							
Ajuste, mantenimiento general y engrase							
4. Compresor 250 LB. Placa 95335557							
Mantenimiento y reparación a cabezote 3 pistones							
Suministro de válvulas y pistones							
Cambio de polea y correa cabezote y motor	*1*	3.800.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.700.000
Suministro de motor 3 hp 3750 rpm trifásico							
Cambio de cheque y automático							

5. Planeadora 35 Maquicarp. Placa 95333862							
Rectificado de planchas							
Cambio de rodamientos a mandril	*1*	3.680.000	3.680.000	3.600.000	3.600.000	3.640.000	3.640.000
Cambio de rodamientos a motor							
Sumiinistro de cuchillas nuevas							
Cambio de correas y enfrase general							
6. Lijadora Multiple marca Holliwood. Placa 95331745							
Mantenimiento general, engrase a rodillos							
Rectificadio de rodillos de transporte	*1*	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.825.000	2.825.000
Cambio de rodamientos y rectificado de rodillos							
Suministro de lijas al plato y banda							
7. Trompo marca JJ Torres. Placa 95333858							
Reparación general a embolo principal	*1*	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Cambio de rodamientos a eje principal							
Cambio de correas y parte eléctrica							
8. Sierra Sinfín Marca Maquicarp. Placa 9533							
Mantenimiento general de volantes							
Cambio de rodamientos y rectificado de volantes	*1*	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	2.950.000	2.950.000
Cambio de chumacera y volante inferior							
Engrase general, lubricación y suministro de 5 cintas							
9. Sierra Sinfín Marca ShopFox. Placa 95331655							
Mantenimiento general de volantes							
Cambio de rodamientos y rectificado de volantes	*1*	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Cambio de correas y polea principal							
Engrase general, lubricación y suministro de cintas							
10. Trompo Marca maquicarp. P30 Placa 95333859							
Mantenimiento general							
Cambio de rodamientos a embolo principal	*1*	3.680.000	3.680.000	3.600.000	3.600.000	3.640.000	3.640.000
Suministro de fresa tipo realce							
Cambio de correas y polea a eje principal							

11. Planeadora Marca Gordillo. C30 Placa 95333860							
Reparación general de planchas y rectificado							
Cambio de rodamientos a mandril	*1*	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Rectificado de mandril y contrafierros							
Alineación de planchas y engrase							
12. Torno madera Marca Hurtado Hermanos. Placa 95333857							
Mantenimiento general, engrase de pista							
Suministro e instalación de motor 2hp 1750 rpm	*1*	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.825.000	2.825.000
Cambio de polea caracol motor							
Cambio de polea caracol eje							
Suministro de correas, punto y contrapunto							
13. Ingleteadora Marca Dewalt. DW 715 Placa 95333858							
Mantenimiento general y engrase							
Cambio de escobillas y portaescobillas	*1*	2.850.000	2.850.000	2.800.000	2.800.000	2.825.000	2.825.000
Reparación general de inducido y rodamientos							
Suministro de disco original							
14. Ingleteadora Marca Dewalt. DW 5780 Placa 95331738							
Mantenimiento general y engrase							
Cambio de escobillas y portaescobillas	*1*	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.050.000	2.050.000
Reparación general de protector principal							
Mantenimiento general y engrase de inducido							
Suministro de disco original							
15. Taladro de arbol Marca Elite 750 WL. Placa 95331742							
Suministro e instalación de resorte y yoyo							
Suministro e instalación de brocal	*1*	1.720.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000	1.660.000	1.660.000
Cambio de poleas y polea caracol							
Mantenimiento general, engrase y funcionamiento eléctrico							
Alineación de plancha y desplazamiento							

16. Afilador de cuchillas Marca Prosol. Placa 95333864	*1*	1.850.000	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.825.000	1.825.000
Mantenimiento general y alineación de pista							
Cambio rodamientos a motor							
Soldadura y ajuste de base principal							
Rectificado de pista de afilado							
Engrase general y lubricación							
Suministro de aceite solvente							
17. Cepillo Marca Makita. Placa 95331655	*1*	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Mantenimiento general y engrase							
Suministro de banda o correa original							
Fabricación e instalación de piñon de ascenso							
Suministro de cuchillas							
Cambio de rodamientos y cadena							
18. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 953331621	*1*	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Cambio rodamientos							
Suministro de inducido							
19. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 95335456	*1*	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Cambio rodamientos							
Cambio de pie de fuerza y piñon							
Engrase general y lubricación							
20. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 953330605	*1*	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Cambio rodamientos							
Cambio de pie de fuerza y piñon							
Engrase general y lubricación							
21. Motortool Marca Dremell. Placa 953331624	*1*	340.000	340.000	430.000	430.000	385.000	385.000
Mantenimiento general							
Cambio de brocal y engrase							
Cambio de escobillas							

22. Motortool Marca Dremel 4000. Placa 953331623-953330645-953330646							
Mantenimiento general y engrase	*3*	400.000	1.200.000	430.000	1.290.000	415.000	1.245.000
Cambio de portafresa							
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Mantenimiento sistema electrico y switch							
23. Pulidora 7" Marca Dewalt. Placa 95331740							
Mantenimiento general y engrase							
Suministro e instalación de switch original	*1*	940.000	940.000	970.000	970.000	955.000	955.000
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Suministro de tuerca y contratuerca							
24. Pulidora 7" Marca Dewalt. Placa 95335868							
Mantenimiento general y engrase							
Suministro e instalación de switch original	*1*	940.000	940.000	970.000	970.000	955.000	955.000
Cambio de escobillas y portaescobillas							
Cambio de rodamientos y engrase							
25. Ruteadoras Marca Dewalt. DW 616							
Mantenimiento general y lubricación							
Cambio de escobillas y portaescobillas	*3*	1.000.000	3.000.000	1.100.000	3.300.000	1.050.000	3.150.000
Suministro e instalación de parte eléctrica							
Suministro e instalación de colet o portafresa original							
26. Taladro Marca Dewalt DW 414. Placa 95335902							
Mantenimiento general y lubricación	*1*	490.000	490.000	510.000	510.000	500.000	500.000
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							
27. Taladro Marca Dewalt DW 414. Placa 95333778							
Mantenimiento general y lubricación							
Cambio de escobillas	*1*	640.000	640.000	610.000	610.000	625.000	625.000
Cambio de rodamientos							
Cambio de automático reversible							
28. Taladro Marca Perles. Placa 95333772							
Mantenimiento general y engrase							
Cambio de escobillas	*1*	540.000	540.000	580.000	580.000	560.000	560.000
Cambio de rodamientos							

Cambio de brocal 1/2							
29. Lijadora de palma Marca Dewalt D2644. Placa 95331833	*1*	440.000	440.000	480.000	480.000	460.000	460.000
Mantenimiento general							
Cambio de rodamientos y postes							
Cambio de base portalija							
30. Lijadora de plama Marca Dewalt D2644.	*1*	490.000	490.000	530.000	530.000	510.000	510.000
Mantenimiento general							
Cambio de rodamientos y postes							
Cambio de base portalija							
Cambio de switch							
31. Lijadora de plama Marca Dewalt D2644.Placa 95331731	*1*	440.000	440.000	480.000	480.000	460.000	460.000
Mantenimiento general y lubricación							
Cambio de rodamientos y postes							
32. Lijadora banda Marca Heingell. Placa 95331728	*1*	440.000	440.000	410.000	410.000	425.000	425.000
Mantenimiento general y lubricación							
Cambio de rodamientos							
Cambio de lija y portalija							
33. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 95331826	*1*	440.000	440.000	480.000	480.000	460.000	460.000
Mantenimiento general y lubricación							
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							

34. Caladora Marca Perles. Placa 95333801							
Mantenimiento general y engrase	*1*	440.000	440.000	410.000	410.000	425.000	425.000
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							
35. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 95333774							
Mantenimiento general y engrase	*1*	440.000	440.000	410.000	410.000	425.000	425.000
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							
36. Caladora Marca Dewalt DW 341. Placa 95331828							
Mantenimiento general y engrase	*1*	440.000	440.000	410.000	410.000	425.000	425.000
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							
37. Caladora Marca Dewalt DW 300. Placa 95332563							
Cambio de inducido original	*1*	440.000	440.000	480.000	480.000	460.000	460.000
Cambio de escobillas							
Cambio de rodamientos							
38. Taladro inhalambrico Marca Dewalt D776. Placa 95331829							
Mantenimiento general	*1*	490.000	490.000	510.000	510.000	500.000	500.000
Suministro de pila original							
Cambio de rodamientos							
39. Taladro inhalambrico Marca Dewalt D776. Placa 9533							
Mantenimiento general	*1*	490.000	490.000	510.000	510.000	500.000	500.000
Cambio de rodamientos							
Suministro de cargador original							
TOTAL EQUIPOS AMBIENTE EBANISTERIA			**66.810.000**		**66.570.000**		**66.690.000**

AMBIENTE DE COCINA							
Equipo y actividades a desarrollar	**Cant**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
1. Congelador Lassele. 95331035206							
Mantenimiento correctivo	*1*	1.700.000	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.725.000	1.725.000
Recarga de gas							
Suministro supresor de picos							
2. Congelador Lassele. 95331035219							
Mantenimiento correctivo							
Recarga de gas	*1*	2.400.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000
Suministro supresor de picos							
Cambio sistema regulador grados							
Puesta en funcionamiento							
3. Congelador Lassele. 95331035204							
Reparación compresor							
Recarga de gas	*1*	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Suministro de supresor de picos							
Mantenimiento correctivo							
Puesta en funcionamiento							
4. Molino eléctrico para carne MAQUIRV. 95331035617							
Cambio cuchilla - base bandeja							
Cambio disco	*1*	780.000	780.000	820.000	820.000	800.000	800.000
Mantenimiento correctivo							
Puesta en funcionamiento							
5. Revanadora ITA. 95331035209							
Mantenimiento correctivo							
Revisión de engranes	*1*	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Pin de base giratoria							
Puesta en funcionamiento							
6. Asador a gas. 95331035208							
Mantenimiento correctivo							
Cambio de quemadores	*1*	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Puesta en funcionamiento							
TOTAL EQUIPOS AMBIENTE COCINA			**8.840.000**		**9.030.000**		**8.935.000**

AMBIENTE DE PANADERIA							
Equipo y actividades a desarrollar	**Cant**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**	**Vr Unitario**	**Vr Total**
1. Horno principal							
Cambio de correas							
Cambio termostato	*1*	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Cambio control panel delantero							
Mantenimiento correctivo							
Puesta en funcionamiento							
2. Batidora Kitchenard profesional roja							
Mantenimiento correctivo	*1*	540.000	540.000	530.000	530.000	535.000	535.000
Cambio cable original							
Puesta en funcionamiento							
3. Batidora Kitchenard profesional gris							
Revisión de engranes							
Cambio de rodamientos	*1*	540.000	540.000	570.000	570.000	555.000	555.000
Mantenimiento correctivo							
Puesta en funcionamiento							
4. Batidora Kitchenard profesional negra							
Pin de soporte elementos	*1*	440.000	440.000	450.000	450.000	445.000	445.000
Mantenimiento correctivo							
Puesta en funcionamiento							
5. Nevera - Congelador WONDER. 9533105214							
Mantenimiento correctivo	*1*	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.525.000	1.525.000
Revisión de compresor							
Puesta en funcionamiento							
TOTAL EQUIPOS AMBIENTE PANADERÍA			**4.320.000**		**4.400.000**		**4.360.000**

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DEL PROCESO SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO	**79.985.000**