

!SEGUIMOS TRABAJANDO PARA USTED!

BARBOSA, 09 DE DICIEMBRE DE 2024

Señores
MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1.	**VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062**				
1.1	Mangueras sistema hidráulica	UND	3	$ 130.000	$ 390.000
1.2	Reconstrucción piso de cabina soporte control del volco	GLB	1	$ 1.050.000	$ 1.050.000
1.3	Cambio de hoja principal muelle delantero derecho	GLB	1	$ 1.550.000	$ 1.550.000
1.4	Soportes de muelle trasero	UND	2	$ 160.000	$ 320.000
1.5	Cambio de bujes de muelle derecho	UND	2	$ 81.000	$ 162.000
1.6	Arreglo catalizador del exosto	GLB	1	$ 155.000	$ 155.000
1.7	Cambio de espejos	UND	1	$ 105.000	$ 105.000
1.8	Cambio de pera de presión de aceite	GLB	1	$ 710.000	$ 710.000
1.9	Mantenimiento muelles	GLB	1	$ 324.000	$ 324.000
1.10	Mano de obra cambio de mangueras sistema hidráulico	UND	3	$ 51.000	$ 153.000
1.11	Mano de obra cambio de hoja	UND	1	$ 155.000	$ 155.000
1.12	Mano de obra cambio soportes de muelle	UND	2	$ 51.000	$ 102.000
1.13	Refuerzo hoja + tornillo central + bujes	GLB	1	$ 420.000	$ 420.000
1.14	Cambio de hoja refuerzo muelle delantero 55p124 - 3	UND	1	$ 960.000	$ 960.000
1.15	Mano de obra cambio hoja	GLB	1	$ 258.000	$ 258.000
1.16	Espárragos delanteros	UND	5	$ 46.000	$ 230.000
1.17	Cambio espárragos	GLB	1	$ 71.000	$ 71.000
SUBTOTAL VOLQUETA INTERNATIONAL ROJA PLACA OCB 062					**$ 7.115.000**
2.	**VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036**				
2.1	Reparación de inyectores	UND	6	$ 480.000	$ 2.880.000
2.2	Platinas soporte de chasis y Platón	UND	2	$ 324.000	$ 648.000
2.3	Calibración bomba de inyección	UND	1	$ 1.130.000	$ 1.130.000
2.4	Cepillado campanas traseras	UND	2	$ 200.000	$ 400.000
2.5	Retenedores llantas traseras	UND	2	$ 91.000	$ 182.000
2.6	Mano de obra cambio retenedores	GLB	2	$ 81.000	$ 162.000
2.7	Corrección fugas de aire	GLB	1	$ 420.000	$ 420.000
2.8	Mano de obra monte y desmonte de inyectores	GLB	1	$ 200.000	$ 200.000
2.9	Mano de obra cambio de platinas	GLB	1	$ 324.000	$ 324.000
2.10	Reconstrucción ojo soporte muelle trasero	GLB	1	$ 220.000	$ 220.000

2.11	Suministro y cambio de pitos	UND	1	$ 380.000	$ 380.000
2.12	Corrección, refuerzo reparación puerta del volco	GLB	1	$ 620.000	$ 620.000
SUBTOTAL VOLQUETA BLANCA PLACA OTL 036					**$ 7.566.000**
3.	**MOTONIVELADORA**				
3.1	Arreglo de soportes de cuchilla cambio de platinas y tornillos	GLB	1	$ 1.230.000	$ 1.230.000
3.2	Filtro hidráulico	UND	1	$ 580.000	$ 580.000
3.3	Baterías 30 H	UND	2	$ 1.030.000	$ 2.060.000
3.4	Rotula derecha de la tornamesa	UND	1	$ 374.000	$ 374.000
SUBTOTAL MOTONIVELADORA					**$ 4.244.000**
4.	**RETROEXCAVADORA**				
4.1	Manguera de alta presión	UND	1	$ 274.000	$ 274.000
4.2	Mano de obra cambio manguera alta presión	GLB	1	$ 81.000	$ 81.000
4.3	Refuerzo, corrección y ajuste del balde	GLB	1	$ 580.000	$ 580.000
4.4	Corrección y ajuste decvarilla estabilizadora	GLB	1	$ 145.000	$ 145.000
SUBTOTAL RETROEXCAVADORA					**$ 1.080.000**

TOTAL	**$ 20.005.000**

Cordialmente,

EDWIN CAMACHO.

EDWIN LEANDRO CAMACHO LEGUIZAMON
Representante Legal
BARBOSA MOTOR AUTOPARTES
Nit. 91016611-1
Teléfono: 748 1974
Celular: 300 304 5132