ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE AMBIENTE | BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

DATOS GENERALES

COMPONENTE DE LA EEP	**QUEBRA LAS DELICIAS**				
DIRECCIÓN	**Recorrido** **Punto de inicio** 4.63991281, -74.0547460 DG 58 4 74 Este **Punto Final** 4.6450199, -74.0567554 CL 62 3 06	**LOCALIDAD**	LC (2) CHAPINERO UPZ (90) PARDO RUBIO UPL (24) CHAPINERO	**BARRIO CATASTRAL**	008205 MARIA CRISTINA
RADICADO DE ENTRADA	N/A	**FECHA DE RADICADO**	N/A	**PROCESO**	
FECHA DE LA VISITA	14/09/2024	**HORA DE INICIO**	8:00 AM		
AUTORIDAD COMPETENTE	Secretaría Distrital de Ambiente	**EXPEDIENTE N°**			

1- MOTIVO DE LA VISITA

Operativo de seguimiento y control a la Estructura Ecológica Principal- EEP área de especial importancia ecosistemática del sistema hídrico quebrada Las Delicias, en el marco de la iniciativa “Puentes que unen “del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público-DADEP.

2- SITUACIONES ENCONTRADAS

	C	I	NA	DESCRIPCIÓN
El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos.		X		Se evidenció residuos sólidos ordinarios al interior del cauce.
La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMPA se encuentra despejada de escombros, RCD y/o Residuos Sólidos.		X		Se evidenció residuos especiales llantas usadas en área aferente de preservación y conservación.
La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente			X	_____//_____

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3


Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso EAAB ó POC ó lineamientos SER – SDA.			X	//
El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos.				Durante el recorrido no se evidenciaron derrames.
El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como (compactación, excavación, otros)	X			//
El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras)	X			//
El cerramiento de la obra hacia la EEP se encuentra en buen estado	X			Se evidenció obras en cercanías a la EEP, la cual presenta cerramiento hacia la misma.
Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo con lo establecido en el POT			X	//
La EEP se encuentra libre de endurecimientos.		X		Se evidenció endurecimiento en la parte alta de la quebrada, suelo rural, debido a las viviendas allí presentes.
El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva			X	//
NORMATIVIDAD: **Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.				

	SI	NO	N.A.	DESCRIPCIÓN
Se evidencian especies Ferales.		X		Durante el recorrido no se evidenció especies ferales.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

Se evidencian procesos de eutroficación		X		Durante el recorrido, No se evidenció procesos de eutrofización.
Se evidencia presencia de habitantes de calle.	X			Se evidenció la presencia de (1) habitantes de calle.
Se evidencia pastoreo de semovientes.		X		No se evidenció semovientes.
Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico.				No se evidenció captaciones ilegales del recurso hídrico.
Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas.	X			Se evidenció conexiones erradas al cuerpo de agua, principalmente en la parte alta de la quebrada suelo rural, jurisdicción de Corporación Autonomía Regional-CAR.
Se evidencian quemas a cielo abierto.	X			Se evidenciaron rezagos o trazas de quemas a cielo abierto.
La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones.		X		No se evidenció afectación a la fauna.
Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB		X		La quebrada no posee cerramiento por parte de la EAAB.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fotografía No. 1: Evidencia viviendas presuntamente en ronda hídrica de la quebrada las Delicias, Suelo rural Jurisdicción de la corporación Autónoma Regional CAR.



Fotografía No. 2: Evidencia rezaga de RCD´S de la limpieza anterior.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía No. 3: Evidencia conexiones erradas. Suelo rural Jurisdicción de la corporación Autónoma Regional -CAR.



Fotografía No. 4: Panorámica Quebrada las Delicias.



Fotografía No. 5: Panorámica Quebrada las Delicias.



Fotografía No. 6: Panorámica Quebrada las Delicias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía No. 7: Panorámica Quebrada las Delicias.



Fotografía No. 8: Panorámica Quebrada las Delicias.



Fotografía No. 9: Panorámica Quebrada las Delicias.




Fotografía No. 10: Panorámica Quebrada las Delicias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3




Fotografía No. 7: Panorámica Quebrada las Delicias.



Fotografía No. 8: zonas verdes y área aferente de preservación y conservación Quebrada las Delicias.




Fotografía No. 9: Evidencias residuo especial llantas usadas.



Fotografía No. 10: Evidencias residuo especial llantas al interior del cauce.

	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP**	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía No. 11: Evidencias residuo especial llantas usadas.



Fotografía No. 12: Evidencia presunta conexión errada. Suelo urbano Jurisdicción SDA.



Fotografía No. 13: Evidencia presunta conexión errada. Suelo urbano Jurisdicción SDA.



Fotografía No. 14: Evidencia presunta conexión errada. Suelo urbano Jurisdicción SDA.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3




Fotografía No. 15: Evidencia habitante de calle.



Fotografía No. 16: Evidencia empozamiento y acumulación de lodos.




Fotografía No. 17: Evidencia empozamiento y acumulación de lodos.




Fotografía No. 18: Panorámica Quebrada las Delicias.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía No. 19: Evidencia acumulación de RSO en criba por arrastre.



Fotografía No. 20: Evidencia acumulación de RSO en criba por arrastre.



Fotografía No. 21: Evidencia eliminación de grafitis de los puentes.



Fotografía No. 22: Evidencia eliminación de grafitis de los puentes.


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3



Fotografía No. 23: Evidencia actividades de limpieza.



Fotografía No. 24: Evidencia actividades de limpieza.




Fotografía No. 25: Recuperación del tablero de los puentes de madera del sendero ecológico.



Fotografía No. 26: Recuperación del tablero de los puentes de madera del sendero ecológico.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

CONSIDERACIONES FINALES
El día 14 de septiembre de 2024, profesionales adscritos a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público-SCASP, realizaron operativo de seguimiento y control a la estructura ecológica principal, quebrada Las Delicias en el marco de la iniciativa “Puentes que unen “del Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público-DADEP, donde se identificaron
1. Conexiones erradas, principalmente en la parte alta de la quebrada suelo rural, jurisdicción de Corporación Autonomía Regional-CAR. y presuntas conexiones erradas en suelo urbano jurisdicción SDA.
2. Presencia de malos olores en la estructura hidráulica desarenador por empozamiento, acumulación de lodos y conexiones erradas.
3. Acumulación de residuos sólidos ordinarios el área de la criba, por arrastre del cauce.
4. Residuos especiales (llantas) en zonas verdes, ronda hídrica estima de la quebrada.
5. (1) un habitante de calle.
Así mismo como parte de la jornada, la SDA acompaño la ejecución de las actividades desarrolladas por el DADEP y el Jardín botánico, las cuales se citan a continuación:
1. Limpieza y recuperación del sendero ecológico.
2. Eliminación de grafitis de los puentes.
3. Recuperación del tablero de los puentes de madera del sendero ecológico.

	VISITA ATENDIDA			**PROF. QUE REALIZÓ LA**
NOMBRE	**Daniel Jose Urrego Duarte**	**Epifanio Melo**	María Alejandra García	**David Ricardo Pérez**
CARGO	**Profesional**	**Profesional**	**Profesional**	**Profesional de apoyo a la gestión**
EMPRESA	**SDA/SCASP**	**SDA/SCASP**	**SDA/SCASP**	SDA/ SCAS
FIRMA				

Control de Cambios

Versión	Descripción de la Modificación	Fecha
2	Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato.	Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**	
	Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP	
	Código: PM04-PR88-M2	Versión: 3

3	Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG.	Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020