Bogotá, D.C., 17 de octubre de 2024

LASER DEPOT
INFORME DE SERVICIO.

CLIENTE	**INCI**
MAQUINA	**EPILOG LASER MINI 24**
SERIAL	**8030 - 19237052412R**

PROCEDIMIENTO:

Se procede a desmontar tapas laterales, tapa del brazo y se hace prueba del láser mandando un circulo en corte y grabado donde se toman las medidas y se evidencia perdida de potencia, se revisan lentes y espejos.

DIAGNOSTICO:

Terminando todas las pruebas podemos evidenciar que la correa del carro se encuentra quemada, los lentes y espejos del carro están para cambio, el tubo ha perdido potencia para hacer corte y grabado.

RECOMENDACIONES:

- Cambio de correa eje x
- Cambio de lentes y espejos de carro
- Cambio de tubo de 30 watt

Cordialmente.
MAURICIO MELO
Técnico de Soporte
LASER DEPOT.

348 0188
Calle 54A No15-54
www.laser-depot.com