Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento: HUILA — Municipio: SAN AGUSTIN

Corregimiento: — Cabecera/ Inspeccion/ Barrio:

Nombre del establecimiento: PUESTO DE SALUD DE LA ALTO DEL OBISPO

Nivel de complejidad:

Ubicación (Dirección): VEREDA ALTO DEL OBISPO — Teléfono (Fax):

IPS de referencia: E.S.E. ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	X	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

"ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DE LA VEREDA ALTO DEL OBISPO DE LA ESE HOSPITAL ARSENIO REPIZO VANEGAS DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***	X	

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

EL PREDIO CUENTA CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 237 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE SE ACREDITA LA SANA POSECION DEL PREDIO Y DEL INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	
Inundación Parcial		Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		**AMBIENTE**	
Cálido		Seco	
Templado	X	Húmedo	
Frío		Salino	

Temperatura promedio: 16 °C

1.4.A ACCESO — Via Vehicular: X — Camino peatonal: — Fluvial: — Maritimo: — Aereo:

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA — Baja: X — Media: — Alta:

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado		Publico	X
Posesión	X	Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			

Tiene escritura? SI: — NO: X

CEDULA CATASTRAL No.:

MATRICULA INMOBILIARIA No.:

1.6 AREAS

Area total lote	233,82	M2
Area ocupada lote	162,76	M2
Area construida	162,76	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	
Inclinado		Irregular	X
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso	X	

Número de edificios: 1

Numero de pisos: 1 — Sotano:

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO		X		Iluminación ext.	NO			
Vias internas	CONCRETO		X		Zonas de parqueo	si		x	
Sardineles	NO				Zonas verdes	NO		X	
Cerramiento	NO								

1.10 OBSERVACIONES

EL PREDIO CUENTA CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 237 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DONDE SE ACREDITA LA SANA POSECION DEL PREDIO Y DEL INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA ALTO DEL OBISPO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN HUILA

Fecha diligencia: Año 24 — Mes 09 — Día 16

Responsable del levantamiento: **Arq. WILSON UNI COLLAZOS**

MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 1 DE 2

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
SALA DE ESPERA GENERAL	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	15 M2		37,5 M2				1 UND		1 UND		15 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
SALA DE ESPERA GINECOLOGIA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	M	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	15,16 M2		38,95 M2				1 UND		1 UND		15,16 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTORIO MEDICO	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	M	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	10,2 M2		32 M2				1 UND		1 UND		10,2 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
ENFERMERA JEFE Y GINECOLOGIA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSIN DE CEMENTO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,5 M2		34,25 M2				2 UND		1 UND		11,5 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
ODONTOLOGIA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSIN DE CEMENTO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	M	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-	11,87 M2		36,6 M2				1 UND		1 UND		11,87 M2	

				Profesional Responsable:	**ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279**

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 DEPTO — 6 6 8 MUNICIPIO — 0 4 3 7 INSTITUCION — SEDE	A 2	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SALUD	HOJA 2 DE 2

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
COCINA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	R	METALICAS	R	FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,75 M2		34,5 M2				1 UND		1 UND		11,75 M2	

SERVICIO SALA DE CAPACITACIONES	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CONCRETO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		METALICAS	M	NO		FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	40,98 M2		90,5 M2				1 UND				40,98 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
WC	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSIN DE CEMENTO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		NO		NO		FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	1,22 M2		8,8 M2								1,22 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
DUCHA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSIN DE CEMENTO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		NO		NO		FIBROCEMENTO	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	1,22 M2		8,8 M2								1,22 M2	

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
PATIO INTERIOR	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSIN DE CEMENTO	M	MAMPOSTERIA	R	NO		NO		NO		FIBROCEMENTO	M
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-	15,69 M2		48,8 M2						15,69 M2			

Profesional Responsable: **ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279**

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 3	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA	DESAGUES	ALMACENAMIENTO
Conexión red pública: X	Conexión red pública: X	SI ☐ NO X
Instalación propia: ☐	Eliminacion propia: ☐	CAPACIDAD ☐☐☐ M3
Otro: ☐	Otro: ☐	Elevado ☐
Cual? ____	Cual? RED DE ALCANTARILLADO	Subterraneo: ☐
AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO	AFECTACION O DAÑO
SI ☐ NO X	SI ☐ NO X	SI ☐ NO ☐
TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO	TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES ____

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA	ESTADO DE LAS RED ELECTRICA	PLANTA DE EMERGENCIA
Conexión red pública: SI X	BUENA ☐	SI ☐ NO X
NO ☐	REGULAR ☐	CAPACIDAD ☐☐☐ Kva
Otro sistema de suministro: ☐	MALA X	Bueno **B** Regular **R** Malo **M**
Cual? ____	TIPO DE AFECTACION DETERIORO TOTAL	Estado: ☐ ☐ ☐

OBSERVACIONES ____

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS


NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona		ESTADO			
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripcion puntual

OBSERVACIONES ____

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD


INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR




AREA CONSTRUIDA 162,76 M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION



ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQ.WILSON UNI COLLAZOS A 19132007-12169279
	2 4	0 9	1 6		

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 5	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD.

OFERTA DE SERVICIOS

ITEM	OFERTA	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD PROYECTADA
1	**SERVICIOS AMBULATORIOS**		
1,1	Consultorio Medicina general	1	
1,2	Consultorio Promocion y Prevencion	1	
1,3	Consultorio Enfermería (crecimiento y desarrollo)	1	
1,5	Sala de Telemedicina		
1,6	Vacunación		
1,7	consultorio de Odontólogia y Salud Oral	1	
1,8	Rayos X Odontológico		
2	**SERVICIO DE URGENCIAS**		
2,1	Consultorio de Urgencias		
2,2	Consultorio de triage		
2,3	Consultorio de triage(1 camilla)		
2,4	Sala Reanimación y/o Procedimientos		
2,5	Sala de curaciones y/o ferulización		
2,6	Sala ERA		
2,7	Sala EDA		
2,8	Sala de observación		
2,8,1	No. Camillas Observación Adultos		
2,8,2	No. Camillas Observación pediátricas		
2,11	Lavado de pacientes		
3	**SERVICIOS DE APOYO**		
3,1	Laboratorio clinico		
3,2	Cubículos toma de muestra		
3,3	Toma muestra ginecológica		
3,4	Servicio de Imagenología		
4	**SERVICIO DE HOSPITALIZACION**		
4,1	Camas pediátricas		
4,2	camas obstetricas		
4,3	habitaciones unipersonales		
4,4	Servicio de Atención partos		
5	**OTROS SERVICIOS**		
	SALA DE CAPACITACIONES	1	

Fecha diligencia: Año 24 Mes 09 Día 16

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD


REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: FACHADAS









echa diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6


Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: PUERTAS Y VENTANAS










Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:	ARQ. WILSON UNI COLLAZOS MP A 19132007-12169279
	2 4	0 9	1 6		


Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 4 1 (DEPTO) 6 6 8 (MUNICIPIO) 0 4 3 7 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS	AMBIENTE: INSTALACIONES ELECTRICAS E INFRAESTRUCTURA







Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 0 9 Día 1 6

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279

Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 41 (DEPTO) 668 (MUNICIPIO) 0437 (INSTITUCION) (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: TODOS LOS SERVICIOS | **AMBIENTE: PISOS Y CUBIERTAS**














Fecha diligencia: Año 24 | Mes 09 | Día 16

Responsable del levantamiento: ARQ. WILSON UNI COLLAZOS
MP A 19132007-12169279