INPEC

5351.5-CPMSPTR-GES.CO-TRANSPORTES

Puerto triunfo - Antioquia

Señores:
ALCALDIA DE GUARNE

Asunto: MODIFICACION NECESIDADES PARA EL MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR CPMS PUERTO TRIUNFO

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito relacionar e informar la modificación de las necesidades para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del CPMS PUERTO TRIUNFO, de acuerdo a lo acordado en la reunión realizada con ustedes el día 05 de diciembre del 2024, en donde de fija el valor de 55.000.000 m/cte, dicho convenio para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, a continuación, se relaciona el listado de las necesidades así:

ITEM	CANTIDAD	VALOR IVA
CAMIONETA NISSAN D22 PLACA OBI 175 (INPEC) MODELO 2010		
Cambio de aceite CAM2 15W - 40	1	$528,320
CAMBIO DE KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, AIRE ACONDICIONADO) MOTOR DIESEL	1	$769,000
LLANTAS 235/60R16	4	$4,860,000
CAMBIO DE BANDAS FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS	1	$802,000
SIRENA PERIFONEO	1	$835,000
CAMBIO PLUMILLAS PARA LIMPIAPARABRISAS	1	$208,000
CAMIONETA H1 HYUNDAI PLACA OBI 627 (INPEC) MODELO 2011		
CAMBIO DE CORREAS Y ACCESORIOS	1	$2,100,000
CAMBIO AMORTIGUADORES TRASEROS	1	$1,330,000
CAMBIO BARRAS ESTABILIZADORAS	1	$1,275,000
CAMBIO BANDAS DE FRENO TRASERO	1	$472,000

CAMBIO DE TERMINALES Y BUJESDE TIJERA DELANTEROS	1	$1,660,000
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAM2 SAE 15W MULTIGRADO	1	$528,000
CAMBIO DE KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, AIRE ACONDICIONADO) MOTOR DIESEL	1	$835,000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN	1	$1,182,820
LLANTAS 225/65R16C	4	$4,960,000
CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS	1	$802,000
CAMBIO PLUMILLAS PARA LIMPIABRISAS	1	$208,000
CAMBIO DE SIRENA DE PERIFONEO	1	$835,000
CAMIONETA VAN RENAULT TRAFIC PLACA OJX 583 (INPEC) MODELO 2021		
CAMBIO DE CORREAS REPARTICION Y ACCESORIOS	1	$210,000
CAMBIO DE ACEITE MOTOR SAE5W-40 (ACEA A3/B4)	1	$538,320
KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, AIRE ACONDICIONADO) MOTOR DIESEL	1	$835,000
LLANTAS 205/75 R16	4	$4,960,000
CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS	1	$615,000
CAMBIO COMPONENTE SISTEMA FRENO DISCO	1	$1,472,000
BATERIA	1	$1,110,000
CAMBIO PLUMILLAS PARA LIMPIABRISAS	2	$416,000
CAMIONETA CRAFFER 35 VOLKSWAGEN 4X4 PLACA FWY 028 (INPEC) MODELO 2020		
CAMBIO DE CORREAS REPARTICION Y ACCESORIOS	1	$2,100,000
CAMBIO ACEITE MOTOR 10W-30	1	$528,320
KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, AIRE ACONDICIONADO) MOTOR DIESEL	1	$835,000
LLANTAS 205/75 R16	4	$4,960,000
CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTERAS Y TRASERAS	1	$615,000
CAMBIO COMPONENTE SISTEMA FRENO DISCO	1	$1,472,000
CAMBIO PLUMILLAS PARA LIMPIABRISAS	2	$416,000
FURGON HYUNDAI HD 65 CMT PLACA OBI 435 (INPEC) 2011		
Cambio de aceite CAM2 15W - 40	1	$528,320
KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, AIRE ACONDICIONADO) MOTOR DIESEL	1	$1,220,000
DESMONTADA Y MONTADA DE LLANTAS CON ENGRASADA GENERAL 4 RUEDAS	4	$6,060,326
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BANDAS DELANTERAS Y TRASERAS DEL SISTEMA FRENOS	1	$945,000
CAMBIO PLUMILLAS PARA LIMPIABRISAS	1	$285,000
SIRENA PERIFONEO	1	$835,000
	TOTAL	$55,146,426

INPEC

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente,

Doctora. MARIA ROSALBA VALENCIA ARRUBLA
Directora CPMS Puerto Triunfo.

Elaboró:
DG. Willington Alvarez
Coordinador Transportes CPMSTR