Bogotá, 22 de noviembre del 2024

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE DIAGNOSTICO FINAL

COSEDORA POLYGRAPH

PROCEDIMIENTO FINAL DE AJUSTE

- Desmontaje de punzón
- Ajuste del cabezal de cosido
- Ajuste de rieles de alambre
- Ajuste de halador de alambre
- Se realizó lubricación y aceitamiento
- Guías de tracción
- Se templó la correa principal
- Se ajustó el embrague


OBSERVACIÓN

Se debe procurar que cada año sea realizado

Directriz

Se desmonta tapa frontal y tapa posterior , se desmonta bobina de corte, se revisa rieles de ajuste de alambre se desmonta el sistema de traccion del alambre se realiza todo el mantenimiento a cabezal de cosido , se revisa correo y se tensión, se alineó motor respeto a polea principal, se pone a punto de calibración del alambre en los calibres más usados Se realiza limpieza y lubricacion, puesta apunto de calibración y producción.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROBLEMA



Firma
JOSÉ VICENTE TORRES
Técnico

Firma
DIANA DEL PILAR ORDOÑEZ
Supervisora De Contrato