Bogotá, 30 de noviembre del 2024

Señores
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

INFORME DE DIAGNOSTICO FINAL

COSEDORA WORSLEY

PROCEDIMIENTO FINAL DE AJUSTE

- Se desmontó cabezal
- Se revisó correa
- Se revisó mesa
- Se alineó con cabezal
- Se _ piñonería
- Se revisó Clutch

OBSERVACIONES

Se recomienda hacer mantenimiento anual

Directriz

Se desmontan tapas , polea, embrague y frontal se desmonta bobina de corte, se realiza alineación de correa se ajusta cabezal con remachadora de alambre, se hace limpieza agujas de arrastre, se calibra topes de calibración de papel, se lubrica general, se pone a punto , se entrega a satisfacción.

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL PROBLEMA












Firma
JOSÉ VICENTE TORRES
Técnico

Firma
DIANA DEL PILAR ORDOÑEZ
Supervisora De Contrato