TOTAL	$	421.702.376,15	100%
NO EJECUTADO	$	58.462.258,70	13,86%

PRIMER PAGO	$	84.340.475,23	20%
SEGUNDO PAGO	$	210.851.188,08	50%
TERCER PAGO	$	68.048.454,22	16,14%
TOTAL EJECUTADO	**$**	**363.240.117,53**	**86,14%**

Quedo un rublo de dinero que no se ejecutó con un valor de $58.462.258,70 una parte por falta de ejecució
imprevisto, debido a que en el alcance contractual del contrato No. GGC-145-2023, figuraba realizar un ma
detenimiento el real estado de la impermeabilización de la cubierta se acordó entre contratista, Interventoría
puesto que la intervención debería ser más profunda y no existían los recursos necesarios para atender dic

n de actividades y otra parte por el no pago del
ntenimiento de la cubierta, pero revisando con
a y el Apoyo a la Supervisión no realizar dicha actividad
hos arreglos.