I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

NIT 900266867 - 5

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764072228976 del 04/06/2024 al 04/06/2026
Habilita numeración de:
E-1001 al E-2000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 45 108A 50 OFICIONA 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Electronica de Venta No. E1039

Fecha de emisión: 12/11/2024 09:50:44 PM

Fecha de validación DIAN: 12/11/2024 10:37:49 PM

Fecha de vencimiento: 11/01/2025

Plazo (Días): 60

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

NIT 800141632 - 1

Dirección: Melgar

Codigo Cliente 73449

Teléfono: 0382450389

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Melgar

Departamento: Tolima

País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	MPCAC1000001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 585WI+ SERIES UHWK6X00095, UHWK6X00030, UHWK6X00064	3,00	unidad	COP 361,344.54	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,084,033.61
2	MPCAC1000002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON 2800 LUMENS SERIES QTUF320033L.	1,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,411.76
3	MPCAC1000003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON INTERACTIVO UHWK4400024, UHWK4400022	2,00	unidad	COP 361,344.54	COP 0.00	IVA(19%)		COP 722,689.08
4	MPCAC1000004	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A QUQF330863L, QUQF330909L	2,00	unidad	COP 361,344.54	COP 0.00	IVA(19%)		COP 722,689.08
5	MPCAC1000005	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM OPTOMA 5341 LUMENS SERIES DAESNZGU	1,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,411.76
6	MPCAC1000006	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A SERIES PSCF270760L	1,00	unidad	COP 386,554.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 386,554.62
7	MPCAC1000007	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON X12-H429A SERIES PSCF270012L	1,00	unidad	COP 386,554.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 386,554.62
8	MPCAC1000008	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM OPTOMA TS-551 SERIES FPC3145ABBAAC2412, PC3145ABBAAC1746, FPC3145ABBAAC2408	3,00	unidad	COP 361,344.54	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,084,033.61
9	MPCAC1000009	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON POWER LITE X12-H429A SERIES PSCF270010L	1,00	unidad	COP 386,554.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 386,554.62
10	MPCAC1000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL SERIES R5UF420001L	1,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,411.76
11	MPCAC1000011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM EPSON S41+ SERIES X4HG794418	1,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,411.76

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 12d76f4ed0fdb24849a55147020b6611d7c1cfd04e7378279a7a9a94ce4bce735271ffba0a4846c7f888babd0eb5bc7c

I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA

NIT 900266867 - 5

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764072228976 del 04/06/2024 al 04/06/2026
Habilita numeración de:
E-1001 al E-2000

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 45 108A 50 OFICIONA 601

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

12	MPCAC1000012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDEO BEAM NEC VIDEO PROYECTOR NEC M260XS SERIES 2840234FF	1,00	unidad	COP 29,411.76	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,411.76
13	MPCAC1000013	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A SERIES PSCF270760L - Se efectúa la revisión general , se evidencia falla en la lámpara . Se efectúa instalación de Lampara	1,00	unidad	COP 75,630.25	COP 0.00	IVA(19%)		COP 75,630.25
14	MPCAC1000014	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A SERIES QUQF330909L - Se efectúa la revisión general, el dispositivo no enciende .se efectúa instalación de 1 tarjeta lógica, 2 sensores de temperatura	1,00	unidad	COP 75,630.25	COP 0.00	IVA(19%)		COP 75,630.25
15	MPCAC1000015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL - Se efectúa cambio de los sensores de temperatura	5,00	unidad	COP 327,731.09	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,638,655.46
16	MPCAC1000016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON POWERLITE PRO Z8255NL - Se efectúa cambio de los ventiladores	4,00	unidad	COP 159,663.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 638,655.46
17	MPCAC1000017	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A - Se efectúa cambio de tarjeta lógica	1,00	unidad	COP 579,831.93	COP 0.00	IVA(19%)		COP 579,831.93
18	MPCAC1000018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H453A - Se efectúa cambio de sensores de temperatura	2,00	unidad	COP 159,663.87	COP 0.00	IVA(19%)		COP 319,327.73
19	MPCAC1000019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO VIDEO BEAM EPSON H429A - Se efectúa cambio de Lampara	1,00	unidad	COP 327,731.09	COP 0.00	IVA(19%)		COP 327,731.09

Total de items: 19

Observaciones

#$15-01-05-006;067-00-G-CACOM4-EIHFA-2024;juan.lopezl@fac.mil.co#$

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Instrumento no definido

IVA REGIMEN COMUN

Subtotal:	COP 8,575,630.22

IVA(19%)	COP 1,629,369.78
Impuestos:	COP 1,629,369.78
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 10,205,000.00
Neto a pagar	COP 10,205,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 12d76f4ed0fdb24849a55147020b6611d7c1cfd04e7378279a7a9a94ce4bce735271ffba0a4846c7f888babd0eb5bc7c