

- Habitación 509 mando cableado v1 cama A
- Habitación 510 mando cableado v1 Baño
- Habitación 511 mando cableado v1 cama A
- Habitación 511 mando cableado v1 cama B
- Habitación 511 mando cableado v1 Baño

REGISTRO FOTOGRAFICO


HABITACIÓN: 506 CAMA A - Mando cableado en daño.






HABITACIÓN : 506 - Luminaria led en daño



HABITACIÓN : 507 CAMA B- Mando cableado en daño.



REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 509 CAMA A - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 510 BAÑO - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 511 CAMA A - Mando cableado en daño.


CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CASAS AUTOMATICAS SAS BIC. IDENTIFICADA CON NIT: 900.208.405 – 9

CERTIFICA QUE:

Se han realizado los procedimientos de revisión de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas, con el objetivo de verificar el pago efectuado por la Entidad de los pagos laborales y todos los aportes al sistema de Seguridad Social, tales como Salud, Pensión, ARL, y los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación), del mes de AGOSTO del año 2.024 y en consecuencia lo correspondiente a los seis meses anteriores. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración como parte integral de su gestión. Dichos pagos se deben realizar vía electrónica, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Conforme a lo establecido en el marco jurídico contemplado en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2.002, se debe realizar un informe certificando el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas. De acuerdo a lo enunciado anteriormente, y que en el procedimiento de revisión se encontró que CASAS AUTOMATICAS SAS BIC. No posee personal vinculado por nomina directa, en consecuencia, la contratación del personal se realiza mediante contratos de prestación de servicios personales profesionales.

Se certifica que CASAS AUTOMATICAS SAS BIC, ha realizado el proceso de revisión y control de pagos a la seguridad social, en cabeza de todos y cada uno del personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios personales, lo anterior fue verificado durante el mes de AGOSTO de 2.024.

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de Agosto de 2.024, en la ciudad de Ibagué.

OSCAR JAVIER BRIÑEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL CASAS AUTOMATICAS SAS BIC
CC. 1.110.457.167

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	12 julio de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - 7MO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	V2	704-003- A	EN DAÑO


OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica para validar el funcionamiento del llamado del 7mo oriente encontrando la siguiente daño:

- El mando cableado de la habitación 704 cama A sufrió daños en su carcasa por aplastamiento.

Nota: el mando cableado funciona correctamente.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 704 CAMA A - Mando cableado en daño.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE: JORGE ARMANDO QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	12 JULIO de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - 6TO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	V1	611 - 03 - B	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	611 - 03 - C	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	613 - 03 - B	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	617 - 03 - C	EN DAÑO
1	LUMINARIA LED	NA	606 - 03 - L	EN DAÑO

OBSERVACIONES

Se realiza visita de revisión del llamado del 6to oriente encontrando las siguientes fallas:


- Habitación 606 luminaria no funciona correctamente.
- Habitación 611 daño en el mando cableado v1 del baño y cama B.
- Habitación 613 daño de mando cableado v1 cama B.
- Habitación 617 daño en el mando cableado v1 baño.

Nota: el llamado a enfermeras funciona correctamente, quedan pendientes las subsanaciones de las observaciones reportadas.


CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO


HABITACIÓN : 606 - Luminaria led en daño





HABITACIÓN : 611 CAMA B - Mando cableado en daño.



HABITACIÓN : 611 BAÑO - Mando cableado en daño.



CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 613 CAMA B - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 617 BAÑO - Mando cableado en daño.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	12 julio de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - 6TO OCCIDENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	V1	622 - 003 - A	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	630 - 003 - A	EN DAÑO



OBSERVACIONES

Se realiza visita de revisión del llamado del 6to occidente encontrando las siguientes fallas:

- Habitación 622 daño en el mando cableado v1 cama A.
- Habitación 630 daño en el mando cableado v1 cama A.

Nota: el llamado se encuentra operativo, está pendiente la subsanación de las observaciones hechas en los informes.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 622 CAMA A - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 630 CAMA A - Mando cableado en daño.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ___ MTTO PREVENTIVO : ___ MTTO CORRECTIVO :_X_
TRASLADO :___ VISITA DE REVISIÓN :__

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	18 julio de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - 5TO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
5	MANDOS CABLEADOS	v2	501 - 003 - A / 503 - 003 - A 503 - 003 - B / 505 - 003 - A 505 - 003 - C / 513 - 003 - B / 513 - 003 - C	CAMBIO
4	MANDOS CABLEADOS	V2	510 - 003 - C / 511 - 003 - A 511 - 003 - B / 511 - 003 - C	EN DAÑO
1	LUMINARIA LED	NA	514 - 001 - L	BUENO
1	MANDO CABLEADO	V1	506 - 003 - A	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	507 - 003 - B	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	509 - 003 - A	EN DAÑO / GARANTIA
1	CIRCUITO ELECTRÓNICO LUMINARIA	NA	506 - 003 - L	EN DAÑO



OBSERVACIONES

GARANTÍA
- Habitación 501 cambio mando cableado v1 cama A.
- Habitación 503 cambio mando cableado v1 cama A y B.
- Habitación 505 cambio mando cableado v1 cama A y baño.
- Habitación 513 cambio mando cableado v1 del baño.

REPARADO
- Habitación 514 acrílico de luminaria led.

EN DAÑO
- Habitación 506 mando cableado v1 cama A.
- La Luminaria 506 no funciona correctamente.
- Habitación 507 mando cableado v1 cama B

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN: 511 CAMA B - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN: 511 BAÑO - Mando cableado en daño.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO : _X_
TRASLADO : ____ VISITA DE REVISIÓN : ____

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	12 julio de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - 5TO OCCIDENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	v1	526 - 003 - A	EN DAÑO / GARANTIA
1	MANDO CABLEADO	v1	529 - 003 - C	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	v1	530 - 003 - B	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	v1	530 - 003 - C	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	v1	531 - 003 - C	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	v1	533 - 003 - A	EN DAÑO / GARANTIA
1	MANDO CABLEADO	v1	533 - 003 - C	EN DAÑO

OBSERVACIONES




Se realiza visita de revisión de los llamados del 5to occidente encontrando las siguientes fallas:




- Habitación 526 mando cableado en daño cama A.
- Habitación 529 mando cableado no está en sitio - Baño.
- Habitación 530 mando cableado en daño cama B y Baño.
- Habitación 531 mando cableado en daño Baño.
- Habitación 533 mando cableado en daño cama A y Baño

Nota: el llamado se encuentra funcionando correctamente, están pendientes las subsanaciones de las observaciones hechas.


-

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN: 526 CAMA A - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 529 BAÑO - Luminaria led en daño

HABITACIÓN : 530 CAMA B- - Mando cableado en daño.


REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 530 BAÑO - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 531 BAÑO- - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 533 CAMA A- - Mando cableado en daño.


CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 533 BAÑO - Mando cableado en daño.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	julio de 2024
SEDE:	EL LIMONAR - UCI QUEMADOS	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 58 N 5-25	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	MODELO	ESTADO
1	CIRCUITO ELECTRÓNICO BOTONERA	NC - KP3	435 -002 - A	NO ESTÁ EN SITIO
1	MANDO CABLEADO	V2	435 - 003 - A	NO ESTÁ EN SITIO
1	BOTONERA LLAMADO A ENFERMERAS	NA	435 - 001 - A	NO ESTÁ EN SITIO


OBSERVACIONES

Se realiza visita de revisión para validar el estado del llamado a enfermeras de la UCI de quemados del cuarto piso limonar. Encontrando que en la cama 435 no se encuentra el llamado a enfermera. Se consulta al personal médico sobre la ubicación de la botonera, circuito electrónico y mando cableado de la cama pero no tienen información al respecto.

Se procede a informar la ausencia del llamado al área de mantenimiento para realizar la instalación de un nuevo dispositivo.

Se reprograma la visita de instalación del llamado para el mantenimiento correctivo de julio y procede a validar el estado de los llamados de las camas restantes sin encontrar alteraciones u observaciones de fallas. El sistema en general queda operativo a la espera de instalar los dispositivos de la cama 435.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 435 CAMA - LLAMADO EN DAÑO

ESTADO ACTUAL

PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TECNICO ELECTRONICO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	26 julio de 2024
SEDE:	LA FRANCIA - 4TO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
22	MANDOS CABLEADOS	V1	428 – 003 - B / 430 - 003 -B 430 - 003 - D / 436 - 003 - A 436 - 003 - B / 438 - 003 - A 438 - 003 - C / 440 - 003 - A 440 - 003 - B / 440 - 003 - C 440 - 003 - D / 442 - 003 - A 442 - 003 - E / 449 - 003 - A 449 - 003 - E / 447 - 003 - B 447 - 003 - C / 445 - 003 - A 445 - 003 - B / 445 - 003 - C 445 - 003 - D / 446 - 003 - F 446 - 003 - H	EN DAÑO

OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica para revisar el estado de los llamados en el 4to oriente francia, encontrando 22 mandos cableados v1 que presentan las siguientes condiciones:

- No se encuentran instalados en el llamado.
- Algunos no funcionan

NOTA: Esta zona no presta actualmente servicios médicos y está próxima a remodelación.

PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ___ MTTO PREVENTIVO : ___ MTTO CORRECTIVO :___
TRASLADO :___ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	26 julio de 2024
SEDE:	LA FRANCIA - 4TO OCCIDENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	NA	406 - 003- B	EN DAÑO

OBSERVACIONES


Se realiza visita de revisión al llamado del 4to occidente francia encontrado las siguientes fallas:

- Habitación 406 mando cableado cama B en daño.

NOTA: el llamado funciona correctamente, está pendiente la subsanaciones de las observaciones hechas en los informes.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 406 CAMA B - Mando cableado en daño.



PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS S.A.S BIC
EXPERTOS EN IOT

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	26 julio de 2024
SEDE:	LA FRANCIA - 5TO OCCIDENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	MANDO CABLEADO	V1	514 - 003 - A	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	516 - 003 - B	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V1	517 - 003 - C	EN DAÑO
1	MANDO CABLEADO	V2	517 - 003 - A	EN DAÑO (GARANTIA)


OBSERVACIONES


Se realiza visita técnica para revisar el estado de los llamados del 5to occidente en la francia encontrando las siguientes fallas.

- Habitación 514 mando cableado en daño v1 cama A
- Habitación 516 mando cableado en daño v1 cama B.
- Habitación 517 mando cableado en daño v1 cama A y baño.
- Habitación 518 mando cableado en daño v1 cama A, B y baño

NOTA : El llamado está operativo, están pendiente por subsanar las fallas reportadas en los informes. La habitación 518 es utilizada para la preparación de pacientes de cirugía ambulatoria por tanto no usa los llamados instalados en la habitación.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 514 CAMA A - Mando cableado no está en sitio.

HABITACIÓN : 516 CAMA B - Mando cableado en daño.

HABITACIÓN : 517 CAMA A - Mando cableado en daño.


CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 517 BAÑO - Mando cableado no está en sitio.


PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :___
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN : X

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	26 julio de 2024
SEDE:	LA FRANCIA - 5TO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	SERIAL	ESTADO

OBSERVACIONES

Se realiza visita técnica para validar el estado de llamado a enfermeras del 5to oriente francia. Se encuentra en perfecto estado, no presenta fallas.

Nota: El llamado del 5to oriente fue reparado en su totalidad recientemente.

PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

ACTA DE ACTIVIDADES

INSTALACIÓN : ____ MTTO PREVENTIVO : ____ MTTO CORRECTIVO :__
TRASLADO :____ VISITA DE REVISIÓN :_X_

DATOS CLIENTE

CLIENTE :	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	FECHA:	9 julio de 2024
SEDE:	LA FRANCIA - 6TO ORIENTE	TELÉFONO:	NA
DIRECCIÓN:	CALLE 35 N 4B - 34	CORREO:	NA

RELACIÓN DE EQUIPOS

CANT	EQUIPO	MODELO	REFERENCIA	ESTADO
1	CIRCUITO ELECTRÓNICO DE BOTONERA	NC - KP3	616 - 002 - B	NUEVO
1	CIRCUITO ELECTRÓNICO DE BOTONERA	NC - KP3	623 - 002 - A	NUEVO
1	GATEWAY	GW - CAN	6G - 001	NUEVO

OBSERVACIONES





Se realiza revisión de los llamados de las habitaciones 616 y 623 encontrando 2 circuitos de botonera en daño.


Se procede a realizar la instalación y programación de 2 circuitos electrónicos de llamado nuevos validando su funcionamiento.


El llamado queda operativo.

NOTA: el llamado a enfermeras presentaba bloqueos constantes por lo tanto se cambió el GW principal, se deja el llamado en observación para validar su funcionamiento la semana siguiente.

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC


REGISTRO FOTOGRAFICO
HABITACIÓN : 616 CAMA A - CIRCUITO ELECTRÓNICO DE BOTONERA EN DAÑO

ANTES
 
DESPUÉS
HABITACIÓN : 623 CAMA A - CIRCUITO ELECTRÓNICO DE BOTONERA EN DAÑO.

ANTES





DESPUÉS

GATEWAY:



PERSONAL QUE REALIZA LA LABOR POR PARTE DEL CONTRATISTA

NOMBRE : JORGE QUIMBAYO
CARGO : TÉCNICO DE CAMPO
CEL. 3204649622