# VISTAS EDS DEPARTAMENTO LA GUAJIRA

## 1. ***DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA***

| Departamento | Cuenta de MUNICIPIO |
|---|---|
| **LA GUAJIRA** | **41** |
| ALBANIA | 2 |
| BARRANCAS | 1 |
| DIBULLA | 1 |
| FONSECA | 2 |
| HATONUEVO | 3 |
| MAICAO | 9 |
| MANAURE | 6 |
| RIOHACHA | 8 |
| SAN JUAN DEL CESAR | 2 |
| URIBIA | 7 |
| **Total general** | **41** |

## 1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

### 1.1.1 Cronograma Grupo #2

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

| INDICADOR | | | | | | | | OCTUBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO SICOM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS EJECU | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLANEADO | EJECUTADO | CUMPLIM | DETALLE |
| La Guajira | Riohacha | 632523 | CALLE 15 No. 21A-24 | Grupo # 2 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Documentacion al día, se evidencia ausencia de horario de estación, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. |
| La Guajira | Riohacha | 632521 | Calle 15 No. 25 - 71 | Grupo # 2 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se evidencian falencias en el sistema electrico debido a procesos de adecuación del mismo, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. |
| La Guajira | Riohacha | 633868 | Calle 15 No. 23-05 | Grupo # 2 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. |
| La Guajira | Riohacha | 632524 | CALLE 15 No. 16-104 | Grupo # 2 | 2 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se evidencian obras por adecuaciones en los tanques, no se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. |
| La Guajira | Riohacha | 632529 | CALLE 15 No. 12-10 | Grupo # 2 | 2 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. |
| La Guajira | Riohacha | 633869 | CALLE 15 No. 27-49 | Grupo # 2 | 3 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | No se cumple con los requerimientos mínimos del canal recolector y se evidencia ausencia de rejillas de recolección. Las instaciones electricas de la EDS son muy antiguas y generan un peligro en la operación. |
| La Guajira | Dibulla | 632478 | CALLE 2 No. 8-50 | Grupo # 2 | 4 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | La infraestructura de la EDS es muy antigua, en este momento se encuentran en sitio los nuevos surtidores que cumplen con los requerimientos y se aportaron los planes de las adecuaciones que se |
| La Guajira | Riohacha | 640102 | CALLE 15 No. 28A-55 | Grupo # 2 | 4 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Esta EDS de Aviacion cuenta con bajos volumenes de almacenaje de JET A1, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se |
| La Guajira | Riohacha | 640029 | AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA | Grupo # 2 | 4 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Esta EDS de Aviacion cuenta con bajos volumenes de almacenaje de JET A1, con sus instalaciones en buen estado, al ser una planta netamente operativa no cuenta con una parte administrativa por lo cual se aporto un correo electronico para hacer la solicitud de los documentos. |

### 1.1.2 Cronograma Grupo # 3

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

| INDICADOR | | | | | | | | OCTUBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO SICOM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS EJECU | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLANEADO | EJECUTADO | CUMPLIM | DETALLE |
| La Guajira | Manaure | 632513 | EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ EL GUARE #Calle 9 No. 4 - 56 | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se evidencia que hay ruinas de una estacion de servicio que funcionó hace mucho tiempo, al indagar con los habitantes aledaños informan que si existió la EDS pero que hace mucho tiempo no funciona. |
| La Guajira | Manaure | 632514 | EDS- ESTACION DE SERVICIO SAN MARTIN#Troncal Manaure-Uribia | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado. |
| La Guajira | Manaure | 637609 | EDS- MAYAPO#Kilometro 24 más 500 Vía al Pajaro | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requisitos, estación nueva con funcionamiento de aproximadamente un mes. Estación sobre carretera rural. |
| La Guajira | Manaure | 637137 | EDS- MANAURE MG#TV 14 10-33 | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se evidencia que no esta funcionando la E.D.S., informan que hace más de dos semanas se acabo el combustible y por eso no esta abierto. |
| La Guajira | Manaure | 637193 | EDS- HAROLD ROSADO#TV 14 NRO. 8-18 | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos mínimos. Manifiesta molestia por el cupo subsidiado asignado. |
| La Guajira | Manaure | 637229 | EDS- AREMASAIN SAS#CORREGIMIENTO DE AREMASAIN | Grupo # 3 | 1 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura. |
| La Guajira | Uribia | 637165 | EDS ICHPKI SAS - Km 76 Vía cuatro vías Uribia | Grupo # 3 | 1 | 8-Oct-2024 | 8-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | |
| La Guajira | Uribia | 632540 | EDS- ESTACION DE SERVICIO JGI#Diag. 5 No. 1-42 | Grupo # 3 | 2 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación. |
| La Guajira | Uribia | 632541 | EDS- ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES URIBIA# CUATRO VIAS SALIDA A MANAURE | Grupo # 3 | 2 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura. |
| La Guajira | Uribia | 633871 | EDS- ESTACION DE SERVICIO BETEL#Cra 7 No. 13-23 | Grupo # 3 | 2 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple parcialmente con requerimientos de infraestructura y documentación. |
| La Guajira | Uribia | 634945 | EDS- ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ CABO DE LA VELA#KILOMETRO 75 MAS 775 METROS VIA CUATRO VIAS URIBIA | Grupo # 3 | 3 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimientos de infraestructura y documentación. |
| La Guajira | Uribia | 637469 | E.D.S. SOL#Calle 12 A Carrera 4 Esquina Zona Industrial | Grupo # 3 | 3 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S. cumple con requerimiento de infraestrustura, se evidencia que se encuentran haciendo estudio de suelopara pavimentacion de la estación y su alrededor. |
| La Guajira | Uribia | 637018 | EDS- E D S NAZARETH#CARRERA 4 No.12-04 | Grupo # 3 | 3 | 10-Oct-2024 | 10-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | E.D.S con infraestructura aparentemente en poco uso, se indaga a los habitantes aledaños quienes manifiestan que lleva más de tres meses sin funcionar. |

### 1.1.3 Cronograma Grupo # 1B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

| INDICADOR | | | | | | | | OCTUBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO SICOM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS EJECU | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLANEADO | EJECUTADO | CUMPLIM | DETALLE |
| La Guajira | Maicao | 637172 | EDS LA FORTALEZA Calle 16 No 1c 16 Santa Isabel | Grupo #1B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | 637062 | EDS LA MILAGROSA CL 16 NRO. 1B - 21 | Grupo #1B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | 632504 | EDS LOS OLIVOS calle 16 No. 4 - 04 | Grupo #1B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | 635902 | EDS LA FE MAICAO | Grupo #1B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Hatonuevo | 632488 | EDS JIRETH SECTOR LAS DELICIAS Kilómetro 5 Sector Las Delicias | Grupo #1B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Hatonuevo | 636134 | EDS Zion Kilómetro 5 Sector Las Delicias | Grupo #1B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Hatonuevo | 636378 | EDS HESED Kilómetro 5 Sector Las Delicias | Grupo #1B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Barrancas | 632466 | EDS AUTO JIRETH Cra 6 No. 18 - 99 | Grupo #1B | 3 | 23-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aprozimada de 2 horas |
| La Guajira | San Juan Del Cesar | 632535 | EDS MARTHA VANESSA Carrera 18 No. 10 35 Barrio los Angeles (google tran 17a l | Grupo #1B | 3 | 23-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aprozimada de 2 horas |

### 1.1.4 Cronograma Grupo # 4B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

| INDICADOR | | | | | | | | | OCTUBRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO SICOM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DÍAS EJECU | FECHA INICIO | FECHA FIN | PLANEADO | EJECUTADO | CUMPLIM | DETALLE |
| La Guajira | Maicao | 632498 | EDS NENA Calle 16 No. 20 72 barrio pastrana | Grupo #4B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | NO | EDS ROBLE 2 Cra. 26 #15a 12 | Grupo #4B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se encuentra un lugar totalmente abandonado no esta en servicio se puede evidenciar en la pruebas fotograficas, NO SE ENCUENTRA EL NUMERO DE SICOM EN BASE DATOS NI EN EL SICOM |
| La Guajira | Maicao | 633860 | EDS ALI JOSE Calle 16 #21 73 | Grupo #4B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | 636091 | EDS HO Calle 16 No. 1a 09 Barrio Jorge arrieta | Grupo #4B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Maicao | 632508 | EDS EL PAPA Calle 16 No. 24 55 | Grupo #4B | 1 | 21-Oct-2024 | 21-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 21 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Albania | 637332 | EDS LOS JOOTH CARRERA 4 NRO. 4 - 60 - CORREGIMIENTO DE CUESTECITAS - ALBANIA | Grupo #4B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 con una duración de 2 horas aproximadamente |
| La Guajira | Albania | 636021 | EDS AUTOMOTRIZ CUESTECITA, Cuestesita Albania km 1 | Grupo #4B | 2 | 22-Oct-2024 | 22-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | Se realizó la visita el día 22 de octubre de 2024 sin atencion, solo registra las pruebas fotograficas y se evidencia falencias en la EDS |
| La Guajira | Fonseca | 632483 | EDS AUTOMOTRIZ LA BUENA FE CALLE 13 No. 7 - 56 | Grupo #4B | 3 | 23-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas con 30 minutos, con muchas falencias . |
| La Guajira | Fonseca | 633851 | EDS Sur Guajira Diagonal 12 N° 24 – 80 | Grupo #4B | 3 | 23-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | 100% | 0% | Ejecutado | La visita se realizo el 23 de octubre del 2024, la EDS se encuentra sin atencion y servicio, El señor Julio Gonzalez de un local comercial llama al dueño el Sr. Bladimir Cuello nos dice que lo esperamos, |
| La Guajira | San Juan Del Cesar | 632534 | EDS SEPTIMA AVENIDA, Cra 18 No. 10 15 | Grupo #4B | 3 | 23-Oct-2024 | 23-Oct-2024 | 100% | 100% | Ejecutado | La visita se realizó el día 23 de octubre de 2024 con una duración aproximada de 2 horas |

## 1.1 Base de datos


| ITEM | VISITAS | CODICO SICOM | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OBSERVACION NUEVO SICOM | Hallazgos encontrados Vistas | Hallazgos Documentales Vistas | EDS Alta Criticidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ejecutado | 632513 | LA GUAJIRA | MANAURE | No se encontró registro | La estación se encuentra en estado de abandono, con | La póliza tiene vigencia hasta julio de 2024 y el certificado | La estación se encuentra en ruinas y con evidentes |
| | Ejecutado | 637609 | LA GUAJIRA | MANAURE | Sin novedad | Cumple con los requisitos establecidos, considerando | No presentó soporte de capacitaciones en el uso de | |
| 3386 | Ejecutado | 636021 | LA GUAJIRA | ALBANIA | actualizado certificado en fecha 10/04/2023 | La isla de la estación de servicio no tiene canopy. | No se presentó documentación alguna. | No presenta documentación clave, carece de extintores, |
| 3391 | Ejecutado | 637332 | LA GUAJIRA | ALBANIA | vencido certificado el 18/03/2022 | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | No se presentó ningún documento reglamentario, se | |
| 3395 | Ejecutado | 632466 | LA GUAJIRA | BARRANCAS | vencido certificado el 26/04/2023 | Memorias de construcción no disponibles. | Certificado de inspección vencido (27 de abril de 2017). | |
| 3416 | Ejecutado | 632478 | LA GUAJIRA | DIBULLA | Sin novedad | | | |
| 3429 | Ejecutado | 632483 | LA GUAJIRA | FONSECA | Declaración información Julio del 2024 | Ausencia de memorias del proceso de construcción, | Documentación General: La estación presentó solo | Carece de memorias de construcción y documentación |
| 3431 | Ejecutado | 633851 | LA GUAJIRA | FONSECA | vencido certificado el 05/06/2023 | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | La estación presentó todos los documentos | |
| 3444 | Ejecutado | 632488 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | actualizado certificado en fecha 02/04/2023 | Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas | Certificado de inspección: Vencido (emitido el 6 de abril | |
| 3447 | Ejecutado | 636134 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | actualizado certificado el 17/04/2023 | Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas | Certificado de inspección: Vencido (última modificación | |
| 3449 | Ejecutado | 636378 | LA GUAJIRA | HATONUEVO | actualizado certificado el 18/04/2023 | Canal perimetral y rejilla no cumplen con las medidas | Certificado de inspección: Vencido (última modificación | |
| 3462 | Ejecutado | 632498 | LA GUAJIRA | MAICAO | actualizado 28/09/2023 | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | La estación presentó todos los documentos | |
| 3467 | Ejecutado | 632504 | LA GUAJIRA | MAICAO | Cuenta con declaracion de información hasta Octubre de | Falta de separación de la EDS de la avenida: No hay | Certificado de inspección vencido: El certificado de | Tiene surtidores sin cubierta, mangueras agrietadas, |
| 3470 | Ejecutado | 632508 | LA GUAJIRA | MAICAO | actualizado certificado el 11/07/2023 | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | Se presentó la mayoría de la documentación, aunque se | |
| 3478 | Ejecutado | 633860 | LA GUAJIRA | MAICAO | vencido certificado el 11/03/2023 | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | La estación presentó todos los documentos generales y | |
| 3485 | Ejecutado | 635902 | LA GUAJIRA | MAICAO | actualizado 16/06/2023 | Canal de recolección no cumple con las medidas: No se | Certificado de inspección vigente: El certificado de | |
| 3491 | Ejecutado | 636091 | LA GUAJIRA | MAICAO | Sin novedad | EDS atendida por la administradora y documentacion entregada segun la solicitud | | |
| | Ejecutado | NO REGISTRA | LA GUAJIRA | MAICAO | | EDS CERRADA SIN SERVICIO, SIN SURTIDORES SE | | |
| 3496 | Ejecutado | 637062 | LA GUAJIRA | MAICAO | actualizado 31/01/2023 | Canal de recolección no cumple con medidas: No se | Póliza de responsabilidad civil vencida: La póliza de | |
| 3501 | Ejecutado | 637172 | LA GUAJIRA | MAICAO | vence certificado el 20/12/2024 | Canal de recolección no cumple con las medidas | Certificado de inspección: Emitido el 24 de julio de 2023 | |
| 3506 | Ejecutado | 632514 | LA GUAJIRA | MANAURE | Carga un certificado de conformidad diferente | No dispone de un dispositivo de parada de emergencia | No presenta certificado ni dictamen RETIE. | |
| 3507 | Ejecutado | 637137 | LA GUAJIRA | MANAURE | vencido certificado el 18/10/2024 | La estación de servicio no está en funcionamiento. Según | Posterior a la visita, la señora Jannis Bolívar, quien afirma | La estación no está operativa debido a la falta de |
| 3508 | Ejecutado | 637193 | LA GUAJIRA | MANAURE | Sin novedad | Los tanques de la estación no cuentan con doble pared | El código QR del certificado de conformidad no funciona, | |
| 3509 | Ejecutado | 637229 | LA GUAJIRA | MANAURE | vence certificado el 01/10/2025 | Cumple con los requisitos establecidos en la | Presentó los documentos de los ítems 12.03-12.04-12.05- | |
| 3516 | Ejecutado | 632521 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vencido 11/03/2024 | Recolector: El recolector no cuenta con las medidas | Facturas: Se cuenta con las facturas correspondientes a | |
| 3518 | Ejecutado | 632523 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vence el 02/10/2025 | 1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las | 1.Se observa que el canal recolector no cuenta con las | |
| 3519 | Ejecutado | 632524 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | Sin novedad | Se observó que la estación de servicio está en obras de | Se anexaron los soportes pertinentes de los accesorios | |
| 3524 | Ejecutado | 632529 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vence el 12/04/2025 | 1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda | 1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda | |
| 3527 | Ejecutado | 633868 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vence 1/11/2025 | Documentación Física Incompleta: La estación cuenta | Documentación Física: Se confirma que la estación | |
| 3528 | Ejecutado | 633869 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | actualizado certificado el 27/09/2023 | 1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la | 1.Se verificó de forma visual la infraestructura de la | |
| | Ejecutado | 640029 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vence el 28/06/2025 | 1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda | 1.Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda | |
| 3538 | Ejecutado | 640102 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | vence el 28/02/2025 | Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda rea | Se realizó la inspección sin novedades, se recomienda | |
| 3542 | Ejecutado | 632534 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | Sin novedad | El canal perimetral no cumple con las dimensiones ni con | La estación presentó los siguientes documentos: | |
| 3543 | Ejecutado | 632535 | LA GUAJIRA | SAN JUAN DEL CESAR | renovado certificado vence el 18/12/2024 | Memorias de construcción no disponibles. | Certificado de inspección vencido (19 de diciembre de | |
| 3552 | Ejecutado | 632540 | LA GUAJIRA | URIBIA | No registra certificado en nuevo sicom | Se observan tres tanques utilizados en vehículos de | Cumple con los documentos solicitados. | |
| 3553 | Ejecutado | 632541 | LA GUAJIRA | URIBIA | renovado certificado vence el 21/02/2025 | No se presentaron observaciones. | No presenta la declaración de primera parte del | |
| 3554 | Ejecutado | 633871 | LA GUAJIRA | URIBIA | actualizado certificado el 13/04/2023 | La estación no está separada de las vías públicas por | Se presentó la memoria de construcción, modificación y | |
| 3555 | Ejecutado | 634945 | LA GUAJIRA | URIBIA | vence 24/03/2024 | No se presentaron observaciones en infraestructura. | La estación no presentó las memorias de construcción al | |
| 3556 | Ejecutado | 637018 | LA GUAJIRA | URIBIA | Sin novedad | Cumple con los requisitos establecidos. | No presentó soporte de capacitaciones en el uso de | |
| | Ejecutado | 637469 | LA GUAJIRA | URIBIA | vence 08/07/2025 | La estación no está en funcionamiento, y no se cuenta | No presentó documentos durante la visita. | La estación no está funcionando y no tiene personal para |
| 3557 | Ejecutado | 637165 | LA GUAJIRA | URIBIA | | Cumple con los requisitos de infraestructura sin | Presentó memorias de construcción y RUT, pero no | |

## 1.2 Validación Soportes de ejecución


| | | | | BASE DE SEGUIMIENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CODIGO SICOM | RESPONSABLE | SOPORTE SICOM | | SOPORTE DOCUMENTAL | | REGISTRO FOTOGRAFICO | | INFORME Y FORMATO DE VISITA | |
| La Guajira | Riohacha | 632523 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Falta informe final |
| La Guajira | Riohacha | 632521 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Falta informe final |
| La Guajira | Riohacha | 633868 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Falta informe final |
| La Guajira | Riohacha | 632524 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Falta informe final |
| La Guajira | Riohacha | 633867 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☐ | Esta carpeta esta vacía |
| La Guajira | Riohacha | 632529 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Falta informe final |
| La Guajira | Riohacha | 633869 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☐ | Pendiente respuesta correo | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Dibulla | 632478 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☐ | Faltan documentos | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Riohacha | 640102 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☐ | Pendiente respuesta correo | ☑ | Ejecutado | ☐ | Esta carpeta esta vacía |
| La Guajira | Riohacha | 640029 | Grupo # 2 | ☑ | Ejecutado | ☐ | Pendiente respuesta correo | ☑ | Ejecutado | ☐ | Esta carpeta esta vacía |
| La Guajira | Manaure | 632513 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | EDS en ruinas | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Manaure | 632514 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Manaure | 637609 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Manaure | 637137 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Manaure | 637193 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Manaure | 637229 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 632540 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 632541 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 633871 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 634945 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 637469 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☐ | Carpeta vacía | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Uribia | 637018 | Grupo # 3 | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 637172 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 632498 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | NO | Grupo #4B | ☐ | EDS Abandonada | ☐ | EDS Abandonada | ☐ | EDS Abandonada | ☐ | Informe final con comentarios |
| La Guajira | Maicao | 633860 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 637062 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 632504 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 635902 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 636091 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 632508 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Maicao | 635909 | Grupo #1B | ☐ | No Ejecutado | ☐ | No Ejecutado | ☑ | Ejecutado - Requerimiento | ☑ | Ejecutado - Requerimiento |
| La Guajira | Albania | 637332 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☐ | Pendiente documentos | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Albania | 636021 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☐ | No atendieron y por eso solo se cuenta con registro | ☐ | No atendieron y por eso solo se | ☑ | Informe final con comentarios |
| La Guajira | Hatonuevo | 632488 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Hatonuevo | 636134 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Hatonuevo | 636378 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Barrancas | 632466 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Fonseca | 632483 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☐ | Pendiente documentos | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | Fonseca | 633851 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado - Requerimiento | ☑ | Ejecutado - Requerimiento | ☑ | Ejecutado - Requerimiento | ☑ | Ejecutado - Requerimiento |
| La Guajira | San Juan Del Cesar | 632534 | Grupo #4B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |
| La Guajira | San Juan Del Cesar | 632535 | Grupo #1B | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado | ☑ | Ejecutado |

## 1.3 CARPETAS


### 1.3.1 Carpetas Grupo #2





### 1.3.2 Carpetas Grupo #3



### 1.3.3 Carpetas Grupo # 1B




### 1.3.4 Carpetas Grupo # 4B




## 1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 2 - La Guajira
Integrantes: Jaime Humberto Camargo Fonseca y Gilary Dayan Pérez Silva

| Grupo | Departamento | EDS Planeado | EDS No Planeado | EDS Ejecutado | EDS No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo # 2 | La Guajira | 10 | 0 | 9 | 1 |

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** 1.Pendiente documentación SICOM 633869 y 632478 2. Carpetas vacías SICOM 640102 y 640029.
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.2 Grupo # 3- La Guajira-ok

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Andrea Mercedes Esguerra Alvis

| Grupo | Departamento | EDS Planeado | EDS No Planeado | EDS Ejecutado | EDS No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo # 3 | La Guajira | 13 | 0 | 13 | 0 |

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** Carpeta vacía 637469 y SICOM 632513.estacion abandonada sin documentación estación Critica
3. **INFORME FINAL:** Faltan añadir la georreferenciación en las fotos y en algunas EDS.No se tomaron las fotos con la APP
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** COMPLETO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.3 Grupo # 1B - La Guajira - **OK**

INTEGRANTES: Diana Yamile Álvarez Galvis y José de Falco Ávila Martínez

| Grupo | Departamento | EDS Planeado | EDS No Planeado | EDS Ejecutado | EDS No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo # 1B | La Guajira | 10 | 0 | 9 | 1 |

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** COMPLETO
3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS:** COMPLETO
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 631766 - EDS SALGUERO Carrera 7A N° 36 - 48 y 631767 EDS NOVALITO Carrera 9 N° 10 - 63
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

1.5.4 Grupo # 4B  La Guajira

INTEGRANTES: María Fernanda Flórez Rodríguez y Jaime Humberto Camargo Rodríguez

| Grupo | Departamento | EDS Planeado | EDS No Planeado | EDS Ejecutado | EDS No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|
| Grupo # 4B | La Guajira | 10 | 0 | 10 | 0 |

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar documentos generales y técnicos
SICOM 632498, 633860, 636091, 632508, 637332 correo sol, 632483correo, 633851, 632534 y 637497es de Cesarorga carpeta
Pendiente georeferenciación 637332no se tenia señal de cel

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

EDS CRITICAS - Falta describir los hallazgos relacionados con infraestructura, técnicos, funcionamiento, eléctricos, entre otros.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024 (OK)
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** INCOMPLETO

Pendiente crear carpeta de requerimiento Código SICOM 633851, 634128no es requerimeinto, 637497no es requerimeinto

6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO