VISTAS EDS DEPARTAMENTO NARIÑO

1. ***DEPARTAMENTO – NARIÑO***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
NARIÑO	**50**
BARBACOAS	14
CUMBAL	3
IPIALES	5
PASTO	14
SAN ANDRÉS DE TUMACO	14
Total general	**50**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo #2B – Octubre 2024

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	Barbacoas	635383	FLUVIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CLEMENTE, ubicada Frente al pueblo Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636458	ESTACION DE SERVICIO GUELMAMEI, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	635331	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES LANDAZURY, ubicada en VEREDA LA PAMPA	Grupo #2B	1	22-Oct-2024	22-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de EDS ALYSON ya que al momento de la visita se encontraba cerrada y sin personal que pudiese atender la visita.
Nariño	Barbacoas	636461	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLE ORO VERDE, ubicada en el barrio La Pampa de Barbacoas.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610025	ESTACIÓN DE SERVICIO SAN FELIPE 2, ubicada en el rio Telembí	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se hizo en reemplazo de EDS LA PAMPA
Nariño	Barbacoas	636847	ESTACION DE SERVICIO PEDRO JOSE, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636885	EDS DANNA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636886	EDS CLARET SOFIA, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	637150	EDS FORTAMAX, ubicada en la margen derecha del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Ejecutada el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610013	ESTACION DE SERVICIOS FLUVIAL ALEXANDRA N.2, ubicada frente al Túnel	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	610080	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL PEZ SOLAR 2, ubicada en margen izquierdo subiendo Rio Telembí.	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizó el 23/10/2024
Nariño	Barbacoas	636858	ESTACION DE SERVICIO LA VICTORIA BARBACOAS, ubicada en pampa del Rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de la EDS EL MINERO.
Nariño	Barbacoas	635620	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GUAGUAY, ubicada en la ilusión vereda santa rosa	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas
Nariño	Barbacoas	636844	ESTACIÓN DE SERVICIO FENIX BARBACOAS, La pampa sobre el rio Telembi	Grupo #2B	1	23-Oct-2024	23-Oct-2024	0%	100%	Ejecutado	Se encuentra en el recorrido y decide visitarse adicional a las programadas

Cronograma Grupo #2B – Noviembre 2024

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	San Andrés de Tumaco	635048	EDS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ROBLES, ubicada en barrio obrero	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE LA EDS LLORENTE
Nariño	San Andrés de Tumaco	635224	EDS PUNTA FLORIDA, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	2	6-Nov-2024	6-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE GASOLINA Y LUBRICANTES S.R
Nariño	San Andrés de Tumaco	635272	ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COLORADO	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES EL PINDE
Nariño	San Andrés de Tumaco	630245	ESTACIÓN DE SERVICIO LA FLORIDA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE ESTACIÓN DE SERVICIO BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	630227	EDS BELLA VISTA, ubicada en barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	SE REALIZA EN REEMPLAZO DE EDS BUCHELI
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	EDS PUERTO BELLO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	7-Nov-2024	7-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN CRONOGRMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	630226	ESTACION DE SERVICIO EL PINDO, ubicada en el barrio el pindo	Grupo #2B	3	6-Nov-2024	6-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA EL 6 DE NOVIEMBRE
Nariño	San Andrés de Tumaco	610045	ROMERO Y BURGOS Y CIA S EN C No 2 ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL, ubicada en la calle del comercio	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA
Nariño	San Andrés de Tumaco	620385	ROMERO Y BURGOS Y CIA EN C, ubicada en la calle PAYAN	Grupo #2B	4	8-Nov-2024	8-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	VISITA EJECUTADA SEGÚN EL CRONOGRAMA, EL CODIGO SICOM PERTENECE AL COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE LA MISMA FRANQUICIA ROMERO Y BURGOS, POR LO QUE SE REEMPLAZA CON 610045 Y 630240

1.1.2 Cronograma Grupo # 3B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Nariño	Pasto	630158	EDS- SERVISUR S.A.S.# Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerimientos del canal perimetral.
Nariño	Pasto	630159	EDS- SERVICENTRO SUPER# CALLE 12 CARRERA 14 ESQUINA DE PASTO	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perimetral de la isla, ni de llenado. Cuenta con canal perimetral total de la estacion.
Nariño	Pasto	630157	EDS- SERVICENTRO TRANSIPIALES #CARRERA 4B No. 11B-13	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requerimientos del canal perimetral y rejillas, igual numeral 9,11 y 9,02.
Nariño	Pasto	632773	ESTACION DE SERVICIO EL GUAITARA# CALLE 12 No. 13 - 31	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02 y 9,11
Nariño	Pasto	630160	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO FALCON	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02, 9,11 y 9,17
Nariño	Pasto	633883	ESTACION DE SERVICIOS AUTOBUSES DEL SUR LTDA / Calle 12 No. 12-24	Grupo #3B	3	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9,02 y 9,17
Nariño	Pasto	630153	ESTACION DE SERVICIO METROPOLITANA# CARRERA 14 No. 20-30 BARRIO FATIMA	Grupo #3B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2,05 (canal recolector), incumplimiento en numeral 3,02 (sellantes cable para humedad), numeral 9,02, numeral 9,10, numeral 9,07.
Nariño	Pasto	637204	ESTACION DE SERVICIO EL PILAR# CALLE 12 B 4 B-36	Grupo #3B	3	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentación, no cuenta con muchos requerimientos segun lo solicitado en formato de visita, se dejan las observaciones en acta.
Nariño	Ipiales	630078	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LAS LAJAS EU#AVENIDA PANAMERICANA NORTE LOS CHILCOS DE IPIALES	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa q las uniones de las manguera con los breakwag tiene teflon
Nariño	Ipiales	630080	ESTACION DE SERVICIO LOS CHILCOS # Avenida Panamericana Norte Barrio Los Chilcos	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se observa que etsna en mtto de pintura el canoping, no se observan avisos del numeral 2,18, los presentaron y se instalan, no cuenta con numeral 2,05
Nariño	Ipiales	630081	COOPERATIVA ESPECIALIZADA SUPER TAXIS DEL SUR LTDA ESTACION DE SERVICIOS	Grupo #3B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Esta en remodelación de equipos, una de las islas estba FDS. No todos los tks tienen valcula de sobre lleno

1.1.3 Cronograma Grupo # 5B

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								OCTUBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DÍAS EJECU	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIM	DETALLE
Nariño	Pasto	632774	Estacion de servicio San Bartolome	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vías públicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación Traservicol. No cumple con las
Nariño	Pasto	630152	ESTACION DE SERVICIO COOTRANAR // CALLE 12 No.5-08	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evideneció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630150	ESTACION DE SERVICIO TRASERVICOL // CALLE 12 No. 5-09 BARRIO CHAPAL DE PASTO	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que el area de servicio de la estacion no se encuntra separa de las vías públicas como se requiere en la norma, adicional comparte tablero electrico con la estación San Bartolome. No cumple con
Nariño	Pasto	630149	ESTACION DE SERVICIO PORVENIR ESTADIO // CALLE 12 No. 7-97 CHAPAL	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realizo la inspección y se evideneció la falta de rejillas de recolección.
Nariño	Pasto	630154	ESTACION DE SERVICIO COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA - COONARTAX // CALLE 2A No.33-10	Grupo #5B	3	23-Oct-2024	23-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita a la EDS en la cual se evidenció que no se anexaron las memorias del proceso de construcción, así como los soportes de las capacitaciones realizadas al personal, se tienen las facturas,
Nariño	Pasto	630131	SERVICENTRO GALERAS // Calle 12 No. 3-17 Chapal	Grupo #5B	4	24-Oct-2024	24-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	No se cuenta con las rejilaas de recolecccion requeridas en la norma, se informa que debido al año de contruccion y a la explicacion que se les brindo sobre la norma no estan obligados a cumplir con el
Nariño	Cumbal	630040	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO CUMBAL // CALLE 22 CON 4	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Cumbal	632743	SERVICENTRO AUTOPISTA CUMBAL VEREDA GUAN CANTERIA DE CUMBAL	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Cumbal	632744	ESTACION DE SERVICIO CUMBAL // TRANSVERSAL 4 No. 19-102 BARRIO LA MERCED	Grupo #5B	2	22-Oct-2024	22-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las rejillas de recolecccion no cuimple con los requerimientos mínimos. Se informa que se estan siendo extrosionados y como evidencia les entregan citaciones y panfletos de la segunda
Nariño	Ipiales	630075	ESTACION MULTISERVICIOS CIUDAD DE IPIALESICR 6 No. 3 B E - 41 BARRIO CHARCO	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las válvulas de sobrellanado son nevas por lo cual aún no se cuenta con el procedimiento del ítem 7.06
Nariño	Ipiales	630079	EDS SERVICENTRO AVENIDA COMPAÑIA SAS / CRA 3A 17 ESQUINA	Grupo #5B	1	21-Oct-2024	21-Oct-2024	100%	100%	Ejecutado	Se evidencia que las reijillas de recoleccion no cuentan con los estandares requeridos

1.2 Base de datos


ITEM	VISITAS	CODIGO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad	EDS
3918	Ejecutado	635331	NARIÑO	BARBACOAS	presenta certificado fluvial T3,estacionesluz@gmail.com,	Canal de recolección no cumple con medidas requeridas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3922	Ejecutado	635820	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T2,	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
	Ejecutado	635383	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T1, FLUVIAL	EDS en proceso de mantenimiento por pintura al momento de	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3928	Ejecutado	636458	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T3,	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
3929	Ejecutado	636461	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL T3,	Rejilla de recolección no cumple con medidas ni	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
3933	Ejecutado	636644	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
	Ejecutado	636647	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, ESTACION DE	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3935	Ejecutado	636658	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS DANNA	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
	Ejecutado	636665	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS DANNA, AVENIDA	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al	La EDS al momento de la visita se encuentra fuera de	
	Ejecutado	636666	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL, EDS CLARET SOFIA	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3939	Ejecutado	637150	NARIÑO	BARBACOAS	PRESENTA CERTIFICADO FLUVIAL	No se evidencia cuarto de almacenamiento de RESPEL	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3940	Ejecutado	610013	NARIÑO	BARBACOAS	veipcar@hotmail.com	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3946	Ejecutado	610025	NARIÑO	BARBACOAS	EDS FLUVIAL SAN FELIPE 2	No tienen publicados los precios de venta de combustible de	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3948	Ejecutado	610080	NARIÑO	BARBACOAS	Estación De Servicio Fluvial Pez Solar 2	Los precios de venta no están visibles al público, así como	No presentó documentación legal/jurídica ni tecnica al		
3978	Ejecutado	630040	NARIÑO	CUMBAL	grqfacturacion@gmail.com, calle 12 No. 3 - 17 barrio chapal,	Falta rejillas de recolección	no se encuentran soportes de capacitación de extintores y	Se evidencia que no se cumple con las rejillas de recolección	
3979	Ejecutado	632743	NARIÑO	CUMBAL	delicerazo@hotmail.com, póliza vigente hasta el 31/07/2025,	Falta rejillas de recolección	Sin certificado de tuberías y accesorios	Se identifico la falta de las rejillas de recolección según la	
3980	Ejecutado	632744	NARIÑO	CUMBAL	carolinaserogumaco@gmail.com, póliza vigente hasta el	Ausencia de rejillas de recolección	Sin certificado de dispositivos de rotura	Se evidencia ausencia de rejillas de recolección requeridas	
4059	Ejecutado	630075	NARIÑO	IPIALES	multiserviciosipiales2017@hotmail.com, certificado de	Se evidencia que la valvula de sobre llenado son nuevas, por	Sin novedad	Nu hubo novedad, se encuentran en disposicion de mejorar	
4061	Ejecutado	630078	NARIÑO	IPIALES		Se observa que las uniones de las pmangueras tien teflon	sin novedad		
4062	Ejecutado	630079	NARIÑO	IPIALES	servicentroavenida75i4@yahoo.com, póliza 31/07/2025,	Se evidencia que la estación no tienes las rejillas de recolecci	no se encontraron los certificados de tuberías y accesorios,		
4063	Ejecutado	630080	NARIÑO	IPIALES		Se observa que esta en mantenimiento de pintura el canopi,	No cuentan con certificados UL		
4064	Ejecutado	630081	NARIÑO	IPIALES	proveedores.supertaxis@gmail.com	Se encuantra en remodelación de equipos, una de las islas	Sin novedad		
4188	Ejecutado	630131	NARIÑO	PASTO	grqfacturacion@gmail.com, poliza 31/07/2025, certificado de	se evidenció ausencia de rejillas de recolección requeridas	sin novedad		
4206	Ejecutado	630143	NARIÑO	PASTO	porvenirestadio@gmail.com, certificado de conformidad	requerimientos del canal perimetral			
4207	Ejecutado	630150	NARIÑO	PASTO	Certificado de conformidad 31/03/2025, póliza 31/07/2025, tra	Se evidencia que no se cumple con el requerimiento de las	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4209	Ejecutado	630152	NARIÑO	PASTO	certificado de conformidad hasta 31/07/2025, póliza	Se evidenció que no se tienen las rejillas de recolección requ	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4210	Ejecutado	630153	NARIÑO	PASTO		Se realiza visita, con incumplimiento del numeral 2,05 (cert	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4211	Ejecutado	630154	NARIÑO	PASTO	gerencia.coonartax@gmail.com, certificado de conformidad	En cuanto a infraestructura el área de servicio de la estación	se evidenció que no se anexaron las memorias del proceso		
4214	Ejecutado	630157	NARIÑO	PASTO		Se realiza visita, se observa incumplimiento de los requerim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4215	Ejecutado	630158	NARIÑO	PASTO	tesoreriaydespachos@serviseuras.com	Se realiza visita, se observa que no cuenta con los requerim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4216	Ejecutado	630159	NARIÑO	PASTO	estacionsuper@hotmail.com	Se realiza visita , se observa que no cuenta con canal perim	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4217	Ejecutado	630160	NARIÑO	PASTO	CERTIFICADO CARGADO VENCIDO	Se realiza visita s, se observa incumplimiento de los requeri	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4222	Ejecutado	632773	NARIÑO	PASTO	sistemas@comllantas.com	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4223	Ejecutado	632774	NARIÑO	PASTO	traservicol@gmail.com, certificado de conformidad	se evidencia que el área de servicio de la estación no cuenta	sin novedad		
4225	Ejecutado	633883	NARIÑO	PASTO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Se realiza visita, se observa que no cumple con numerales 9	La estación anexa toda la documentación solicitada.		
4234	Ejecutado	637204	NARIÑO	PASTO	NO TIENE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	Se evidencia extintores vencidos, no entrega documentació	a la documentación, llamo al propietario quien manifestó		
4289	Ejecutado	630222	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	la rejilla perimetral del área de servicio no cumple con las r	documentación General (Legal/jurídica):		
4291	Ejecutado	630224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta eds al igual que la mayoria de las eds visitadas no cumplen con	excepción de facturas de compra de los ultimos dos años,		
4293	Ejecutado	630226	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	la EDS no se encuentra separada debidamente de la calzad	documentación general:		
4294	Ejecutado	630227	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	a EDS no se encuentra separada debidamente de la calzad	documentación general:		
	Ejecutado	630237	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	No se evidencian hallazgos considerables en la estructura de	técnica, ni general		
4305	Ejecutado	630240	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO		Se evidencia que el canal recolector no cumple con las medic	La EDS no envía la documentación general, ni técnica requerida a través de correo electrónico el día 8 de noviembre de 2.024, al correo electrónico de la estación.		
4308	Ejecutado	630244	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	La eds cuenta con capacidad de mas de 150.000 litros	documentación general:	EDS CON MAS DE 150.000 LITROS	
4309	Ejecutado	630245	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	con dique de contención, se evidencia que una de las	general:		
4314	Ejecutado	634694	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cumple con la reija de recolección, no tiene andenes ni zo	Anexan documentación completa		
4315	Ejecutado	635048	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	de respel se encuentra dentro de las oficinas, canal recolector no	documentación general: Certificación de Existencia y	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, el	
4321	Ejecutado	635197	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada al surtido	visita	Esta eds cuenta con unicamente una manguera conectada	
	Ejecutado	635224	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	La EDS cuenta con un tanque fuera de servicio cuya capaci			
4322	Ejecutado	635272	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Anexan certificado de conformidad de EDS LOS ROBLES-PO	No cuenta con anden que separe la viapublica de la EDS, q	general:		
4354	Ejecutado	610045	NARIÑO	SAN ANDRÉS DE TUMACO	Póliza de responsabilidad civil vigente	no cuenta con rejilla perimetral sino con dique de contención. Si bien en el formato aparece como no aplica, al observarse dicho canal recolector alrededor de las islas, y ser la EDS de tipo 2, se considera que debería aplicar, perc			

1.3 Validación Soportes de ejecución


				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Nariño	Barbacoas	635383	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636458	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	635331	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636461	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610025	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636647	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636665	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636666	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	637150	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610013	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	610080	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636658	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	635620	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Barbacoas	636644	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630156	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630159	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630157	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	632773	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630160	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	633883	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630158	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	637204	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630152	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630150	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630149	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630154	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Pasto	630131	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	630040	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar y reformular documentación general	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	632743	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente organizar documentación general y técnica	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Cumbal	632744	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630078	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630080	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630081	Grupo #3B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630075	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	Ipiales	630079	Grupo #5B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente documentos generales	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630237	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Esta carpeta esta vacia	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	635197	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	634694	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	630244	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	635048	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	635224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	635272	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630245	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630227	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Falta informe final
Nariño	San Andrés de Tumaco	630226	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Documentos Técnicos	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	610045	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☐	Pendiente respuesta documentación	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Nariño	San Andrés de Tumaco	630224	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	634694	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☐	Pendiente Fotos	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	630222	Grupo #2B	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Pendiente informe
Nariño	San Andrés de Tumaco	620385	Grupo #2B	☑	Es comercializador industrial	☑	Es comercializador industrial	☐	Pendiente crear carpeta, en	☐	Pendiente crear carpeta, en cronograma

1.4 CARPETAS


1.4.1 Carpetas Grupo #2B




Carpetas Grupo #2B



1.1.1 Carpetas Grupo #3B



1.1.2 Carpetas Grupo # 5B



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 2B Nariño - OK
INTEGRANTES: Laura María Cano Balvin y Diego Fernando Torres Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2B	Nariño	9	5	14	5

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente respuesta electrónica documentación SICOM 635383, 636458, 635331, 636461, 610025, 636647, 636665, 636666, 637150, 610013, 610080, 636658, 635620, 636644, 630237, 610045 y 630237.

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO
4. **BASE DE DATOS**: PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 2B Nariño - ok

INTEGRANTES: Laura María Cano Balvin y Diego Fernando Torres Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 2B	Nariño	7	7	14	7

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente respuesta documentación 630237, 635048, 610045 (se solicitó documentación vía correo)
Pendiente Documentos Técnicos 635224 (pte correo soporte), 635048(pte correo soporte), 635197pte correo soporte ,635272pte correo, 630245 pte correo,630227 pte correo, 630226 pte correo
Pendiente crear carpeta, en cronograma sale ejecutado 620385 es comercializador industrrial

3. **INFORME FINAL:** COMPLETO

No tiene informe cargado en Drive.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 3B Nariño

INTEGRANTES: Andrea Mercedes Esguerra Alvis y William Escobar Díaz

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3B	Nariño	11	4	11	4

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar documentación general y técnica 630158 pendiente correo (OK), 630159 (OK), 630157descomprimir (OK) , 632773, 630160descomprimi(OK) (OK), 633883correo, 630153descompr(OK), 637204critica, 630078, 630080 Y 630081
Carpeta vacía DOCUMENTACIÓN SICOM 637204critica

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

AGREGAR EDS CRITICAS -Describir los hallazgos relacionados con infraestructura, técnicos, funcionamiento, eléctricos, entre otros.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO

Grupo # 5B Nariño

INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri y Gilary Dayan Pérez Silva

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 5B	Nariño	17	0	11	6

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente organizar y renombrar documentación general y técnica 630152,630150, 630149, 630040 y632743
Pendiente documentos generales 630154, 630131, 632744, 630075 y630079

3. **INFORME FINAL:** INCOMPLETO

Faltan añadir la georreferenciación en las fotos y en algunas EDS.

4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO