VISTAS EDS DEPARTAMENTO PUTUMAYO

1. ***DEPARTAMENTO – PUTUMAYO***

Departamento	Cuenta de MUNICIPIO
PUTUMAYO	**15**
PUERTO ASÍS	12
VILLAGARZÓN	3
Total general	**15**

1.1 GRUPOS CRONOGRAMA

1.1.1 Cronograma Grupo # 3C y Grupo # 4C

CRONOGRAMA ESTACIONES DE SERVICIO ACTIVIDADES 2024

INDICADOR								NOVIEMBRE			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIAS EJECUCION	FECHA INICIO	FECHA FIN	PLANEADO	EJECUTADO	CUMPLIMIENTO	DETALLE
Putumayo	VILLAGARZON	633978	ESTACION DE SERVICIO ARIAS SOLARTE_CARRERA 7 No.1-85	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, con los siguientes hallazgos: Extintor satelital vencido, 1 solo extintor en zona administrativa,
Putumayo	VILLAGARZON	633979	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO KILOMETRO 1 SALIDA A PUERTO ASIS VILLAGARZON	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Esta estación no estaba planeada sin embargo se realiza ya que se encuentra a 1km del recorrido planeado
Putumayo	PUERTO ASIS	610036	EDS TOLIMA, muelle la esmeralda barrio la union	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza visita sin novedades en infraestructura, se encuentran fuentes de ignición a menos de seis metros
Putumayo	VILLAGARZON	633983	ESTACION DE SERVICIO FALKONERY_CARRERA 7 NO 13B - 70 BARRIO SAN DIEGO	Grupo # 3C y Grupo # 4C	2	19-Nov-2024	19-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita evidenciando lo siguiente: No hay cuarto de Respel, fue derrumbado por obras en la estación, hay
Putumayo	PUERTO ASIS	633939	SERVICENTRO SANTANDER, ubicado en Calle 12 No 26-04	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza debido a que estaba cerca de las estaciones visitadas el dia 20 de Noviembre de 2024, no cuenta con
Putumayo	PUERTO ASIS	610066	"610066 ESTACION FLUVIAL PUERTO ASIS NO 2 PLAYA HONG - KONG"	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	La eds no cuenta con anuncios, no cuenta con pasamanos
Putumayo	PUERTO ASIS	633921	SERVICENTRO KM 5	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	•No cuenta con memorias del proceso de construcción, modificación o ampliación de la EDS, entre otros...
Putumayo	PUERTO ASIS	633936	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO LA COCHA_CALLE 9 CARRERA 28 ESQUINA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Se realiza visita, encontrando que no cumple con zonas verdes o andenes para separar la estación de la via
Putumayo	PUERTO ASIS	610072	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES EL ÁGUILA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de eds programadas y no visitadas, la comunicación con los administradores de la
Putumayo	PUERTO ASIS	633927	ESTACION DE SERVICIO TRANS HONG KONG SA_Carrera 21 14-88	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Faltan andenes, zonas verdes, canal perimetral no cumple medidas
Putumayo	PUERTO ASIS	633932	LOS CRISTALES ESTACION DE SERVICIOS	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	0%	100%	Ejecutado	Se realiza en reemplazo de ESTACION DE SERVICIO LA VILLA PTO CAICEDO BARRIO LA ISLA DE PUERTO
Putumayo	PUERTO ASIS	633933	ESTACIÓN AVENIDA AEROPUERTO_Cr 20 N 13 ¿ 85 Av. Aeropuerto Barrio Las Américas	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	No cumple canal perimetral de canops, puerta principal no es automatica, no cuenta con andenes, ni zonas
Putumayo	PUERTO ASIS	633941	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ ROMO_Cra 29 15-80 BIEI Proceso	Grupo # 3C y Grupo # 4C	3	20-Nov-2024	20-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	El canal perimetral no cumple, puerta principal no es automatica ni de facil acceso, la caja electrica se
Putumayo	PUERTO ASIS	633937	SERVICENTRO PUERTO ASIS_CARRERA 20 No. 31-150 BARRIO EL JARDIN	Grupo # 3C y Grupo # 4C	4	21-Nov-2024	21-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	•No envió ningún tipo de documentación técnica o jurídica.
Putumayo	PUERTO ASIS	610056	ESTACION DE SERVICIO FLUVIAL COOTRANSAMAZONICA LTDA MUELLE LA ESMERALDA	Grupo # 3C y Grupo # 4C	1	18-Nov-2024	18-Nov-2024	100%	100%	Ejecutado	Nadie atiende la visita, se toma registro fotografico y georeferenciacion

1.2 Base de datos


ITEM	VISITAS	CODICO SICOM	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBSERVACION NUEVO SICOM	Hallazgos encontrados Vistas	Hallazgos Documentales Vistas	EDS Alta Criticidad
4748	Ejecutado	633921	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4749	Ejecutado	633927	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cumple con los requisitos de medida de rejilla	La estación no aporta la declaración de primera parte del	
	Ejecutado	633932	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de inspección en SICOM corresponde a la eds	Certificado en SICOM correspondiente a otra EDS	La estación no aporta ningún tipo de documentación	La estación no está funcionando y no tiene personal para
4751	Ejecutado	633933	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con memorias del proceso de construcción,	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4752	Ejecutado	633936	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con andenes o zona verde que delimite la estac	Anexan documentación técnica faltando los siguientes	
4753	Ejecutado	633937	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No envió ningún tipo de documentación técnica o jurídica.	técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos	Procede requerimiento de información
4755	Ejecutado	633939	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	No hay información sobre retiro de tanque autoridad	Memorias del proceso de construcción.	
4757	Ejecutado	633941	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	Canal perimetral no conforme.	La estación no aporta ningún tipo de documentación	Procede requerimiento de información
4760	Ejecutado	610036	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	La EDS presenta fuentes de ignición a menos de seis	Falta información técnica, solo aporta -Memorias de	
4764	Ejecutado	610056	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Póliza de responsabilidad civil vigente	Esta estación se encuentra correctamente identificada y georreferenciada en el punto especificado; sin embargo, no s		La estación no está funcionando y no tiene personal para
4765	Ejecutado	610066	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de conformidad vigente	No cuenta con anuncios /avisos de prohibición.	Anexan documentación, faltando los siguientes	
4766	Ejecutado	610072	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	Certificado de conformidad vigente	En el cuanto de Respel se encuentra una camilla en su	técnica o jurídica a pesar de haberla solicitado en dos	Procede requerimiento de información
4825	Ejecutado	633978	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	El extintor satelital esta vencido y falta y extintor en zona	Documentación técnica: Anexan documentación técnica	
4826	Ejecutado	633979	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	Teflón en mangueras	Anexan documentación técnica faltando los siguientes	
4830	Ejecutado	633983	PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	Póliza de responsabilidad civil vigente	No cuenta con cuarto de respel ya que fue derrumbado	Declaración de primera parte del constructor de los	

1.3 Validación Soportes de ejecución

				BASE DE SEGUIMIENTO							
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO SICOM	RESPONSABLE	SOPORTE SICOM		SOPORTE DOCUMENTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO		INFORME Y FORMATO DE VISITA	
Putumayo	Villagarzon	633978	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Villagarzon	633979	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610036	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Villagarzon	633983	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado - Requerimiento	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633939	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610066	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633921	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633936	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610072	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633927	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633932	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633933	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633941	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	633937	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado
Putumayo	Puerto Asis	610056	Grupo # 3C y Grupo # 4C	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado	☑	Ejecutado

1.4 CARPETAS

1.4.1 Carpetas Grupo #3C y Grupo #4C



1.5 Correo de novedades

1.5.1 Grupo # 3C y Grupo# 4C - Putumayo OK
INTEGRANTES: Richar Alexander Camacho Echeverri, Laura María Cano Balvin, Gilary Dayan Pérez Silva y José de Falco Ávila Martínez

Grupo	Departamento	EDS Planeado	EDS No Planeado	EDS Ejecutado	EDS No Ejecutado
Grupo # 3C y Grupo # 4C	Putumayo	22	7	15	14

1. **CRONOGRAMA:** COMPLETO
2. **REVISION CARPETAS:** INCOMPLETO

Pendiente crear carpeta 633984, 634094, 633930, 610052, 637607, 610047, 610054, 633927 (Ok), 633946, 633947, 633948, 633931, 633941 (pendiente cierre respuesta correo), 633930, 633928, **633983 (requerimiento ok)**
Pendiente soporte documental y registro fotográfico 633978 pendiente dividir carpetas(ok), 633979pendiente dividir carpetas(ok), 633984(no ejecutada), 610036, 633983pendiente dividir carpetas (ok), 633939, 610066 enviar correo con info pendiente(ok), 634094, 633921pendiente dividir carpeta ok), 633930, 610072 solcitar doc por correo(ok), 610052, 637607, 610047, 610054, 633927 nombres de fotografias whastapp (ok), 633946, 633947, 633948, 635871, 633932pend

doc(ok), 633931, 633941, 633930, 633937no tiene doc, dividir carpeta y nombres fotos (ok), 633928y 610056 pend doc (ok)
Pendiente crear carpeta, porque en cronograma registra ejecutada 631729 es una estación de cesar y 633826 Cesar

3. **INFORME FINAL:** PENDIENTE ENTREGA 29/11/2024
4. **BASE DE DATOS:** PENDIENTE ENTREGA 04/12/2024
5. **EDS- REQUERIMIENTOS:** NINGUNO
6. **CONCLUSIONES – PRIMER CICLO VISITAS EDS:** COMPLETO