Alcaldía Distrital de Barrancabermeja	SECRETARÍA DE RECURSO FÍSICO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA REMISIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PARA LA SECRETARÍA JURIDICA Y OFICINA DE CONTABILIDAD.	SECRETARÍA DE RECURSO FÍSICO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS, SECRETARIA DE RECURSO FÍSICO, REMITE A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y A LA SECRETARÍA JURÍDICA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, LA SIGUIENTE CUENTA DE COBRO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RELTIN S.A.S.	N°. CONTRATO: 2312-24

DETALLE:

PRESENTAR LA CUENTA A JURÍDICA - CONTABILIDAD:

ACTA PARCIAL ○ ACTA DE LIQUIDACIÓN ●

SECRETARÍA DE RECURSO FÍSICO

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMEITNO ACTA FINAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICA O MAGNETICAS		

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:

RECIBIDO DE LA SECRETARÍA JURIDICA

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZO QUE LA CUENTA REFERENCIADA CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES SE ENTREGARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA JURÍDICA, ASÍ LAS COSAS PROCEDÓ A RADICARLAS A LA OFICINA DE CONTABILIDAD CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

CUENTAS POR PRIMERA VEZ	CUENTAS PARCIALES	CUENTAS FINALES
CUENTA DE COBRO ACTA DE CUMPLIMIENTO ACTA FINAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL EVIDENCIAS FISICA O MAGNETICAS		

NOTA: PARA LAS CUENTAS CON ADICIONALES: DEBEN INCLUIR COPIA DEL PAA, CDP, RP, MINUTA DEL ADICIONAL. OTRO SÍ: COPIA DEL OTRO SI.

RECIBIDO DE CONTABILIDAD

CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN REALIZADAS A LOS DOCUMENTOS DE LAS CUENTAS PRESENTADOS INICIALMENTE:

○ CUENTA DE COBRO

○ ACTA PARCIAL LIQUIDACIÓN ●

OTRO: _____

FIRMA DEL SUPERVISOR

RECIBIDO DE LA CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓNPOR PARTE DE LA SECRETARÍA JURÍDICA:

COMO SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO, GARANTIZÓ QUE LAS CORRECIONES Y/O MODIFICACIÓN DE LA CUENTA SE ENTREGARON A LA SECRETARÍA JURÍDICA. PROCEDÓ A RADICAR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD:

RELTIN S.A.S
NIT 901351010 - 8

RECURSOS DE LOGISTICA, TECNOLOGIA E

Nit 901351010-8
CL 47 17 58 BRR BUENOS AIRES Tel.: 3108730194

Factura electrónica de venta
No. FVER32

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	**12/12/2024**	**$ 46.691.800,00**
NI No. : 890201900-6	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 5 50 43	-	
TELEFONO : 6115555	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BARRANCABERMEJA **PAIS :** Colombia	11/01/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERV	. MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS	81 und	$ 125.210,00	$ 10.142.010,00
SERV	. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER	26 und	$ 80.420,00	$ 2.090.920,00
MRC001	. UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP	22 und	$ 804.202,00	$ 17.692.444,00
MRC001	. MEMORIA RAM DDR2 DE 4 GB, VELOCIDAD DE MEMORIA RELOG 800 MHZ, VOLTAJE MEMORIA 1.8 V	2 und	$ 832.101,04	$ 1.664.202,08
MRC001	. C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRIC	6 und	$ 1.274.538,44	$ 7.647.230,64

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 39.236.806,72
IVA liquidado	$ 12.232.930,00	19%	$ 2.324.256,70
IVA liquidado	$ 27.003.876,72	19%	$ 5.130.736,58
VALOR TOTAL :			$ 46.691.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/01/2025	$ 46.691.800,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

.
ACTA FINAL:

CONTRATO 2312-24 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

CORTE DE FACTURA DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 11/01/2025.

NOTA:
POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS No 013127790 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE RELTIN S.A.S

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

RELTIN S.A.S
NIT 901351010-8

C.C. O NIT.

Sello de firma:
WdssJ7q/HSJPMK81NBxfl6XNDXlpyivibOYqDVKdT+ZoTM4V2zJvG4wQF3WuIskKkSvOhGk7rWG1AaffKRHhZAd1cyT9MTo+EvIVpXPx09gdnIYv4EK4JRPB
5o52ISaXPH+M3LYkv2r6mboUYVOeudlg7KRzIvcfIvPoR3vZExL+iZJa0vOjl5WPOIqquvj2rrNqI8OZf7+EB/mauSkQ+0WND2WzR+TFnIJFAGIqnXqS+LRdqtzM
qIZ2yhYvGwZVvS1IPDprYnr9q7l0s/a+q/C4z1QPu3euC4LPqdfePX50MVKdjvkWHEkhTYpLAvAAp8+GbyPFPj2jlhaU0fE5oA==

CUFE: 6b45581a2d577bce8b0cf9a9ab56c303616b7e9737ca1b6f6327afaea9e7cf88d6d74c7ff225144be925a873d4a014d7
Fecha emisión: 2024-12-12 14:35:56 **Fecha validación DIAN:** 2024-12-12 14:36:02-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764077763102. Prefijo: FVER. Rango: 29 al 500. Vigencia: 23/08/2024 hasta 23/08/2025

ACTA FINAL Y DE LIQUIDACION CONTRATO ELECTRÓNICO No 2312-24

CONTRATANTE:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT:	890.201.900-6.
CONTRATISTA:	**RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S.**
NIT:	901.351.010-8
REPRESENTANTE LEGAL:	**EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ**
CÉDULA:	63.458.197 de Barrancabermeja
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($450.029.000) IVA INCLUIDO
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES CALENDARIO y/o HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24-02386 del 02 de mayo de 2024, expedido por la secretaria de hacienda
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificación No. 2094 de fecha 29 de abril de 2024, expedida por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA-.
SUPERVISOR:	DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS Secretaria de Recurso Físico ó quien haga sus veces.
FECHA INICIO:	09 de agosto de 2024
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024

En el Distrito de Barrancabermeja, se reunió, la Doctora **DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS**, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.096.195.174 expedida en Barrancabermeja, en calidad de Secretaria de Recurso Físico del Distrito de Barrancabermeja, según Decreto de Nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y acta de posesión No. 009 del 02 de enero de 2024, quién actúa como supervisor del Contrato No. 2312-24, por otra parte el contratista **RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., Nit. 901.351.010-8,** representada legalmente por EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía 63.458.197 de Barrancabermeja, en calidad de contratista, se reunieron a fin de suscribir la presente **Acta final y liquidación** al Contrato N° **2312-24**

CONSIDERACIONES

1. Que el contrato electrónico No. 2312-2024, se encuentra debidamente perfeccionado por las partes, dentro del proceso de PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SA-MC-007-24, cuyo objeto: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER ".

2. Que mediante certificado ID CO1.WRT.14878230, fue aprobada las garantías de cumplimiento del contrato, pago salarios, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por la secretaria Jurídica.

3. Que el día nueve (09) de agosto de 2024, la Secretaria de Recurso Físico y el contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., Nit. 901.351.010-8, suscribieron el acta de inicio.

4. Que el día veintiuno (21) de agosto de 2024, la Secretaria de Recurso Físico y el contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., Nit. 901.351.010-8, suscribieron el acta aclaratoria al acta de inicio.

5. Qu el Distrito de Barrancabermeja y el contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., el día 10 de septiembre de 2024, suscribieron OTRO SÍ MODIFICATORIO AL ANEXO DE CONDICIONES AL PROCESO CONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SA-MC-007-2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER,. del contrato electrónico No. 2312-24

6. Que conforme al Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007 la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja, verificó la existencia del correspondiente Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, así:

		Fuente financiación	Valor
CDP	2402386	Recursos Propios	**$450.029.100**
RP	24-05743	Recursos Propios	**$450.029.000**

7. Que la presente **Acta final y liquidación, corresponde al periodo del 13 de noviembre al 12 de diciembre del 2024,** y se expide con el fin de certificar el cumplimiento del Contrato No. 2312-24, y para realizar el pago de acuerdo con el alcance del objeto desarrollado por el contratista.

8. Que el supervisor del Contrato de acuerdo con la información presentada en las planillas de resumen de pago de la seguridad social y parafiscales, realizó la verificación de los aportes a la seguridad social para dar trámite al pago del periodo correspondiente.

9. Que se certifica que la cuenta de cobro y los documentos anexos son los mismos serán cargados en la plataforma del SECOP II y los cuales corresponden al contrato electrónico 2312-24, suscrito con **RELTIN S.A.S.**

El contratista para el cobro de la ejecución de la presente **Acta Parcial** del Contrato electrónico No. 2312-24, presentó **Factura Electrónica No FVER32** con fecha del 12 de diciembre de 2024, tiene un valor total facturado de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS. ($46.691.800) IVA INCLUIDO**

ITEM	DESCRIPCION	CANT contrato	EJECUTADO FINAL	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA UNIDAD	EJECUTADO FINAL
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 69, (HEWLETT-PACKARD 44), (SAMSUNG, LEXMARK 42) TOTAL 124 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	*248*	*81*	$ 149.000	$ 12.069.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER.	*74*	*26*	$ 95.700	$ 2.488.200
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	*189*	*22*	$ 957.000	$ 21.054.000
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	*4*	*2*	$ 990.200	$ 1.980.400
37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	*6*	*6*	$ 1.516.700	$ 9.100.200
TOTAL					**$ 46.691.800**

Que el presente valor se realizara con cargo al rubro presupuestal:

Nro. DE RP	FECHA	RUBRO	*ACTA FINAL Y LIQUIDACION*

24-05743	agosto 02 de 2024	2.1.2.02.02.008	**$46.691.800**

RESUMEN DE DESEMBOLSOS:

VALOR DEL CONTRATO	**$ 450.029.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL No.1		$ 188.634.200,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 122.646.500,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		$ 92.056.500
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN		**$ 46.691.800**
SUMAS IGUALES	**$ 450.029.000,00**	**$ 450.029.000,00**

CONSTANCIAS:

Se deja constancia que el contratista manifiesta y da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de la presente acta **final y liquidación** del contrato electrónico 2312-24, son veraces y obedece a la realidad.

Se deja constancia que el contratista ejecutó y finalizo el contrato a satisfacción el 12 de diciembre de 2024 da fe que los documentos e información allegada para soportar el cumplimiento de la presente acta del contrato electrónico 2312-24, son veraces y obedece a la realidad.

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la **presente Acta final y liquidación** y deja os constancia que las pólizas y seguros objeto del contrato y la expedición de los respectivos certificados, se vienen cumpliendo de acuerdo con las necesidades y requerimientos exigidos, según lo estipulado en el contrato y a las observaciones de la supervisión.

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron el, 26 DIC 2024

El Distrito,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico

El Contratante,

EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ
C.C. 63.458.197 de Barrancabermeja
Representante legal de RELTIN S.A.S.

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Contables	Ximena Rojas Sierra -Contador Ext. Sec. de Recurso Físicos		Diciembre de 2024
Proyectó Aspectos Técnicos:	Xiomara Rada López – Ing. Ext. Sec. de Recurso Físico		Diciembre de 2024
Revisó Aspectos Jurídicos:	Clara Inés Lafont Henao - Abogada Ext. Sec. de Recurso Físico		Diciembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Cotejo realizado a solicitud expresa del usuario

Notaría Décima
MEDELLIN-ANTIOQUIA

11939-65fadc24

RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA
Verificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el suscrito Notario compareció:

VASQUEZ ALVAREZ EDY ISABEL

identificado con la C.C. 63458197

y manifestó que el contenido del documento que antecede es cierto y que la firma que en él aparece es suya. El compareciente autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas dactilares y datos biométricos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariadecima.com para verificar este documento

Cod. Verificación
s5jcy

www.notariadecima.com

Medellin-Antioquia, 2024-12-21 10:36:40
ACTA FINAL Y DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ELECTRÓNICO

x Edy Vasquez
FIRMA

ELIFONSO CARDONA SANTANA
NOTARIO 10 DEL CIRCULO DE MEDELLIN

Notario Décima Medellín - Colombia

INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN, JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO No.2312-24

CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S
NIT	901.351.010-8
REPRESENTANTE LEGAL	EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA	C.C. No. 63.458.197
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER).
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES VEINTINUEVE MIL PESOS MCTE ($450.029.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN:	CINCO (05) MESES CALENDARIO y/o HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
SOPORTE PRESUPUESTAL:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24-02386 del 02 de mayo de 2024, expedido por la secretaria de hacienda.
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:	Certificación No. 2094 de fecha 29 de abril de 2024, expedida por el Administrador del Plan Anual de Adquisiciones –PAA-.
SUPERVISOR:	DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS – Secretaria de Recurso Físico o quien haga sus veces
APOYO A LA SUPERVISÓN	DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS Secretaria de Recurso Físico ó quien haga sus veces.
FECHA DE INICIO	09 de agosto de 2024
FECHA TERMINACION	31 de diciembre de 2024

El presente informe final y liquidación de supervisión Jurídico, técnico administrativo y financiero a la **CONTRATO 2312-24,** se realiza teniendo en cuenta los soportes presentados por el contratista **RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S,** identificado con Nit 901.351.010-8, representada legalmente por EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ, identificada con C.C. No. 63.458.197.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2312-24.

1. Que el contrato electrónico No. 2312-2024, se encuentra debidamente perfeccionado por las partes, dentro del proceso de **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SA-MC-007-24**, cuyo objeto: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER "**.

2. Que mediante certificado ID CO1.WRT.14878230, fue aprobada las garantías de cumplimiento del contrato, pago salarios, calidad del servicio, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, por la secretaria Jurídica.

3. Que el día nueve (09) de agosto de 2024, la Secretaria de Recurso Físico y el contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., Nit. 901.351.010-8, suscribieron el acta de inicio.

4. **Que el Distrito de Barrancabermeja y el contratista** contratista RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN S.A.S., el día 10 de septiembre de 2024, suscribieron **OTRO SÍ MODIFICATORIO AL ANEXO DE CONDICIONES AL PROCESO CONTRACTUAL SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SA-MC-007-2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS**

A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER,. del contrato electrónico No. 2312-24

5. Que Mediante Decreto No. 016 del 22 de enero de 2021 se establecieron para la secretaria de Recurso Físico, la cual tiene como misión administrar eficientemente y eficazmente el parque automotor, los bienes muebles propiedad de la Administración Central del Distrito, procurando su conservación, custodia y control. Así mismo garantizando el acceso y disfrute oportuno de los clientes internos y externos de la administración al Recurso Físico.

6. Que mediante el **Decreto N° 006 del 05 de enero de 2024,** estableció lo siguiente: **ARTÍCULO SEXTO**: *Delegación especial en el secretario de recurso físico la facultad para contratar y ordenar el gasto de los contratos y convenios que se financien con cargo a los recursos de funcionamiento, conforme con sus competencias misionales. Dicha atribución comprende las mismas funciones a las que se refiere el inicio 1º del artículo 2º del presente Decreto.*

   De acuerdo a lo anterior, la ordenación del gasto, supervisión quedará a cargo de la Secretaría de Recurso Físico.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

ALCANCES

El contratista deberá realizar las siguientes actividades, las cuales serán ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el documento de estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas y demás documentos precontractuales y contractuales, atendiendo a las indicaciones dadas por el supervisor del contrato así:

1. Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas.
2. Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
3. Efectuar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales
4. Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías e instalación de puntos red y datos, entre otros.
5. Instalar y efectuar el mantenimiento los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.
6. Debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
7. Debe garantizar el correcto funcionamiento entre el hardware corregido (o reemplazado) y el software instalado.
8. Debe incluir: test de diagnóstico (Hardware y Software), chequeos y calibraciones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, limpieza interna - externa, lubricación y ajustes necesarios, revisión y calibración de drives, revisión de las fuentes de poder, detección y erradicación de virus (incluye la actualización a la última lista de virus, anti-spam, anti-spyware y demás actualizaciones disponibles por el fabricante del antivirus en su Web-Site), actualizaciones del sistema operativo, optimización de disco, borrado de archivos temporales, borrado de cookies, verificación de carpetas personales en Outlook, verificación que esté instalado el agente de Aranda, revisión de unidades de TAPE´s y elaboración de recomendaciones en donde se encuentren problemas atribuibles al usuario; para los equipos que aún se encuentran con garantía vigente, se debe realizar mantenimiento preventivo básico: actualización de sistema operativo, verificación del antivirus y acrobat reader (actualizaciones), escaneo de los discos, verificación existencia carpeta personal de Outlook,
9. El contratista realizara 480 mantenimientos correctivos y preventivos a todos los computadores de la administración; 248 a todas las impresoras; 74 a los todos los escáner la administración, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de acuerdo con las actividades que ello implica y que están descritas en el presente documento y conforme a la necesidad requerida por cada dependencia y autorizada por la Secretaria de Recurso Físico
10. Entregar una hoja de vida de cada uno de los equipos a los cuales se le realizó el mantenimiento, el cual debe identificar la secretaria donde se encuentra el equipo
11. Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.

ESPECIFICACIONES Y/O CONDICIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO DEL SERVICIO

ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN UNSPSC	NOMBRE CLASIFICACIÓN UNSPSC	*DESCRIPCION*	*UNIDAD DE MEDIDA*	*CANT*
1	81112307	Mantenimiento de pc o puestos de trabajo o cuadernos	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	*UNIDAD*	*480*
2	81112306	Mantenimiento de impresoras	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS	*UNIDAD*	*248*
3	81112300	Mantenimiento y soporte de hardware de computador	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER.	*UNIDAD*	*74*
4	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	*UNIDAD*	*189*
5	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	*UNIDAD*	*18*
6	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	*UNIDAD*	*18*

7	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	7
8	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CILINDRO MP 5002	UNIDAD	20
9	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CUCHILLA MP 5002	UNIDAD	14
10	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12
11	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	REVELADOR MP 5002	UNIDAD	10
12	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12
13	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	UNIDAD	8
14	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RODILLO FUSOR MP 5002	UNIDAD	12
15	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6
16	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6
17	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	MANTILLA WEB MP 5002	UNIDAD	7
18	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	45
19	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	UNIDAD	8
20	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CUCHILLA TYS MP 5002	UNIDAD	6
21	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	BANDA TYS MP 5002	UNIDAD	8
22	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	UNIDAD	10
23	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CILINDRO MPC 4504	UNIDAD	8
24	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504	UNIDAD	6
25	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504	UNIDAD	8
26	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	UNIDAD	4
27	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	UNIDAD	17
28	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	RODILLO DE CARGA MP 301	UNIDAD	12
29	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, PICK RODILLO DE FRENO SET, 4 PIÑONES DE ENGRANE Y 2 DE DESPLAZAMIENTO)	UNIDAD	28
30	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	UNIDAD	8
31	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4
32	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4
33	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)	UNIDAD	8
34	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502 MIC	UNIDAD	6
35	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	UNIDAD FUSOR MP3055	UNIDAD	3
36	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	UNIDAD	2
37	44103100	Suministros para impresora, fax y fotocopiadora	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	UNIDAD	6
38	43211500	Computadores	SWITCH 24 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2 -24 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP -CAPACIDAD DE SWITCHING 56GBPS - PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	3
39	43211500	Computadores	SWITCH 48 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2 -48 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP -CAPACIDAD DE SWITCHING 106GBPS - PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	2

40	43211500	Computadores	FLUKE NETWORKS - GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE UTP, PRUEBAS DE TODOS LOS TIPOS COMUNES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO RJ11, RJ45, COAXIAL, 10/100/1000 ETHERNET,	UNIDAD	1
41	43211500	Computadores	ACCES PONIT - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE TIPO DE AP TIPO BUSINESS O EMPRESARIAL INTERFAZ 1 PUERTO ETHERNET DE 2,5 GBPS (COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE) "TIPO DE ANTENA " "INTERNAL OMNI • 2.4 GHZ: 4× 4 DBI • 5 GHZ: 4× 5 DBI"	UNIDAD	5
42	43211500	Computadores	PATCH CORD F/UTP CATEGORÍA 6A - 1.5 MT LONGITUD CERTIFICADOS	UNIDAD	56
43	43211500	Computadores	CARRETE DE CLABLE UTP CAT 6 DE 4 PARES (305MTS)	UNIDAD	1
44	43211500	Computadores	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	7
45	43211500	Computadores	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PC ESCRITORIO.	UNIDAD	7
46	43211500	Computadores	DISCO ESTADO SOLIDO DE 1TB PARA PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	7
47	43211500	Computadores	DISCO ESTADO SOLIDO DE 480 GB PARA PORTÁTIL, INTERFAZ: SERIAL ATA III. ALGORITMO DE SEGURIDAD 256 BITS, TIEMPO DE MEDIOS DE FALLOS 160000 H, TIPO DE MEMORIA 3D TLC.	UNIDAD	7
48	43211500	Computadores	MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA SFP MONO MODO 1,25GBPS, LC,20KM: COMPATIBLE CON ESTE MODELO DE EQUIPOS: MARCA: HP MODELO: 1920S 24G 2SFP-JL381A EXTREMEXOS - X440-24P-10G TP - LINK- T1600G-52PS	UNIDAD	6
49	43211500	Computadores	PONCHADORA RJ45	UNIDAD	2
50	43211500	Computadores	PONCHADORA DE IMPACTO	UNIDAD	2
51	43211500	Computadores	TECLADO USB	UNIDAD	7
52	43211500	Computadores	MOUSE USB	UNIDAD	25
53	43211500	Computadores	CONECTORES RJ45 CAT 6 (BOLSA 100)	UNIDAD	2
54	43211500	Computadores	JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	25
55	43211500	Computadores	MEMORIA RAM DDR 3 DE 16 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	2
56	43211500	Computadores	MEMORIA RAM DDR2 DE 4 GB, VELOCIDAD DE MEMORIA RELOG 800 MHZ, VOLTAJE MEMORIA 1.8 V	UNIDAD	5
57	43211500	Computadores	MICROSCOPIO CONEXIÓN USB RESOLUCIÓN: 2.0 MEGA PÍXELES (1600 X 1280) INTERPOLADA DE 5,0 MEGA PÍXELES (2560X2048). FORMATO DE VÍDEO: AVI. AMPLIACIÓN: 20X ~ 200X. FUENTE LUMINOSA: 8 LED (AJUSTABLES POR LA RUEDA DE CONTROL	UNIDAD	1

PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A DECENA	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	UNIDAD	480	$ 83.200,00	$ 39.936.000,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS	UNIDAD	248	$ 149.000,00	$ 36.952.000,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER.	UNIDAD	74	$ 95.700,00	$ 7.081.800,00
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	UNIDAD	189	$ 957.000,00	$ 180.873.000,00
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 194.500,00	$ 3.501.000,00
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 190.700,00	$ 3.432.600,00
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	7	$ 190.700,00	$ 1.334.900,00
8	CILINDRO MP 5002	UNIDAD	20	$ 243.200,00	$ 4.864.000,00
9	CUCHILLA MP 5002	UNIDAD	14	$ 44.700,00	$ 625.800,00
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 113.300,00	$ 1.359.600,00
11	REVELADOR MP 5002	UNIDAD	10	$ 286.700,00	$ 2.867.000,00
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 78.300,00	$ 939.600,00
13	JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	UNIDAD	8	$ 66.700,00	$ 533.600,00
14	RODILLO FUSOR MP 5002	UNIDAD	12	$ 153.800,00	$ 1.845.600,00
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6	$ 60.300,00	$ 361.800,00
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6	$ 33.000,00	$ 198.000,00
17	MANTILLA WEB MP 5002	UNIDAD	7	$ 148.000,00	$ 1.036.000,00
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	45	$ 65.000,00	$ 2.925.000,00

19	BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	UNIDAD	8	$ 156.000,00	$ 1.248.000,00
20	CUCHILLA TYS MP 5002	UNIDAD	6	$ 120.200,00	$ 721.200,00
21	BANDA TYS MP 5002	UNIDAD	8	$ 285.700,00	$ 2.285.600,00
22	RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	UNIDAD	10	$ 27.500,00	$ 275.000,00
23	CILINDRO MPC 4504	UNIDAD	8	$ 141.500,00	$ 1.132.000,00
24	CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504	UNIDAD	6	$ 127.100,00	$ 762.600,00
25	CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504	UNIDAD	8	$ 162.700,00	$ 1.301.600,00
26	FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	UNIDAD	4	$ 2.840.000,00	$ 11.360.000,00
27	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	UNIDAD	17	$ 1.636.700,00	$ 27.823.900,00
28	RODILLO DE CARGA MP 301	UNIDAD	12	$ 295.700,00	$ 3.548.400,00
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, PICK RODILLO DE FRENO SET, 4 PIÑONES DE ENGRANE Y 2 DE DESPLAZAMIENTO)	UNIDAD	28	$ 653.500,00	$ 18.298.000,00
30	PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	UNIDAD	8	120.200,00	$ 961.600,00
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4	990.200,00	$ 3.960.800,00
32	KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4	940.200,00	$ 3.760.800,00
33	UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)	UNIDAD	8	1.640.200,00	$ 13.121.600,00
34	BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502 MIC	UNIDAD	6	363.300,00	$ 2.179.800,00
35	UNIDAD FUSOR MP3055	UNIDAD	3	1.596.700,00	$ 4.790.100,00
36	KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	UNIDAD	2	1.765.000,00	$ 3.530.000,00
37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	UNIDAD	6	1.516.700,00	$ 9.100.200,00
38	SWITCH 24 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2 -24 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP - CAPACIDAD DE SWITCHING 56GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	3	$ 3.600.000	$ 10.800.000,00
39	SWITCH 48 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2 -48 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP - CAPACIDAD DE SWITCHING 106GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	2	$ 6.693.300	$ 13.386.600,00
40	FLUKE NETWORKS - GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE UTP, PRUEBAS DE TODOS LOS TIPOS COMUNES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO RJ11, RJ45, COAXIAL, 10/100/1000 ETHERNET,	UNIDAD	1	$ 2.926.700	$ 2.926.700,00
41	ACCES PONIT - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE TIPO DE AP TIPO BUSINESS O EMPRESARIAL INTERFAZ 1 PUERTO ETHERNET DE 2,5 GBPS (COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE) "TIPO DE ANTENA " "INTERNAL OMNI • 2.4 GHZ: 4× 4 DBI • 5 GHZ: 4× 5 DBI"	UNIDAD	5	$ 1.446.700	$ 7.233.500,00
42	PATCH CORD F/UTP CATEGORÍA 6A - 1.5 MT LONGITUD CERTIFICADOS	UNIDAD	56	$ 32.300	$ 1.808.800,00
43	CARRETE DE CLABLE UTP CAT 6 DE 4 PARES (305MTS)	UNIDAD	1	$ 291.700	$ 291.700,00
44	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	7	$ 129.000	$ 903.000,00
45	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PC ESCRITORIO.	UNIDAD	7	$ 180.000	$ 1.260.000,00
46	DISCO ESTADO SOLIDO DE 1TB PARA PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	7	$ 366.700	$ 2.566.900,00
47	DISCO ESTADO SOLIDO DE 480 GB PARA PORTÁTIL, INTERFAZ: SERIAL ATA III. ALGORITMO DE SEGURIDAD 256 BITS, TIEMPO DE MEDIOS DE FALLOS 160000 H, TIPO DE MEMORIA 3D TLC.	UNIDAD	7	$ 235.000	$ 1.645.000,00
48	MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA SFP MONO MODO 1,25GBPS, LC,20KM: COMPATIBLE CON ESTE MODELO DE EQUIPOS: MARCA: HP MODELO: 1920S 24G 2SFP-JL381A EXTREMEXOS - X440-24P-10G TP - LINK- T1600G-52PS	UNIDAD	6	$ 393.300	$ 2.359.800,00
49	PONCHADORA RJ45	UNIDAD	2	$ 74.500	$ 149.000,00
50	PONCHADORA DE IMPACTO	UNIDAD	2	$ 86.500	$ 173.000,00
51	TECLADO USB	UNIDAD	7	$ 75.300	$ 527.100,00
52	MOUSE USB	UNIDAD	25	$ 43.300	$ 1.082.500,00
53	CONECTORES RJ45 CAT 6 (BOLSA 100)	UNIDAD	2	$ 33.700	$ 67.400,00
54	JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	25	$ 32.700	$ 817.500,00
55	MEMORIA RAM DDR 3 DE 16 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	2	$ 258.500	$ 517.000,00
56	MEMORIA RAM DDR2 DE 4 GB, VELOCIDAD DE MEMORIA RELOG 800 MHZ, VOLTAJE MEMORIA 1.8 V	UNIDAD	5	$ 65.300	$ 326.500,00
57	MICROSCOPIO CONEXIÓN USB RESOLUCIÓN: 2.0 MEGA PÍXELES (1600 X 1280) INTERPOLADA DE 5,0 MEGA PÍXELES (2560X2048). FORMATO DE VÍDEO: AVI. AMPLIACIÓN: 20X ~ 200X. FUENTE LUMINOSA: 8 LED (AJUSTABLES POR LA RUEDA DE CONTROL	UNIDAD	1	$ 358.500	$ 358.500,00

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	$ 450.029.000,00

FORMA DE PAGO

El Distrito de Barrancabermeja cancelara al contratista mediante:

a) Mediante Actas parciales, previo cumplimiento de todos los requisitos legales y administrativos del caso, siempre y cuando el contratista allegue los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago de la correspondiente acta parcial.

b) Un Acta final y de liquidación y/o hasta un 10% de la ejecución, previa presentación del informe de ejecución del servicio prestado, aprobado por el supervisor del contrato y suscrita el acta de liquidación.

El Distrito NO entregará anticipo al contratista.

NOTA 1: El contratista previo a la suscripción de cada una de las actas de ejecución deberá entregar un informe detallado de suministro de servicio prestado en el periodo que comprenda cada una de las actas al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscal y demás soportes requeridos para el pago de la cuenta de cobro, el Distrito de Barrancabermeja efectuará su pago dentro de los 20 días calendario siguientes a la entrega de la cuenta.

NOTA 2: AVAL DEL SUPERVISOR. Para ordenar cualquier pago se deberá allegar por el contratista la constancia de cumplimiento a satisfacción del objeto contractual expedido por el supervisor de la Secretaría de Recurso Físico designado para el efecto al igual que el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales.

NOTA 3: VALOR. En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato.

NOTA 4: DOCUMENTOS SOPORTE: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.

El contratista deberá presentar Informe técnico, financiero y de ejecución conforme a los alcances del objeto del contrato, el cual contendrá soportes originales individuales de cada prestación del servicio y la hoja de vida de cada equipo el cual se le presto el servicio, con el lleno del requisito establecidos.

EJECUCIÓN PRECONTRACTUAL

	NUMERO	FECHA	CÓDIGO/ RUBRO PRESUPUESTAL.	VALOR
CEPAA	2094	29 abril de 2024	2.1.2.02.02.008	$450.029.100
C.D.P.	24-02386	02 mayo de 2024	2.1.2.02.02.008	$450.029.100
R.P	24-05743	02 agosto de 2024	2.1.2.02.02.008	$450.029.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo a los términos celebrados en el contrato 2312-24, y dando cumplimiento a la NOTA 1 y NOTA 4 en la forma de pago, se inició revisión de los soportes entregados por **EL CONTRATISTA, RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S,** con representante legal la señora **EDY ISABEL VÁSQUEZ ÁLVAREZ** los cuales son los siguientes:

- INFORME DE EJECUCIÓN ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN e INFORME FINANCIERO.
- Formatos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE COMPUTADORES.
- Factura electrónica No. FVER32, con fecha del 12 de diciembre de 2024.
- Planillas de pago de seguridad social y parafiscales noviembre y diciembre.
- Documentos que darán como resultado el INFORME FINAL Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN JURÍDICO, TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CONTRATO 2312-24

1. **Ejecución financiera.**

El contratista para el cobro de la ejecución correspondiente al acta final y liquidación, del contrato 2312-24, presenta la factura electrónica No. FVER32 con fecha 12 de diciembre de 2024, por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS. ($46.691.800) IVA INCLUIDO

Certificado firmado por el contador público LUZ MIREYA GUIZA HERREÑO, con tarjeta profesional 130545-T, de la empresa RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S-RELTIN S.A.S NIT

901.351.010-8 anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de contadores y copia de tarjeta profesional, certificando el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.

2. Avance De Ejecución:

ITEM	DESCRIPCION	CANT contrato	EJECUTADO FINAL	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA UNIDAD	EJECUTADO FINAL
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 69, (HEWLETT-PACKARD 44), (SAMSUNG, LEXMARK 42) TOTAL 124 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	*248*	*81*	$ 149.000	$ 12.069.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER.	*74*	*26*	$ 95.700	$ 2.488.200
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	*189*	*22*	$ 957.000	$ 21.054.000
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	*4*	*2*	$ 990.200	$ 1.980.400
37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	*6*	*6*	$ 1.516.700	$ 9.100.200
TOTAL					**$ 46.691.800**

Los Ítems facturados según ejecución de los bienes y servicios prestados, evidenciados con los soportes presentados por el contratista, teniendo en cuenta el presupuesto del contrato 2312-24; para la presente acta final y liquidación de la factura No. FVER32 con fecha del 12 de diciembre de 2024, tiene un valor total facturado de **CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS. ($46.691.800) IVA INCLUIDO**

Que el presente valor se realizará con cargo al rubro presupuestal:

CONCEPTO RP	Nro. DE RP	FECHA	RUBRO	*ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN*
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER).	24-05743	agosto 02 de 2024	2.1.2.02.02.008	$46.691.800

RESUMEN DE EJECUCIÓN

VALOR DEL CONTRATO	$ 450.029.000,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No.1	$ 188.634.200,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No. 2	$ 122.646.500,00
EJECUCIÓN ACTA PARCIAL No. 3	$ 92.056.500
EJECUCIÓN ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	**$ 46.691.800**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 450.029.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (Total ejecutado/valor total del contrato)	100%

EJECUCIÓN POR ITEM DEL PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO						EJECUCIÓN							
						ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA FINAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO AJUSTADO A LA CENTENA	VALOR TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	UNIDAD	480	$ 83.200,00	$ 39.936.000,00	179	$ 14.892.800	221	$ 18.387.200	80	$ 6.656.000	0	$ 0
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS	UNIDAD	248	$ 149.000,00	$ 36.952.000,00	83	$ 12.367.000	53	$ 7.897.000	31	$ 4.619.000	81	$ 12.069.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER.	UNIDAD	74	$ 95.700,00	$ 7.081.800,00	28	$ 2.679.600	0	$ 0	20	$ 1.914.000	26	$ 2.488.200
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	UNIDAD	189	$ 957.000,00	$ 180.873.000,00	83	$ 79.431.000	53	$ 50.721.000	31	$ 29.667.000	22	$ 21.054.000
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 194.500,00	$ 3.501.000,00	18	$ 3.501.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	18	$ 190.700,00	$ 3.432.600,00	18	$ 3.432.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	7	$ 190.700,00	$ 1.334.900,00	7	$ 1.334.900	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
8	CILINDRO MP 5002	UNIDAD	20	$ 243.200,00	$ 4.864.000,00	5	$ 1.216.000	15	$ 3.648.000	0	$ 0	0	$ 0
9	CUCHILLA MP 5002	UNIDAD	14	$ 44.700,00	$ 625.800,00	5	$ 223.500		$ 402.300	0	$ 0	0	$ 0
10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 113.300,00	$ 1.359.600,00	12	$ 1.359.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
11	REVELADOR MP 5002	UNIDAD	10	$ 286.700,00	$ 2.867.000,00	10	$ 2.867.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	12	$ 78.300,00	$ 939.600,00	12	$ 939.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
13	JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	UNIDAD	8	$ 66.700,00	$ 533.600,00	8	$ 533.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
14	RODILLO FUSOR MP 5002	UNIDAD	12	$ 153.800,00	$ 1.845.600,00	12	$ 1.845.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6	$ 60.300,00	$ 361.800,00	6	$ 361.800	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	UNIDAD	6	$ 33.000,00	$ 198.000,00	6	$ 198.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
17	MANTILLA WEB MP 5002	UNIDAD	7	$ 148.000,00	$ 1.036.000,00	7	$ 1.036.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	UNIDAD	45	$ 65.000,00	$ 2.925.000,00	45	$ 2.925.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
19	BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	UNIDAD	8	$ 156.000,00	$ 1.248.000,00	8	$ 1.248.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
20	CUCHILLA TYS MP 5002	UNIDAD	6	$ 120.200,00	$ 721.200,00	6	$ 721.200	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
21	BANDA TYS MP 5002	UNIDAD	8	$ 285.700,00	$ 2.285.600,00	8	$ 2.285.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
22	RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	UNIDAD	10	$ 27.500,00	$ 275.000,00	10	$ 275.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
23	CILINDRO MPC 4504	UNIDAD	8	$ 141.500,00	$ 1.132.000,00	0	$ 0	8	$ 1.132.000	0	$ 0	0	$ 0
24	CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504	UNIDAD	6	$ 127.100,00	$ 762.600,00	0	$ 0	6	$ 762.600	0	$ 0	0	$ 0
25	CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504	UNIDAD	8	$ 162.700,00	$ 1.301.600,00	0	$ 0	8	$ 1.301.600	0	$ 0	0	$ 0
26	FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	UNIDAD	4	$ 2.840.000,00	$ 11.360.000,00	4	$ 11.360.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
27	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	UNIDAD	17	$ 1.636.700,00	$ 27.823.900,00	9	$ 14.730.300	8	$ 13.093.600	0	$ 0	0	$ 0
28	RODILLO DE CARGA MP 301	UNIDAD	12	$ 295.700,00	$ 3.548.400,00	12	$ 3.548.400	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, PICK RODILLO DE FRENO SET, 4 PIÑONES DE ENGRANE Y 2 DE DESPLAZAMIENTO)	UNIDAD	28	$ 653.500,00	$ 18.298.000,00	28	$ 18.298.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
30	PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	UNIDAD	8	120.200,00	$ 961.600,00	6	$ 721.200	2	$ 240.400	0	$ 0	0	$ 0
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4	990.200,00	$ 3.960.800,00	0	$ 0	2	$ 1.980.400	0	$ 0	2	$ 1.980.400
32	KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	UNIDAD	4	940.200,00	$ 3.760.800,00	1	$ 940.200	3	$ 2.820.600	0	$ 0	0	$ 0
33	UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)	UNIDAD	8	1.640.200,00	$ 13.121.600,00	0	$ 0	8	$ 13.121.600	0	$ 0	0	$ 0
34	BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502 MIC	UNIDAD	6	363.300,00	$ 2.179.800,00	0	$ 0	6	$ 2.179.800	0	$ 0	0	$ 0
35	UNIDAD FUSOR MP3055	UNIDAD	3	1.596.700,00	$ 4.790.100,00	1	$ 1.596.700	2	$ 3.193.400	0	$ 0	0	$ 0
36	KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	UNIDAD	2	1.765.000,00	$ 3.530.000,00	1	$ 1.765.000	1	$ 1.765.000	0	$ 0	0	$ 0
37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	UNIDAD	6	1.516.700,00	$ 9.100.200,00	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0	6	$ 9.100.200
38	SWITCH 24 GIGABIT ETHERNET - ADMINISTRABLE CAPA 2 -24 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP -CAPACIDAD DE SWITCHING 56GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	3	$ 3.600.000	$ 10.800.000,00	0	$ 0	0	$ 0	3	$ 10.800.000	0	$ 0
39	SWITCH 48 GIGABIT ETHERNET - ADMINISTRABLE CAPA 2 -48 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP -CAPACIDAD DE SWITCHING 106GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	UNIDAD	2	$ 6.693.300	$ 13.386.600,00	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 13.386.600	0	$ 0
40	FLUKE NETWORKS - GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE UTP,	UNIDAD	1	$ 2.926.700	$ 2.926.700,00	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 2.926.700	0	$ 0

	PRUEBAS DE TODOS LOS TIPOS COMUNES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO RJ11, RJ45, COAXIAL, 10/100/1000 ETHERNET.												
41	ACCES PONIT - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE TIPO DE AP TIPO BUSINESS O EMPRESARIAL INTERFAZ 1 PUERTO ETHERNET DE 2,5 GBPS (COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE) "TIPO DE ANTENA " "INTERNAL OMNI • 2.4 GHZ: 4× 4 DBI • 5 GHZ: 4× 5 DBI"	UNIDAD	5	$ 1.446.700	$ 7.233.500,00	0	$ 0	0	$ 0	5	$ 7.233.500	0	$ 0
42	PATCH CORD F/UTP CATEGORÍA 6A - 1.5 MT LONGITUD CERTIFICADOS.	UNIDAD	56	$ 32.300	$ 1.808.800,00	0	$ 0	0	$ 0	56	$ 1.808.800	0	$ 0
43	CARRETE DE CLABLE UTP CAT 6 DE 4 PARES (305MTS)	UNIDAD	1	$ 291.700	$ 291.700,00	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 291.700	0	$ 0
44	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	7	$ 129.000	$ 903.000,00	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 903.000	0	$ 0
45	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PC ESCRITORIO.	UNIDAD	7	$ 180.000	$ 1.260.000,00	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 1.260.000	0	$ 0
46	DISCO ESTADO SOLIDO DE 1TB PARA PC DE ESCRITORIO	UNIDAD	7	$ 366.700	$ 2.566.900,00	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 2.566.900	0	$ 0
47	DISCO ESTADO SOLIDO DE 480 GB PARA PORTÁTIL, INTERFAZ: SERIAL ATA III. ALGORITMO DE SEGURIDAD 256 BITS, TIEMPO DE MEDIOS DE FALLOS 160000 H, TIPO DE MEMORIA 3D TLC.	UNIDAD	7	$ 235.000	$ 1.645.000,00	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 1.645.000	0	$ 0
48	MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA SFP MONO MODO 1,25GBPS, LC,20KM: COMPATIBLE CON ESTE MODELO DE EQUIPOS: MARCA: HP MODELO: 1920S 24G 2SFP-JL381A EXTREMEXOS - X440-24P-10G TP - LINK- T1600G-52PS	UNIDAD	6	$ 393.300	$ 2.359.800,00	0	$ 0	0	$ 0	6	$ 2.359.800	0	$ 0
49	PONCHADORA RJ45	UNIDAD	2	$ 74.500	$ 149.000,00	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 149.000	0	$ 0
50	PONCHADORA DE IMPACTO	UNIDAD	2	$ 86.500	$ 173.000,00	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 173.000	0	$ 0
51	TECLADO USB	UNIDAD	7	$ 75.300	$ 527.100,00	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 527.100	0	$ 0
52	MOUSE USB	UNIDAD	25	$ 43.300	$ 1.082.500,00	0	$ 0	0	$ 0	25	$ 1.082.500	0	$ 0
53	CONECTORES RJ45 CAT 6 (BOLSA 100)	UNIDAD	2	$ 33.700	$ 67.400,00	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 67.400	0	$ 0
54	JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	25	$ 32.700	$ 817.500,00	0	$ 0	0	$ 0	25	$ 817.500	0	$ 0
55	MEMORIA RAM DDR 3 DE 16 GB PARA PORTÁTIL.	UNIDAD	2	$ 258.500	$ 517.000,00	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 517.000	0	$ 0
56	MEMORIA RAM DDR2 DE 4 GB, VELOCIDAD DE MEMORIA RELOG 800 MHZ, VOLTAJE MEMORIA 1.8 V	UNIDAD	5	$ 65.300	$ 326.500,00	0	$ 0	0	$ 0	5	$ 326.500	0	$ 0
57	MICROSCOPIO CONEXIÓN USB RESOLUCIÓN: 2.0 MEGA PÍXELES (1600 X 1280) INTERPOLADA DE 5,0 MEGA PÍXELES (2560X2048). FORMATO DE VÍDEO: AVI. AMPLIACIÓN: 20X ~ 200X. FUENTE LUMINOSA: 8 LED (AJUSTABLES POR LA RUEDA DE CONTROL	UNIDAD	1	$ 358.500	$ 358.500,00	0	$ 0		$ 0	1	$ 358.500	0	$ 0
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER					$ 450.029.000	TOTAL ACTA 1	$ 188.634.200	TOTAL ACTA 2	$ 122.646.500	TOTAL ACTA 3	$ 92.056.500	TOTAL FINAL	$ 46.691.800

Resumen De Desembolsos

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 450.029.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$ 188.634.200,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 122.646.500,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		$92.056.500,00
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN		**$ 46.691.800,00**
SUMAS IGUALES	**$ 450.029.000,00**	**$ 450.029.000,00**

RESUMEN EJECUCIÓN TÉCNICA:

Dando cumplimiento a la **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** del anexo de condiciones: **SUPERVISION,** la vigilancia, seguimiento y verificación técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable de la ejecución y cumplimiento del presente contrato por parte del CONTRATANTE será ejercida por la secretaria de Recurso Físico del Distrito de Barrancabermeja (O QUIEN HAGA SUS VECES) y sus funciones serán las establecidas en el Decreto Distrital No.125 de junio 30 de 2015-MANUAL DE CONTRATACIÓN del Distrito de Barrancabermeja.

Para el periodo que contempla el presente informe de supervisión del **13 de noviembre al 12 de diciembre del 2024,** se verificaron las evidencias entregadas por el contratista **RELTIN S.A.S**, así como las planillas de pago de seguridad social y parafiscales de los meses de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 para la ejecución del contrato de prestación de servicios **No. 2312-24**

Con respecto al cumplimiento de cada uno de los alcances contractuales, el **CONTRATISTA** realiza lo siguiente:

ALCANCE 1	**Alcance 1:** Cumplir con el servicio requerido desarrollando el objeto contratado, ejecutando las diferentes actividades, según especificaciones técnicas.
ALCANCE 2	**Alcance 2:** Cumplir con cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto, en el plazo establecido tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
ALCANCE 3	**Alcance 3:** Efectuar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras delimitadas en el estudio previo y demás documentos precontractuales.
Detalle Actividad Realizada	Para la presente acta parcial, el contratista RELTIN S.AS. cumplió con el servicio, el contratista prestó el servicio con personal calificado (técnicos y profesionales), se suministraron los repuestos requeridos para los computadores e impresoras (no hubo servicio de escáner) de acuerdo con el mantenimiento realizado a cada equipo.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales, firmado por el responsable de cada Dependencia. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 4	**Alcance 4:** Asumir a todo costo la mano de obra, los gastos de transporte y el reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, así como de garantías e instalación de puntos red y datos, entre otros.
Detalle Actividad Realizada	En el presupuesto del contrato 2312-24, están incluido todos los costos y gastos que proceden la prestación del servicio como son mano de obra, gastos de transporte, reemplazo temporal o definitivo de equipos o partes, garantías e instalación de puntos red y datos, EL CONTRATISTA, cumplió a satisfacción con los servicios requeridos por las diferentes Dependencias del Distrito, sin ningún impase, asumiendo todo los costos y gastos generados.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores e impresoras multifuncionales. • Informe de ejecución del contratista.
ALCANCE 5	**Alcance 5:** Instalar y efectuar el mantenimiento los bienes objeto del presente estudio en el lugar indicado por el Supervisor.
Detalle Actividad Realizada	RELTIN SAS en su informe describe los servicios que realizó a cada Dependencia, anexando planillas donde describe el servicio, debidamente firmadas por el responsable de cada una de las mismas.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores e impresoras multifuncionales.
ALCANCE 6	**Alcance 6:** Debe ser adelantado por personal calificado, con formación académica y experiencia profesional similar al requerido para estos activos en el mantenimiento correctivo.
Detalle Actividad Realizada	El contratista realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de computadores, impresoras y demás equipos con personal idóneo (tecnólogo y profesional) del contrato 2312-24 de forma adecuada de manera técnica profesional. Los documentos del personal se encuentran soportados en los requisitos habilitantes del pliego de condiciones.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Planillas de seguridad social y parafiscal. • Descripción del servicio en Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores e impresoras multifuncionales.
ALCANCE 7	**Alcance 7:** Debe garantizar el correcto funcionamiento entre el hardware corregido (o reemplazado) y el software instalado.
Detalle Actividad Realizada	El contratista presenta planillas firmadas por el supervisor de cada Dependencia con firma a satisfacción de la prestación del servicio.
Evidencias	• Informe de ejecución del contratista. • Descripción del servicio en Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores, impresoras multifuncionales y escáner.
ALCANCE 8	**Alcance 8:** Debe incluir: test de diagnóstico (Hardware y Software), chequeos y calibraciones de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes, limpieza interna - externa, lubricación y ajustes necesarios, revisión y calibración de drives, revisión de las fuentes de poder, detección y erradicación de virus (incluye la actualización a la última lista de virus, anti-spam, anti-spyware y demás actualizaciones disponibles por el fabricante del antivirus en su Web-Site), actualizaciones del sistema operativo, optimización de disco, borrado de archivos temporales, borrado de cookies, verificación de carpetas personales en Outlook, verificación que esté instalado el agente de Aranda, revisión de unidades de TAPE´s y elaboración de recomendaciones en donde se encuentren problemas atribuibles al usuario; para los equipos que aún se encuentran con garantía vigente, se debe realizar mantenimiento preventivo básico: actualización de sistema operativo, verificación del antivirus y acrobat reader (actualizaciones), escaneo de los discos, verificación existencia carpeta personal de Outlook.
ALCANCE 9	**Alcance 9:** El contratista realizara 480 mantenimientos correctivos y preventivos a todos los computadores de la administración; 248 a todas las impresoras; 74 a todos los escáner la administración, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de acuerdo con las actividades que ello implica y que están descritas en el presente documento y conforme a la necesidad requerida por cada dependencia y autorizada por la Secretaria de Recurso Físico
Detalle Actividad Realizada	El contratista RELTIN S.A.S en la prestación del servicio realiza los mantenimiento preventivo y correctivo según diagnóstico.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores e impresoras multifuncionales, firmado por el responsable de cada Dependencia. • Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 10	**Alcance 10:** Entregar una hoja de vida de cada uno de los equipos a los cuales se le realizó el mantenimiento, el cual debe identificar la secretaria donde se encuentra el equipo.

Detalle Actividad Realizada	El contratista RELTIN S.A.S en la prestación del servicio realiza un diagnóstico del funcionamiento del hardware y software de los equipos, expuesta en los formatos o planillas donde también relaciona los mantenimiento preventivo y correctivo según diagnóstico.
Evidencias	• Formatos de mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo suministro de repuestos para computadores e impresoras multifuncionales, firmado por el responsable de cada Dependencia.
	• Informe de ejecución del Contratista.
ALCANCE 11	Alcance 11: Las demás que el supervisor indique conforme al objeto contratado.
Detalle Actividad Realizada	No se solicitaron actividades adicionales a las establecidas en los alcances del contrato.
Evidencias	N/A

En consecuencia, de la revisión generada en cada uno de los componentes que conformaron el **CONTRATO 2312-24,** de los soportes entregados, se evidencia la trazabilidad de las actividades desarrolladas correspondientes a los avances descritos en los alcances y presupuesto del **CONTRATO 2312-24,** por lo anterior se da por finalizado el informe de supervisión partiendo de la buena fe de los documentos entregados por el CONTRATISTA.

El presente informe se expide en Barrancabermeja a los 26 DIC 2024

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó Aspectos Contables	Ximena Rojas Sierra -Contador Ext. Sec. de Recurso Fisicos		Diciembre de 2024
Proyectó Aspectos Técnicos:	Xiomara Rada López – Ing. Ext. Sec. de Recurso Físico		Diciembre de 2024
Revisó Aspectos Jurídicos:	Clara Inés Lafont Henao - Abogada Ext. Sec. de Recurso Físico		Diciembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que , identificado(a) con Nit Persona Juridica número 9.013.510.108 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 013127790, abierta/o desde el 16/11/2020.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Diciembre del año 2024

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63458197		VASQUEZ ALVAREZ EDY ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 17-58	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6260293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478355953	9478355953	I	2025/01/24	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

[redacted] en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63458197		VASQUEZ ALVAREZ EDY ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 47 17-58	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6260293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478355953	9478355953	I	2025/01/24	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63458197	VASQUEZ EDY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13512372		MARTINEZ LADINO JOSE NOEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 24-95	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478425897	9478425897	I	2025/01/20	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13512372		MARTINEZ LADINO JOSE NOEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 24-95	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478425897	9478425897	I	2025/01/20	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13512372	MARTINEZ JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096196075		VESGA RUEDA PEDRO AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 41 g # 02-02 barranca	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478428848	9478428848	I	2025/01/20	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/12/12 11:24 AM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096196075		VESGA RUEDA PEDRO AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 41 g # 02-02 barranca	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	9478428848	9478428848	I	2025/01/20	2024/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096196075	VESGA PEDRO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13569324
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTIN ALONSO CASTILLO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 52A 41 B 18	TELÉFONO:	6009090
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7949660502	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1111623875

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES								
																										PENSIÓN										SALUD						ARP											CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13569324	CASTILLO GOMEZ MARTIN ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	13569324	$ 12.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 696.600**

Planilla Pagada
SOI

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13512372		MARTINEZ LADINO JOSE NOEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 24-95	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	9477193059	9477193059	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13512372	MARTINEZ JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-7	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13512372		MARTINEZ LADINO JOSE NOEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 24-95	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	9477193059	9477193059	I	2024/12/17	2024/11/12	BANCO DE BOGOTA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/11/16 12:03 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096196075		VESGA RUEDA PEDRO AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 41 g # 02-02 barranca	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1052957828	9477335570	I	2024/12/17	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096196075	VESGA PEDRO					X													25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1096196075		VESGA RUEDA PEDRO AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 41 g # 02-02 barranca	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6020293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1052957828	9477335570	I	2024/12/17	2024/11/15	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

[redacted] **PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES** [redacted]

SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13569324
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTIN ALONSO CASTILLO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 52A 41 B 18	TELÉFONO:	6009090
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultoría informática y activida
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:			7946206274	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1055052363

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.000	$ 0	$ 384.000
SUBTOTALES:										**$ 384.000**	**$ 0**	**$ 384.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 300.000
SUBTOTALES:													**$ 300.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 300.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.600	$ 12.600	$ 0	$ 0	$ 12.600
SUBTOTALES:									**$ 12.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13569324	CASTILLO GOMEZ MARTIN ALONSO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.000.000				NO								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.400.000	$ 384.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 384.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.400.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.400.000	13569324	$ 12.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 696.600

Planilla Pagada

RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCION
ACTA FINAL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."

CONTRATO N° 2312-24

PRESENTADO POR:

RECURSOS DE LOGISTICA TECNOLOGIA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S
RELTIN S.A.S.
NIT: 901.351.010-8

PRESENTADO A:

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SECRETARIO DE RECURSOS FÍSICOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

OBJETO CONTRACTUAL

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER."

Introducción

En cumplimiento del plan de mantenimiento programado para los equipos tecnológicos de las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, se realizó una jornada de revisión, reparación y optimización de impresoras y escáneres en las diferentes dependencias. Este informe detalla las actividades realizadas, los costos asociados y las recomendaciones derivadas del proceso.

Objetivo

Garantizar la funcionalidad y prolongar la vida útil de las impresoras y escáneres utilizados en las distintas áreas administrativas, mejorando así la eficiencia en las operaciones y la calidad del servicio público.

Alcance

El mantenimiento incluye:

- Impresoras: [81].
- Escáneres: [26].
- Dependencias cubiertas:

DEPENDENCIA INTERVENIDAS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	MANTENIMIENTO DE SCANNER	DEPENDENCIA INTERVENIDAS	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	MANTENIMIENTO DE SCANNER
CAZA MATRIZ	4		EDUCACION	7	
RECURSOS FICICOS	2		HACIENDA	7	
ARCHIVO CENTRAL	2	2	TIC	1	
TESORERIA	2		SANJIS (ADULTO MAYOR)		2
CONTABILIDAD	1		INSPECION SEGUNDA	1	
CONTROL INTERNO	2		CAPIV	1	
SALUD	17		INFRAESTRUCTURA	2	
JURIDICA	4	5	PRESUPUESTO	1	
INSPECION 3	2		INTERIOR	1	3
CONTRATACION	1	3	PLANEACION	8	6
CCC	2		CATASTRO	2	
INSPECION CENTRO	1		SISBEN	2	
PRENSA	1		EEE	2	
TALENTO HUMANO	5	5			

Las Cuales se les hizo el mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras y escáner.

a continuación, se relaciona detalladamente las cantidades y repuestos.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION	CANT
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 69, (HEWLETT-PACKARD 44), (SAMSUNG, LEXMARK 42) TOTAL 124 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	81
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 8), (HEWLETT-PACKARD 17), (SAMSUNG , CANON, KODAK 10) TOTAL 37 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	26
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	22
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	2
37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	6

Actividades realizadas

Inspección inicial

- Revisión física y funcional de los equipos.
- Detección de fallas recurrentes (atascos de papel, problemas de conexión, errores de impresión, etc.).

Mantenimiento preventivo

- Limpieza interna y externa de los equipos.
- Lubricación de piezas móviles.
- Actualización de firmware, si aplica.

Mantenimiento correctivo

- Reparación de componentes dañados (rodillos, bandejas, cabezales, etc.).
- Sustitución de piezas defectuosas (cartuchos, fajas de escaneo, etc.).

Pruebas de funcionamiento

- Verificación de impresión y escaneo.
- Calibración y configuración para optimizar el desempeño.

El mantenimiento realizado cumplió con los objetivos planteados, asegurando la operatividad de los equipos tecnológicos en las dependencias de la Alcaldía. Se recomienda implementar un cronograma de mantenimiento periódico para prevenir futuras fallas.

Recomendaciones

INFORME FINANCIERO

RELTIN S.A.S
NIT: 901.351.010 - 8

Actividades desarrolladas

A continuación, se detallan las actividades realizadas según lo estipulado en el contrato:

Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Se ejecutaron un total de:

- 81 mantenimientos en impresoras.
- 26 mantenimiento de scanner

Las acciones incluyeron:

Reemplazo y garantías
Se gestionó el reemplazo de piezas defectuosas de hardware en los casos que lo ameritaba. Para los equipos en garantía, se aplicarán protocolos de mantenimiento preventivo básico sin afectar la validez de la garantía.

Mano de Obra y Transporte
Todos los costos relacionados con mano de obra, transporte de técnicos y equipos, fueron asumidos según lo establecido en el contrato.

Personal Técnico
El equipo técnico estuvo compuesto por profesionales capacitados con experiencia acorde a los requerimientos de los activos tecnológicos mantenidos. Todo el personal cuenta con la formación necesaria para la ejecución de actividades de mantenimiento correctivo.

Garantía de Funcionamiento
Se garantizó el correcto funcionamiento de todos los sistemas tecnológicos mantenidos, asegurando la compatibilidad entre el hardware reemplazado y el software instalado. Se realizaron pruebas y calibraciones necesarias para confirmar el óptimo rendimiento de los equipos.

Hoja de vida de equipos
Se entregará una hoja de vida detallada de cada uno de los equipos intervenidos, especificando la dependencia a la que pertenecen y los servicios realizados.

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010 - 8

EJECUCIÓN – FINANCIERO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL 1	VALOR PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	VALOR PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	VALOR PARCIAL 3	ACTA FINAL	VALOR FINAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REINSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTADORES.	480	$ 83.200	$ 39.936.000	179	$ 14.892.800	221	$ 18.387.200	80	$ 6.656.000	0	$ 0
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS (EPSON, RICOH, LANIER 69, (HEWLETT-PACKARD 44), (SAMSUNG, LEXMARK 42) TOTAL 124 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	248	$ 149.000	$ 36.952.000	83	$ 12.367.000	53	$ 7.897.000	31	$ 4.619.000	81	$ 12.069.000
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SCANNER (EPSON 8), (HEWLETT-PACKARD 17), (SAMSUNG , CANON, KODAK 10) TOTAL 37 X 2 MANTENIMIENTOS DURANTE EL CONTRATO	74	$ 95.700	$ 7.081.800	28	$ 2.679.600	0	$ 0	20	$ 1.914.000	26	$ 2.488.200
4	UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	189	$ 957.000	$ 180.873.000	83	$ 79.431.000	53	$ 50.721.000	31	$ 29.667.000	22	$ 21.054.000
5	RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	18	$ 194.500	$ 3.501.000	18	$ 3.501.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
6	RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	18	$ 190.700	$ 3.432.600	18	$ 3.432.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
7	RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	7	$ 190.700	$ 1.334.900	7	$ 1.334.900	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
8	CILINDRO MP 5002	20	$ 243.200	$ 4.864.000	5	$ 1.216.000	15	$ 3.648.000	0	$ 0	0	$ 0
9	CUCHILLA MP 5002	14	$ 44.700	$ 625.800	5	$ 223.500	9	$ 402.300	0	$ 0	0	$ 0

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010 - 8

10	TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	12	$ 113.300	$ 1.359.600	12	$ 1.359.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
11	REVELADOR MP 5002	10	$ 286.700	$ 2.867.000	10	$ 2.867.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
12	GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	12	$ 78.300	$ 939.600	12	$ 939.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
13	JUEGO DE CAUCHOS MP 5002	8	$ 66.700	$ 533.600	8	$ 533.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
14	RODILLO FUSOR MP 5002	12	$ 153.800	$ 1.845.600	12	$ 1.845.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
15	SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	6	$ 60.300	$ 361.800	6	$ 361.800	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
16	SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301	6	$ 33.000	$ 198.000	6	$ 198.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
17	MANTILLA WEB MP 5002	7	$ 148.000	$ 1.036.000	7	$ 1.036.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
18	JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015	45	$ 65.000	$ 2.925.000	45	$ 2.925.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
19	BASE BANDA TYS 4451 MP 5002	8	$ 156.000	$ 1.248.000	8	$ 1.248.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
20	CUCHILLA TYS MP 5002	6	$ 120.200	$ 721.200	6	$ 721.200	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
21	BANDA TYS MP 5002	8	$ 285.700	$ 2.285.600	8	$ 2.285.600	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
22	RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301	10	$ 27.500	$ 275.000	10	$ 275.000	0	$ 0	0	$ 0	0	$ 0
23	CILINDRO MPC 4504	8	$ 141.500	$ 1.132.000	0	$ 0	8	$ 1.132.000	0	$ 0	0	$ 0
24	CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504	6	$ 127.100	$ 762.600	0	$ 0	6	$ 762.600	0	$ 0	0	$ 0
25	CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504	8	$ 162.700	$ 1.301.600	0	$ 0	8	$ 1.301.600	0	$ 0	0	$ 0

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010 - 8

26	FOTOCONDUCTOR IM 550 -551	4	$ 2.840.000	$ 11.360.000	4	$ 11.360.000		0	$ 0		0	$ 0	0	$ 0
27	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	17	$ 1.636.700	$ 27.823.900	9	$ 14.730.300		8	$ 13.093.600		0	$ 0	0	$ 0
28	RODILLO DE CARGA MP 301	12	$ 295.700	$ 3.548.400	12	$ 3.548.400		0	$ 0		0	$ 0	0	$ 0
29	KIT DE CONSUMIBLES SCANNER TRABAJO PESADO, Y DOCUMENTAL (2 RODILLOS ARRASTRE DE PAPEL ESCÁNER, 2 ADF ROLLER REPLACEMENT, PICK RODILLO DE FRENO SET, 4 PIÑONES DE ENGRANE Y 2 DE DESPLAZAMIENTO)	28	$ 653.500	$ 18.298.000	28	$ 18.298.000		0	$ 0		0	$ 0	0	$ 0
30	PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070	8	$ 120.200	$ 961.600	6	$ 721.200		2	$ 240.400		0	$ 0	0	$ 0
31	EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	4	$ 990.200	$ 3.960.800	0	$ 0		2	$ 1.980.400			$ 0	2	$ 1.980.400
32	KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	4	$ 940.200	$ 3.760.800	1	$ 940.200		3	$ 2.820.600		0	$ 0	0	$ 0
33	UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)	8	$ 1.640.200	$ 13.121.600	0	$ 0		8	$ 13.121.600		0	$ 0	0	$ 0
34	BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502 MIC	6	$ 363.300	$ 2.179.800	0	$ 0		6	$ 2.179.800		0	$ 0	0	$ 0
35	UNIDAD FUSOR MP3055	3	$ 1.596.700	$ 4.790.100	1	$ 1.596.700		2	$ 3.193.400		0	$ 0	0	$ 0
36	KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155	2	$ 1.765.000	$ 3.530.000	1	$ 1.765.000		1	$ 1.765.000		0	$ 0	0	$ 0

RELTIN S.A.S
NIT. 901351010 - 3

37	C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	6	$ 1.516.700	$ 9.100.200	0	$ 0	0	$ 0		$ 0	6	$ 9.100.200
38	SWITCH 24 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2- 24 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP - CAPACIDAD DE SWITCHING 56GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	3	$ 3.600.000	$ 10.800.000	0	$ 0	0	$ 0	3	$ 10.800.000	0	$ 0
39	SWITCH 48 GIGABIT ETHERNET -ADMINISTRABLE CAPA 2 - 48 PUERTOS 10/100/1000BASET -2 O MÁS SLOTS SFP - CAPACIDAD DE SWITCHING 106GBPS -PROCESADOR Y MEMORIA 800MHZ, 128MB FLASH Y 256DDR3, CON PACKET BUFFER SIZE 3MB	2	$ 6.693.300	$ 13.386.600	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 13.386.600	0	$ 0
40	FLUKE NETWORKS - GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE CABLE UTP, PRUEBAS DE TODOS LOS TIPOS COMUNES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCLUYENDO RJ11, RJ45, COAXIAL, 10/100/1000 ETHERNET,	1	$ 2.926.700	$ 2.926.700	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 2.926.700	0	$ 0
41	ACCES PONIT - CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE TIPO DE AP TIPO BUSINESS O EMPRESARIAL INTERFAZ 1 PUERTO ETHERNET DE 2,5 GBPS (COMPATIBLE CON IEEE802.3AT POE) • 2.4 GHZ: 4× 4 DBI"TIPO DE ANTENA " "INTERNAL OMNI • 5 GHZ: 4× 5 DBI"	5	$ 1.446.700	$ 7.233.500	0	$ 0	0	$ 0	5	$ 7.233.500	0	$ 0
42	PATCH CORD F/UTP CATEGORÍA 6A - 1.5 MT LONGITUD CERTIFICADOS	56	$ 32.300	$ 1.808.800	0	$ 0	0	$ 0	56	$ 1.808.800	0	$ 0
43	CARRETE DE CLABLE UTP CAT 6 DE 4 PARES (305MTS)	1	$ 291.700	$ 291.700	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 291.700	0	$ 0
44	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PORTÁTIL.	7	$ 129.000	$ 903.000	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 903.000	0	$ 0
45	MEMORIA RAM DDR 3 DE 8 GB PARA PC ESCRITORIO.	7	$ 180.000	$ 1.260.000	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 1.260.000	0	$ 0
46	DISCO ESTADO SOLIDO DE 1TB PARA PC DE ESCRITORIO	7	$ 366.700	$ 2.566.900	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 2.566.900	0	$ 0

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010 - 5

47	DISCO ESTADO SOLIDO DE 480 GB PARA PORTÁTIL, INTERFAZ: SERIAL ATA III. ALGORITMO DE SEGURIDAD 256 BITS, TIEMPO DE MEDIOS DE FALLOS 160000 H, TIPO DE MEMORIA 3D TLC.	7	$ 235.000	$ 1.645.000	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 1.645.000	0	$ 0
48	MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA SFP MONO MODO 1,25GBPS, LC,20KM: COMPATIBLE CON ESTE MODELO DE EQUIPOS:MARCA: HP MODELO: 1920S 24G 2SFP-JL381A EXTREMEXOS - X440-24P-10G TP - LINK- T1600G-52PS	6	$ 393.300	$ 2.359.800	0	$ 0	0	$ 0	6	$ 2.359.800	0	$ 0
49	PONCHADORA RJ45	2	$ 74.500	$ 149.000	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 149.000	0	$ 0
50	PONCHADORA DE IMPACTO	2	$ 86.500	$ 173.000	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 173.000	0	$ 0
51	TECLADO USB	7	$ 75.300	$ 527.100	0	$ 0	0	$ 0	7	$ 527.100	0	$ 0
52	MOUSE USB	25	$ 43.300	$ 1.082.500	0	$ 0	0	$ 0	25	$ 1.082.500	0	$ 0
53	CONECTORES RJ45 CAT 6 (BOLSA 100)	2	$ 33.700	$ 67.400	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 67.400	0	$ 0
54	JACK RJ45 CAT 6	25	$ 32.700	$ 817.500	0	$ 0	0	$ 0	25	$ 817.500	0	$ 0
55	MEMORIA RAM DDR 3 DE 16 GB PARA PORTÁTIL.	2	$ 258.500	$ 517.000	0	$ 0	0	$ 0	2	$ 517.000	0	$ 0
56	MEMORIA RAM DDR2 DE 4 GB, VELOCIDAD DE MEMORIA RELOG 800 MHZ, VOLTAJE MEMORIA 1.8 V	5	$ 65.300	$ 326.500	0	$ 0	0	$ 0	5	$ 326.500	0	$ 0
57	MICROSCOPIO CONEXIÓN USB RESOLUCIÓN: 2.0 MEGA PÍXELES (1600 X 1280) INTERPOLADA DE 5,0 MEGA PÍXELES (2560X2048). FORMATO DE FOTOGRAFÍAS: JPG, BMP. FORMATO DE VÍDEO: AVI.AMPLIACIÓN: 20X ~ 200X. FUENTE LUMINOSA: 8 LED (AJUSTABLES POR LA RUEDA DE CONTROL	1	$ 358.500	$ 358.500	0	$ 0	0	$ 0	1	$ 358.500	0	$ 0
				$ 450.029.000		$ 188.634.200		$ 122.646.500		$ 92.056.500		$ 46.691.800

RELTIN S.A.S
NIT: 901351010 - 8

Avance De Ejecución:

Resumen De Desembolsos

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 450.029.000	
VALOR ACTA PARCIAL NO 1		$ 188.634.200
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL NO 2		$ 122.646.500
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL NO 3		$ 92.056.500
VALOR ACTA FINAL		$ 46.691.800
SUMAS IGUALES	$ 450.029.000	$ 450.029.000

LUZ MIREYA GUIZA HERREÑO
CONTADOR PUBLICO
T.P 130545 –T

Cordialmente


EDY ISABEL VASQUEZ ALAVREZ
C.C. 63.458.197
REPRESENTANTE LEGAL

EVIDENCIAS

A continuación, se relacionan los documentos que soportan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato N° 2312-24

- ✓ Actas de recibo firmadas por jefe de secretaria, o jefe de oficina o funcionario público de los equipos e impresoras que fueron intervenidas.
- ✓ Carpeta evidenciando trabajo realizado con sus respectivos repuestos firmadas.
- ✓ Registro fotográfico evidencias Mantenimiento de fotocopiadoras.
- ✓ Registro fotográfico evidencias Mantenimiento de escáner.

Actividades comprendidas en el periodo del 13 de noviembre de 2024 al 12 de diciembre de 2024 las cuales se intervinieron las siguientes dependencias



RELTIN S.A
NIT: 901.351.010 - 8

Anexos

SECRETARIA INTERVENIDAS
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Secretaria del interior






Secretaria de planeación









Lenovo













RELTIN S.A
NIT: 901.351.010 - 8

Casa matriz









Recursos físicos







Secretaria jurídica














RELTIN S.A
NIT: 901.351.010 - 8


Archivo central









Tesorería





Contabilidad




Control interno





Secretaria de Salud























RELTIN S.A
NIT: 901.351.010 - 8



















RELTIN S.A
NIT: 901.351.010 - 8









Edwar Vasquez

Representante Legal:
EDY ISABEL VASQUEZ ALVAREZ

Barrancabermeja/Santander, 22 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CAPIV	IMPRESORA	1	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
SECRETARIA DEL INTERIOR	SCANER	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
SECRETARIA DE RECURSO FISICO	IMPRESORA SCANER	2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		22 de noviembre de 2024
Reviso:	Abg. Mitzy Garcia Armesto		22 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		22 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 22 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA	IMPRESORA	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA DE RECURSO FISICO	IMPRESORA	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		22 de noviembre de 2024
Reviso:	Abg. Mitzy Garcia Armesto		22 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		22 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 25 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA- Oficina de contabilidad	IMPRESORA	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		25 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		25 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		25 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 25 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO	COMPUTADORES, IMPRESORAS Y ESCANERES	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA-Oficina de contabilidad			

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		25 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		25 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		25 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 26 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE EDUCACION	COMPUTADORES, IMPRESORAS Y ESCANERES	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN			

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		26 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		26 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		26 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 27 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE EMPLEO, EMPRESA Y EMPRENDIMIENTO	IMPRESORSA RICOH AFICIO MP 4002D	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		27 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 27 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
INSPECCION DE POLICIA TERCERA URBANA	IMPRESORSA RICOH MP 5002	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
INSPECCION SEGUNDA DE ESPACIO PUBLICO	IMPRESORAS, ESCANER Y COMPUTADORES	TODOS	
OFICINA RELACION CON EL CIUDADANO	COMPUTADOR	1	
SECRETARIA DEL INTERIOR	IMPRESORAS, ESCANER Y COMPUTADORES	TODOS	

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		27 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 27 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA TIC	IMPRESORSA RICOH	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA ADULTO MAYOR	IMPRESORA HP	1	

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		27 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		27 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 28 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CATASTRO MULTIPROPÓSITO	IMPRESORSA RICOH	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		28 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		28 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		28 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 28 de noviembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE HACIENDA-AREA TESORERIA	IMPRESORAS, SCANER	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		28 de noviembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		28 de noviembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		28 de noviembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 2 de diciembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	IMPRESORAS, ESCANER Y COMPUTADORES	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA JURIDICA			
OFICINA DE PRENSA			
SUBCONTRATACION			

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		2 de diciembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		2 de diciembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		2 de diciembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 4 de diciembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA	IMPRESORAS	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA DE LA MUJER-CASA MATRIZ			

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		4 de diciembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		4 de diciembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		4 de diciembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

Barrancabermeja/Santander, 5 de diciembre de 2024

Señor(es):
RECURSOS DE LOGÍSTICA, TECNOLOGÍA E INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. - RELTIN SAS
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
E. S. D.

Ref. Solicitud mantenimiento de equipos tecnológicos.

Cordial saludo, muy comedidamente la suscrita se permite solicitar de sus servicios, conforme al contrato No.2312-2024 cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES ELEMENTOS TECNOLÓGICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER". Lo anterior en cumplimiento a los requerimientos y necesidades de las distintas dependencias, para lo cual se requiere su servicio en la siguiente dependencia:

DEPENDENCIA	EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SECRETARIA DE SALUD	IMPRESORAS	TODOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO y/o CORRECTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA-AREA DE PRESUPUESTO			

Nota: Es importante tener en cuenta, que se deben atender **solo** los equipos previamente autorizados por la suscrita según ficha técnica, de acuerdo a las instrucciones dadas y según lo establecido contractualmente.

Sin otro particular.

Cordialmente,

DIANA MERCEDES RONDEROS CEBALLOS
Secretaria de Recurso Físico de Barrancabermeja

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Abg cps. Marcela Rosado		5 de diciembre de 2024
Reviso:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		5 de diciembre de 2024
Aprobó:	Diana Mercedes Ronderos Ceballos		5 de diciembre de 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
referencia	mp 301	
stiker	28700	
Serial impresora	W910P900172	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171.1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENERICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
LUIS ENRIQUE RICON	SECRETARIA EDUCACION	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
Stiker	5031	
Serial impresora	W918P600780	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Mario B. Luna Ronett	Inspecion y Vigilancia SED	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 201	
Referencia	mp 201	
[redacted]er	18221	
Serial impresora	W3039201137	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[redacted]ptimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Mario Luna Monsalve	Secretaria Educacion	

REKTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 301	
Referencia	MP 301	
[illegible]ker	5033	
Serial impresora	W912P403984	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Mario B. Luna A.	Sec. Educación	REXTON S.A.S.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	MP 301	
Referencia	Ricoh 301	
[illegible]ker	5032	
Serial impresora	W918P600763	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[illegible]Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nicolle Rudas Castillo	Sec. Educación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
Stiker	21630	
Serial impresora	W916P901134	
mantenimiento	Colectivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7470/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Arelis Calvo Castañeda	Comisaria de familia Cupiagua	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh LM 430	
Referencia	LM 430	
ker	26136	
Serial impresora	3350P801477	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fiallo M.	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Lexmark	
Referencia		
tiker	2113	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
MARIO B. LUNA MONTT	Área de Cobertura	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	RICOH IM 430	
Referencia	IM 430	
[illegible]ker	26065	
Serial impresora	B350PG01477	
mantenimiento	CORRECTIVO	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[illegible]ptimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fiallo M	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	0618378		
Procesador	Intel Core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 5002	
stiker	26245	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones	
Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 JBJ88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM7170/X/7170/XM7155		
C2457-8790 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M630Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaría	firma recibido a satisfacion
Ruth Fiallo Haimón	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	007744		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh IM 430	
stiker	22194	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171.1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
YAZMIN NOGUERA	Secretaria Local de Salud	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 3055	
ferencia	mp 3055	
Stiker	26249	
Serial impresora	C300RA000055	
mantenimiento	Cambiar Fuso	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ruth Fiallo Hanmol	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-9

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 305	
Referencia	mp 305	
Stiker	22643	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Diana Alcoz Hoyos	Secretaria de Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
eferencia	Ricoh 201	
stiker	14653	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN.AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fraile Maimy	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh im 430	
stiker	26289	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ruth Fraile Maiz	SLS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
ferencia	MP 4002	
stiker	22489	
Serial impresora	W523LA00753	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina Herrera Enciso.	Firma Contabilidad.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	MP 4002 Ricoh	
ferencia	MP 4002	
stiker	5262	
Serial impresora	W524LA00578	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Henry Beermudez +	Recurso Fisico	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 301	
Referencia	MP 301	
stiker	5258	
Serial impresora	W9182800265	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia-secretaria	firma recibido a sastifaccion
Oficina Juridica	Control Interno	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
stiker	22487	
Serial impresora	W S23L400726	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Jairo A. Murillo	Sec. Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
[redacted]erencia	DS 860	
stiker	5269	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

[redacted] observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carlina Mejia	Jmdica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	ds 860	
stiker	5766	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carolina Alegria	Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Ricoh 301	
stiker	19151	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Paula Mejia	juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
[illegible]rencia	Ricon 301	
stiker	5664	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Johana Andrea Guevara	Sec Junta CT	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
erencia	Samsung	
stiker	3154	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carlina Mejia	Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	IM550 Ricoh	
Referencia	IM 550	
Stiker		
Serial impresora	3201X443317	
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Gonzalez C.	Inspeccion de Policia turno 3	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 301	
Referencia	MP 301	
Stiker	21920	
Serial impresora	W9/6P901140	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Guillermo Delgado Amaya	Inspección de Policía El Centro	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

lo tiene todo. Barrancabermeja

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 231 z-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	Ricoh mp 4002	
stiker	3263	
Serial impresora	W5233G8002249	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Betty Navarro de la Ossa	Inspeccion Segunda de Policia Ur	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh Im 430	
Referencia	Im 430	
Stiker	27893	
Serial impresora	B351PC50991	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ABEL ROJAS CANABRO	COMISARIA DE FAMILIA CCC.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 5002	
Referencia	mp 5002	
[illegible]ser	22491	
Serial impresora	W5821602133	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[illegible]ptimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Andrés González C	Insp 3a policia	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 5002	
Referencia	MP 5002	
Stiker	22492	
Serial impresora	W533L900761	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Diana Patricia Ruiz G	Sub Secretaria Contratacion	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	17718		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	12GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 3000 S2	
Serie	19630	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
DIANA RUIZ	SUB SECRETARIA DE CONTRATACION	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	17704		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak S2070	
Stiker	26812	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
DIANA RUIZ	SUB SECRETARIA DE CONTRATACION	DIANA RUIZ

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
Referencia	mp 301	
Stiker	5259	
Serial impresora	W9188P800306	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Alma Quintero Valencia	Prensa	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
ferencia	mp 4002	
Stiker	22483	
Serial impresora	W5242400270	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G.	Talento Humano	

RELTIN S.A
NIT. 901,351

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	001947		
Procesador	lenovo		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	781 GB		
monitor	SI		
teclado	SI		
mouse	SI		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP P1102W	
stiker	18246	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES	1	✓
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Teresa Cáceres Moreno	Secretaría Talanto Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.019-5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	mp 4002	
Referencia	mp 4002	
[redacted]er	5046	
Serial impresora	W52YL400520	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[redacted]Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
BEATRIZ PINILLA.	EEE	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 019-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
eferencia	mp 4002	
stiker	5045	
Serial impresora	W52Y200535	
	Correctivo	
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
impieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DE AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ing F Jaraba C	FORCAP-SEEE	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Samsung X Press	
Referencia		
stiker	0027063	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maria Helena Camacho Guillen	Sec. Hacienda – Tesoreria	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	MP 4002	
stiker	26219	
Serial impresora	W S2 42A00575	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ana Estrada	Tesorería	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 301	
referencia	MP 301	
stiker	20244	
Serial impresora	W916P901859	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Fredy Peralta Quintero	Sisben	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 301	
referencia	mp 301	
stiker	19159	
Serial impresora	W916P300193	
mantenimiento	correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	V
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia secretaria	firma recibido a satisfacion
VALERIA HERNANDEZ ALCENDRA	SISBEN	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Ricoh mp 4002	
stiker	22484	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Dr Yc Sucre J.	Secretaria Hacienda y Tesor	

RELTIN S.A.S
NIT. [illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricon 201	
stiker	18255	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Ofelia Jaramillo.	Hacienda Presupuesto	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Hp	
stiker	22776	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Orfelia Tovar M.	Hacienda Presupuesto	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricon 301	
stiker	19156	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Oficina Alc.	Puesto - Mesa de	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Samsung	
stiker	21728	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Orfelí Jovi M.	Presupuesto - Hacud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	x	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	21628	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		
2		
3		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Limpieza de temporales	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BALINERAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE RODILLOS DEL ALIMENTADOR DF AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
ALIMENTADOR DE ORIGINALES AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
FUENTE DE PODER AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE BUJES RODILLO FUSOR AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE UNAS FUSORAS AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO FOTORECEPTOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
CUCHILLA DE LIMPIEZA AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
REVELADOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
PAD SEPARADOR DE PAPEL AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
BASE DE TARRO DE TORNER AFICIO 1500, LANIER RICOH 1113		
UNIDAD DE REVELADO COLOR NEGRO A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR CYAN A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR MAGENTA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD DE REVELADO COLOR AMARILLO A COLOR LANIERLD 124C		
BANDA FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		
UNIDAD FUSORA A COLOR LANIERLD 124C		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Orfelí Tovar M.	Hacienda - Presupuesto	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
[redacted]erencia	HP P1102W	
stiker	18232	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	✓

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Sol Fanny Garcio Saramillo	Archivo central	

RELTIN S.A.S
NIT. 901[illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	000 3045		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	1,81 TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
[redacted]erencia	Ricoh 7500	
stiker	002 1637	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

[redacted] observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Dayis Cordero P.	Dirección control - S.C.T.P	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	000307		
Procesador	Intel core i7		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	480GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
[redacted]erencia	HP 5810	
stiker	3064	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

[redacted] **observaciones**

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	✓

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Deys Y. Cantero P.	Dcho control S.C.T.P	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh Im 430	
referencia	Im 430	
stiker	6102	
Serial impresora	B350PA01165	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7470/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Carmen Tulia Franco M.	Secretaria de Infraestructura.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 3352	
Referencia	mp 3352	
Stiker	22490	
Serial impresora	W433L200374	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Harry R. Cardozo A.	Ofic. Control Disciplinario	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
referencia	mp 4002	
stiker	6060	
Serial impresora	W5Z2L300401	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504.		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifación
Eleida Jaimes de B	Secretaria de Deportes	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mpc 4504	
Referencia	mpc 4504	
stiker	26982	
Serial impresora	C737M7310385	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA , CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Alexandra Vélez P	Catastro	

RIBEN S.A.S
901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27294		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP LaserJet Pro MFP M428fdw	
stiker	27296	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	1	✓
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
WENDY SARMIENTO	CAJA MATRIZ - S.M.Z	WENDY SARMIENTO

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27379		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500GB		
monitor	X		
teclado	Y		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
erencia	HP M428	
stiker	27261	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.	1	✓
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
WENDY JARAMILLO	CASA MATRIZ - S.M.7	WENDY SALAMANCA

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	27374		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500 GB		
monitor	X		
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Y	
[redacted]rencia	HP M428	
stiker	27285	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

[redacted] observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	/

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
WENDY SALMIENTO	CASA MATRIZ - S.M.7	WENDY SALMIENTO

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Hp M428	
stiker	27204	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS.MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-07901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	✓

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	Firma recibido a satisfaccion
Ana M. Hernandez Beltrán	secretaria de las mujeres y la familia casa Matriz.	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	27037		
Procesador	AMD Ryzen		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	18589	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550	1	✓
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR; 2 SEPARATIÓN PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Paola Martinez	Catastro	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	79875		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	12GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP	
stiker	19101	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA DYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	/

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Angelo Arrieta	Planeacion - Reptos	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26876		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	16 GB		
Disco duro	1 TB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Partum	
stiker	26858	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
YOHALBA URIBE PERTUZ	Planeacion (Bco Proyectos)	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	19802		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	12GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 337	
stiker	31563	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR IIP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M6170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Nancy Quiroz S.	Planeación - Regalías	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	19562		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	12GB		
Disco duro	500 GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 550	
stiker	26978	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Quiroz S.	Planeación - Regalias	

TEKTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
Referencia	mp 4002	
Stiker	22395	
Serial impresora	W52YL601479	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Rafael Jimenez Trespalacios	Secretaria de Planeacion	Rafael Jimenez T.

RELTIN S.A.S
NIT. 900[illegible]010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	19835		
Procesador	Intel Core i5		
MEMORIA RAM	12GB		
Disco duro	500GB		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 4002	
stiker	22813	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3054 4054 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3054		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Angela Arrieta	Planeacion - Reyitos	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER	14744		
Procesador	AMD-A6		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	1TB Solido nuevo		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Ricoh 4002	
stiker	22485	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	windows	10

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3555 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3056		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Irma E Bonvi de Gonzalez	Secretaría TIC	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh mp 4002	
[redacted]rencia	mp 4002	
[redacted]ker	22486	
Serial impresora	W5232701336	
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

[redacted] Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Nancy Paredes Zarate	Secretaría del Interior	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
7312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
		X	
Serial			
STIKER	26740		
Procesador	AMD RYZEN		
MEMORIA RAM	8GB		
Disco duro	500GD		
monitor			
teclado	X		
mouse	X		

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	EPSON M1170	
stiker	26739	
Serial impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1	Windows	

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	X
Escáner por virus	X
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	X

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Juan Carlos Silva R	Soc. Infraestructura	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
	X		
Serial			
STIKER	21567		
Procesador	Intel core i5		
MEMORIA RAM	4GB		
Disco duro	500 GO		
monitor	X		
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	EPSON. 860	
stiker	5124	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	X
Mantenimiento correctivo	X

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 JBJ88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Dany Castaño Perez	Despacho Control S.C.T.P	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Hp 1102w	
stiker	18227	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO	1	✓

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO.	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP M2020W	
stiker	21019	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones	
Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

PELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	19186	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002 .		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.019-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24.

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Samsung	
stiker	14865	
Serial impresora		
mantenimiento	Concatuo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
LUIS ENRIQUE RINCON	SECRETARIA EDUCACION	

RELTIN S.A.S
NIT 901.251.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
7312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Samsung Xpress	
Referencia		
stiker	00 22108	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Maria Helena Camacho Guillen	Sec Hacienda - Tesoreria	

RELI... S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh MP 161	
Referencia	MP	
stiker	9635	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacción
ELEAZAR ORREGO NUÑEZ	SEC. HACIENDA - IMPUESTOS	

RELTIN S.A
NIT. 901.351.010

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	HP	
stiker	19267	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCÓPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GÜÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
ABEL ROJAS CARREÑO	COMISARIA DE FAMILIA CCC	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 301	
stiker	18589	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR UP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Angelo Arrieta	Planeacion - Peajillas	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.019-3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
Referencia	Ricoh 3373	
stiker	2.463	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M630 /M806 INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M420 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Angelo Arrieta	Planeacion - Peajillas	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	X	
referencia	Ricoh Im430	
stiker	27193	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	IM 430	
stiker	26070	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 [illegible]

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	IM 430	
stiker	26083	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	REIITIN S.A.S NIT. 901.35 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	550	
stiker	297 18	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	IM 430.	
stiker	26091	
Serial Impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPRESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	550	
stiker	27195	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	IM430	
stiker	26238	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh	
Referencia	301	
stiker	22488	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3 SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	Ricoh 301	
Referencia	301	
stiker	5031	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mary Rosa Ramirez P.	Sec. Salud	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 7500	
stiker	27635	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
DIANA RUIZ	SUB SECRETARIA DE CONTRATACION	DIANA RUIZ

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	003057	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM6163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

RETINTEC S.A.S.
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	00 30 48	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636/M88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Fabiola Aguilar	Archivo H.L Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.391.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak 1220	
stiker	0003047	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

ARTEIN S.A.S NIT. 901.391.010-3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	25002	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G	Sec. Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	25007	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Edith Rudth	SSMIS	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	EPSON L5-570	
stiker	52734	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Lissette Mejia Fontalvo	Secretaria Adulto Mayor Juventud.	

RELUTIN S.A.S
NIT. 901.551.019-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 7500	
stiker	22334	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Johana Redondo R	Secretaria Juridica	

RELTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
	HP Scanjet 7500	
Referencia		
stiker	00 17736	
Serial Impresora		
mantenimiento		

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIEÑE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
	Secretaria Juridica	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	HP 7500	
stiker	6022335	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Rafael Rodriguez	Secretaria Juridica	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351 010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	HP 750	
stiker	22847	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Nancy Paredes Zarate	Secretaría del Interior	

RELUTIN S.A.S

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP Pro 3000 Sc	
stiker	17577	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Mirya Lopez de la Rosa	Secretaria de Planeacion	

RELVIN S.A.S
NIT. 901.351.010-6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 7500	
stiker	5282	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR IIP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Leidy Rodriguez	Sec. Planeacion	

RELTIN S.A.S
NIT 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	HP 7500	
stiker	78649	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Orlando Amaris G.	Planeación - Estratificación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	HP 7500	
stiker	20282	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR IIP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Ing. Olga Yolanda Cristancho Gutierrez	Secretaria Planeación	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	HP 2500 f1	
stiker	21514	
Serial Impresora		
mantenimiento	preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacion
Maribel Colmenares Ocampo	Secretaria de Planeacion Banco de Proyecto	RELTIN S.A.S NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO 2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO..	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	3038	
Serial impresora		
mantenimiento	Correctivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN.AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Olga Lucia Torres G.	Sec. Talento Humano	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	Kodak 12820	
stiker	26869	
Serial impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion		version
1			

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a sastifacion
Martin Araca Mejia.	S. Interior	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.361.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2372-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
referencia	HP	
stiker	5271	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M636 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M426 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Martin Araca Mejia.	S. Interior	

RELTIN S.A.S
NIT. 901.351.010-8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, FOTOCOPIADORAS Y SCANER DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL

CONTRATO
2312-24

1. CONFIGURACION ACTUAL DE HARDWARE COMPUTADORAS

MODELO	DESKTOP	ALL IN ONE	PORTATIL
Serial			
STIKER			
Procesador			
MEMORIA RAM			
Disco duro			
monitor			
teclado			
mouse			

2. CONFIGURACION ACTUAL

MODELO	IMPESORA	SCANNER
		X
Referencia	Kodak	
stiker	2c808	
Serial Impresora		
mantenimiento	Preventivo	

3.SOFTWARE INSTALADO

Nro	Descripcion	version
1		

4. TIPOS DE MANTENIMIENTO

mantenimiento preventivo	
Mantenimiento correctivo	

observaciones

Optimización de Windows	
Escáner por virus	
Kit de consumibles scanner	
Limpieza de temporales	

REPUESTOS FOTOCOPIADORAS

Descripción	CANT	SELECCION
UNIDAD FOTOCONDUCTORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015, 301,430,550		
RODILLO DE TRANSFERENCIA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR SUPERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
RODILLO FUSOR INFERIOR AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
CILINDRO MP 5002		
CUCHILLA MP 5002		
TERMISTOR DE FUSIÓN AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
REVELADOR MP 5002		
GUÍA DE SALIDA DE UNIDADES FUSORA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
JUEGO DE CAUCHOS MP 5002		
RODILLO FUSOR MP 5002		
SENSOR CASSETERA CARTA AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
SENSOR CASSETERA BYPASS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015,301		
MANTILLA WEB MP 5002		
JUEGO DE UÑAS FUSORAS AFICIO MP. 161,MP 171,1515,LD015		
BASE BANDA TYS 4451 MP 5002		
CUCHILLA TYS MP 5002		
BANDA TYS MP 5002		
RESORTES UÑAS FUSORAS KIT MP 301		
CILINDRO MPC 4504		
CUCHILLA DE LIMPIEZA MPC 4504		
CUCHILLA LUBRICANTE MPC 4504		
FOTOCONDUCTOR IM 550 -551		
KIT HP LASERJET ENTERPRISE M630 J8J88A INTERCAMBIO : FUSOR HP , RUEDAS DE PICK UP , RODILLO DE TRANSFERENCIA , ENGRANAJES		
RODILLO DE CARGA MP 301		
PICK UP ROLLER CON SEPARADOR SAMSUNG ML M2020/M2160/M2070		
EL KIT DE MANTENIMIENTO HP M428 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
KIT DE MANTENIMIENTO HP M420 CONSTA DE 1 KIT DE FUSOR, 2 SEPARATION PAD Y 2 RODILLOS DE RECOGIDA DEL PAPEL.		
UNIDAD IMAGEN RICOH MP305 (CONTIENE UNIDAD DE REVELADO, REVELADOR Y TAMBOR / CILINDRO)		
BANDA FUSORA RICOH MP2554 3055 4055 6054 MP C3002 C5502		
UNIDAD FUSOR MP3055		
KIT DE MANTENIMIENTO FUSIÓN TYPE 00 LEXMARK M5155/ M5163/ M5170/ MX711/XM5163/XM5170/XM7170/XM7155		
C2H57-67901 KIT MANTENIMIENTO HP M830 M830Z GENÉRICO		

5. UBICACIÓN ACTUAL

Nombre Usuario Responsable	Dependencia -secretaria	firma recibido a satisfacción
Angelo Arrieta	Planeacion Peajillos	

RELTINS.A.S
NIT. 901.351.010-8