INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	**EMO1889**		
FECHA SERVICIO	**17**	**DIC**	**2024**
FACTURA	**MED18989**		
CLIENTE	**MUNICIPIO DE ENTRERRIOS**		
MARCA	**VOLQUETA**		
PLACA	**OKC309**		
OBSERVACION	**OFICIO**		



SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE CAMBIO HOJA DE MUELLE TRASERA, LA CUAL SE ENCUENTRA REVENTADA

PRODUCTO o SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
TORNILLO UNIVERSAL	8	6.303	19	1.197	7.500	**60.000**
TUERCA DE ALTA RF 1/2	9	2.521	19	479	3.000	**27.000**
ARANDELA UNIVERSAL	8	1.134	19	215	1.349	**10.792**
SOPORTE AUXILIAR KODIAK	1	156.303	19	29.697	186.000	**186.000**
TUERCA UNIVERSAL	3	4.874	19	926	5.800	**17.400**
HOJA MUELLE KODIAK TRASERA	1	1.383.277	19	262.823	1.646.100	**1.646.100**
PASADOR 1/2 HOJA MUELLE	1	14.286	19	2.714	17.000	**17.000**
MANO DE OBRA CAMBIO HOJA MUELLE	1	336.134	19	63.866	400.000	**400.000**
				0	0	**0**
TOTAL						**2.364.292**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS






Para estos trabajos se utilizó mano de obra especializada del técnico en mecanica de suspension, frenos, lubricacion , alineacion de direccion.

Cordialmente;

YOLIMA VAN STRAHLEN
C.C. 66.979.398
Representante Legal.
CONCRELLANTAS S.A.S.