INFORME TECNICO

ORDEN (OT)	**EMO1859**		
FECHA SERVICIO	**22**	**OCT**	**2024**
FACTURA	**MED18851**		
CLIENTE	**MUNICIPIO DE ENTRERRIOS**		
MARCA	**BUS CHEVROLET FRR**		
PLACA	**ODT944**		
KILOMETRAJE			
OBSERVACION			



SERVICIO EN TALLER

DIAGNOSTICO	Mantenimiento correctivo, se videnciqa daño en llanta delantera, la cual presenta pinchazo. Bateria con bornes defectuosos que alteran la parte electrica del vehiculo.

PRODUCTO o SERVICIO	CANT	VALOR UNIT SIN IVA	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR UNIT CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
MANO DE OBRA REPARACION LLANTA	1	115.000	19	21.850	136.850	**136.850**
M OBRA ELECTRICA BORNES BATERIA	1	150.000	19	28.500	178.500	**178.500**
TENSION DE FRENOS	1	50.420	19	9.580	60.000	**60.000**
SERVICIO ENGRASE	1	34.000	19	6.460	40.460	**40.460**
BORNE BATERIA TORNILLO	1	18.000	19	3.420	21.420	**21.420**
BORNE BATERIA NORMAL	3	17.000	19	3.230	20.230	**60.690**
TOTAL						**497.920**

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS








Para estos trabajos se utilizó mano de obra especializada del técnico en mecanica de suspension, frenos, lubricacion , alineacion de direccion.

Cordialmente;

YOLIMA VAN STRAHLEN
C.C. 66.979.398
Representante Legal.
CONCRELLANTAS S.A.S.