

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI5

Número manzana asignadas:


Número de Terrenos iniciales:

Observaciones realizadas:


Número de predios:

Número de Unidades digitalizadas:

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI6

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 59

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 59

Número de Unidades digitalizadas: 61

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI7

Número manzana asignadas: 4


Número de Terrenos iniciales: 76

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 76

Número de Unidades digitalizadas: 86


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI8

Número manzana asignadas: 3


Número de Terrenos iniciales: 86

Observaciones realizadas: NO


Número de predios: 86

Número de Unidades digitalizadas: 99


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)




Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Peñaloza

Nombre unidad de intervención: UI9

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 44

Observaciones realizadas: NO

Número de predios: 44


Número de Unidades digitalizadas: 81

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Resumen comprobación de geometría Terreno (Pantallazo)




Resumen comprobación de geometría Construcción (Pantallazo)



City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero
Nombre unidad de intervención: 07 **Nombre de GPKG: 07_14_V1**
Número manzana asignadas: 19
Número de Terrenos iniciales: 323 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.**
Observaciones realizadas: **La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología, comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.**
Número de predios: 323 **Número de Unidades digitalizadas: 406**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)    Se presentan novedades en geometrías duplicadas por terrenos informales ajustados a los formales.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 61 novedades de las cuales 6 corresponden a solapamientos por segundos pisos y 55 a saltos por patios internos.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.




Presenta novedad en ángulo mínimo proveniente de la digitalización inicial, por lo tanto, se

toma como excepción.



Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Cuenta con 113 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa y a segmentos minimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 08 **Nombre de GPKG: 08_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 74


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología, comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 74
Número de Unidades digitalizadas: 97

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Se presentan novedades en geometrías duplicadas por terrenos informales ajustados a los formales.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 06 novedades que corresponden a saltos por patios internos.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.





Cuenta con 02 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 09 **Nombre de GPKG: 09_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 51


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 51
Número de Unidades digitalizadas: 102

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Sin novedad.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 06 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Cuenta con 01 error correspondiente a un patio interno descrito en la comprobación topológica de la misma capa

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 39


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.


Número de predios: 39
Número de Unidades digitalizadas: 78

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 29 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.




Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.







Cuenta con 14 errores correspondientes a patios internos descritos en la comprobación topológica de la misma capa

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 30


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.


Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos y construcciones en segundo nivel.

Número de predios: 30
Número de Unidades digitalizadas: 62


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)





Sin novedades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Cuenta con 18 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.










Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.









Sin novedades.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero
Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_14_SALIDA**
Número manzana asignadas: 02
Número de Terrenos iniciales: 103 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.**
Observaciones realizadas: **La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.**
Número de predios: 103 **Número de Unidades digitalizadas: 268**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)    Presenta una (1) novedad por informalidad.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 129 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 1189 errores correspondiente a saltos y solapamientos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	Código	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	Fecha	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 48


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 48
Número de Unidades digitalizadas: 109

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta 04 novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 21 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 728 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 66


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.

Número de predios: 66
Número de Unidades digitalizadas: 136

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Presenta 03 novedades por informalidades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 13 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 1207 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 15 **Nombre de GPKG: 15_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 03

Número de Terrenos iniciales: 40


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.


Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.

Número de predios: 40
Número de Unidades digitalizadas: 115


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)





Sin novedades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 05 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 1026 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 16 **Nombre de GPKG: 16_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 01

Número de Terrenos iniciales: 27

Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 27
Número de Unidades digitalizadas: 50

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Sin novedades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 08 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.



Presenta 1002 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 17 **Nombre de GPKG: 17_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 01

Número de Terrenos iniciales: 27

Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.


Observaciones realizadas:


La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.

Número de predios: 27

Número de Unidades digitalizadas: 58


Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)






Presenta 1 novedad por informalidad.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)







Cuenta con 07 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones con más de 1 nivel.

Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Comprobación de geometría para terreno.






Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.





Presenta 154 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica y segmentos mínimos por digitalización oblicua.

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 19 **Nombre de GPKG: 19_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 02

Número de Terrenos iniciales: 48

Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.


Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel.

Número de predios: 48


Número de Unidades digitalizadas: 108

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Sin novedades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 14 novedades que corresponden a saltos por patios internos y solapamientos por construcciones de más de 1 nivel.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)


Comprobación de geometría para terreno.




Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.







Presenta 03 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica.

City Land analytics	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Daniel Vanegas Forero

Nombre unidad de intervención: 18 **Nombre de GPKG: 18_14_SALIDA**

Número manzana asignadas: 01

Número de Terrenos iniciales: 23


Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante): todos los terrenos se mantuvieron.

Observaciones realizadas:

La capa de unidades de construcción presenta novedades en topología y comprobación geométrica, sin embargo, hacen parte de excepciones por patios internos, construcciones en segundo nivel y digitalización oblicua.


Número de predios: 27
Número de Unidades digitalizadas: 59

Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)



Sin novedades.


Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)



Cuenta con 04 novedades que corresponden a saltos por patios internos.


Resumen comprobación de geometría (Pantallazo)

Comprobación de geometría para terreno.



Sin novedades.

Comprobación de geometría para unidad de construcción.




Presenta 02 errores correspondiente a saltos descritos en comprobación topológica.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Harold Rocha
Nombre unidad de intervención: UI11
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 31
Observaciones realizadas: NO
Número de predios: 31 **Número de Unidades digitalizadas: 55**
Resumen comprobación de geometrías (pantallazo)




Resumen comprobación de topologías (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Harold Rocha
Nombre unidad de intervención: UI11
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 46
Observaciones realizadas: NO
Número de predios: 69 **Número de Unidades digitalizadas: 231**
Resumen comprobación de geometrías (pantallazo)



Resumen comprobación de topologías (pantallazo)


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024




	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Harold Rocha
Nombre unidad de intervención: UI13
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 65
Observaciones realizadas: NO
Número de predios: 65 **Número de Unidades digitalizadas: 133**
Resumen comprobación de geometrías (pantallazo)



Resumen comprobación de topologías (pantallazo)



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Harold Rocha

Nombre unidad de intervención: UI14

Número manzana asignadas: 2


Número de Terrenos iniciales: 40

Observaciones realizadas: NO

Número de predios: 40

Número de Unidades digitalizadas: 88


Resumen comprobación de geometrías (pantallazo)



Solo hay errores por longitud de segmento mínima


Resumen comprobación de topologías (pantallazo)


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	29
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	noviembre de 2024



	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 7 **Nombre de GPKG: 7_13_V1**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 38 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 38 **Número de Unidades digitalizadas: 47**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 




Cuenta con 6 geometrías duplicadas correspondientes a informalidades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)





Cuenta con un total de 5 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 1 geometría duplicada por diseños de planta iguales.




Cuenta con 6 excepciones de salto, una geometría duplicada por diseño de planta igual y una superposición.


Resumen comprobación de geometría (terreno)





Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)






Cuenta con 3 errores de salto.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 8 **Nombre de GPKG: 8_13_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 59 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 59 **Número de Unidades digitalizadas: 91**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
Cuenta con 10 geometrías duplicadas correspondientes a informalidades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 10 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 1 geometría duplicada por diseños de planta iguales.
Cuenta con dos superposición.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 4 saltos que son excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 8 **Nombre de GPKG: 8_13_V1**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 59 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 59 **Número de Unidades digitalizadas: 91**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 
Cuenta con 10 geometrías duplicadas correspondientes a informalidades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 10 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 1 geometría duplicada por diseños de planta iguales.
Cuenta con dos superposición.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con 4 saltos que son excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 9 **Nombre de GPKG: 09_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 53 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 48 **Número de Unidades digitalizadas: 116**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 15 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 17 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con dos superposiciones.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 12 saltos que son excepción, los errores restantes son por digitalización con curva.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 10 **Nombre de GPKG: 10_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 54 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 52 **Número de Unidades digitalizadas: 100**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 17 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 7 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con dos superposiciones.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con 7 saltos que son excepción.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 11 **Nombre de GPKG: 11_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 32 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 24 **Número de Unidades digitalizadas: 60**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 15 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 4 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con dos superposiciones.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)



Cuenta con 12 saltos que son excepción, los errores restantes por digitalizacion en curva.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 12 **Nombre de GPKG: 12_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 4
Número de Terrenos iniciales: 97 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 78 **Número de Unidades digitalizadas: 252**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo) 


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 11 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 7 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con 12 superposiciones que corresponden al predio 0901 de la mz 0322, se solicita asistencia de calidad y 10 superposiciones por diseño.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 4 saltos que son excepción, los errores restantes por digitalizacion en curva y superposicion del predio mencionado anteriormente en el informe.


	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD


Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 13 **Nombre de GPKG: 13_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 3
Número de Terrenos iniciales: 45 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 33 **Número de Unidades digitalizadas: 85**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  4 geometrias duplicadas correspondentes a informalidades.

Resumen comprobación de topología en unidades (pantallazo)




Cuenta con un total de 5 excepciones por saltos de patios traseros o aislamientos.
Cuenta con 2 geometrías duplicadas por diseños de planta iguales.
Cuenta con 1 superposición.

Resumen comprobación de geometría (terreno)



Resumen comprobación de geometría (unidad construcción)




Cuenta con 4 saltos que son excepción, los errores restantes por digitalizacion en curva.

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

	PROCESO DE DIGITALIZACIÓN	**Código**	FM-DG-01
		Versión	01
	FORMATO – REPORTE DE CALIDAD PH	**Fecha**	Junio de 2024

FORMATO – REPORTE DE CALIDAD

Nombre profesional SIG: Jose Luis Lesmes Nieto
Nombre unidad de intervención: 14 **Nombre de GPKG: 14_13_SALIDA**
Número manzana asignadas: 2
Número de Terrenos iniciales: 52 **Comentario (Si existe diferencia o algún dato relevante):**
Número de predios: 38 **Número de Unidades digitalizadas: 106**
Resumen comprobación de topología en terreno (pantallazo)  1 geometrias duplicadas correspondentes a informalidades.